



AGM1116P / AGM1118P

EN	Original instructions	05	CS	Překlad původního návodu k používání	90
DE	Übersetzung der Originalbetriebsanleitung	11	SK	Preklad pôvodného návodu na použitie	97
NL	Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	19	PL	Tłumaczenie instrukcji oryginalnej	104
FR	Traduction de la notice originale	27	LT	Originalios instrukcijos vertimas	112
ES	Traducción del manual original	34	LV	Instrukciju tulkojums no oriģinālvalodas	118
PT	Tradução do manual original	42	RO	Traducere a instrucțiunilor originale	125
IT	Traduzione delle istruzioni originali	49	BG	Превод на оригиналната инструкция	132
SV	Översättning av bruksanvisning i original	57	RU	Перевод исходных инструкций	140
FI	Alkuperäisten ohjeiden käänös	63	EL	Μετάφραση του πρωτότυπου των οδηγιών χρήσης	148
NO	Oversatt fra orginal veiledning	70	AR	ةيألا سامي علشـل مـجـرـت	156
DA	Oversættelse af den originale brugsanvisning	76	TR	Orijinal talimatların çevirisi	161
HU	Eredeti használati utasítás fordítása	83	MK	Превод на оригиналните упатства	167



Fig. A




Fig. B



Fig. C1




Fig. C2




Fig. D1




Fig. D2




Fig. E




Fig. F




Fig. G

Angle grinder

AGM116P 2300W - 180MM
AGM118P 2300W - 230MM

Thank you for buying this FERM product. By doing so you now have an excellent product, delivered by one of Europe's leading suppliers. All products delivered to you by Ferm are manufactured according to the highest standards of performance and safety. As part of our philosophy we also provide an excellent customer service, backed by our comprehensive warranty. We hope you will enjoy using this product for many years to come.

1. SAFETY INSTRUCTIONS

 **Read the enclosed safety warnings, the additional safety warnings and the instructions.** Failure to follow the safety warnings and the instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury. **Save the safety warnings and the instructions for future reference.**

The following symbols are used in the user manual or on the product:



Read the user manual.



Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in case of non-observance of the instructions in this manual.



Risk of electric shock



Immediately remove the mains plug from the mains if the mains cable becomes damaged and during cleaning and maintenance.



Risk of flying objects. Keep bystanders away from the work area.



Always wear eye protection!



Wear hearing protection.



Wear safety gloves.



Do not press the spindle lock button while the motor is running.



Risk of fire.



Do not dispose of the product in unsuitable containers.



The product is in accordance with the applicable safety standards in the European directives.

Safety Warnings Common for Grinding or Abrasive Cutting-Off Operations:

- This power tool is intended to function as a grinder tool. Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.**
- Operations such as sanding, wire brushing, polishing are not recommended to be performed with this power tool. Operations for which the power tool was not designed may create a hazard and cause personal injury.**
- Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer. Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.**
- The rated speed of the accessory must be at least equal to the maximum speed marked on the power tool. Accessories running faster than their rated speed can break and fly apart.**
- The outside diameter and the thickness of your accessory must be within the capacity rating of your power tool. Incorrectly sized accessories cannot be adequately guarded or controlled.**
- Threaded mounting of accessories must match the grinder spindle thread. For accessories mounted by flanges, the arbour**

- hole of the accessory must fit the locating diameter of the flange.** Accessories that do not match the mounting hardware of the power tool will run out of balance, vibrate excessively and may cause loss of control.
- g) **Do not use a damaged accessory.** Before each use inspect the accessory such as abrasive wheels for chips and cracks, backing pad for cracks, tear or excess wear, wire brush for loose or cracked wires. If power tool or accessory is dropped, inspect for damage or install an undamaged accessory. After inspecting and installing an accessory, position yourself and bystanders away from the plane of the rotating accessory and run the power tool at maximum no-load speed for one minute. Damaged accessories will normally break apart during this test time.
- h) **Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear dust mask, hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- i) **Keep bystanders a safe distance away from work area. Anyone entering the work area must wear personal protective equipment.** Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- j) **Hold the power tool by insulated gripping surfaces only, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- k) **Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- l) **Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- m) **Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the spinning accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- n) **Regularly clean the power tool's air vents.** The motor's fan will draw the dust inside the housing and excessive accumulation of powdered metal may cause electrical hazards.
- o) **Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- p) **Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.

Kickback and Related Warnings

Kickback is a sudden reaction to a pinched or snagged rotating wheel, backing pad, brush or any other accessory. Pinching or snagging causes rapid stalling of the rotating accessory which in turn causes the uncontrolled power tool to be forced in the direction opposite of the accessory's rotation at the point of the binding. For example, if an abrasive wheel is snagged or pinched by the workpiece, the edge of the wheel that is entering into the pinch point can dig into the surface of the material causing the wheel to climb out or kick out. The wheel may either jump toward or away from the operator, depending on direction of the wheel's movement at the point of pinching. Abrasive wheels may also break under these conditions. Kickback is the result of power tool misuse and/or incorrect operating procedures or conditions and can be avoided by taking proper precautions as given below.

- a) **Maintain a firm grip on the power tool and position your body and arm to allow you to resist kickback forces. Always use auxiliary handle, if provided, for maximum control over kickback or torque reaction during start-up.** The operator can control torque reactions or kickback forces, if proper precautions are taken.
- b) **Never place your hand near the rotating accessory.** Accessory may kickback over your hand.

- c) **Do not position your body in the area where power tool will move if kickback occurs.**
Kickback will propel the tool in direction opposite to the wheel's movement at the point of snagging.
- d) **Use special care when working corners, sharp edges etc. Avoid bouncing and snagging the accessory.** Corners, sharp edges or bouncing have a tendency to snag the rotating accessory and cause loss of control or kickback.
- e) **Do not attach a saw chain woodcarving blade or toothed saw blade.** Such blades create frequent kickback and loss of control.

Safety Warnings Specific for Grinding and Abrasive Cutting-Off Operations:

- a) **Use only wheel types that are recommended for your power tool and the specific guard designed for the selected wheel.** Wheels for which the power tool was not designed cannot be adequately guarded and are unsafe.
- b) **The grinding surface of centre depressed wheels must be mounted below the plane of the guard lip.** An improperly mounted wheel that projects through the plane of the guard lip cannot be adequately protected.
- c) **The guard must be securely attached to the power tool and positioned for maximum safety, so the least amount of wheel is exposed towards the operator.** The guard helps to protect the operator from broken wheel fragments, accidental contact with wheel and sparks that could ignite clothing.
- d) **Wheels must be used only for recommended applications.** For example: do not grind with the side of cut-off wheel. Abrasive cut-off wheels are intended for peripheral grinding, side forces applied to these wheels may cause them to shatter.
- e) **Always use undamaged wheel flanges that are of correct size and shape for your selected wheel.** Proper wheel flanges support the wheel thus reducing the possibility of wheel breakage. Flanges for cut-off wheels may be different from grinding wheel flanges.
- f) **Do not use worn down wheels from larger power tools.** Wheel intended for larger power tool is not suitable for the higher speed of a smaller tool and may burst.

Additional Safety Warnings Specific for Abrasive Cutting-Off Operations:



Cut-off operations are only suitable with a special protection guard (not included) fig. C2 - D2

- a) **Do not "jam" the cut-off wheel or apply excessive pressure.** Do not attempt to make an excessive depth of cut. Overstressing the wheel increases the loading and susceptibility to twisting or binding of the wheel in the cut and the possibility of kickback or wheel breakage.
- b) **Do not position your body in line with and behind the rotating wheel.** When the wheel, at the point of operation, is moving away from your body, the possible kickback may propel the spinning wheel and the power tool directly at you.
- c) **When wheel is binding or when interrupting a cut for any reason, switch off the power tool and hold the power tool motionless until the wheel comes to a complete stop.** Never attempt to remove the cut-off wheel from the cut while the wheel is in motion otherwise kickback may occur. Investigate and take corrective action to eliminate the cause of wheel binding.
- d) **Do not restart the cutting operation in the workpiece.** Let the wheel reach full speed and carefully re-enter the cut. The wheel may bind, walk up or kickback if the power tool is restarted in the workpiece.
- e) **Support panels or any oversized workpiece to minimize the risk of wheel pinching and kickback.** Large workpieces tend to sag under their own weight. Supports must be placed under the workpiece near the line of cut and near the edge of the workpiece on both sides of the wheel.
- f) **Use extra caution when making a "pocket cut" into existing walls or other blind areas.** The protruding wheel may cut gas or water pipes, electrical wiring or objects that can cause kickback.

Electrical safety

When using electric machines always observe the safety regulations applicable in your country to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Read the following safety instructions and also the enclosed safety instructions.



Always check that the voltage of the power supply corresponds to the voltage on the rating plate label.



Class II machine - Double insulation - You don't need any earthed plug.

If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

Acoustic power (L_{WA})	107 + 3 dB(A)
-----------------------------	---------------

Vibration "Surface grinding"	9.81 + 1.5 m/s ²
a_{HAG}	

Vibration level

The vibration emission level stated in this instruction manual has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745; it may be used to compare one tool with another and as a preliminary assessment of exposure to vibration when using the tool for the applications mentioned

- using the tool for different applications, or with different or poorly maintained accessories, may significantly increase the exposure level
- the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job, may significantly reduce the exposure level

2. MACHINE INFORMATION

Intended use

Your angle grinder has been designed for grinding masonry and steel materials without the use of water. For cutting, a special protection guard must be used (not included) Fig. D2.

Technical specifications

	AGM1116P	AGM1118P
Mains voltage	220-240 V~	
Mains frequency	50/60 Hz	
Power input	2300W	
Rated speed	8.500 /min	6.500 /min
Wheel disc for grinding		
Diameter	180 mm	230 mm
Bore		22.2 mm
Thickness		6 mm
Wheel disc for cutting		
Diameter	180 mm	230 mm
Bore		22.2 mm
Thickness		3 mm
Spindle thread		M14
Weight	6.0 kg	6.1 kg
Sound pressure (L_{PA})		96 + 3 dB(A)

Protect yourself against the effects of vibration by maintaining the tool and its accessories, keeping your hands warm, and organizing your work patterns.

Description

The numbers in the text refer to the diagrams on pages 2-4

Fig. A

1. Spindle lock button
2. Allen screw
3. Protection guard (Fig. D1+D2)
4. Carbon brush cover
5. On/Off switch
6. Side handle connection point
7. Side handle
8. Allen key
9. Rear handle
10. Handle release knob

Fig. B

11. Spindle
12. Mounting flange
13. Wheel disc (not included)
14. Clamping nut
15. Spanner

Fig. C1 & D1

Protection guard for grinding

Fig. C2 & D2

Protection guard for cutting (not included)

Fig. G

- 16. Screw
- 17. Spring
- 18. Carbon brush
- 19. Brush wire

Assembly

Before assembly, always switch off the machine and remove the mains plug from the mains.

Assembling the protection guard (Fig. C and D)

- Place the machine on a table with the spindle (11) facing upwards.
- Place the protection guard (3) over the machine head as shown in Figure C making sure the ridges on the protection guard fall into the notches of the machine head.
- Turn the protection guard counter clockwise as shown in Figure D
- Fix the the allen screw (2) on the guard (3) with the allen key (8)
- You can adjust the position of the protection guard by releasing the allen screw (2), adjust the guard to the desired position and fixing the allen screw again.



Never attempt to remove the guard.

Mounting and removing the disc (Fig. B)

- Always use suitable wheel disc for this machine with diameter AGM1116P Ø 180mm / AGM1118P Ø 230mm and a bore from 22.2 mm the thickness of the wheel disc should be 6 mm for wheel disc for grinding and 3 mm for wheel disc for cutting, the mounting wheel disc may not touch the safety guard.

Mounting

- Place the machine on a tablewith the protection guard (3) facing upwards.
- Mount the flange (12) onto the spindle (11).
- Place the wheel disc (13) onto the spindle (11).
- Keep the spindle lock button (1) pressed and firmly tighten the clamping nut (14) onto the spindle (11) by using the spanner (15).

Removing

- Place the machine on a tablewith the protection guard (3) facing upwards.
- Keep the spindle lock button (1) pressed and loosen the clamping nut (14) using the spanner (15).
- Remove the wheel disc (13) from the spindle (11).
- Keep the spindle lock button(1) pressed and firmly tighten the clamping nut (14) using the spanner (15).

Mounting the side handle (Fig. A and B)

- The side handle (7) can be screwed into one of the three side handle connection point (6).

3. OPERATING

Make sure that the work piece is properly supported or fixed and keep the supply cord routing away from the work area.

Rear handle

Before rotating the handle, always switch off the machine and remove the mains plug from the mains.

1. To unlock the handle (9), push and hold the handle release knob (10).
2. Rotate the handle (9) into one of the 5 available positions and release the handle release knob (10).



Before switching the tool on, ensure the handle release knob (10) clicks and locks into place when changing handle position.

Switching on and off (Fig. A)

- To switch the machine on, push the switch forward and press the On/off switch (5).
- To switch the machine off, release the On/off switch (5).

Hold the machine away from the work piece when turning it on and off because the wheel disc could damage the work piece.

- Clamp the work piece firmly or use another method to ensure that it cannot move while working.
- Check the discs regularly. Worn wheel discs have a negative effect on the machine's

efficiency. Change to a new wheel disc in good time.

- Always first turn the machine off after use before removing the plug from the socket.

Deburring (Fig. E)

An angle of inclination of 30° to 40° will give the best results when deburring. Move the machine back and forth using light pressure. This will prevent the work piece from discolouring or becoming too hot and will avoid making grooves.



Never use abrasive cutting discs for deburring work!

Cutting (Fig. F)

For cutting, a special closed protection guard (Fig. D2) must be used (not included).

Maintain firm contact with the work piece to prevent vibration and do not tilt or apply pressure and when cutting. Use moderate pressure when working, appropriate to the material that is being worked on. Do not slow down wheel discs by applying sideways counter pressure. The direction in which you want to cut is important. The machine must always work against the direction of the cut; so never move the machine in the other direction! There is the risk that the machine will catch in the cut causing kickback and that you will lose control.

Hints for optimum use

- Clamp the work piece. Use a clamping device for small work pieces.
- Hold the machine with both hands.
- Switch on the machine.
- Wait until the machine has reached full speed.
- Place the wheel disc on the work piece.
- Slowly move the machine along the work piece, firmly pressing the wheel disc against the work piece.
- Do not apply too much pressure on the machine. Let the machine do the work.
- Switch off the machine and wait for the machine to come to a complete standstill before putting the machine down.

4. MAINTENANCE



Before cleaning and maintenance, always switch off the machine and remove the mains plug from the mains.

Clean the machine casings regularly with a soft cloth, preferably after each use. Make sure that the ventilation openings are free of dust and dirt. Remove very persistent dirt using a soft cloth moistened with soapsuds. Do not use any solvents such as gasoline, alcohol, ammonia, etc. Chemicals such as these will damage the synthetic components.

Replace power cords

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Mains plug replacement (UK only)

If the moulded 3-pin plug attached to the unit is damaged and needs replacing, it is important that it is correctly destroyed and replaced by an approved BS 1363/13A fused plug and that the following wiring instructions are followed. The wires in the mains cable are coloured in accordance with the following code:

- blue neutral
- brown live

As the colours of the wires in the mains cable of the unit may not correspond to the coloured markings identifying the terminals in the plug, proceed as follows:

- The wire which is coloured blue must be connected to the terminal which is marked with the letter N or coloured black.
- The wire which is coloured brown must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured red.

Checking and replacing the carbon brushes (Fig. A & G)

If the carbon brushes are worn, the carbon brushes must be replaced by the customer service department of the manufacturer or a similarly qualified person.



Only use the correct original type of carbon brushes.

- Remove the carbon brush covers (4) by untightening the screw, open the cover by lifting it out of the machine.
- Release the spring (17) from the carbon brush and hold the spring (17) by a screwdriver. Remove the carbon brush (18) from its holder (keep the copper wire (19) attached to the machine).
- While holding the spring (17), place the new carbon brush inside the holder.
- Release the spring (17) back into place making sure it holds the brush (as shown in Fig. G).
- Disconnect the copper wire (19) of the old carbon brush and connect the new one. Make sure the wire does not get jammed.
- Place the cover (4) back into place, make sure no wiring gets jammed and tighten the screw.
- Always make sure to replace both carbon brushes at the same time.
- After mounting the new carbon brushes, let the machine run at no load for 15 minutes.

WARRANTY

The warranty conditions can be found on the separately enclosed warranty card.

ENVIRONMENT



Faulty and/or discarded electrical or electronic apparatus have to be collected at the appropriate recycling locations.

Only for EC countries

Do not dispose of power tools into domestic waste. According to the European Guideline 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly way.

The product and the user manual are subject to change. Specifications can be changed without further notice.

Winkelschleifer

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Vielen Dank für den Erwerb dieses Ferm Produkts. Sie haben sich für ein ausgezeichnetes Produkt von einem der führenden Hersteller Europas entschieden. Alle von Ferm gelieferten Produkte werden gemäß den höchsten Standards für Leistungsverhalten und Sicherheit gefertigt. Zu unserer Firmenphilosophie gehört es außerdem, Ihnen einen ausgezeichneten Kundendienst anzubieten, gedeckt von unserer umfassenden Garantie. Wir wünschen Ihnen viele Jahre Freude an diesem Produkt.

1. SICHERHEITSANWEISUNGEN



Lesen Sie die beiliegenden Sicherheitsanweisungen, die zusätzlichen Sicherheitsanweisungen sowie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei Nichtbeachten der Sicherheitsanweisungen und der Bedienungsanleitung kann es zu einem Stromschlag, einem Brand und/oder schweren Verletzungen kommen. Bewahren Sie die Sicherheitsanweisungen und die Bedienungsanleitung zur künftigen Bezugnahme sicher auf.

Folgende Symbole werden im Benutzerhandbuch oder auf dem Produkt verwendet:



Benutzerhandbuch/Bedienungsanleitung lesen.



Lebens- und Verletzungsgefahr und Gefahr von Beschädigungen am Werkzeug/Gerät bei Nichteinhaltung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.



Gefahr eines Stromschlags.



Ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose, falls das Netzkabel beschädigt wird, sowie bei der Reinigung und Wartung.



Gefahr von herumfliegenden Gegenständen. Unbeteiligte vom Arbeitsbereich fernhalten.



Immer Augenschutz tragen!



Gehörschutz tragen.



Schutzhandschuhe tragen.



Nicht auf den Spindelarretierungsknopf drücken, während der Motor läuft.



Brandgefahr.



Produkt vorschriftsmäßig entsorgen, nicht über den Hausmüll



Das Produkt entspricht den geltenden Sicherheitsnormen der europäischen Richtlinien.

Gemeinsame Sicherheitshinweise für das Schleifen und abrasive Trennen:

- Dieses Elektrowerkzeug ist als Schleifwerkzeug vorgesehen. Lesen Sie alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Abbildungen und technischen Daten, die mit diesem Elektrowerkzeug geliefert werden. Das Nichtbeachten einer der im Folgenden aufgeführten Sicherheitsanweisungen kann zu Stromschlag, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.
- Die Durchführung von Arbeiten wie Schmirlgeln, Drahtbürsten oder Polieren mit diesem Elektrowerkzeug wird nicht empfohlen.** Arbeiten, für die das Elektrowerkzeug nicht konzipiert ist, können unter Umständen zu Gefahrensituationen und Verletzungen führen.
- Verwenden Sie kein Zubehör, das nicht speziell vom Hersteller entwickelt und empfohlen wurde.** Auch wenn ein Zubehörteil auf das Elektrowerkzeug passt, gewährleistet dies keinen sicheren Betrieb.
- Die Nenndrehzahl des Zubehörteils muss mindestens der auf dem Elektrowerkzeug angegebenen Maximaldrehzahl entsprechen. Zubehörteile, die mit mehr als Ihrer Nenndrehzahl laufen, können brechen und zerspringen.
- Der Außendurchmesser und die Dicke Ihres Zubehörteils müssen innerhalb der Nennwerte Ihres Elektrowerkzeugs liegen.** Nicht passende Zubehörteile können nicht ordnungsgemäß gesichert oder kontrolliert werden.
- Einsatzwerkzeuge mit Gewindeeinsatz müssen genau auf das Gewinde der Schleifspindel passen.** Bei Einsatzwerkzeugen, die mittels Flansch montiert werden, muss der Lochdurchmesser des Einsatzwerkzeuges zum Aufnahmedurchmesser des Flansches passen. Einsatzwerkzeuge, die nicht genau am Elektrowerkzeug befestigt werden, drehen sich ungleichmäßig, vibrieren sehr stark und können zum Verlust der Kontrolle führen.
- Verwenden Sie keine beschädigten Zubehörteile.** Prüfen Sie vor jeder Verwendung das Zubehör wie Schleifscheiben auf Abspalterungen und Risse, die Stützteller auf Risse, Sprünge oder übermäßigen Verschleiß und die Drahtbürsten auf lose oder rissige Drähte. Wenn das Elektrowerkzeug oder Zubehör fallen gelassen wird, ist es auf Schäden zu prüfen oder ein unbeschädigtes Zubehörteil zu installieren. Halten Sie sich und Unbeteiligte nach der Überprüfung und Montage eines Zubehörteils von der Rotationsebene des Zubehörs fern und lassen Sie das Elektrowerkzeug eine Minute lang bei maximaler Leerlaufdrehzahl laufen. Während dieses Prüfzeitraums brechen beschädigte Zubehörteile in der Regel auseinander.
- Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Verwenden Sie je nach Anwendung einen Gesichtsschutz, eine Schutzbrille oder eine Sicherheitsbrille. Tragen Sie nach Bedarf eine Staubmaske, Gehörschutz, Handschuhe und eine Werkstattsschürze zum Schutz vor kleinen Abrieb- oder Werkstückteilen. Der Augenschutz muss die bei verschiedenen Arbeiten entstehenden fliegenden Trümmerenteile abhalten können. Die Staubmaske oder das Atemschutzgerät muss bei der Arbeit entstehende Partikel filtern

können. Lang anhaltende Lärmbelastung kann zu Hörverlust führen.

- i) **Halten Sie Unbeteiligte in sicherem Abstand zum Arbeitsbereich. Personen, die den Arbeitsbereich betreten, müssen persönliche Schutzkleidung tragen.**
Werkstückteile oder Teile von beschädigtem Zubehör können sich unter Umständen lösen und auch außerhalb des unmittelbaren Betriebsbereichs zu Verletzungen führen.
- j) **Halten Sie das Elektrowerkzeug ausschließlich an den isolierten Griffflächen, wenn Sie Arbeiten durchführen, bei denen das Schneidwerkzeug in Kontakt mit verborgenen Elektroleitungen oder dem eigenen Netzkabel kommen kann.**
Bei Kontakt des Schneidwerkzeugs mit einem stromführenden Kabel wird der Strom an die Metallteile des Elektrowerkzeugs und dadurch an den Bediener weitergeleitet, und der Bediener erleidet einen Stromschlag.
- k) **Halten Sie das Kabel von drehenden Zubehörteilen fern.** Wenn Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren, kann das Netzkabel zerschnitten werden oder sich verheddern, und Ihre Hand oder Ihr Arm können in drehende Zubehörteile gezogen werden.
- l) **Legen Sie das Elektrowerkzeug niemals ab, bevor das Zubehör vollständig zum Stillstand gekommen ist.** Die drehenden Zubehörteile können auf der Oberfläche festhängen und das Elektrowerkzeug aus Ihrer Hand reißen.
- m) **Verwenden Sie das Gerät nicht, während Sie es an Ihrer Seite tragen.** Durch unbeabsichtigten Kontakt mit drehenden Zubehörteilen könnten Ihre Kleidung eingeklemmt und das Zubehör zu Ihrem Körper hin gezogen werden.
- n) **Reinigen Sie die Lüftungsschlitz des Elektrowerkzeugs regelmäßig.** Der Lüfter des Motors zieht Staub ins Gehäuse hinein, und die übermäßige Ansammlung von Metallstaub kann zu elektrischen Gefahren führen.
- o) **Arbeiten Sie mit dem Werkzeug nicht in der Nähe von entzündlichen Stoffen.** Diese Stoffe könnten sich durch Funkenbildung entzünden.
- p) **Verwenden Sie kein Zubehör, bei dem flüssige Kühlmittel erforderlich sind.** Die Verwendung von Wasser oder anderen flüssigen Kühlmitteln kann zu Stromschlägen führen.

Warnungen in Verbindung mit Rückschlag

Ein Rückschlag ist eine plötzliche Reaktion darauf, wenn eine drehende Scheibe, ein Stützteller, eine Bürste oder ein anderes Zubehörteil eingeklemmt wird oder sich verheddet. Das Einklemmen oder Verheddern führt zu einem plötzlichen Anhalten des drehenden Zubehörs, was wiederum dazu führt, dass das Elektrowerkzeug sich unkontrolliert entgegen der Drehrichtung zum Zeitpunkt des Festklemmens bewegt.

Wenn beispielsweise eine Schleifscheibe im Werkstück eingeklemmt wird oder sich verheddet, kann sich die Kante der Scheibe, die in die eingeklemmte Stelle eindringt, in die Oberfläche des Materials graben, wodurch die Schleifscheibe aus dem Schnitt „herausklettert“. Die Scheibe kann dann entweder auf den Bediener zu oder von diesem weg schnellen, je nach Drehrichtung der Scheibe zum Zeitpunkt des Festklemmens. Auch ein Brechen der Schleifscheibe ist unter diesen Umständen möglich. Ein Rückschlag ist das Ergebnis einer unsachgemäßen Bedienung des Elektrowerkzeugs und/oder von nicht ordnungsgemäßen Bedienungsabläufen oder -bedingungen und lässt sich durch Ergreifen der richtigen Vorsichtsmaßnahmen wie im Folgenden angegeben vermeiden.

- a) **Halten Sie das Elektrowerkzeug gut fest und halten Sie Ihren Körper und Arm so, dass Sie Rückschlagkräften widerstehen können.** Verwenden Sie immer einen Zusatzhandgriff, falls vorhanden, um bei einem Rückschlag oder bei einem Gegendrehmoment während des Startens maximale Kontrolle über das Elektrowerkzeug zu behalten. Mit den richtigen Vorsichtsmaßnahmen kann der Bediener auch bei einem Rückschlag oder bei einem Gegendrehmoment während des Startens die Kontrolle über das Gerät behalten.
- b) **Halten Sie unbedingt Ihre Hände von den drehenden Zubehörteilen fern.** Gefahr eines Rückschlags über Ihre Hand.
- c) **Halten Sie Ihren Körper aus dem Bereich fern, in den sich das Elektrowerkzeug bei einem Rückschlag bewegt.** Bei einem Rückschlag wird das Elektrowerkzeug

in die entgegengesetzte Richtung zur Scheibenbewegung zum Schleifzeitpunkt getrieben.

- d) **Gehen Sie bei der Bearbeitung von Ecken, scharfen Kanten usw. mit besonderer Vorsicht vor. Vermeiden Sie Sprünge und das Einklemmen des Zubehörs.** Bei Ecken, scharfen Kanten oder Sprüngen kann das drehende Zubehör leicht fest klemmen, was zu einem Verlust der Kontrolle oder einem Rückschlag führen kann.
- e) **Verwenden Sie keine Holzklingen für Sägeketten oder Sägeblätter.** Solche Klingen führen zu häufigen Rückschlägen und Verlusten der Kontrolle über das Elektrowerkzeug.

Besondere Sicherheitshinweise für das Schleifen und abrasive Trennen:

- a) **Verwenden Sie nur die für Ihr Elektrowerkzeug empfohlenen Schleifscheiben sowie die für die ausgewählten Schleifscheiben speziell konzipierten Schutzvorrichtungen.** Scheiben, für die das Elektrowerkzeug nicht vorgesehen ist, können nicht ordnungsgemäß gesichert werden und sind daher unsicher.
- b) **Gekröpfte Schleifscheiben müssen so montiert werden, dass ihre Schleiffläche nicht über der Ebene des Schutzaubendrandes hervorsteht.** Eine unsachgemäß montierte Schleifscheibe, die über die Ebene des Schutzaubendrandes hinausragt, kann nicht ausreichend abgeschirmt werden.
- c) **Die Schutzvorrichtung muss sicher am Elektrowerkzeug befestigt und für maximale Sicherheit so positioniert werden, dass nur der geringste Teil der Scheibe dem Bediener zugänglich ist.** Die Schutzvorrichtung dient zum Schutz des Bedieners vor abgebrochenen Scheibenstücken, vor unbeabsichtigtem Kontakt mit der Scheibe und vor Funken, die zu einem Entzünden der Kleidung führen könnten.
- d) **Die Schleifscheiben dürfen nur für die empfohlenen Anwendungszwecke verwendet werden.** Beispiel: Führen Sie keine Schleifarbeiten mit der Seite einer Trennscheibe durch. Abrasive Trennscheiben sind für das Umfangsschleifen vorgesehen

und können durch aufgebrachte Seitenkräfte brechen.

- e) **Verwenden Sie immer unbeschädigte Scheibenflansche in der richtigen Größe und Form für die gewählte Scheibe.** Scheibenflansche in der richtigen Größe stützen die Scheibe und verringern so die Bruchgefahr. Flansche für Trennscheiben können sich von Flanschen für Schleifscheiben unterscheiden.
- f) **Verwenden Sie keine abgenutzten Scheiben aus größeren Elektrowerkzeugen.** Für größere Elektrowerkzeuge konstruierte Scheiben sind nicht für die höheren Drehzahlen eines kleineren Werkzeugs geeignet und können zerspringen.

Zusätzliche besondere Sicherheits-hinweise für das abrasive Trennen:

-  *Trennarbeiten dürfen nur mit einer besonderen Schutzvorrichtung durchgeführt werden (nicht inbegriffen), Abb. C2 - D2*
- a) **Blockieren Sie die Trennscheibe nicht und üben Sie keinen übermäßigen Druck aus.** Versuchen Sie nicht, eine übermäßige Schnitttiefe zu erreichen. Eine Überlastung der Scheiben führt zu einer höheren Last und einer höheren Anfälligkeit für das Verdrehen und Festsetzen der Scheibe im Schnitt sowie zur Gefahr eines Rückschlags oder Bruchgefahr.
 - b) **Bringen Sie Ihren Körper nicht hinter oder neben die drehende Scheibe.** Wenn die Scheibe sich während des Arbeitens von Ihrem Körper entfernt, kann ein möglicher Rückschlag die drehende Scheibe und das Elektrowerkzeug direkt in Ihre Richtung treiben.
 - c) **Wenn die Scheibe festsitzt oder das Trennen aus einem beliebigen Grund unterbrochen werden muss, schalten Sie das Elektrowerkzeug aus und halten Sie es bewegungslos, bis die Scheibe vollständig zum Stillstand gekommen ist.** Versuchen Sie niemals, die Trennscheibe aus dem Werkstück zu entfernen, während sie noch in Bewegung ist. Dies könnte zu einem Rückschlag führen. Untersuchen Sie

die Ursache des Festsitzens und treffen Sie entsprechende Gegenmaßnahmen.

- d) Nehmen Sie den Schneidvorgang außerhalb des Werkstücks wieder auf. Lassen Sie die Scheibe erst die volle Drehzahl erreichen und schneiden Sie dann vorsichtig weiter. Die Scheibe kann festsitzen, hinaufsteigen oder einen Rückschlag verursachen, wenn der Schneidvorgang im Werkstück wieder aufgenommen wird.
- e) Stützen Sie Platten oder übergroße Werkstücke ab, um die Gefahr eines Festklemmens der Scheibe oder eines Rückschlags zu verringern. Große Werkstücke sacken häufig durch ihr Eigengewicht ein. Die Stützen müssen auf beiden Seiten der Scheibe in der Nähe der Schnittlinie und in der Nähe der Kante unter dem Werkstück platziert werden.
- f) Seien Sie bei kleinformativen Schnitten in bestehenden Wänden oder anderen Blindflächen besonders vorsichtig. Die herausragende Scheibe kann Gas- oder Wasserleitungen, elektrische Kabel oder Gegenstände anschneiden, die zu einem Rückschlag führen können.

Sicherheit bei Elektrizität

Beachten Sie bei der Arbeit mit elektrischen Werkzeugen/Geräten stets die in Ihrem Land geltenden Sicherheitsvorschriften, um Personenschäden, Stromschläge und Brände zu vermeiden. Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sowie die beiliegenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.



Stellen Sie immer sicher, dass die Spannung der Stromversorgung der Nennspannung auf dem Typenschild des Werkzeugs/Geräts entspricht.



Werkzeug/Gerät der Schutzklasse II - schutzisoliert - kein Schutzkontaktanschluss erforderlich

Wenn sich Arbeiten mit einem Elektrowerkzeug in feuchten Umgebungen nicht vermeiden lassen, verwenden Sie eine Stromversorgung mit einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD). Durch die Verwendung einer RCD wird die Gefahr eines elektrischen Schlags verringert.

2. ANGABEN ZUM WERKZEUG

Verwendungszweck

Ihr Winkelschleifer wurde zum Schleifen von Mauerwerk und Stahl ohne Verwendung von Wasser konstruiert. Zum Trennen muss eine besondere Schutzvorrichtung verwendet werden (nicht inbegriffen). Abb. D2.

Technische Daten

	AGM1116P	AGM1118P
Netzspannung	220-240 V~	
Netzfrequenz	50/60 Hz	
Leistungsaufnahme	2300W	
Nenndrehzahl	8.500 /min	6.500 /min
Radschleifscheibe		
Durchmesser	180 mm	230 mm
Bohrung	22.2 mm	
Dicke	6 mm	
Radtrennscheibe		
Durchmesser	180 mm	230 mm
Bohrung	22.2 mm	
Dicke	3 mm	
Spindelgewinde	M14	
Gewicht	6.0 kg	6.1 kg
Schalldruck (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Schallleistung (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Vibrationen „Flachsleifen“ $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²	

Vibrationsintensität

Die in dieser Bedienungsanleitung angegebene Vibrationsemissionsstufe wurde mit einem standardisierten Test gemäß EN 60745 gemessen; sie kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen und die Vibrationsbelastung bei Verwendung des Werkzeugs für die angegebenen Anwendungszwecke vorläufig zu beurteilen.

- Die Verwendung des Werkzeugs für andere Anwendungen oder mit anderem oder schlecht gewartetem Zubehör kann die Belastung erheblich erhöhen.

- Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es läuft, aber nicht eingesetzt wird, können die Belastung erheblich verringern.

Schützen Sie sich vor den Auswirkungen der Vibration durch Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs, halten Sie Ihre Hände warm, und organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf.

Beschreibung

Die Ziffern im nachstehenden Text verweisen auf die Abbildungen auf Seite 2-4.

Abb. A

1. Spindelarretierungsknopf
2. Inbusschraube
3. Schutzvorrichtung (Abb. D1+D2)
4. Kohlebürstenabdeckung
5. Ein-/Ausschalter
6. Seitengriff-Verbindungspunkt
7. Seitengriff
8. Inbusschlüssel
9. Hinterer Griff
10. Grifflösekopf

Abb. B

11. Spindel
12. Montageflansch
13. Radschleifscheibe (nicht inbegriffen)
14. Spannmutter
15. Schraubenschlüssel

Abb. C1 & D1

Schutzvorrichtung für das Schleifen

Abb. C2 & D2

Schutzvorrichtung für das Trennen (nicht inbegriffen)

Abb. G

16. Schraube
17. Feder
18. Kohlebürste
19. Bürstendraht

Montage

 *Schalten Sie das Gerät vor der Montage aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.*

Montage der Schutzvorrichtung (Abb. C und D)

- Legen Sie das Gerät mit der Spindel (11) nach oben weisend auf einen Tisch.
- Positionieren Sie die Schutzvorrichtung (3) wie in Abbildung C dargestellt über den oberen Teil des Geräts. Stellen Sie dabei sicher, dass die Rillen der Schutzvorrichtung in die Einkerbungen des Geräts passen.
- Drehen Sie die Schutzvorrichtung wie in Abbildung D dargestellt gegen den Uhrzeigersinn
- Sichern Sie die Schutzvorrichtung (3), indem Sie die Inbusschraube (2) mit dem Inbusschlüssel (8) anziehen.
- Sie können die Position der Schutzvorrichtung (3) anpassen durch Lösen des Inbusschraubes (2), Einstellen der Schutzvorrichtung auf die gewünschte Position und anziehen des Inbusschraubes (2).



Verwenden Sie das Gerät niemals ohne Schutzvorrichtung.

Anbringen und Entfernen der Schleifscheibe (Abb. B)

- Verwenden Sie stets die passenden Scheiben für dieses Gerät mit einem Durchmesser von AGM1116P Ø180mm / AGM1118P Ø230mm sowie einer Bohrung von 22,2 mm. Die Scheibendicke sollte bei einer Schleifscheibe 6 mm betragen und bei einer Trennscheibe 3 mm. Nach dem Einbau darf die Scheibe nicht die Schutzvorrichtung berühren.

Einbau

- Legen Sie das Gerät mit der Schutzvorrichtung (3) nach oben weisend auf einen Tisch.
- Bringen Sie den Flansch (12) auf der Spindel (11) an.
- Platzieren Sie die Radschleifscheibe (13) auf der Spindel (11).
- Halten Sie den Spindelarretierungsknopf (1) gedrückt, und ziehen Sie die Spannmutter (14) mit dem Schraubenschlüssel (15) fest auf der Spindel (11) an.

Ausbau

- Legen Sie das Gerät mit der Schutzvorrichtung (3) nach oben weisend auf einen Tisch.
- Halten Sie den Spindelarretierungsknopf (1) gedrückt, und lösen Sie die Spannmutter (14)

mit dem Schraubenschlüssel (15).

- Entfernen Sie die Radschleifscheibe (13) von der Spindel (11).
- Halten Sie den Spindelarretierungsknopf (1) gedrückt und ziehen Sie die Spannmutter (14) mit dem Schraubenschlüssel (15) fest.

Einbau des Seitengriffs (Abb. A und B)

- Der Seitengriff (7) kann in einen der drei Seitengriff-Verbindungspunkte (6) eingeschraubt werden.

3. BETRIEB

 *Beachten Sie, dass das Werkstück gut gesichert oder befestigt ist und halten Sie den Netzkabel fern vom Arbeitsplatz.*

Hinterer Griff

 *Schalten Sie die Maschine vor dem Drehen des Griffes immer aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.*

1. Halten Sie zum Entriegeln des Griffes (9) den Grifflösekopf (10) eingedrückt.
2. Drehen Sie den Griff (9) in eine der 5 verfügbaren Stellungen und lassen Sie den Grifflösekopf (10) los.

 *Achten Sie vor dem Einschalten des Werkzeugs darauf, dass der Grifflösekopf (10) hörbar einrastet, wenn Sie seine Position ändern.*

Ein- und Ausschalten (Abb. A)

- Zum Einschalten des Geräts drücken Sie auf den Ein-/Aus-Schalter (5).
- Lassen Sie zum Ausschalten des Geräts den Ein-/Ausschalter (5) los.

Halten Sie das Gerät beim Ein- und Ausschalten vom Werkstück fern, da die Radschleifscheibe andernfalls das Werkstück beschädigen könnte.

- Spannen Sie das Werkstück ein, oder sichern Sie es bei der Arbeit anderweitig.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Scheiben. Abgenutzte Schleifscheiben können die Leistung des Geräts beeinträchtigen. Tauschen Sie die Schleifscheiben rechtzeitig gegen neue aus.
- Schalten Sie das Gerät nach der Verwendung immer zuerst aus, bevor Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

Entgraten (Abb. E)

Beim Entgraten lassen sich mit einem Neigungswinkel von 30° bis 40° die besten Ergebnisse erzielen. Bewegen Sie das Gerät unter leichtem Druck vor und zurück. Dies verhindert ein Verfärben oder Überhitzen des Werkstücks sowie die Bildung von Riefen.



Verwenden Sie zum Entgraten niemals abrasive Schleifscheiben!

Trennen (Abb. F)

Zum Trennen muss eine besondere, geschlossene Schutzvorrichtung (Abb. D2) verwendet werden (nicht inbegriffen).

Halten Sie festen Kontakt zum Werkstück, um Vibratoren zu vermeiden, neigen Sie das Gerät beim Trennen nicht, und üben Sie keinen übermäßigen Druck aus. Üben Sie beim Arbeiten nur mäßigen Druck aus, der dem bearbeiteten Werkstoff angemessen ist. Verlangsamten Sie die Schleifscheiben nicht durch Gegendruck von der Seite. Die Richtung, in der Sie schneiden möchten, ist wichtig. Das Gerät muss immer entgegen der Schnittrichtung arbeiten. Bewegen Sie also niemals das Gerät in die andere Richtung! Es besteht die Gefahr, dass das Gerät beim Trennen festklemmt, was einen Rückschlag verursacht, sodass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Ratschläge für optimale Arbeitsergebnisse

- Spannen Sie das Werkstück ein. Verwenden Sie für kleine Werkstücke eine Spannvorrichtung.
- Halten Sie das Gerät mit beiden Händen fest.
- Schalten Sie das Gerät ein.
- Warten Sie, bis das Gerät seine Höchstdrehzahl erreicht hat.
- Setzen Sie die Schleifscheibe auf das Werkstück.
- Bewegen Sie das Gerät langsam am Werkstück entlang, wobei Sie die Schleifscheibe fest gegen das Werkstück drücken.
- Üben Sie nicht zu viel Druck auf das Gerät aus. Lassen Sie das Gerät die Arbeit verrichten.
- Schalten Sie das Gerät aus, und warten Sie vor dem Ablegen, bis es vollkommen zum Stillstand gekommen ist.

4. WARTUNG



Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung und Wartung immer aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Reinigen Sie das Werkzeuggehäuse regelmäßig mit einem weichen Lappen, vorzugsweise nach jeder Verwendung. Stellen Sie sicher, dass die Lüftungsöffnungen frei von Staub und Schmutz sind. Entfernen Sie anhaftenden Schmutz mit einem weichen Lappen, der leicht mit Seifenwasser befeuchtet wurde. Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol, Ammoniak usw., da Chemikalien dieser Art die Kunststoffteile beschädigen.

Austausch der Netzkabel

Beschädigte Netzkabel müssen durch den Hersteller, dessen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Fachleute ausgetauscht werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.

Austausch des Netzsteckers (nur Großbritannien)

Wenn der angespritzte 3-polige Stecker des Geräts beschädigt ist und ausgetauscht werden muss, ist es wichtig, dass er korrekt zerlegt und durch einen zugelassenen gesicherten Stecker des Typs BS 1363/7A ausgetauscht wird, wobei die folgenden Verkabelungsanweisungen einzuhalten sind. Die Adern des Netzkabels weisen die folgende Farbcodierung auf:

- Blau neutral
- Braun spannungsführend

Da die Farben der Adern im Netzkabel des Geräts unter Umständen nicht den Farbmarkierungen der Klemmen des Steckers entsprechen, gehen Sie wie folgt vor:

Die blaue Ader muss mit der Klemme verbunden werden, die mit dem Buchstaben N gekennzeichnet oder schwarz ist.

Die braune Ader muss mit der Klemme verbunden werden, die mit dem Buchstaben L gekennzeichnet oder rot ist.

Überprüfen und Erneuern der Kohlebürsten (Abb. A und G)

Abgenutzte Kohlebürsten müssen von der Kundendienstabteilung des Herstellers oder einer

entsprechend qualifizierten Person ausgetauscht werden.



Verwenden Sie nur Original-Kohlebürsten des richtigen Typs.

- Lösen Sie zum Entfernen der Kohlebürstenabdeckungen (4) die Schraube und öffnen Sie die Abdeckung durch Abheben vom Gerät.
- Lösen Sie die Feder (17) von der Kohlebürste, und halten Sie die Feder (17) mit einem Schraubendreher. Entfernen Sie die Kohlebürste (18) aus der Halterung (lassen Sie den Kupferdraht (19) am Gerät).
- Halten Sie die Feder (17), während Sie eine neue Kohlebürste in den Halter einlegen.
- Lassen Sie die Feder (17) wieder los, und stellen Sie sicher, dass diese die Bürste hält (wie in Abb. G dargestellt).
- Lösen Sie die Schraube (16) zum Lösen des Kupferdrahts (19) der alten Bürste. Ziehen Sie die Schraube (16) wieder fest, und stellen Sie dabei sicher, dass der Kupferdraht (19) der neuen Kohlebürste dazwischen klemmt.
- Bringen Sie die Abdeckung (4) wieder an, und stellen Sie sicher, dass keine Kabel eingeklemmt werden. Ziehen Sie dann die Schraube fest.
- Stellen Sie stets sicher, dass beide Kohlebürsten zur gleichen Zeit ausgetauscht werden.
- Lassen Sie das Gerät nach dem Einbau der neuen Kohlebürsten 15 Minuten im Leerlauf laufen.

GARANTIE

Die Garantiebedingungen sind der separat beiliegenden Garantiekarte zu entnehmen.

UMWELTSCHUTZ



Schadhafte und/oder zu entsorgende elektrische oder elektronische Werkzeuge und Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.

Nur für EG-Länder

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nicht über den Hausmüll. Entsprechend der EU-Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Artgeräte sowie der Umsetzung in nationales Recht müssen Elektrowerkzeuge, die nicht mehr im Gebrauch sind, getrennt gesammelt und umweltschonend entsorgt werden.

Am Produkt und am Benutzerhandbuch können Änderungen vorgenommen werden. Die technischen Daten können sich ohne Vorankündigung ändern.

Haakse slijper

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Dank u voor het aanschaffen van dit Ferm product. Hierdoor bent u nu in het bezit van een uitstekend product, geleverd door een van de toonaangevende leveranciers van Europa. Alle door Ferm aan u geleverde producten zijn vervaardigd conform de hoogste prestatie- en veiligheidsnormen. Deel van onze filosofie is de uitstekende klantenservice die wordt ondersteund door onze uitgebreide garantie. Wij hopen dat u dit product vele jaren met plezier zult gebruiken.

1. VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Lees de bijgesloten veiligheids-

waarschuwingen, de aanvullende veiligheidswaarschuwingen en de

instructies. Het niet opvolgen van de veiligheidswaarschuwingen kan elektrische schokken, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben. **Bewaar de veiligheidswaarschuwingen en instructies als naslagwerk voor later.**

De volgende symbolen worden gebruikt in de gebruikershandleiding of op het product:



Lees de gebruikershandleiding.



Gevaar voor lichamelijk letsel, overlijden of schade aan de machine wanneer de instructies in deze handleiding niet worden opgevolgd.



Gevaar voor elektrische schokken



Verwijder onmiddellijk de netstekker uit het stopcontact indien het netsnoer beschadigd raakt en tijdens reiniging en onderhoud.



Gevaar voor rondvliegende voorwerpen. Houd omstanders uit de buurt van het werkgebied.



Draag altijd een veiligheidsbril!



Draag gehoorbescherming.



Draag veiligheidshandschoenen.



Druk de asvergrendelingsknop niet in terwijl de motor draait.



Brandgevaar.



Werp het product niet weg in ongeschikte containers.



Het product is in overeenstemming met de van toepassing zijnde veiligheidsnormen in de Europese richtlijnen.

Veiligheidswaarschuwingen die gelden voor zowel slijpwerkzaamheden als doorslijpwerkzaamheden:

- a) Deze powertool is bedoeld als een **slijpmachine**. Raadpleeg alle bijgeleverde **veiligheidswaarschuwingen, instructies, illustraties en specificaties**. Als niet alle instructies hieronder worden nageleefd, kan dat een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel tot gevolg hebben.
- b) Deze powertool is niet geschikt voor **werkzaamheden als schuren, staalborstelen en polijsten**. Als met deze powertool werkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor de machine niet bedoeld is, kan dat leiden tot gevaren en lichamelijk letsel.
- c) Gebruik **geen accessoires die niet specifiek zijn ontworpen en aanbevolen door de fabrikant**. Het feit dat dergelijke accessoires op de powertool passen, wil niet zeggen dat een veilige werking dan gegarandeerd is.
- d) Het nominale toerental van het accessoire moet ten minste gelijk zijn aan het maximale toerental dat op de powertool staat vermeld. Accessoires die sneller worden aangedreven dan hun nominale toerental toestaat, kunnen breken en in het rond vliegen.
- e) De buitendiameter en dikte van uw accessoire moeten binnen de nominale capaciteit van uw powertool vallen. Accessoires van een onjuiste grootte kunnen niet voldoende worden beschermd of geregeld.
- f) Inzetgereedschappen met schroefdraadinzetstuk moeten nauwkeurig op de schroefdraad van de uitgaande as passen. De gatdiameter van met een flens gemonteerde inzetgereedschappen moet passen bij de opnamediameter van de flens. Inzetgereedschappen die niet nauwkeurig op het elektrische gereedschap bevestigd worden, draaien ongelijkmatig, trillen sterk en kunnen tot verlies van de controle leiden.
- g) Gebruik geen beschadigde accessoires. Controleer vóór elk gebruik accessoires zoals slijpschijven op afbrokkelingen en scheuren, steunschijven op scheuren, inkepingen en overmatige slijtage, staalborstels op losse of gescheurde draden. Als de powertool of het accessoire valt, inspecteer deze dan op schade of monteren een onbeschadigd accessoire. Nadat u het accessoire hebt geïnspecteerd en gemonteerd, moet u uzelf en omstanders uit de lijn van het rotende accessoire plaatsen en de powertool gedurende één minuut onbelast met een maximaal toerental laten draaien. Beschadigde accessoires zullen normaliter breken tijdens deze testduur.
- h) Draag persoonlijke beschermingsmiddelen. Gebruik, afhankelijk van de toepassing, een gelaatscherm of veiligheidsbril. Draag al naargelang de omstandigheden een stofmasker, gehoorbescherming, handschoenen en een werkplaatseschort dat alle kleine slijp- en werkstukfragmenten kan tegenhouden. De oogbescherming moet bescherming kunnen bieden tegen rondvliegende rommel die door diverse werkzaamheden ontstaat. Het stofmasker of ademtoestel moet in staat zijn deeltjes te filteren die ontstaan door uw werkzaamheden. Langdurige blootstelling aan hard geluid kan uw gehoor beschadigen.
- i) Houd omstanders op veilige afstand van het werkgebied. Iedereen die het werkgebied betreedt, moet persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Fragmenten van een werkstuk of een gebroken accessoire

kunnen uit het werkgebied wegvliegen en letsel veroorzaken.

- j) **Houd de powertool alleen vast aan de geïsoleerde handgrepen, omdat het snijhulpstuk in contact kan komen met niet zichtbare bedrading of met het netsnoer van de machine.**

Wanneer het snijhulpstuk een onder spanning staande kabel raakt, kunnen de metalen delen van de machine onder spanning komen te staan, waardoor de gebruiker een elektrische schok kan krijgen.

- k) **Houd het netsnoer uit de buurt van het draaiende accessoire.** Als u de controle verliest, wordt het snoer mogelijk doorgesneden of scheurt het, of raakt het verstrikkt en kan uw hand of arm in het draaiende accessoire worden getrokken.
- l) **Leg de powertool nooit neer voordat het accessoire volledig tot stilstand is gekomen.** Als u dit nalaat, kan het draaiende accessoire het oppervlak aangrijpen waardoor u de controle verliest over de powertool.
- m) **Laat de powertool niet ingeschakeld terwijl u deze aan uw zijde draagt.** Als u per ongeluk contact maakt met het draaiende accessoire, kan het verstrikkt raken in uw kleding, waardoor het accessoire in uw lichaam wordt getrokken.
- n) **Reinig de luchtgaten van de powertool regelmatig.** De ventilator van de motor trekt de stof tot in de behuizing en bovenmatige opeenhoping van metaalpoeder kan elektrische gevaren veroorzaken.
- o) **Gebruik de powertool niet in de buurt van ontvlambare materialen.** Vonken kunnen deze materialen doen ontbranden.
- p) **Gebruik geen accessoires die koelvloeistoffen vereisen.** Gebruik van water of andere koelvloeistoffen kan leiden tot elektrocutie of schokken.

Terugslag en hieraan gerelateerde waarschuwingen

Terugslag is een plotselinge reactie op een vastgelopen of vastgeklemd draaiende schijf, steunschijf, borstel of ander accessoire. Als het accessoire vastloopt of vastgeklemd raakt, komt het accessoire plots tot stilstand, wat op zijn beurt tot gevolg heeft dat de powertool in de richting wordt geforceerd die tegengesteld is aan de rotatie van het accessoire op het contactpunt.

Als een slijpschijf bijvoorbeeld in het werkstuk vastloopt of vastgeklemd raakt, kan de rand van de schijf die in het knelpunt vastraakt, zich ingraven in het oppervlak van het materiaal waardoor de schijf naar buiten klimt of springt. De schijf kan dan in de richting van de gebruiker of weg van de gebruiker springen, afhankelijk van de richting van de schijfbeweging op het knelpunt. Slijpschijven kunnen onder deze omstandigheden ook afbreken. Terugslag ontstaat door onjuist gebruik van de powertool en/of onjuiste gebruiksprecedures/-omstandigheden en kan worden vermeden door de voorzorgsmaatregelen hieronder te nemen.

- a) **Houd de machine stevig vast en plaats uw lichaam zodanig dat u de krachten die ontstaan bij terugslag kunt weerstaan.** Gebruik altijd de hulpgreep, indien aanwezig, om maximale controle te houden over terugslag of koppelreactie bij opstarten. De gebruiker kan koppelreacties of terugslagkrachten onder controle houden met de juiste voorzorgsmaatregelen.
- b) **Plaats uw hand nooit in de buurt van het draaiende accessoire.** Het accessoire kan terugslaan over uw hand.
- c) **Plaats uw lichaam niet in het gebied waarin de powertool zal bewegen als er terugslag optreedt.** Bij terugslag zal de tool draaiend terugspringen in de richting die tegengesteld is aan de beweging van de schijf op het knelpunt.
- d) **Wees uiterst voorzichtig bij het gebruik van de machine bij hoeken, scherpe randen, etc.** Voorkom dat de machine stuitert of vastgeklemd raakt. Hoeken, scherpe randen of een terugspringende machine kunnen tot gevolg hebben dat het draaiende accessoire vastloopt waardoor u de controle verliest of er terugslag optreedt.
- e) **Bevestig geen houtbewerkingsbladen voor zaagkettingen of getande zaagbladen.** Dergelijke bladen veroorzaken vaak terugslag en verlies van controle over de machine.

Veiligheidswaarschuwingen die specifiek gelden voor slijp- en doorslijpwerkzaamheden:

- a) **Gebruik alleen schijftypes die worden aanbevolen voor uw powertool en de specifieke beschermkap die is ontworpen voor de geselecteerde schijf.** Schijven

- waarvoor de powertool niet ontworpen is, kunnen niet toereikend worden beschermd en zijn niet veilig.
- b) **Gebogen slijpschijven moeten zodanig gemonteerd worden dat hun slijpoppervlak niet boven de rand van de beschermkap uit steekt.** Een onjuist gemonteerde slijpschijf die over de rand van de slijpschijf uitsteekt, kan onvoldoende afgeschermd worden.
 - c) **De beschermkap moet stevig worden bevestigd op de powertool en zo worden geplaatst dat de veiligheid maximaal is en de hoeveelheid schijf waaraan de gebruiker blootstaat, minimaal is.** De beschermkap helpt de gebruiker te beschermen tegen gebroken schijffragmenten, ongewild contact met de schijf en vonken die kleding kunnen doen ontbranden.
 - d) **Schijven mogen alleen worden gebruikt voor de aanbevolen toepassing.** Bijvoorbeeld: niet slijpen met de zijkant van een doorslijpschijf. Doorslijpschijven zijn bestemd voor omtrekslijpen; zijkrachten die op deze schijven worden toegepast kunnen tot gevolg hebben dat de schijf in stukken uiteenvalt.
 - e) **Gebruik altijd onbeschadigde schijfflenzen van de juiste grootte en vorm voor uw geselecteerde schijf.** Juiste schijfflenzen ondersteunen de schijf waardoor het risico dat de schijf breekt wordt verkleind. Flenzen voor doorslijpschijven kunnen afwijken van flenzen voor slijpschijven.
 - f) **Gebruik geen afgesleten schijven van grotere powertools.** Schijven die zijn bestemd voor grotere powertools zijn niet geschikt voor het hogere toerental van een kleinere tool en kunnen barsten.

Aanvullende veiligheidswaarschuwingen die specifiek zijn bestemd voor doorslijpwerkzaamheden:



Doorslijpwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd met een speciale beschermkap (niet inbegrepen) afb. C2 - D2

- a) **Forceer de doorslijpschijf niet in het werkstuk en oefen niet te veel kracht uit. Maak geen te diepe snedes.** Door te veel spanning uit te oefenen op de schijf raakt deze

overbelast en wordt het risico groter dat de schijf in de snede vervormd raakt of vastloopt, waardoor terugslag of schijfbreuk kan optreden.

- b) **Plaats uw lichaam niet op één lijn met en achter de draaiende schijf.** Wanneer de schijf zich van uw lichaam af beweegt op het werkpoint, worden door de mogelijke terugslag de draaiende schijf en de powertool in uw richting getorpedeerd.
- c) **Wanneer de schijf vastloopt of wanneer de snijbewerking om enige reden wordt onderbroken, schakel dan de powertool uit en houd deze bewegingsloos vast totdat de schijf volledig tot stilstand is gekomen.** Probeer de doorslijpschijf nooit uit de snede te verwijderen terwijl de schijf in beweging is. Anders kan terugslag optreden. Onderzoek eerst waarom de schijf is vastgelopen en verhelp de oorzaak.
- d) **Begin niet opnieuw met doorslijpen terwijl de powertool in het werkstuk zit.** Laat de schijf eerst op het maximale toerental komen en ga met de powertool vervolgens opnieuw voorzichtig in de snede. Als u de powertool start terwijl deze in het werkstuk zit, kan de schijf vastgeklemd raken, naar boven lopen of terugslaan.
- e) **Ondersteun panelen of grote werkstukken om het risico te verkleinen dat de schijf bekneld raakt en terugslag optreedt.** Grote werkstukken hebben de neiging om onder hun eigen gewicht in elkaar te zakken. Ondersteuningen moeten worden geplaatst onder het werkstuk bij de lijn van de snede en bij de rand van het werkstuk aan beide zijden van de schijf.
- f) **Wees extra voorzichtig als u in bestaande muren of andere blinde gebieden een "binnengat" maakt.** De uitstekende schijf snijdt mogelijk door gas- of waterleidingen, elektrische bedrading of objecten waardoor terugslag kan optreden.

Elektrische veiligheid

Neem bij het gebruik van elektrische machines altijd de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften in acht in verband met brandgevaar, gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk letsel. Lees behalve onderstaande instructies ook de veiligheidsvoorschriften in het apart bijgevoegde veiligheidskatern door.



Controleer altijd of de spanning van de voedingstoever overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.



*Klasse II apparaat - Dubbel geïsoleerd -
Een geaarde stekker is niet noodzakelijk.*

Gebruik een aardlekbeveiliging (RCD) als niet te voorkomen is dat een powertool moet worden gebruikt in een vochtige omgeving. Gebruik van een aardlekbeveiliging (RCD) verkleint het risico op elektrische schokken.

2. TECHNISCHE INFORMATIE

Bedoeld gebruik

Uw haakse slijper is ontworpen voor het slijpen van metselwerk en stalen materialen zonder gebruik van water. Voor doorslijpwerkzaamheden moet een speciale beschermkap worden gebruikt (niet inbegrepen). Afb. D2.

Technische specificaties

	AGM1116P AGM1118P	
Netspanning	220-240 V~	
Netfrequentie	50/60 Hz	
Opgenomen vermogen	2300W	
Nominaal toerental	8.500 /min	6.500 /min
Slijpschijf		
Diameter	180 mm	230 mm
Asgat	22.2 mm	
Dikte	6 mm	
Doorschijf		
Diameter	180 mm	230 mm
Asgat	22.2 mm	
Dikte	3 mm	
Asdraad	M14	
Gewicht	6.0 kg	6.1 kg
Geluidsdruk (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Geluidsvermogen (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Trilling "oppervlakteslijpen" $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²	

Trillingsniveau

Het trillingsemisniveau dat in deze gebruiksaanwijzing wordt vermeld, is gemeten conform een gestandaardiseerde test in EN 60745; deze mag worden gebruikt om twee machines met elkaar te vergelijken en als voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruik van de machine voor de vermelde toepassingen.

- gebruik van de tool voor andere toepassingen, of met andere of slecht onderhouden accessoires, kan het blootstellingsniveau in aanzienlijke mate doen toenemen
- wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneer deze loopt maar geen werk verricht, kan dit het blootstellingsniveau aanzienlijk reduceren

Bescherm uzelf tegen de gevolgen van trilling door de machine en de accessoires te onderhouden, uw handen warm te houden en uw werkwijsheid te organiseren.

Beschrijving

De nummers in de tekst verwijzen naar de illustraties op pagina 2-4

Afb. A

1. Asvergrendelingsknop
2. Inbusbout
3. Beschermkap
4. Koolborstel kap
5. Aan/uit-schakelaar
6. Aansluitpunt zijgreep
7. Zijgreep
8. Inbussleutel
9. Achterste handgreep
10. Handgreep-ontgrendelingsknop

Afb. B

11. As
12. Aansluitlens
13. Schijf (niet inbegrepen)
14. Klemmoer
15. Sleutel

Afb. C1 & D1

Beschermkap voor slijpen

Afb. C2 & D2

Beschermkap voor doorslijpen (niet inbegrepen)

Afb. G

- 16. Schroef
- 17. Veer
- 18. Koolborstel
- 19. Borsteldraad

Montage

Schakel vóór montage altijd de machine uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.

De beschermkap monteren (Afb. C en D)

- Plaats de machine op een tafel met de as (11) naar boven gericht.
- Plaats de beschermkap (3) over de machinekop zoals getoond in afbeelding C en zorg er hierbij voor dat de richels op de beschermkap in de inkepingen van de machinekop vallen.
- Draai de beschermkap tegen de wijzers van de klok in zoals getoond in afbeelding D.
- Draai de inbusbout (2) vast op de beschermkap met de inbussleutel (8).
- U kunt de positie van de beschermkap afstellen door de inbusbout (2) los te draaien, verstel de beschermkap naar de gewenste positie en draai de inbusbout weer vast.



Gebruik de machine nooit zonder de beschermkap.

Monteren en verwijderen van de schijf (Afb. B)

- Gebruik altijd een geschikte schijf voor deze machine, met een diameter van Ø 180 mm voor AGM1116P en Ø 230 mm voor AGM1118P en een asgat van 22,2 mm; de dikte van de schijf moet 6 mm zijn voor een slijpschijf en 3 mm voor een doorslijpschijf; de schijf mag de beschermkap niet raken.

Monteren

- Plaats de machine op een tafel met de beschermkap (3) naar boven gericht.
- Monteer de flens (12) op de as (11).
- Plaats de schijf (13) op de as (11).
- Houd de asvergrendelingsknop (1) ingedrukt en draai de klemmoer (14) stevig vast op de as (11) met behulp van de sleutel (15).

Verwijderen

- Plaats de machine op een tafel met de beschermkap (3) naar boven gericht.
- Houd de asvergrendelingsknop (1) ingedrukt en maak de klemmoer (14) los met behulp van de sleutel (15).
- Verwijder de schijf (13) van de as (11).
- Houd de asvergrendelingsknop (1) ingedrukt en draai de klemmoer (14) stevig vast met behulp van de sleutel (15).

De zijgreep monteren (Afb. A en B)

- De zijgreep (7) kan in een van de drie aansluitpunten (6) worden geschroefd.

3. BEDIENING

Verzeker uzelf ervan dat het werkstuk goed gefixeerd of ondersteund is en hou het netsnoer weg van het werkgebied.

Achterste handgrip

Voordat u de handgrip draait, moet u de machine altijd uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

1. Druk op de handgrip-ontgrendelingsknop (9) en houd deze ingedrukt, om de handgrip (10) te ontgrendelen.
2. Draai de handgrip (9) in een van de 5 beschikbare standen en laat de handgrip-ontgrendelingsknop (10) los.



Controleer voordat u het gereedschap inschakelt of de handgrip-ontgrendelingsknop (10) op zijn plaats vastklikt wanneer u de stand van de handgrip verandert.

In- en uitschakelen (Afb. A)

- Om de machine in te schakelen drukt u de aan/uit-schakelaar (5) in.
 - Om de machine uit te schakelen, laat u de aan/uit-schakelaar (5) los.
- Houd de machine weg van het werkstuk als u de machine in- of uitschakelt. Anders wordt het werkstuk mogelijk beschadigd door de schijf.
- Klem het werkstuk stevig vast of gebruik een andere methode om ervoor te zorgen dat het werkstuk kan bewegen kan komen terwijl u aan het werk bent.

- Controleer de schijven regelmatig. Versleten schijven hebben een negatief effect op de efficiëntie van de machine. Vervang een schijf tijdig door een nieuwe.
- Schakel na gebruik de machine eerst altijd uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt.

Afbramen (Afb. E)

Een schuine hoek van 30° tot 40° geeft bij het afbramen het beste resultaat. Beweeg de machine met een lichte druk heen en terug. Dit voorkomt dat het werkstuk ontkleurt of te heet wordt en groeven worden gevormd.



Gebruik nooit doorslijpschijven om werkstukken af te bramen!

Doorschijpen (Afb. F)

Voor doorschijpwerkzaamheden moet een speciale gesloten beschermkap (Afb. D2) worden gebruikt (niet inbegrepen).

Houd stevig contact met het werkstuk om trillingen te voorkomen; kantel de machine niet en oefen geen druk uit terwijl u het werkstuk doorslijpt. Oefen tijdens het werk een gemiddelde druk uit die past bij het materiaal waaraan u werkt. Vertraag schijven niet door een zijwaartse tegendruk uit te oefenen. De richting waarin u wilt doorslijpen is belangrijk. De machine moet altijd tegen de richting van de snede in werken; u mag de machine dus nooit in tegengestelde richting bewegen! Er bestaat anders het risico van terugslag waardoor u de controle over de machine verliest.

Aanwijzingen voor optimaal gebruik

- Klem het werkstuk vast. Gebruik een kleminrichting voor kleine werkstukken.
- Houd de machine met beide handen vast.
- Schakel de machine in.
- Wacht totdat de machine op volle snelheid is.
- Plaats de slijpschijf op het werkstuk.
- Beweeg de machine langs het werkstuk, waarbij de slijpschijf stevig tegen het werkstuk wordt gedrukt.
- Oefen niet te veel druk uit op de machine. Laat de machine het werk doen.
- Schakel de machine uit en wacht totdat de machine volledig tot stilstand is gekomen voordat u de machine neerlegt.

4. ONDERHOUD



Schakel voor reiniging en onderhoud altijd de machine uit en verwijder de netstekker uit het stopcontact.

Reinig de machinebehuizing regelmatig met een zachte doek, bij voorkeur iedere keer na gebruik. Zorg dat de ventilatiesleuven vrij van stof en vuil zijn. Gebruik bij hardnekkig vuil een zachte doek bevochtigd met zeepwater. Gebruik geen oplosmiddelen als benzine, alcohol, ammonia, etc. Dergelijke stoffen beschadigen de kunststof onderdelen.

Vervanging netsnoeren

Als het netsnoer beschadigt is, moet het door de fabrikant, een door deze erkend servicebedrijf of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen om gevaren te voorkomen.

Vervanging stekker (alleen Verenigd Koninkrijk)

Als de gegoten drie-polige stekker die aan de eenheid vastzit, is beschadigd en moet worden vervangen, is het van belang dat deze wordt gedemonteerd en vervangen door een goedgekeurde, gezekerde stekker BS 1363/7A, en dat de volgende instructies voor de bedrading worden opgevolgd. De draden in het netsnoer zijn gekleurd in overeenstemming met de volgende code:

- blauw neutraal
- bruin spanning

Aangezien de kleuren van de draden in het netsnoer misschien niet overeenkomen met de gekleurde merktekens die de polen in de stekker aanduiden, gaat u als volgt verder:

- De blauwe draad moet worden aangesloten op de pool die is gemarkerd met de letter N of die zwart gekleurd is.
- De bruine draad moet op de pool worden aangesloten die is gemarkerd met de letter L of die rood gekleurd is.

Controleren en vervangen van de koolborstels (Afb. A & G)

Als de koolborstels versleten zijn, moeten deze worden vervangen door de klantenserviceafdeling van de fabrikant of een persoon met vergelijkbare kwalificaties.



Gebruik uitsluitend de juiste, originele koolborstels.

- Verwijder de koolborstelafdekkingen (4) door de schroef los te draaien en de afdekking te openen door deze uit de machine te halen.
- Laat de veer (17) los uit de koolborstel en houd de veer (17) vast met een schroevendraaier. Verwijder de koolborstel (18) uit dehouder (houd de koperen draad (19) bevestigd aan de machine).
- Terwijl u de veer (17) vasthoudt, plaatst u de nieuwe koolborstel in dehouder.
- Laat de veer (17) terugvallen en controleer of deze de borstel op zijn plaats houdt (zoals getoond in afb. G).
- Draai de schroef (16) los waardoor de koperen draad (19) van de oude borstel los komt. Draai de schroef (16) weer vast, en controleer of de koperen draad (19) van de nieuwe koolborstel ertussenin ligt.
- Plaats de afdekking (4) terug op zijn plaats, en zorg er hierbij voor dat bedrading niet bekneld raakt, en draai de schroef vast.
- Zorg er altijd voor dat u beide koolborstels tegelijkertijd vervangt.
- Laat na het monteren van de nieuwekoolborstels de machine gedurende 15minuten onbelast draaien.

gescheiden worden verzameld en op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

Het product en de gebruikershandleiding zijn onderhevig aan wijzigingen. Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

GARANTIE

Lees voor de garantievoorraarden de apart bijgevoegde garantiekaart.

MILIEU



Defective en/of afgedankte elektrische of elektronische apparaten dienen ter verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.

Uitsluitend voor EU-landen

Dank elektrisch gereedschap niet af door dit als gewoon huisvuil aan te bieden. Conform de Europese Richtlijn 2012/19/EU voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur en de implementatie ervan in nationaal recht moet niet langer te gebruiken elektrisch gereedschap

Meuleuse d'angle

AGM116P 2300W - 180MM

AGM118P 2300W - 230MM

Merci d'avoir choisi ce produit Ferm. Vous avez fait le choix d'un produit de qualité, fourni par l'un des principaux fournisseurs européens. Tous les produits vendus par Ferm sont fabriqués conformément aux normes les plus strictes en matière de performances et de sécurité. Renforcée par notre garantie très complète, l'excellence de notre service clientèle forme également partie intégrante de notre philosophie. Nous espérons que vous profiterez longtemps de ce produit.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

 ***En plus des avertissements de sécurité suivants, veuillez également lire les avertissements de sécurité additionnels ainsi que les instructions.*** Le non-respect des avertissements de sécurité et des instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves. **Veuillez conserver les avertissements de sécurité et les instructions pour consultation ultérieure.**

Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation ou apposés sur le produit:



Lisez le manuel d'utilisation.



Signale un risque de blessures, un danger mortel ou un risque d'endommagement de l'outil en cas de non-respect des instructions de ce manuel.



Risque de décharge électrique



En cas d'endommagement du câble secteur et durant le nettoyage et l'entretien, débranchez immédiatement la fiche de la prise secteur.



Risque de projection d'objets. Maintenez les spectateurs à l'écart de la zone de travail.



Portez toujours des lunettes de protection !



Portez des protections auditives.



Portez des gants de sécurité.



N'appuyez pas sur le bouton de blocage de l'axe lorsque le moteur fonctionne.



Risque d'incendie.



Ne jetez pas le produit dans des conteneurs qui ne sont pas prévus à cet effet.



Le produit est conforme aux normes de sécurité en vigueur spécifiées dans les directives européennes.

Avertissements de sécurité communs aux opérations de meulage et de découpage à l'abrasif:

- Cet outil électrique est destiné aux applications de meulage. Lisez tous les avertissements de sécurité, les instructions, les illustrations et les spécifications fournis avec cet outil électrique. Le non-respect des instructions suivantes peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou des blessures graves.
- Il n'est pas recommandé d'utiliser cet outil électrique pour des opérations telles que le ponçage, le brossage à la brosse métallique et le polissage. L'utilisation de cet outil pour des opérations pour lesquelles il n'a pas été conçu peut créer un danger et entraîner des blessures.
- Utilisez uniquement les accessoires spécifiquement conçus et recommandés par le fabricant de l'outil. Le simple fait qu'un accessoire puisse être branché sur votre outil électrique ne garantit pas un fonctionnement sans risque.
- La vitesse nominale de l'accessoire doit être au moins égale à la vitesse maximale indiquée sur l'outil électrique. Les

- accessoires dont la vitesse de rotation est supérieure à leur vitesse nominale peuvent se casser et être projetés.
- e) **Le diamètre extérieur et l'épaisseur de l'accessoire doivent correspondre à la capacité nominale de l'outil électrique. Un accessoire mal dimensionné ne peut pas être maintenu et contrôlé de manière adéquate.**
- f) **Le montage fileté d'accessoires doit être adapté au filet de l'arbre de la meuleuse. Pour les accessoires montés avec des flasques, l'alésage central de l'accessoire doit s'adapter correctement au diamètre du flasque. Les accessoires qui ne correspondent pas aux éléments de montage de l'outil électrique seront en déséquilibre, vibreront de manière excessive et pourront provoquer une perte de contrôle.**
- g) **N'utilisez jamais un accessoire endommagé. Avant chaque utilisation, inspectez les accessoires tels que les roues abrasives à la recherche de copeaux et de fissures, les plateaux porte-disque pour vérifier l'absence de fissures, de déchirures ou usure excessive, les brosses métalliques pour détecter des fils desserrés ou fissurés. En cas de chute de l'outil ou de l'accessoire, vérifiez l'absence de dommage ou installez un accessoire en bon état. Après l'inspection et l'installation d'un accessoire, placez-vous, ainsi que les spectateurs, à distance du plan de l'accessoire en rotation, et faites fonctionner l'outil à pleine puissance à vide pendant une minute. Normalement, les accessoires endommagés se brisent pendant ce test.**
- h) **Portez un équipement de protection personnelle. Selon l'application, utilisez un masque facial, des gants de protection ou des lunettes de sécurité. Le cas échéant, portez un masque anti-poussière, des protections auditives, des gants et un tablier d'atelier capable d'arrêter les particules abrasives et les fragments de pièce. La protection utilisée pour les yeux doit être capable d'arrêter les débris volants générés par diverses opérations. Le masque anti-poussière ou le respirateur doit être capable de filtrer les particules générées par votre opération. L'exposition prolongée à une intensité sonore élevée peut entraîner une perte auditive.**
- i) **Tenez les spectateurs à une bonne distance de sécurité de la zone de travail. Quiconque pénètre dans la zone de travail doit porter un équipement de protection personnelle. Les fragments de pièce ou d'un accessoire brisé peuvent voler et causer des dégâts au-delà de la zone immédiate de l'opération.**
- j) **Tenez toujours l'outil électrique par les surfaces de préhension isolées lorsque vous effectuez une opération au cours de laquelle l'accessoire de coupe peut entrer en contact avec des câbles non apparents ou le cordon d'alimentation de l'outil. Tout contact de l'accessoire de coupe avec un fil "sous tension" peut conduire l'électricité aux pièces métalliques exposées de l'outil et exposer l'utilisateur à une décharge électrique.**
- k) **Placez le cordon loin de l'accessoire en rotation. En cas de perte de contrôle, le cordon peut être coupé ou accroché et votre main ou votre bras risque d'être tiré(e) vers l'accessoire en rotation.**
- l) **Ne posez jamais l'outil électrique tant que l'accessoire n'est pas complètement arrêté. L'accessoire rotatif peut s'accrocher à la surface et provoquer une perte de contrôle de l'outil électrique.**
- m) **Ne faites pas fonctionner l'outil électrique pendant que vous le transportez à côté de vous. En cas de contact accidentel avec l'accessoire rotatif, ce dernier peut arracher vos vêtements et se planter dans votre corps.**
- n) **Nettoyez régulièrement les ouvertures d'aération de l'outil électrique. Le ventilateur du moteur attire la poussière à l'intérieur de l'outil et l'accumulation excessive de poudre de métal peut causer des dangers électriques.**
- o) **Ne faites pas fonctionner l'outil électrique à proximité de matières inflammables. Une étincelle pourrait enflammer ces matériaux.**
- p) **N'utilisez aucun accessoire nécessitant un liquide de refroidissement. L'utilisation d'eau ou d'autres liquides de refroidissement peut entraîner une électrocution ou une décharge électrique.**

Rebond et avertissements correspondants

Le rebond est une réaction soudaine due au pincement ou à l'accrochage d'une meule, d'un plateau porte-disque, d'une brosse ou de tout autre accessoire en rotation. Le pincement ou l'accrochage provoque un blocage rapide de l'accessoire en rotation, ce qui entraîne une perte de contrôle de l'outil qui revient dans la direction opposée à la rotation de l'accessoire au point de grippage.

Par exemple, si une meule abrasive est accrochée ou pincée par la pièce à ouvrir, le bord de la meule qui pénètre dans le point de pincement peut creuser la surface du matériau causant la sortie ou l'éjection de la meule. La meule peut sauter en direction de l'opérateur, ou s'en éloigner, selon le sens de rotation de la meule au point de pincement. Les meules abrasives peuvent également se briser dans ces conditions. Le rebond résulte d'une utilisation inadéquate de l'outil et/ou de procédures ou de conditions de fonctionnement incorrectes. Il peut être évité en prenant les précautions suivantes:

- Tenez fermement l'outil électrique et placez votre corps et votre bras de façon à résister aux forces de rebond. Utilisez toujours la poignée auxiliaire, si elle existe, pour un contrôle maximal du rebond ou de la réaction de couple pendant le démarrage.**
L'opérateur peut contrôler les réactions de couple ou les forces de rebond si les précautions qui s'imposent sont prises.
- Ne placez jamais votre main à proximité de l'accessoire en rotation. L'accessoire peut rebondir sur votre main.**
- Ne vous placez pas dans la zone où l'outil électrique risque de se déplacer en cas de rebond. Le rebond propulse l'outil dans le sens opposé au mouvement de la meule au point d'accrochage.**
- Soyez particulièrement vigilant lorsque vous travaillez dans les coins, les arêtes vives, etc. Évitez les rebondissements et les accrochages de l'accessoire.** Les coins, les arêtes vives ou les rebondissements ont tendance à accrocher l'accessoire en rotation et à entraîner une perte de contrôle ou un rebond.
- Ne montez pas de chaîne, de lame de sculpture sur bois ou de lame de scie**

crantée sur l'outil. Ces lames provoquent des rebonds fréquents et entraînent la perte de contrôle de l'outil.

Avertissements de sécurité spécifiques aux opérations de meulage et de découpage à l'abrasif:

- Utilisez uniquement les types de meule recommandés pour votre outil électrique, ainsi que le carter de protection spécialement conçu pour la meule choisie.** Les meules qui ne sont pas spécifiquement adaptées à l'outil électrique ne peuvent pas être correctement protégées et présentent des risques pour la sécurité.
- a surface de meulage des meules à moyeu déporté doit être montée sous le plan de la lèvre du protecteur.** Une meule montée de manière incorrecte qui dépasse du plan de la lèvre du protecteur ne peut pas être protégée de manière appropriée.
- Le carter de protection doit être solidement fixé à l'outil électrique et positionné pour une sécurité maximale de façon à réduire au minimum la partie de la meule à laquelle l'opérateur est exposé.** Le carter de protection permet de protéger l'opérateur des fragments de meule cassée, d'un contact accidentel avec la meule et des étincelles susceptibles d'enflammer les vêtements.
- Les meules doivent être utilisées uniquement pour les applications recommandées.** Par exemple: ne meulez pas avec le côté d'un disque de coupe. Les meules abrasives sont destinées au meulage périphérique, l'application de forces latérales sur ces meules peut les briser en éclats.
- Utilisez toujours des flasques de meule en bon état, de taille et de forme adaptées à la meule choisie.** Les flasques servent de support à la meule, réduisant ainsi le risque de cassure. Les flasques pour meules à tronçonner peuvent être différents de ceux destinés au meulage.
- N'utilisez pas les meules usagées provenant d'outils plus grands.** Les meules destinées aux outils électriques plus grands ne sont pas adaptées à la vitesse plus élevée d'un outil plus petit et risquent d'éclater.

Avertissements de sécurité additionnels spécifiques aux opérations de découpage à l'abrasif:

- ⚠ Les opérations de tronçonnage requièrent un carter de protection spécial (non inclus), Fig. C2 - D2**
- Évitez de bloquer la meule à tronçonner ou d'appliquer une pression excessive. Ne tentez pas de réaliser une coupe trop profonde. *Une pression excessive sur la meule augmente la charge et le risque de torsion ou de coincement de la meule, ainsi que le risque de rebond ou de cassure.*
 - Ne vous placez pas dans l'alignement de la meule en rotation ni derrière celle-ci.**
Lorsque la meule, au point de fonctionnement, s'éloigne de votre corps, le rebond éventuel peut propulser la meule en rotation ainsi que l'outil électrique directement sur vous.
 - Lorsque la meule coince, ou lorsque vous interrompez la coupe pour une raison quelconque, mettez l'outil électrique hors tension et maintenez-le immobile jusqu'à l'arrêt complet de la meule. Ne tentez jamais de retirer le disque de coupe de la pièce lorsque la meule est en mouvement car un rebond peut se produire. Recherchez les causes du problème et prenez des mesures correctives afin d'empêcher que la meule ne se gripe.**
 - Ne reprenez pas l'opération de tronçonnage dans la pièce. Laissez la meule atteindre sa vitesse maximale et rentrez à nouveau doucement dans la pièce. Si l'outil électrique est redémarré dans la pièce, la meule peut se bloquer, déraper ou rebondir.**
 - Prévoyez des panneaux de support ou une pièce à ouvrir de grande dimension pour minimiser les risques de rebond ou de pincement de la meule. Les grandes pièces ont tendance à s'affaisser sous leur propre poids. Placez les supports sous la pièce à ouvrir, près de la ligne de coupe et du bord de la pièce à ouvrir, des deux côtés de la meule.**
 - Redoublez de prudence lors de la réalisation d'une poche dans les murs ou dans une zone aveugle. La meule saillante peut couper des canalisations de gaz ou d'eau, des câbles électriques ou des objets qui risquent de causer un rebond.**

Sécurité électrique

Lorsque vous utilisez des machines électriques, veuillez toujours observer les consignes de sécurité locales en vigueur afin de réduire les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessure. En plus des instructions ci-dessous, lisez entièrement les consignes de sécurité fournies avec le produit.



Vérifiez que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique.



Machine de classe II - Double isolation - Vous n'avez pas besoin de prise avec mise à la terre.

Si vous êtes contraint d'utiliser un outil électrique dans un environnement humide, utilisez une alimentation protégée par un dispositif à courant résiduel (RCD). L'utilisation d'un RCD réduit le risque de décharge électrique.

2. INFORMATIONS RELATIVES À LA MACHINE

Utilisation prévue

Votre meuleuse d'angle a été conçue pour le meulage sans eau de la pierre, du béton, ainsi que de l'acier. Pour le tronçonnage, vous devez utiliser un carter de protection spécial (non inclus). Fig. D2.

Spécifications techniques

	AGM1116P	AGM1118P
Tension de secteur	220-240 V~	
Fréquence de secteur	50/60 Hz	
Entrée d'alimentation	2300W	
Vitesse nominale	8.500 /min	6.500 /min
Disque à meuler		
Diamètre	180 mm	230 mm
Alésage	22.2 mm	
Épaisseur	6 mm	
Disque à tronçonner		
Diamètre	180 mm	230 mm
Alésage	22.2 mm	

Épaisseur	3 mm	
Filetage d'axe	M14	
Poids	6.0 kg	6.1 kg
Pression acoustique (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Intensité acoustique (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Vibration "meulage de finition" $a_{h,AG}$	$9.81 + 1.5 \text{ m/s}^2$	

Niveau de vibrations

Le niveau des vibrations émises, indiqué dans ce manuel, a été mesuré conformément à la procédure décrite par la norme EN 60745. Il peut être utilisé pour comparer deux outils ou pour réaliser une estimation préalable de l'exposition aux vibrations lors de l'utilisation de l'outil pour les applications mentionnées.

- L'utilisation de l'outil pour d'autres applications ou avec des outils différents ou mal entretenus peut augmenter de manière significative le niveau d'exposition.
- La mise hors tension de l'outil et sa non-utilisation pendant qu'il est allumé peuvent considérablement réduire le niveau d'exposition.

Protégez-vous contre les effets des vibrations par un entretien correct de l'outil et de ses accessoires, en vous échauffant les mains et en organisant vos rythmes de travail.

Description

Les numéros dans le texte se rapportent aux schémas des pages 2-4.

Fig. A

1. Bouton de blocage de l'axe
2. Vis à tête creuse
3. Carter de protection (Fig. D1+D2)
4. Couvercle du balai à bloc de charbon
5. Interrupteur marche/arrêt
6. Point de connexion de la poignée latérale
7. Poignée latérale
8. Clé Allen
9. Poignée arrière
10. Bouton de libération de la poignée

Fig. B

11. Axe
12. Flasque de montage

13. Disque à meuler (non inclus)
14. Écrou de serrage
15. Clé

Fig. C1 & D1

Carter de protection pour le meulage

Fig. C1 & D2

Carter de protection pour le tronçonnage (non inclus)

Fig. G

16. Vis
17. Ressort
18. Balai à bloc de charbon
19. Fil de balai

Montage

Avant le montage, mettez toujours la machine hors tension et débranchez la fiche de la prise secteur.

Montage du carter de protection (Fig. C et D)

- Placez la machine sur une table avec l'axe (11) orienté vers le haut.
- Placez le carter de protection (3) sur la tête de la machine, comme illustré sur la Figure C, en veillant à ce que les cannelures du carter de protection s'insèrent dans les encoches de la tête.
- Tournez le carter de protection dans le sens inverse des aiguilles d'une montre comme illustré sur la figure D
- Tournez la vis à tête creuse (2) pour fixer le carter avec la clé Allen (8)
- Vous pouvez ajuster la position du carter de protection en dévissant la vis à tête creuse (2). Mettez le carter de protection dans la position souhaitée et revissez la vis à tête creuse (2).



Ne tentez jamais d'utiliser la machine sans le carter de protection.

Montage et dépose du disque (Fig. B)

- Utilisez toujours un disque adapté à cette machine, d'un diamètre de AGM1116P Ø180mm / AGM1118P Ø230mm et avec un alésage de 22,2 mm; l'épaisseur du disque doit être de 6 mm pour le disque à meuler et de 3 mm pour le disque à tronçonner, le

disque monté ne doit pas toucher le carter de protection.

Montage

- Placez la machine sur une table, le carter de protection (3) orienté vers le haut.
- Montez le flasque (12) sur l'axe (11).
- Placez le disque (13) sur l'axe (11).
- Maintenez le bouton de blocage de l'axe (1) enfoncé et serrez fermement l'écrou de serrage (14) sur l'axe (11) à l'aide de la clé (15).

Dépose

- Placez la machine sur une table, le carter de protection (3) orienté vers le haut.
- Maintenez le bouton de blocage de l'axe (1) enfoncé et desserrez l'écrou de serrage (14) à l'aide de la clé (15).
- Déposez le disque (13) de l'axe (11).
- Maintenez le bouton de blocage de l'axe (1) enfoncé et serrez fermement l'écrou de serrage (14) à l'aide de la clé (15).

Montage de la poignée latérale (Fig. A et B)

- La poignée latérale (7) peut être vissée à l'un des trois points de connexion prévus à cet effet (6).

3. FONCTIONNEMENT



Assurez vous que la pièce travaillée soit bien fixée ou soutenue et éloignez le cordon d'alimentation de la zone de travail

Poignée arrière



Avant de pivoter la poignée, éteignez toujours la machine et débranchez la prise électrique du secteur.

1. Pour déverrouiller la poignée (9), maintenez enfoncé le bouton de libération de la poignée (10).
2. Pivotez la poignée (9) dans l'une des 5 positions proposées puis relâchez le bouton de libération de la poignée (10).



Avant d'allumer l'outil, assurez-vous que le bouton de libération de la poignée (10) est bien clipsé et enclenché en place après avoir changé la position de la poignée.

Mise en marche et arrêt (Fig. A)

- Pour mettre la machine en marche, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (5).
- Pour arrêter la machine, relâchez l'interrupteur marche/arrêt (5).

Maintenez la machine à distance de la pièce à ouvrir lors de la mise sous tension ou hors tension car le disque pourrait endommager la pièce.

- Fixez fermement la pièce à ouvrir à l'aide d'un dispositif de serrage ou de toute autre méthode pour qu'elle reste en place pendant le travail.
- Vérifiez les disques régulièrement. Les disques usés réduisent l'efficacité de la machine. Remplacez le disque par un disque neuf lorsque cela est nécessaire.
- Après usage, éteignez toujours la machine avant de la débrancher de la prise secteur.

Ébavurage (Fig. E)

Un angle d'inclinaison de 30° à 40° donnera les meilleurs résultats lors des opérations d'ébavurage. Déplacez la machine par mouvements de va-et-vient en appliquant une légère pression. Cela permet d'éviter que la pièce à ouvrir ne se décolore ou ne chauffe trop, mais aussi de prévenir la formation de rainures.



N'utilisez jamais de disques à tronçonner abrasifs pour les travaux d'ébavurage !

Tronçonnage (Fig. F)

Pour le tronçonnage, vous devez utiliser un carter de protection fermé spécial (Fig. D2) (non inclus). Maintenez un contact ferme avec la pièce à ouvrir afin d'éviter les vibrations, sans incliner ou appliquer de pression lors du tronçonnage. Appliquez une pression modérée adaptée au matériau sur lequel vous travaillez. Ne ralentissez pas les disques en appliquant une contre-pression latéralement. La direction dans laquelle vous voulez couper est importante. La machine doit toujours travailler dans le sens opposé à celui de la coupe; donc, ne déplacez jamais la machine dans l'autre sens ! La machine risque de se coincer au point de coupe en provoquant un rebond qui vous fera perdre le contrôle de l'outil.

Conseils pour une utilisation optimale

- Serrez la pièce à ouvrir. Utilisez un dispositif de serrage pour les petites pièces.

- Maintenez la machine à deux mains.
- Mettez la machine en marche.
- Attendez que la machine atteigne son régime maximum.
- Placez le disque sur la pièce à ouvrir.
- Déplacez lentement la machine le long de la pièce à ouvrir, en appuyant le disque à meuler fermement contre la pièce.
- N'exercez pas de pression excessive sur la machine. Laissez la machine faire le travail.
- Éteignez la machine et attendez son immobilisation totale avant de la reposer.

4. ENTRETIEN



Avant le nettoyage et l'entretien, mettez toujours la machine hors tension et débranchez la fiche de la prise secteur.

Nettoyez le corps de la machine régulièrement au moyen d'un chiffon doux, de préférence après chaque utilisation. Vérifiez que les ouvertures d'aération ne sont pas obstruées ni sales. Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de la mousse de savon pour nettoyer les taches persistantes. N'utilisez pas de produits de nettoyage tels que l'essence, l'alcool, l'ammoniac, etc.; ces produits peuvent endommager les parties synthétiques.

Remplacement des cordons d'alimentation

Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service après-vente ou une personne dûment qualifiée afin d'éviter tout danger.

Remplacement de la fiche d'alimentation (prise UK uniquement)

Si la prise moulée à trois broches reliée à l'unité est endommagée et doit être remplacée, il est important qu'elle soit correctement détruite et remplacée par une fiche BS 1363/7 A avec fusible approuvée, et que les instructions de câblage suivantes soient suivies. Les fils du câble d'alimentation respectent le code couleur suivant:

- bleu neutre
- marron phase

Les couleurs des fils du câble d'alimentation de l'unité peuvent ne pas correspondre aux repères

de couleur des bornes de la prise. Dans ce cas, procédez comme suit:

- Branchez le fil bleu à la borne marquée de la lettre N ou de couleur noire.
- Branchez le fil marron à la borne marquée de la lettre L ou de couleur rouge.

Contrôle et remplacement des balais à bloc de charbon (Fig. A & G)

Si les balais à bloc de charbon sont usés, ils doivent être remplacés par le service client du fabricant ou une personne dûment qualifiée.



Utilisez uniquement les balais à bloc de charbon appropriés.

- Retirez le couvercle des balais à bloc de charbon (4) en desserrant la vis, puis soulevez le couvercle hors de la machine pour l'ouvrir.
- Dégarez le ressort (17) du balai à bloc de charbon et maintenez le ressort (17) à l'aide d'un tournevis. Déposez le balai à bloc de charbon (18) de son support (gardez le fil de cuivre (19) relié à la machine).
- Tout en maintenant le ressort (17), placez les nouveaux balais à bloc de charbon à l'intérieur du support.
- Relâchez le ressort (17) en vous assurant qu'il retient le balai (comme illustré à la Fig. G).
- Desserrez la vis (16) pour délivrer le fil de cuivre (19) de l'ancien balai. Resserrez la vis (16) en veillant à ce que le fil de cuivre (19) du nouveau balai à bloc de charbon soit bien coincé entre les deux.
- Remettez le couvercle (4) en place en veillant à ne coincer aucun câblage et serrez la vis.
- Assurez-vous de toujours remplacer les deux balais à bloc de charbon en même temps.
- Après le montage des nouveaux balais à bloc de charbon, laissez tourner la machine à vide pendant 15 minutes.

GARANTIE

Les conditions de garantie sont disponibles dans le certificat de garantie fourni séparément.

ENVIRONNEMENT



Les équipements électroniques ou électriques défectueux ou destinés à être mis au rebut doivent être déposés aux points de recyclage appropriés.

Uniquement pour les pays de l'UE

Ne jetez pas les outils électriques avec les déchets domestiques. Selon la Directive européenne 2012/19/EU relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en œuvre dans le droit national, les outils électriques hors d'usage doivent être collectés séparément et mis au rebut de manière écologique.

Le produit et le manuel d'utilisation sont sujets à modifications. Les spécifications peuvent changer sans préavis.

AMOLADORA ANGULAR

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Gracias por comprar este producto de Ferm.

Ahora dispone de un excelente producto, suministrado por uno de los principales proveedores de Europa. Todos los productos suministrados por Ferm son fabricados de acuerdo con los más elevados estándares de rendimiento y seguridad. Como parte de nuestra filosofía, proporcionamos también un excelente servicio al cliente, respaldado por nuestra garantía integral. Esperamos que disfrute del uso de este producto durante muchos años.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Lea las advertencias de seguridad, las advertencias de seguridad adicionales y las instrucciones adjuntas. Si no respeta las advertencias de seguridad y las instrucciones, pueden ocurrir descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves. Guarde las advertencias de seguridad y las instrucciones para su futura consulta.

En el manual de usuario y en el producto se emplean los siguientes símbolos:



Leyendo el manual de usuario.



Denota riesgo de lesiones personales, pérdida de vida o daños a la herramienta en caso de incumplimiento de las instrucciones del presente manual.



Riesgo de choque eléctrico



Saque inmediatamente el enchufe de alimentación de red si el cable de red está dañado y cuando realice operaciones de limpieza y mantenimiento.



Riesgo de objetos volantes. Mantenga a las personas ajena alejadas de la zona de trabajo.



¡Use siempre protectores oculares!



Use protectores auditivos.



Use guantes de seguridad.



No apriete el botón de bloqueo del eje mientras el motor está en funcionamiento.



Riesgo de incendio.



No tire el producto en contenedores no apropiados.



El producto es conforme a las normas de seguridad aplicables según las directivas europeas.

Advertencias de seguridad comunes para operaciones de desbaste o corte mediante disco abrasivo:

- a) Esta herramienta eléctrica ha sido concebida para funcionar como amoladora. Lea las advertencias de seguridad, las instrucciones, las ilustraciones y las especificaciones suministradas con la herramienta eléctrica. Si no sigue las instrucciones detalladas abajo pueden ocurrir descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.
 - b) **Se recomienda no realizar operaciones tales como lijado, cepillado y pulido con esta herramienta eléctrica.** Las operaciones para las cuales la herramienta eléctrica no fue concebida pueden ser causa de peligro y ocurrir lesiones personales.
 - c) **No use accesorios que no hayan sido especialmente diseñados por el fabricante de la herramienta y que no estén recomendados por este.** Puesto que los accesorios pueden acoplarse a la herramienta eléctrica, deben asegurar un funcionamiento seguro.
 - d) **La velocidad nominal del accesorio debe ser por lo menos igual a la velocidad máxima indicada en la herramienta**
- e) **El diámetro externo y el espesor del accesorio deben corresponder a la capacidad de potencia de la herramienta eléctrica.** Los accesorios de dimensiones incorrectas no pueden ser adecuadamente protegidos o controlados.
 - f) **El montaje roscado de los accesorios debe coincidir con el eje roscado de la amoladora.** Para accesorios montados por medio de bridas, el agujero del árbol del accesorio debe coincidir con el diámetro de colocación de la brida. Los accesorios que no coincidan con el soporte de montaje de la herramienta quedarán desequilibrados, vibrarán excesivamente y pueden ocasionar la pérdida de control.
 - g) **No use accesorios dañados.** Antes de cada uso controle los accesorios, por ejemplo, que los discos abrasivos no tengan virutas y cuarteaduras, que la almohadilla de apoyo no tenga fisuras o rasgaduras y no esté excesivamente desgastada, y que los cepillos no tengan alambres sueltos o desintegrados. Si la herramienta o el accesorio se caen, controle si tienen daños o instale un accesorio no dañado. Después de inspeccionar e instalar un accesorio, usted y las personas que estén cerca deben mantenerse alejadas del alcance del accesorio rotativo y se debe hacer funcionar la herramienta eléctrica a máxima velocidad en vacío durante un minuto. Los accesorios dañados por lo general se separan durante este tiempo de prueba.
 - h) **Use dispositivos de protección individual.** Según la aplicación, use máscara facial, gafas protectoras u otro tipo de protector ocular. En su caso, use mascarilla contra el polvo, protectores auditivos, guantes y delantal de taller capaz de detener los pequeños fragmentos abrasivos o de piezas de trabajo. La protección ocular debe ser capaz de detener los residuos volantes generados por las diferentes operaciones. La mascarilla o careta contra el polvo debe ser capaz de filtrar las partículas generadas durante el funcionamiento. La exposición prolongada al ruido intenso puede causar pérdida auditiva.

- i) **Mantenga a las personas ajenas alejadas de la zona de trabajo. Cualquier persona que entre a la zona de trabajo debe usar equipo de protección individual.** Los fragmentos de piezas de trabajo o de un accesorio roto pueden salir volando y ocasionar lesiones más allá de la zona inmediata de funcionamiento.
- j) **Aferre la herramienta por las superficies de agarre aisladas cuando realice alguna operación en la que el accesorio de corte pueda entrar en contacto con cables ocultos o con el propio cable.** Si el accesorio de corte entra en contacto con un cable con tensión, puede exponer las partes metálicas de la herramienta a tensión y ocasionar una descarga eléctrica al operador.
- k) **Coloque el cable de modo que no interfiera con el accesorio rotante.** Si pierde el control, el cable puede cortarse o engancharse y lo puede tirar con la mano o el brazo hacia el accesorio rotante.
- l) **Nunca apoye la herramienta eléctrica hasta que el accesorio se haya detenido completamente.** El accesorio rotante puede coger la superficie y hacerle perder el control del cable de corriente.
- m) **No haga funcionar la herramienta eléctrica mientras la transporta consigo.** El contacto accidental con el accesorio rotante puede hacer que se enganche la ropa, tirando el accesorio hacia el cuerpo.
- n) **Limpiar regularmente las salidas de aire de la herramienta eléctrica.** El ventilador del motor atrae el polvo hacia dentro de la carcasa y la acumulación excesiva de polvo metálico puede ocasionar riesgos eléctricos.
- o) **No haga funcionar la herramienta eléctrica cerca de materiales inflamables.** Las chispas pueden encender estos materiales.
- p) **No use accesorios que requieran líquidos de refrigeración.** El uso de agua y otros líquidos de refrigeración pueden ocasionar descargas eléctricas o electrocución.

Rebotes y advertencias relacionadas

El rebote es una reacción repentina a un apretón o enganchón en el disco rotatorio, plato de soporte, cepillo o cualquier otro accesorio. Los apretones o enganchones causan atascamiento del accesorio rotativo que, a su vez, hace que la herramienta eléctrica fuera de control se fuerce en la dirección

contraria a la rotación del accesorio en el punto de agarrotamiento.

Por ejemplo, si el disco abrasivo engancha o aprieta la pieza de trabajo, el borde del disco que entra en el punto del apretón puede penetrar en la superficie del material haciendo que el disco se salga o expulsándolo. El disco puede saltar hacia el operador o encima de él, según sea la dirección del movimiento del disco en el punto del apretón. Los discos abrasivos también pueden romperse en estas condiciones. El rebote se produce por mal uso y/o procedimientos de funcionamiento o condiciones incorrectas y puede evitarse tomando las debidas precauciones que se indican abajo.

- a) **Mantenga aferrada firmemente la herramienta y coloque las manos y el cuerpo de modo que resistan a la fuerza de rebote.** Use siempre la empuñadura auxiliar, si la hubiera, para ejercitar el máximo control contra rebote o par de reacción durante el arranque. El operador puede controlar los pares de reacción o fuerzas de rebote si adopta las debidas precauciones.
- b) **Nunca coloque las manos cerca del accesorio rotatorio.** El accesorio puede rebotar en sus manos.
- c) **No coloque el cuerpo en la zona hacia donde se puede mover la herramienta eléctrica si rebota.** El rebote impulsa la herramienta en la dirección opuesta al movimiento del disco en el punto de enganche.
- d) **Tenga especial cuidado cuando trabaje en las esquinas, aristas, etc. Evite hacer rebotar y atascar el accesorio.** Las esquinas, aristas o contragolpes tienden a atascar el accesorio rotatorio y causan pérdida de control o rebote.
- e) **No acople hojas de sierra de cadena para cortar madera u hojas de sierra dentada.** Estas hojas producen frecuentes rebotes y pérdida de control.

Advertencias de seguridad comunes para operaciones de desbaste o corte mediante disco abrasivo:

- a) **Use solamente los tipos de discos recomendados para su herramienta eléctrica y la protección específica diseñada para el disco seleccionado.** Los discos para los que no ha sido diseñada la

herramienta eléctrica no pueden protegerse adecuadamente y son inseguros.

- b) **La superficie de desbaste de discos de centro excavado deben montarse debajo del plano del protector de filo.** Un disco montado incorrectamente, que sobresale del plano del protector de filo, no puede proteger en modo adecuado.
- c) **El protector debe estar firmemente fijado a la herramienta eléctrica y posicionado para seguridad máxima, con la menor cantidad del disco expuesto hacia el operador.** El protector ayuda a proteger al operador de los fragmentos del disco cuando se rompe, el contacto accidental con el disco y las chispas que pueden encender la ropa.
- d) **Los discos deben utilizarse solamente para las aplicaciones recomendadas.** Por ejemplo: no amole con la parte de corte del disco. Los discos abrasivos de corte han sido diseñados para amolado periférico, si se aplica una fuerza lateral a estos discos, se pueden astillar.
- e) **Use siemprebridas de disco no dañadas y de la medida y forma correctas para el disco que haya seleccionado.** Lasbridas de disco correctas soportan el disco reduciendo la posibilidad de que este se rompa. Lasbridas para discos de corte pueden ser diferentes a lasbridas para discos de desbaste.
- f) **No use discos abrasivos gastados de herramientas eléctricas más grandes.** Losdiscos para herramientas eléctricas más grandes no son adecuados para la velocidad más elevada de una herramienta más pequeña y pueden romperse.

Advertencias de seguridad adicionales para operaciones de corte abrasivo:



Las operaciones de corte son apropiadas únicamente con un protector de seguridad especial (no incluido) fig. C2 - D2

- a) **No “atasque” el disco de corte o ejercite una presión excesiva. No intente hacer cortes de excesiva profundidad.** Someter a esfuerzo excesivo el disco abrasivo aumenta la carga y la susceptibilidad a la torsión o

agarrotamiento del disco durante el corte y la posibilidad de rebote o rotura del disco.

- b) **No coloque el cuerpo en línea con el disco rotativo y detrás de él.** Cuando el disco, en el punto de funcionamiento, se aleja de su cuerpo, el posible rebote puede impulsar el disco rotante y la herramienta eléctrica directamente hacia usted.
- c) **Cuando el disco está agarrotado o interrumpe un corte por algún motivo, apague la herramienta eléctrica y manténgala inmóvil hasta que el disco se detenga completamente.** Nunca intente extraer el disco de corte mientras este está en movimiento, pues puede producir un rebote. Investigue y tome las medidas correctivas necesarias para eliminar la causa de agarrotamiento del disco.
- d) **No reinicie la operación de corte en la pieza.** Deje que el disco alcance velocidad plena y vuelva a entrar con cuidado en el corte. El disco puede agarrotarse, acercarse o rebotar si la herramienta eléctrica se reinicia en la pieza de trabajo.
- e) **Paneles de soporte o cualquier pieza sobredimensionada para minimizar el riesgo de apretones y rebotes del disco.** Las piezas de trabajo grandes tienden a hundirse bajo su propio peso. Deben colocarse soportes debajo de la pieza de trabajo, cerca de la línea de corte y cerca del borde de la pieza a ambos lados del disco.
- f) **Use precauciones extra cuando haga un “corte de bolsillo” en paredes existentes u otras áreas invisibles.** El disco que sobresale puede cortar tubos de gas o de agua, cableados eléctricos y objetos que pueden causar rebote.

Seguridad eléctrica

Cuando use máquinas eléctricas observe siempre las normas de seguridad aplicables en su país para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones personales. Lea las siguientes instrucciones de seguridad y las instrucciones de seguridad adjuntas.



Compruebe siempre que la tensión de la fuente de energía corresponda con la tensión de la etiqueta de la placa de datos.



Máquina de clase II - Doble aislamiento - No necesita enchufe con puesta a tierra.

Si no se puede evitar el uso de la herramienta eléctrica en un lugar húmedo, use suministro protegido mediante dispositivo diferencial residual (DDR). El uso de un DDR reduce el riesgo de choque eléctrico.

2. INFORMACIÓN DE LA MAQUINA

Uso previsto

Su amoladora angular ha sido diseñada para amolar materiales de mampostería y acero sin usar agua. Para el corte debe usarse un protector de seguridad especial (no incluido) Fig. D2.

Especificaciones técnicas

	AGM1116P	AGM1118P
Alimentación de red	220-240 V~	
Frecuencia de alimentación	50/60 Hz	
Potencia de entrada	2300W	
Velocidad nominal	8.500 /min	6.500 /min
Disco de desbaste		
Diámetro	180 mm	230 mm
Calibre	22.2 mm	
Espesor	6 mm	
Disco de corte		
Diámetro	180 mm	230 mm
Calibre	22.2 mm	
Espesor	3 mm	
Rosca del eje	M14	
Peso	6.0 kg	6.1 kg
Presión sonora (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Potencia acústica (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Vibración "Desbaste de superficie" $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²	

Nivel de vibración

El nivel de emisión de vibraciones declarado en el presente manual de instrucciones ha sido medido de acuerdo con una prueba normalizada establecida por la norma EN 60745; puede usarse para comparar una herramienta con otra y como evaluación preliminar de exposición a la vibración cuando se usa la herramienta para las aplicaciones mencionadas

• usar la herramienta para diferentes aplicaciones o con accesorios diferentes o escasamente mantenidos, puede aumentar significativamente el nivel de exposición

- cuando la herramienta está apagada o está en funcionamiento, pero no ejecuta realmente ninguna tarea, puede reducir significativamente el nivel de exposición.

Protéjase contra los efectos de las vibraciones haciendo el mantenimiento a la herramienta y a sus accesorios, manteniendo las manos calientes y organizando sus patrones de trabajo.

Descripción

Los números del texto se refieren a los diagramas de las páginas 2-4

Fig. A

1. Botón de bloqueo del eje
2. Tornillo Allen
3. Protector de seguridad (fig. D1+D2)
4. Tapa de la escobilla de carbón
5. Interruptor de Encendido/Apagado
6. Punto de anclaje de la empuñadura lateral
7. Empuñadura lateral
8. Llave Allen
9. Empuñadura trasera
10. Botón de desbloqueo de la empuñadura

Fig. B

11. Eje
12. Brida de montaje
13. Disco abrasivo (no incluido)
14. Tuerca de fijación
15. Llave de ajuste

Fig. C1 & D1

Protector de seguridad para desbaste

Fig. D2 & D2

Protector de seguridad para corte (no incluido)

Fig. G

16. Tornillo
17. Muelle

18. Escobilla de carbón
19. Cepillo de alambre

Montaje



Antes del montaje, apague siempre la máquina y extraiga el enchufe de la red de alimentación.

Montaje del protector de seguridad (fig. C y D)

- Coloque la máquina sobre una mesa con el eje (11) mirando hacia arriba.
- Coloque el protector de seguridad (3) sobre la cabeza de la máquina como se muestra en la Figura C, asegurándose de que el reborde del protector de seguridad incida en la muesca de la cabeza de la máquina.
- Gire el protector de seguridad en el sentido contrario a las agujas del reloj como se muestra en la Figura D
- Fije el tornillo Allen (2) en el protector con la llave Allen (8)
- Puede ajustar la posición del protector de seguridad aflojando el tornillo Allen (2), ajuste el protector en la posición que desee y apriete nuevamente el tornillo Allen.



Nunca intente usar la máquina sin protector.

Montaje y desmontaje del disco (fig. B)

- Use siempre un disco abrasivo apto para esta máquina, de AGM1116P Ø180mm / AGM1118P Ø230mm de diámetro y de 22.2 mm de calibre, el espesor del disco debe ser de 6 mm en caso de disco de desbaste y de 3 mm en caso de disco de corte, el disco montado no debe tocar los protectores de seguridad.

Montaje

- Coloque la máquina sobre una mesa con el protector de seguridad (3) mirando hacia arriba.
- Monte la brida (12) en el eje (11).
- Coloque el disco abrasivo (13) en el eje (11).
- Mantenga pulsado el botón de bloqueo del eje (1) y apriete firmemente la tuerca de fijación (14) en el eje (11) usando una llave de ajuste (15).

Desmontaje

- Coloque la máquina sobre una mesa con el protector de seguridad (3) mirando hacia arriba.
- Mantenga pulsado el botón de bloqueo del eje (1) y afloje la tuerca de fijación (14) usando una llave de ajuste (15).
- Extraiga el disco abrasivo (13) del eje (11).
- Mantenga pulsado el botón de bloqueo del eje (1) y apriete bien la tuerca de fijación (14) usando una llave de ajuste (15).

Montaje de la empuñadura lateral (fig. A y B)

- La empuñadura lateral (7) puede atornillarse en uno de los tres puntos de anclaje para la empuñadura lateral (6).

3. FUNCIONAMIENTO



Asegúrese de que la pieza de trabajo esté correctamente apoyada o fijada y dirija el cable hacia fuera de la zona de trabajo.

Empuñadura trasera



Antes de girar la empuñadura, apague siempre la máquina y extraiga el enchufe de la red de alimentación.

- Para desbloquear la empuñadura (9), apriete y mantenga apretado el botón de desbloqueo de la empuñadura (10).
- Gire la empuñadura (9) a una de las 5 posiciones disponibles y suelte el botón de desbloqueo de la empuñadura (10).



Antes de encender la herramienta, compruebe que el botón de desbloqueo de la empuñadura (10) haga clic y se bloquee en su sitio al cambiar la posición de la empuñadura.

Encendido y apagado (fig. A)

- Para encender la máquina pulse el interruptor de Encendido/Apagado (5).
- Para apagar la máquina, suelte el interruptor de Encendido/Apagado (5).

Mantenga la máquina alejada de la pieza de trabajo cuando la encienda o la apague porque el disco abrasivo puede dañar la pieza de trabajo.

- Fije firmemente la pieza de trabajo o use cualquier otro método para asegurar que no se mueva mientras realiza el trabajo.
- Compruebe los discos regularmente. Los discos abrasivos gastados afectan a la eficiencia de la máquina. Sustituya con un nuevo disco abrasivo a tiempo.
- Primero apague la máquina y después extraiga el enchufe de la toma de corriente.

Desbaste (fig. E)

Con un ángulo de inclinación de 30° a 40° se obtienen los mejores resultados de desbaste. Mueva la máquina hacia delante y hacia atrás ejerciendo una ligera presión. Esto evitará que la pieza de trabajo se descolora o se caliente demasiado y que queden acanaladuras.



Nunca use discos abrasivos de corte para trabajos de desbaste.

Corte (fig. F)

Para el corte debe usarse un protector de seguridad cerrado especial (Fig. D2) (no incluido). Mantenga firmemente el contacto con la pieza de trabajo para evitar vibraciones y no se incline ni ejerzite demasiada presión cuando corte. Ejerzite una moderada presión cuando trabaje, apropiada al material sobre el que está trabajando. No baje los discos abrasivos aplicando contrapresión en los costados. La dirección de corte es importante. La máquina siempre debe trabajar contra la dirección de corte, por lo tanto nunca mueva la máquina hacia otra dirección. Existe el riesgo de que la máquina se atasque en el corte causando rebote y le haga perder el control.

Consejos para un uso óptimo

- Sujete con mordaza la pieza de trabajo. Use un dispositivo de fijación para piezas pequeñas.
- Coja la máquina con ambas manos.
- Encienda la máquina.
- Espere a que la máquina alcance velocidad plena.
- Coloque el disco abrasivo sobre la pieza.
- Mueva lentamente la máquina a lo largo de la pieza de trabajo, empujando firmemente el disco abrasivo contra la pieza de trabajo.
- No ejerzite demasiada presión sobre la máquina. Deje que la máquina haga el trabajo.

- Apague la máquina y espere a que se detenga completamente antes de apoyarla.

4. MANTENIMIENTO



Antes de realizar la limpieza y el mantenimiento, apague siempre la máquina y extraiga el enchufe de la red de alimentación.

Limpie regularmente la carcasa de la máquina con un paño suave, preferentemente después de cada uso. Compruebe que los orificios de ventilación estén libres de polvo y suciedad. Elimine el polvo persistente utilizando un paño suave humedecido con agua y jabón. No use disolventes tales como gasolina, alcohol, amoniaco, etc. Tales productos químicos pueden dañar los componentes sintéticos.

Sustituya los cables de corriente

Si el cable de alimentación se daña, debe ser sustituido por el fabricante, sus centros de servicios u otras personas con cualificación similar, para evitar peligros.

Sustitución del enchufe de alimentación de red (solo Reino Unido)

Si el enchufe moldeado de 3 clavijas adjunto a la unidad está dañado o debe sustituirse, es importante destruirlo correctamente y sustituirlo por un enchufe con fusible BS 1363/13A aprobado y seguir las siguientes instrucciones de cableado. Los hilos del cable de alimentación de red tienen colores que corresponden a los siguientes códigos:

azul neutro
marrón tensión

Como los colores de los hilos del cable de alimentación de red de la unidad pueden no coincidir con las marcas de colores que identifican los terminales del enchufe, haga lo siguiente:

- El cable de color azul debe conectarse al terminal marcado con la letra N o de color negro.
- El cable de color marrón debe conectarse al terminal marcado con la letra L o de color rojo.

Control y sustitución de las escobillas de carbón (fig. A y G)

Si las escobillas de carbón están gastadas, deben ser sustituidas por el departamento de servicios del fabricante u otra persona con cualificación similar.



Use solamente escobillas de carbón del tipo correcto y originales.

- Extraiga las tapas de las escobillas de carbón (4) aflojando el tornillo, abra la tapa levantándola de la máquina.
- Suelte el muelle (17) de la escobilla de carbón y sostenga el muelle (17) con un destornillador. Extraiga la escobilla de carbón (18) del soporte (mantenga el hilo de cobre (19) sujetlo a la máquina).
- Mientras sostiene el muelle (17), coloque la nueva escobilla de carbón dentro del soporte.
- Vuelva a soltar el muelle (17) en su lugar asegurándose de que sostenga la escobilla (como se muestra en la Fig. G).
- Afloje el tornillo (16) que soltará el cable de cobre (19) de la vieja escobilla. Vuelva a aflojar el tornillo (16), asegurándose de que el cable de cobre (19) de la nueva escobilla de carbón quede en medio.
- Vuelva a colocar la tapa (4) en su lugar, asegurándose de que el cable no se atasque y apriete el tornillo.
- Asegúrese siempre de sustituir ambas escobillas de carbón al mismo tiempo.
- Despues de montar las nuevas escobillas de carbón, deje funcionar la máquina en vacío durante 15 minutos.

MEDIOAMBIENTE



Los aparatos eléctricos o electrónicos defectuosos y/o desechados deben recogerse en lugares de reciclado apropiado.

Solo para países de la Comunidad Europea

No elimine las herramientas eléctricas como residuos domésticos. De acuerdo con la Directiva europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y su transposición a las legislaciones nacionales, las herramientas eléctricas que ya no se utilizan deben recogerse por separado y eliminarse en modo ecológico.

El producto y el manual de usuario están sujetos a variaciones. Las especificaciones pueden variarse sin previo aviso.

GARANTÍA

Las condiciones de la garantía se encuentran en la tarjeta de garantía suministrada por separado.

REBARBADORA ANGULAR

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Obrigado por ter adquirido este produto da Ferm. Ao fazê-lo, adquiriu um excelente produto, fornecido por um dos principais fornecedores da Europa. Todos os produtos fornecidos pela Ferm são fabricados de acordo com os mais elevados padrões de desempenho e segurança. Como parte da nossa filosofia, fornecemos também um excelente serviço de assistência ao cliente, apoiado pela nossa garantia abrangida. Esperamos que aprecie utilizar este produto durante muitos anos.

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



AVISO

Leia os avisos de segurança fornecidos, os avisos de segurança adicionais e as instruções. O não cumprimento dos avisos de segurança e as instruções podem resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves. **Guarde os avisos de segurança e as instruções para referência futura.**

Os seguintes símbolos são utilizados no manual do utilizador ou no produto:



Leia o manual do utilizador.



Indica o risco de ferimentos, morte ou danos na ferramenta se as instruções indicadas neste manual não forem seguidas.



Risco de choque eléctrico



Retire de imediato a ficha da tomada de corrente se o cabo de corrente sofrer danos e durante a limpeza e manutenção.



*Risco de projecção de objectos.
Mantenha os passantes afastados da área de trabalho.*



Use sempre protecção ocular!



Use protecção auricular.



Use luvas de segurança.



Não prima o botão de bloqueio do eixo enquanto o motor estiver em funcionamento.



Risco de incêndio.



Não elimine o produto em recipientes não adequados.



O produto está em conformidade com as normas de segurança aplicáveis nas directivas europeias.

Avisos de segurança comuns para operações de desbaste ou corte abrasivo:

- Esta ferramenta eléctrica foi concebida para funcionar como uma rebarbadora. Leia todos os avisos de segurança, instruções, ilustrações e especificações fornecidos com esta ferramenta eléctrica. O não cumprimento de todas as instruções indicadas abaixo podem resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.*
- Não é recomendável efectuar operações como areamento, limpeza com escova metálica e polimento com esta ferramenta eléctrica. Se a ferramenta eléctrica for utilizada para operações para as quais não foi concebida, isso pode dar origem a situações de perigo e causar ferimentos pessoais.*
- Não utilize acessórios que não tenham sido concebidos e recomendados especificamente pelo fabricante da ferramenta. O facto de poder instalar o acessório na ferramenta eléctrica não garante um funcionamento seguro.*
- A velocidade nominal do acessório deve ser, pelo menos, igual à velocidade máxima assinalada na ferramenta eléctrica. Os*

- acessórios funcionam mais depressa do que à velocidade nominal e são projectados.
- e) **O diâmetro externo e a espessura do acessório devem estar de acordo com a capacidade da ferramenta eléctrica.** Os acessórios com tamanho incorrecto não podem ser protegidos nem controlados de maneira adequada.
- f) **A montagem rosada dos acessórios deve corresponder à rosca do eixo da rebarbadora.** No que respeita aos acessórios montados em flanges, o orifício do mandril do mandril deve encaixar no diâmetro de localização da flange. Os acessórios que não correspondam ao equipamento de montagem da ferramenta eléctrica podem ficar desequilibrados, vibrar excessivamente e pode causar perda de controlo.
- g) **Não utilize acessórios danificados.** Antes de cada utilização, inspecione os acessórios, por exemplo, procure rachas e fendas nos discos abrasivos, rachas, danos ou desgaste excessivo nos discos de suporte e arames soltos ou partidos nas catrabcushas. Se deixar cair a ferramenta eléctrica ou os acessórios, verifique o respectivo estado. Após inspecionar e instalar um acessório, coloque-se a si mesmo e quaisquer outras pessoas presentes no local numa posição afastada do ângulo de trabalho do acessório rotativo e ligue a ferramenta eléctrica na respectiva velocidade máxima em vazio durante um minuto. Os acessórios danificados irão normalmente fragmentar-se durante este período de teste.
- h) **Use equipamento de protecção pessoal.** Dependendo da operação, use uma viseira ou óculos de protecção. Conforme necessário, use uma máscara anti-poeira, protectores auditivos, luvas e um avental de oficina que o proteja contra pequenos fragmentos abrasivos ou da peça. A protecção ocular tem de ser capaz de proteger contra a projecção de detritos resultantes de várias operações. A máscara contra o pó (ou um filtro respiratório equivalente) tem de ser capaz de filtrar as partículas criadas pela utilização da ferramenta. A exposição prolongada a ruído de grande intensidade poderá causar perda de audição.
- i) **Mantenha as pessoas presentes no local a uma distância segura da área de trabalho.** Qualquer pessoa que entre no perímetro da área de trabalho tem de usar equipamento de protecção pessoal. Poderá dar-se o caso de fragmentos da peça de trabalho ou de uma lâmina partida serem projectados para longe e causarem ferimentos fora da área de trabalho imediata.
- j) **Segure a ferramenta eléctrica apenas pelas superfícies isoladas específicas para o efeito ao efectuar uma operação em que o acessório de corte possa entrar em contacto com fios ocultos ou com o próprio cabo da ferramenta.** Um acessório de corte que entre em contacto com um fio com tensão eléctrica poderá fazer com que as peças de metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e electrocutem o utilizador.
- k) **Afaste o cabo de alimentação do acessório rotativo.** Se perder o controlo da ferramenta, o cabo poderá ser cortado ou ficar preso no acessório, puxando a sua mão ou o seu braço na direcção da lâmina em rotação.
- l) **Nunca pouse a ferramenta eléctrica antes de o acessório ficar completamente imobilizado.** O acessório rotativo poderá ficar preso na superfície onde pousou a ferramenta eléctrica e puxá-la para longe das suas mãos, fazendo-o perder o controlo da mesma.
- m) **Não ligue a ferramenta eléctrica enquanto a estiver a transportar.** Um contacto acidental do acessório rotativo com a sua roupa poderá prendê-la no mesmo, puxando o acessório na direcção do seu corpo.
- n) **Limpe regularmente as aberturas de ventilação da ferramenta eléctrica.** A ventoinha do motor irá puxar as partículas no interior da caixa da ferramenta e a acumulação excessiva de metal em pó poderá causar riscos eléctricos.
- o) **Não utilize a ferramenta eléctrica perto de materiais inflamáveis.** Estes materiais poderão ser inflamados por faíscas da ferramenta.
- p) **Não utilize acessórios que necessitem de líquidos de refrigeração.** A utilização de água ou outros líquidos de refrigeração poderá resultar em electrocussão ou choque eléctrico.

Recuo e avisos relacionados

O efeito de coice é uma reacção súbita resultante do aperto ou bloqueio de um disco rotativo, de um disco de suporte, de uma catrabucha ou de qualquer outro acessório. O aperto ou bloqueio causa uma paragem rápida do acessório rotativo, o que, por sua vez, faz com que a ferramenta eléctrica seja impelida na direcção oposta à rotação do acessório no ponto de bloqueio. Por exemplo, se um disco abrasivo ficar preso ou for apertado pela peça de trabalho, a extremidade do disco que estiver em contacto com o ponto de aperto pode penetrar a superfície do material, fazendo o disco subir ou saltar da peça. O disco poderá então saltar na direcção do utilizador ou para longe do mesmo, dependendo da direcção do movimento do disco no ponto de aperto. Os discos abrasivos podem também partir-se nestas condições. O efeito de coice é o resultado de uma utilização abusiva da ferramenta eléctrica e/ou de condições ou procedimentos de utilização incorrectos e pode ser evitado tomando as precauções indicadas abaixo.

- a) **Segure a ferramenta eléctrica com firmeza e posicione o seu corpo e o seu braço de forma a poder resistir ao efeito de coice. Utilize sempre o punho auxiliar, caso este seja fornecido, para controlar ao máximo o efeito de coice ou a reacção do binário durante o arranque da ferramenta. O utilizador pode controlar facilmente a reacção do binário ou o efeito de coice se forem tomadas as devidas precauções.**
- b) **Nunca coloque a sua mão perto do acessório rotativo. O efeito de coice poderá fazer o acessório saltar para cima da sua mão.**
- c) **Não posicione o seu corpo na área para a qual a ferramenta eléctrica poderá saltar caso ocorra o efeito de coice. O efeito de coice irá projectar a ferramenta na direcção oposta ao movimento do disco no ponto de bloqueio.**
- d) **Tenha especial cuidado ao utilizar a ferramenta em cantos, extremidades aguçadas, etc. Evite que o acessório salte ou fique preso na peça de trabalho. Os cantos, as extremidades aguçadas ou o facto de o acessório rotativo saltar tendem a fazê-lo ficar preso na peça de trabalho e, consequentemente, a causar a perda do**

controlo da ferramenta ou a ocorrência do efeito de coice.

- e) **Não instale na ferramenta uma lâmina de corrente de serra para esculpir madeira ou uma lâmina de serra dentada. Estas lâminas originam frequentemente o efeito de coice e a perda do controlo da ferramenta.**

Avisos de segurança específicos para operações de desbaste e corte abrasivo:

- a) **Utilize apenas os tipos de disco recomendados para a sua ferramenta eléctrica e a protecção específica concebida para o disco seleccionado. Os discos para os quais a ferramenta eléctrica não foi concebida não podem ser protegidos de forma adequada e, consequentemente, não são seguros.**
- b) **A superfície de desbaste das rodas côncavas deve ser montada abaixo do ângulo de trabalho da extremidade do resguardo. Uma roda montada incorrectamente que seja projectada pelo plano da extremidade do resguardo não pode ser protegida de maneira adequada.**
- c) **O resguardo deve ser fixado com segurança à ferramenta eléctrica e posicionado de forma a proporcionar a máxima segurança possível, de modo a que apenas uma superfície mínima da lâmina esteja virada na direcção do utilizador. O resguardo ajuda a proteger o utilizador contra fragmentos do disco e qualquer contacto acidental com o mesmo e as faíscas que podem incendiar a roupa.**
- d) **Os discos devem ser utilizados exclusivamente para as operações recomendadas. Por exemplo, não desbaste materiais com a parte lateral de um disco de corte. As lâminas de corte abrasivo destinam-se a efectuar desbastes periféricos, quaisquer forças laterais sobre estas lâminas podem estilhaçá-las.**
- e) **Utilize sempre encaixes de disco intactos com um tamanho e uma forma adequados para o disco seleccionado. Os encaixes de disco apropriados suportam correctamente o disco, reduzindo assim a possibilidade de quebra do disco. Os encaixes para discos de corte poderão ser diferentes dos encaixes para discos de desbaste.**

- f) **Não utilize discos gastos de ferramentas eléctricas maiores.** Os discos concebidos para ferramentas eléctricas maiores não são adequados para a velocidade mais alta de uma ferramenta mais pequena e poderão fragmentar-se.

Avisos adicionais de segurança específicos para operações de corte abrasivo:



As operações de corte são adequadas com um resguardo de protecção especial (não incluído) fig. C2 - D2

- a) **Não utilize o disco de corte de forma forçada nem aplique uma pressão excessiva no mesmo. Não efectue cortes excessivamente profundos.** Utilizar o disco de forma forçada aumenta a respectiva carga de trabalho e a susceptibilidade à torção ou ao bloqueio do mesmo no corte, bem como a possibilidade de ocorrer o efeito de coice ou a fragmentação do disco.
- b) **Não posicione o seu corpo directamente atrás do disco rotativo.** Quando o disco, no ponto da operação, estiver a afastar-se do seu corpo, o possível efeito de coice pode impelir o disco rotativo e a ferramenta eléctrica directamente contra si.
- c) **Quando o disco estiver a emperrar ou ao interromper um corte por qualquer razão, desligue a ferramenta eléctrica e segure-a sem se mexer até que o disco fique completamente imobilizado.** Nunca retire o disco de corte do corte enquanto o disco estiver em movimento. Caso contrário, poderá ocorrer o efeito de coice. Investigue e tome acções correctivas para eliminar a causa do bloqueio do disco.
- d) **Não recomece a operação de corte na peça de trabalho.** Deixe o disco alcançar a velocidade máxima e continue o corte de forma cuidadosa. O disco poderá subir ou saltar da peça de trabalho ou emperrar se a ferramenta eléctrica for ligada em contacto com a peça.
- e) **Supore quaisquer painéis ou qualquer peça de trabalho sobredimensionada para minimizar o risco de aperto do disco e ocorrência do efeito de coice.** As peças

de trabalho de grandes dimensões tendem a vergar sobre o seu próprio peso. Devem ser colocados apoios debaixo da peça de trabalho perto da linha de corte e da extremidade da peça a trabalho em ambos os lados do disco.

- f) **Tenha especial cuidado ao efectuar um corte directo em paredes ou noutras áreas em que não seja possível visualizar quaisquer itens ocultos dentro das mesmas.** O disco saliente poderá cortar a canalização de gás ou água, a cablagem eléctrica ou outros objectos que podem causar o efeito de coice.

Segurança eléctrica

Quando utilizar máquinas eléctricas, cumpra sempre os regulamentos de segurança aplicáveis ao seu país para reduzir o risco de incêndio, choque eléctrico e ferimentos. Leia as seguintes instruções de segurança, assim como as instruções de segurança fornecidas.



Verifique sempre se a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão indicada na placa com os requisitos de alimentação da ferramenta.



Máquina de classe II - Isolamento duplo - Não é necessário uma ficha com ligação à terra.

Se não for possível evitar trabalhar com uma ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma fonte de alimentação protegida por um dispositivo de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR reduz o risco de choque eléctrico.

2. INFORMAÇÕES SOBRE A MÁQUINA

Utilização pretendida

A rebarbadora angular foi concebida para o desbasto de alvenaria e aço sem água. Para efectuar trabalhos de corte, deve utilizar um resguardo de protecção especial (não incluído) Fig. D2.

Especificações técnicas

	AGM1116P	AGM1118P
Tensão do sector	220-240 V~	
Frequência de rede	50/60 Hz	
Alimentação	2300W	
Velocidade nominal	8.500 /min	6.500 /min
Disco para desbaste		
Diâmetro	180 mm	230 mm
Perfuração	22.2 mm	
Espessura	6 mm	
Disco para corte		
Diâmetro	180 mm	230 mm
Perfuração	22.2 mm	
Espessura	3 mm	
Veio com rosca	M14	
Peso	6.0 kg	6.1 kg
Pressão acústica (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Potência acústica (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Vibração "Desbaste de superfícies" $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²	

Nível de vibração

O nível de emissão de vibrações indicado neste manual de instruções foi medido de acordo com um teste padrão indicado em EN 60745; pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra e como avaliação preliminar da exposição à vibração quando utilizar a ferramenta para as aplicações mencionadas

- utilizando a ferramenta para outras aplicações ou com outros acessórios com uma manutenção deficiente, pode aumentar consideravelmente o nível de exposição
- quando a ferramenta é desligada ou quando está a funcionar, mas não efectua o trabalho correctamente, pode reduzir consideravelmente o nível de exposição

Proteja-se contra os efeitos da vibração, através de uma manutenção da ferramenta e os respectivos acessórios, mantendo as mãos quentes e organizar os seus padrões de trabalho.

Descrição

Os números indicados no texto dizem respeito aos diagramas nas páginas 2-4

Fig. A

1. Botão de bloqueio do veio
2. Parafuso Allen
3. Resguardo da protecção (fig. D1+D2)
4. Tampa da escova de carbono
5. Interruptor para ligar/desligar
6. Ponto de ligação da pega lateral
7. Pega lateral
8. Chave Allen
9. Punho traseiro
10. Botão de libertação do punho

Fig. B

11. Eixo
12. Flange de montagem
13. Disco (não incluído)
14. Porca de fixação
15. Chave de porcas

Fig. C1 & D1

Resguardo de protecção para desbaste

Fig. C2 & D2

Resguardo de protecção para corte (não incluído)

Fig. G

16. Parafuso
17. Mola
18. Escova de carbono
19. Fio da escova

Montagem



Antes de efectuar a montagem, desligue sempre a máquina e retire a ficha da tomada de corrente.

Montagem do resguardo de protecção (fig. C e D)

- Coloque a máquina em cima de uma mesa com o eixo (11) virado para cima.
- Coloque o resguardo de protecção (3) sobre a parte superior da máquina, como indicado na Figura C, certificando-se de que as arestas no resguardo de protecção encaixam nas ranhuras da parte superior da máquina.
- Rode o resguardo de protecção para a esquerda, como indicado na Figura D

- Fixe o parafuso Allen (2) no resguardo com a chave Allen (8)
- Pode ajustar a posição do resguardo de protecção libertando o parafuso Allen (2), ajuste o resguardo para a posição pretendida e aperte o parafuso Allen novamente.



Nunca utilize a máquina sem o resguardo.

Montar e remover o disco (fig. B)

- Utilize sempre um disco adequado para esta máquina com um diâmetro de AGM1116P Ø180mm / AGM1118P Ø230mm e uma perfuração de 22,2 mm. A espessura do disco deve ser de 6 mm para o disco e de 3 mm para o disco para corte, o disco de montagem não pode tocar no resguardo de segurança.

Montagem

- Coloque a máquina numa mesa com o resguardo de protecção (3) virado para cima.
- Monte a flange (12) no eixo (11).
- Coloque o disco (13) no eixo (11).
- Mantenha o botão de bloqueio do eixo (1) premido e aperte a porca de fixação (14) com firmeza no eixo (11) utilizando a chave de porcas (15).

Remoção

- Coloque a máquina numa mesa com o resguardo de protecção (3) virado para cima.
- Mantenha o botão de bloqueio do eixo (1) premido e solte a porca de fixação (14) utilizando a chave de porcas (15).
- Retire o disco (13) do eixo (11).
- Mantenha o botão de bloqueio do eixo (1) premido e aperte com firmeza a porca de fixação (14) utilizando a chave de porcas (15).

Montar a pega lateral (fig. A e B)

- A pega lateral (7) pode ser apertada num dos três pontos de ligação da pega lateral (6).

3. FUNCIONAMENTO



Certifique-se de que a peça a trabalhar está apoiada ou fixada correctamente e mantenha o cabo de alimentação afastado da área de trabalho.

Punho traseiro



Antes de rodar o punho, desligue sempre a máquina e retire a ficha da tomada de corrente.

1. Para desbloquear o punho (9), pressione e mantenha pressionado o botão de liberação do punho (10).
2. Rode o punho (9) para uma das 5 posições disponíveis e solte o botão de liberação do punho (10).



Antes de ligar a ferramenta, verifique se o botão de liberação do punho (10) encaixa e fica bloqueado quando alterar a posição do punho.

Ligar e desligar (fig. A)

- Para ligar a máquina prima o botão para ligar/desligar (5).
 - Para desligar a máquina, liberte o interruptor para ligar/desligar (5).
- Mantenha a máquina afastada da peça a trabalhar quando ligá-la e desligá-la porque o disco pode danificar a peça a trabalhar.
- Fixe a peça a trabalhar com firmeza ou utilize outro método para assegurar que não se desloca enquanto trabalha.
 - Verifique os discos com regularidade. Os discos gastos têm um efeito negativo na eficiência da máquina. Coloque um novo disco quando for necessário.
 - Desligue sempre a máquina depois de utilizá-la e antes de retirar a ficha da tomada.

Rebarbação (fig. E)

Um ângulo de inclinação de 30° a 40° permite obter os melhores resultados durante a rebarbação. Desloque a máquina para a frente e para trás utilizando uma pressão ligeira. Isto impede que a peça a trabalhar fique descolorada ou demasiado quente e evita a criação de ranhuras.



Nunca utilize discos abrasivos para trabalhos de rebarbação!

Corte (fig. F)

Para efectuar trabalhos de corte, deve utilizar um resguardo de protecção fechado especial (Fig. D2) (não incluído).

Mantenha um contacto firme com a peça a trabalhar para evitar vibrações e não incline nem aplique pressão e quando efectuar cortes. Utilize pressão moderada quando trabalhar e que seja adequada para o material que está a trabalhar. Não aplique contra-pressão para a esquerda para diminuir a velocidade. A direcção para a qual pretende fazer o corte é importante. A máquina deve sempre funcionar na direcção oposta do corte; por isso nunca move a máquina na direcção contrária! Há o risco da máquina ficar presa no corte, causando coice e perda de controlo.

Sugestões para uma excelente utilização

- Fixe a peça a trabalhar. Utilize um dispositivo de fixação para peças a trabalhar pequenas.
- Segure a máquina com ambas as mãos.
- Ligue a máquina.
- Aguarde até a máquina atingir a velocidade máxima.
- Coloque o disco na peça a trabalhar.
- Mova a máquina lentamente ao longo da peça a trabalhar, premindo o disco com firmeza contra a peça a trabalhar.
- Não aplique demasiada pressão na máquina. Deixe a máquina fazer o trabalho.
- Deslize a máquina e aguarde até parar por completo antes de colocar a máquina no chão.

4. MANUTENÇÃO



Antes de efectuar a limpeza e a manutenção, desligue sempre a máquina e retire a ficha da tomada de corrente.

Limpe a carcaça da máquina com regularidade com um pano macio, de preferência após cada utilização. Certifique-se de que as aberturas de ventilação não têm pó ou sujidade. Retire a sujidade muito persistente com um pano macio humedecido com água de sabão. Não utilize solventes, como gasolina, álcool, amoníaco, etc. Este tipo de produtos químicos danificam os componentes sintéticos.

Substituir os cabos de alimentação

Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, o respetivo agente de assistência ou técnicos devidamente qualificados para evitar uma situação de perigo.

Substituir a ficha (apenas no Reino Unido)

Se a ficha de 3 pinos moldada fixada no equipamento estiver danificada e for necessário substituí-la, é importante que seja destruída e substituída correctamente por uma ficha com fusível BS 1363/13A aprovada e que as instruções de ligação sejam seguidas. Os fios no cabo de rede têm várias cores, de acordo com o seguinte código:

azul	neutro
castanho	com corrente

Uma vez que as cores dos fios no cabo de rede do equipamento podem não corresponder às marcações de cores que identificam os terminais na ficha, proceda do seguinte modo:

- O fio azul deve ser ligado ao terminal assinalado com a letra N ou a preto.
- O fio castanho deve ser ligado ao terminal assinalado com a letra L ou a vermelho.

Verificar e substituir as escovas de carbono (fig. A e G)

Se as escovas de carbono estiverem gastas, devem ser substituídas pelo departamento de assistência ao cliente do fabricante ou por técnico devidamente qualificado.



Utilize apenas escovas de carbono que correspondam ao tipo original.

- Retire as tampas da escova de carbono (4) desapertando o parafuso, abra a tampa levantando-a da máquina.
- Liberte a mola (17) da escova de carbono e fixe a mola (17) com uma chave de parafusos. Retire a escova de carbono (18) do respectivo suporte (mantenha o fio de cobre (19) montado na máquina).
- Segurando na mola (17), coloque a nova escova de carbono dentro do suporte.
- Liberte de novo a mola (17) para o local pretendido, certificando-se de que tem capacidade para suportar a escova (como indicado na Fig. G).
- Solte o parafuso (16) que irá libertar o fio de cobre (19) da escova usada. Aperte o parafuso (16) novamente, certificando-se de que o fio de cobre (19) da nova escova de carbono fica no meio.
- Coloque a tampa (4) de novo no respectivo

local, certificando-se de que nenhum fio fica preso e depois aperte o parafuso.

- Assegure-se sempre de substituir ambas as escovas de carbono ao mesmo tempo.
- Depois de montar as novas escovas de carbono, deixe a máquina a funcionar sem carga durante 15 minutos.

GARANTIA

As condições da garantia estão disponíveis no cartão da garantia fornecido em separado.

AMBIENTE



Os aparelhos eléctricos ou electrónicos defeituosos e/ou eliminados devem ser recolhidos em locais de reciclagem adequados.

Apenas para os países da CE

Não elimine as ferramentas eléctricas em conjunto com os resíduos domésticos. De acordo com a directiva europeia 2012/19/EU sobre resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e a respectiva implementação na legislação nacional, as ferramentas eléctricas que já não sejam utilizadas devem ser recolhidas em separado e eliminadas de maneira ecológica.

O equipamento e o manual do utilizador estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

SMERIGLIATRICE ANGOLARE

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Grazie per avere acquistato questo prodotto Ferm. Ora possiedi un prodotto eccellente, offerto da uno dei principali fornitori europei. Tutti i prodotti Ferm sono realizzati nel rispetto dei più rigorosi standard prestazionali e di sicurezza. Quale parte della nostra filosofia offriamo inoltre un servizio di assistenza ai clienti eccellente, supportato da una garanzia completa. Ci auguriamo che possiate utilizzare con soddisfazione questo prodotto per molti anni.

1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA



AVVERTENZA

Leggere le avvertenze di sicurezza contenute nel presente manuale,

le avvertenze di sicurezza aggiuntive e le istruzioni. La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi. **Conservare le avvertenze di sicurezza e le istruzioni per una futura consultazione.**

I simboli riportati di seguito vengono utilizzati all'interno del manuale per l'utente oppure sono indicati sul prodotto:



Leggere il manuale per l'utente.



Denota il rischio di lesioni personali, morte o danni all'utensile in caso di mancata osservanza delle istruzioni contenute nel presente manuale.



Rischio di scosse elettriche



Staccare immediatamente la spina del cavo di alimentazione dalla presa di corrente se il cavo è danneggiato e durante le operazioni di pulizia e di manutenzione.



Rischio di oggetti volanti. Tenere lontano chiunque si trovi nelle vicinanze dall'area di lavoro.



Indossare sempre occhiali protettivi!



Indossare protezioni per l'udito.



Indossare guanti di protezione.



Non premere il pulsante di blocco dell'albero con il motore in funzione.



Rischio di incendi.



Non smaltire il prodotto in contenitori non idonei.



Il prodotto è conforme alle norme di sicurezza vigenti ai sensi delle direttive europee.

Avvertenze di sicurezza specifiche per le operazioni di molatura o taglio abrasivo:

- a) **Questo elettroutensile è inteso per l'uso come mola. Leggere tutte le avvertenze di sicurezza, le istruzioni, le illustrazioni e le specifiche tecniche fornite insieme a questo elettroutensile. La mancata osservanza delle avvertenze di sicurezza e delle istruzioni potrebbe causare scosse elettriche, incendi e/o lesioni gravi.**
- b) **L'esecuzione di operazioni quali levigatura con abrasivi, spazzolatura e lucidatura con questo elettroutensile non è raccomandata.** L'esecuzione di operazioni non previste per l'elettroutensile potrebbe creare dei rischi e provocare lesioni personali.
- c) **Non utilizzare accessori non progettati specificatamente e non raccomandati dal costruttore dell'elettroutensile. Il solo fatto che l'accessorio si attacchi all'elettroutensile non assicura la sicurezza operativa.**
- d) **La velocità nominale dell'accessorio deve essere almeno pari alla velocità massima indicata sull'elettroutensile. Gli accessori che funzionano a una velocità superiore alla propria velocità nominale possono rompersi e staccarsi.**
- e) **Il diametro esterno e lo spessore dell'accessorio devono rientrare nella capacità nominale dell'elettroutensile.** Gli accessori di dimensioni non corrette non possono essere adeguatamente protetti o controllati.
- f) **La filettatura degli accessori deve corrispondere al filetto del mandrino della smerigliatrice. Per gli accessori attaccati tramite flangia, il foro dell'albero dell'accessorio deve corrispondere al diametro della flangia.** Gli accessori il cui sistema di attacco non corrisponde alla struttura di montaggio dell'elettroutensile si sbilanciano, vibrano eccessivamente e possono causare la perdita di controllo.
- g) **Non utilizzare un accessorio danneggiato.** Prima di ogni utilizzo controllare gli accessori per verificare ad esempio che sui dischi abrasivi non vi siano scheggiature e lesioni, che non siano presenti crepe o segni eccessivi di usura sul platorello, che le spazzole metalliche non abbiano filamenti metallici staccati o spezzati. Se l'elettroutensile o l'accessorio cade, verificare gli eventuali danni o montare un accessorio integro. Dopo aver controllato e montato un accessorio, l'operatore e le altre persone eventualmente presenti devono sistemarsi lontano dal piano dell'accessorio rotante e l'elettroutensile deve essere fatto girare a vuoto alla massima velocità per un minuto. Gli accessori danneggiati normalmente si rompono durante questa fase di verifica.
- h) **Indossare dispositivi di protezione individuale.** A seconda delle operazioni da eseguire, utilizzare una maschera o occhiali protettivi. Se opportuno, indossare una maschera antipolvere, protezioni acustiche, guanti e un grembiule da lavoro in grado di arrestare frammenti abrasivi o di lavorazione di piccole dimensioni. Il dispositivo di protezione oculare deve impedire ai detriti volanti prodotti durante l'esecuzione delle varie lavorazioni di raggiungere gli occhi. La maschera antipolvere o il respiratore devono essere in grado di filtrare le particelle generate durante l'esecuzione delle varie lavorazioni. L'esposizione prolungata a rumori di elevata intensità può causare la perdita dell'udito.
- i) **Tenere le persone presenti a distanza di**

sicurezza dall'area di lavoro. Chiunque acceda all'area di lavoro deve indossare dispositivi di protezione individuale adeguati. Frammenti del pezzo da lavorare o di un accessorio rotto possono volare e causare danni o lesioni anche oltre l'immediata area di lavoro.

- j) **Quando si eseguono operazioni in cui l'accessorio di taglio può entrare in contatto con fili elettrici nascosti o con il cavo di alimentazione dell'elettrotensile, tenerlo esclusivamente dalle impugnature, che sono isolate.** Gli accessori da taglio che vengono a contatto con un cavo sotto tensione trasmettono la corrente elettrica anche alle parti metalliche esposte dell'elettrotensile con il pericolo di provocare la folgorazione dell'operatore.
- k) **Posizionare il cavo di alimentazione lontano dall'accessorio rotante.** In caso di perdita di controllo, il cavo potrebbe essere tagliato o impigliarsi, trascinando la mano o il braccio dell'operatore verso l'accessorio rotante.
- l) **Non appoggiare mai l'elettrotensile finché l'accessorio non si sia completamente arrestato.** L'accessorio rotante potrebbe fare presa sulla superficie e trascinare l'elettrotensile facendone perdere il controllo.
- m) **Non accendere l'elettrotensile mentre lo si trasporta sul fianco.** Un contatto accidentale con l'accessorio rotante potrebbe farlo impigliare agli indumenti dell'operatore trascinandolo verso il suo corpo.
- n) **Pulire regolarmente le prese d'aria dell'elettrotensile.** La ventola di raffreddamento del motore attira la polvere all'interno dell'alloggiamento e l'accumulo eccessivo di metallo polverizzato può causare rischi elettrici.
- o) **Non utilizzare l'elettrotensile in prossimità di materiali infiammabili.** Le scintille potrebbero incendiare tali materiali.
- p) **Non utilizzare accessori che richiedono refrigeranti liquidi.** L'utilizzo di acqua o altri liquidi refrigeranti può provocare elettrocuzione o scosse elettriche.

Contraccolpo e relative avvertenze

Il contraccolpo è una reazione improvvisa provocata da un disco, un platorello, una spazzola o qualsiasi altro accessorio in rotazione che rimanga schiacciato o impigliato. Ciò provoca un arresto immediato dell'accessorio rotante

che a sua volta causa la perdita di controllo dell'elettrotensile, che viene spinto nella direzione opposta rispetto alla rotazione dell'accessorio nel punto in cui è stato trattenuto.

Ad esempio, se il disco abrasivo rimane schiacciato o impigliato dal pezzo da lavorare, il bordo del disco penetrato nel punto di schiacciamento può scavare nel materiale e causare lo scavalcamento o il contraccolpo del disco. Il disco può saltare sia verso l'operatore che in direzione opposta a seconda della direzione del movimento del disco nel punto di schiacciamento. In queste condizioni i dischi abrasivi possono anche rompersi. Il contraccolpo è il risultato di un uso errato dell'elettrotensile e/o di metodi o condizioni di lavoro scorretti e può essere evitato prendendo le appropriate precauzioni, come descritto di seguito.

- a) **Mantenere una presa salda sull'elettrotensile, posizionando il corpo e le braccia in modo da resistere alle forze di contraccolpo.** Utilizzare sempre l'impugnatura ausiliaria, se presente, per avere il massimo controllo sulla forza di contraccolpo o sulla reazione di coppia durante l'avviamento. Con le necessarie precauzioni, l'operatore può controllare le reazioni di coppia e le forze di contraccolpo.
- b) **Non porre mai le mani vicino all'accessorio in rotazione.** L'accessorio potrebbe subire un contraccolpo rimbalzando sulle mani dell'operatore.
- c) **Non posizionarsi nell'area verso cui potrebbe dirigersi l'elettrotensile in caso di contraccolpo.** Il contraccolpo spinge l'elettrotensile nella direzione opposta al movimento del disco nel punto in cui si impiglia.
- d) **Prestare particolare attenzione quando si lavorano angoli, estremità appuntite ecc.** Evitare che l'accessorio rimbalzi o si impigli. Angoli, estremità appuntite o rimbalzi tendono a fare impigliare l'accessorio rotante, provocando la perdita di controllo o il contraccolpo dell'elettrotensile.
- e) **Non collegare una lama da motosega per legno o una lama dentata.** Queste lame creano contraccolpi e perdita di controllo frequenti.

Avvertenze di sicurezza specifiche per le operazioni di smerigliatura o taglio abrasivo:

- a) Utilizzare esclusivamente tipi di dischi raccomandati per il proprio elettroutensile e la protezione specifica per il disco selezionato. I dischi non concepiti per quell'elettroutensile non possono essere protetti adeguatamente e non sono sicuri.
- b) La superficie di smerigliatura dei dischi a centro depresso deve essere montata sotto al piano della linguetta della protezione. Non è possibile fornire una protezione adeguata a un disco non montato correttamente che sporge dal piano della linguetta della protezione.
- c) La protezione deve essere fissata saldamente all'elettroutensile e posizionata in modo da garantire la massima sicurezza, facendo sì che il disco sporga il meno possibile verso l'operatore. La protezione serve a proteggere l'operatore da frammenti del disco rotti, dal contatto accidentale con il disco e dalle scintille che potrebbero incendiare gli indumenti.
- d) I dischi devono essere usati solo per eseguire le lavorazioni per cui sono raccomandate. Per esempio, non molare utilizzando il disco dal lato di taglio. I dischi per taglio abrasivo sono progettati per la smerigliatura periferica. Forze laterali applicate a questi dischi possono causarne la frantumazione.
- e) Per i dischi utilizzare sempre flange non danneggiate, della dimensione e forma corretta per il disco scelto. Se le flange sono appropriate, sostengono il disco, riducendo la possibilità di rottura. Le flange per i dischi da taglio abrasivo possono essere diverse da quelle per i dischi da smerigliatura.
- f) Non utilizzare dischi usurati di elettroutensili più grandi. I dischi destinati ad elettroutensili più grandi non sono adatti alle maggiori velocità degli elettroutensili più piccoli e potrebbero spaccarsi.

Avvertenze di sicurezza aggiuntive specifiche per le operazioni di taglio abrasivo:



Le operazioni di taglio abrasivo possono essere eseguite solo in presenza di una speciale protezione (non inclusa) fig. C2 - D2

- a) Non far incastrare il disco da taglio né applicare una pressione eccessiva. Non tentare di eseguire tagli troppo profondi. Eccessive sollecitazioni del disco ne aumentano il carico e la suscettibilità alla torsione o all'inceppamento nel taglio, con la possibilità di contraccolpi o di rotture.
- b) Non posizionarsi con il corpo allineato al disco in rotazione e rimanere dietro di esso. Quando il disco si muove nella direzione di allontanamento dal corpo, il possibile contraccolpo potrebbe la mola in rotazione e l'elettroutensile direttamente verso di sé.
- c) Quando il disco si inceppa o quando un taglio si interrompe per qualsiasi ragione, spegnere l'elettroutensile e tenerlo immobile fino al suo completo arresto. Non tentare mai di rimuovere il disco da taglio mentre è in movimento, altrimenti potrebbe verificarsi un contraccolpo. Esaminare e intraprendere azioni correttive per eliminare le cause che inceppano la lama.
- d) Non riprendere il taglio nel pezzo in lavorazione. Far raggiungere la massima velocità al disco e poi rientrare con attenzione nel taglio. Se l'elettroutensile viene riavviato quando è ancora dentro al pezzo in lavorazione il disco potrebbe incepparsi, scavalcare il pezzo o subire un contraccolpo.
- e) Pannelli o altri pezzi di grandi dimensioni devono essere sorretti per ridurre al minimo il rischio che la mola si schiacci o subisca un contraccolpo. I pezzi più grandi tendono a incurvarsi sotto il loro stesso peso. È opportuno collocare dei supporti sotto al pezzo da entrambi i lati, vicino la linea di taglio e alle estremità del pannello, da entrambi i lati del disco.
- f) Prestare ancora più attenzione quando si eseguono "tagli a tuffo" all'interno di pareti esistenti o di altre aree cieche. La parte

sporgente del disco potrebbe tagliare tubi del gas o dell'acqua, cavi elettrici od oggetti che possono provocare un contraccolpo.

Sicurezza elettrica

Quando si utilizzano apparecchi elettrici, osservare sempre le norme di sicurezza vigenti nel proprio paese per ridurre il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni personali. Leggere le istruzioni di sicurezza riportate di seguito oltre a quelle allegate al presente manuale.



Verificare sempre che la tensione della rete di alimentazione corrisponda al valore riportato sulla targhetta dei valori nominali dell'elettrotensile.



Apparecchio di Classe II - Doppio isolamento - Non è necessario il collegamento a terra.

Se non è possibile evitare l'uso di un elettrotensile in ambiente umido, usare una rete di alimentazione protetta da un interruttore differenziale (salvavita). L'uso di un salvavita riduce il rischio di scosse elettriche.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'APPARECCHIO

Uso previsto

Questa smerigliatrice angolare è stata progettata per la smerigliatura di muratura e acciaio senza l'uso di acqua. Per le operazioni di taglio deve essere utilizzata una protezione speciale (non inclusa). Fig. D2.

Dati tecnici

	AGM1116P	AGM1118P
Tensione di rete	220-240 V~	
Frequenza di rete	50/60 Hz	
Potenza assorbita	2300W	
Velocità nominale	8.500 /min	6.500 /min
Disco da smerigliatura		
Diametro est.	180 mm	230 mm
Diametro int.		22.2 mm
Spessore		6 mm

Disco da taglio

Diametro est.	180 mm	230 mm
Diametro int.		22.2 mm
Spessore		3 mm
Filettatura del mandrino		M14
Peso	6.0 kg	6.1 kg
Pressione sonora (L _{PA})	96 + 3 dB(A)	
Potenza sonora (L _{WA})	107 + 3 dB(A)	
Vibrazioni "smerigliatura di superficie" a _{h,AG}	9.81 + 1.5 m/s ²	

Livello di emissione di vibrazioni

Il livello di emissione di vibrazioni indicato nel presente manuale d'istruzioni è stato misurato in base al test standardizzato previsto dalla normativa EN 60745; può essere utilizzato per confrontare vari apparecchi fra loro e come valutazione preliminare dell'esposizione alle vibrazioni quando si utilizza l'utensile per le applicazioni menzionate.

- L'uso dell'utensile per applicazioni o con accessori diversi o in condizioni di scarsa manutenzione, potrebbe aumentare notevolmente il livello di esposizione a vibrazioni.
- I momenti in cui l'utensile è spento o quando è acceso ma non viene utilizzato potrebbero ridurre sensibilmente il livello di esposizione a vibrazioni.

Proteggersi contro gli effetti delle vibrazioni sottoponendo l'utensile e i relativi accessori a regolare manutenzione, evitare il raffreddamento delle mani, organizzare opportunamente i turni di lavoro.

Descrizione

I numeri che compaiono nel testo si riferiscono agli schemi riportati alle pagine 2-4.

Fig. A

1. Pulsante di blocco mandrino
2. Brugola
3. Protezione (Figure D1+D2)
4. Coperchio spazzola in carbonio
5. Interruttore On/Off
6. Punto di attacco impugnatura laterale
7. Impugnatura laterale
8. Chiave a brugola

9. Impugnatura posteriore
10. Manopola di rilascio dell'impugnatura

Fig. B

11. Mandrino
12. Flangia di montaggio
13. Disco (non incluso)
14. Dado di serraggio
15. Chiave

Fig. C1 & D1

Protezione per smerigliatura

Fig. C2 & D2

Protezione per taglio (non inclusa)

Fig. G

16. Vite
17. Molla
18. Spazzola in carbonio
19. Filo spazzola

Montaggio

- 
- Prima del montaggio spegnere sempre l'elettrotensile e staccare la spina dalla presa di corrente.*

Montaggio della protezione (Figure C e D)

- Appoggiare l'elettrotensile su un tavolo con il mandrino (11) rivolto verso l'alto.
- Collegare la protezione (3) sopra la testa dell'elettrotensile, come illustrato nella Figura C, assicurandosi che i bordi in rilievo sulla protezione si incastri nelle tacche della testa dell'elettrotensile.
- Ruotare la protezione in senso antiorario come illustrato nella Figura D.
- Stringere la brugola (2) sulla protezione con la chiave a brugola (8).
- Per regolare la posizione della protezione allentare la brugola (2), sistemare la protezione nella posizione desiderata e stringere nuovamente la brugola.



Non tentare mai di utilizzare l'elettrotensile senza la protezione.

Inserimento e rimozione del disco (Figura B)

- Utilizzare sempre un disco adatto per questo elettrotensile, con un diametro esterno di

AGM1116P Ø 180 mm / AGM1118P Ø 230 mm e un diametro interno di 22,2 mm. Lo spessore del disco da smerigliatura deve essere di 6 mm mentre quello del disco da taglio deve essere di 3 mm. Il disco non deve toccare la protezione di sicurezza.

Inserimento

- Appoggiare l'elettrotensile su un tavolo con la protezione (3) rivolta verso l'alto.
- Inserire la flangia (12) sul mandrino (11).
- Collocare il disco (13) sul mandrino (11).
- Mantenere premuto il pulsante di blocco del mandrino (1) e stringere saldamente il dado di serraggio (14) sul mandrino (11) con la chiave (15).

Rimozione

- Appoggiare l'elettrotensile su un tavolo con la protezione (3) rivolta verso l'alto.
- Mantenere premuto il pulsante di blocco del mandrino (1) e allentare il dado di serraggio (14) con la chiave (15).
- Rimuovere il disco (13) dal mandrino (11).
- Mantenere premuto il pulsante di blocco del mandrino (1) e stringere saldamente il dado di serraggio (14) con la chiave (15).

Fissaggio dell'impugnatura laterale (Figure A e B)

- L'impugnatura laterale (7) può essere avvitata ad uno dei tre punti di attacco (6).

3. UTILIZZO



Assicurarsi che il pezzo da lavorare sia adeguatamente sostenuto e fissato e mantenere il cavo di alimentazione lontano dall'area di lavoro.

Impugnatura posteriore



Prima di ruotare l'impugnatura spegnere sempre l'elettrotensile e staccare la spina dalla presa di corrente.

1. Per sbloccare l'impugnatura (9), tenere premuta la manopola di rilascio dell'impugnatura (10).
2. Ruotare l'impugnatura (9) in una delle 5 posizioni e rilasciare la manopola di rilascio dell'impugnatura (10).



Prima di accendere l'elettroutensile assicurarsi che la manopola di rilascio dell'impugnatura (10) emetta uno scatto e si blocchi in sede quando si cambia posizione all'impugnatura.

Accensione e spegnimento (Figura A)

- Per accendere l'elettroutensile rilasciare l'interruttore On/Off (5).
 - Per spegnere l'elettroutensile rilasciare l'interruttore On/Off (5).
- Quando si accende o si spegne l'elettroutensile, mantenerlo lontano dal pezzo da lavorare, perché il disco potrebbe danneggiarlo.
- Bloccare saldamente il pezzo da lavorare in una morsa oppure utilizzare un altro metodo per fare in modo che rimanga fermo durante la lavorazione.
 - Verificare regolarmente le condizioni dei dischi. I dischi usurati incidono negativamente sull'efficienza dell'elettroutensile. Sostituire i dischi in tempo utile.
 - Dopo l'uso spegnere subito l'elettroutensile prima di staccare la spina dalla presa di corrente.

Sbavatura (Figura E)

Un angolo d'inclinazione di 30-40° darà i migliori risultati durante l'operazione di sbavatura. Spostare l'elettroutensile indietro e avanti esercitando una leggera pressione. In questo modo si eviterà che il pezzo da lavorare si scolori o si riscaldi troppo e che si formino scanalature.



Non utilizzare dischi da taglio abrasivo per l'operazione di sbavatura.

Taglio (Figura F)

Per le operazioni di taglio deve essere utilizzata una protezione speciale illustrata nella Figura D2 (non inclusa).

Mantenere una presa salda sul pezzo da lavorare per prevenire vibrazioni e non inclinare l'elettroutensile o esercitare pressione durante il taglio. Durante la lavorazione applicare una pressione moderata, adatta al materiale sul quale si sta lavorando. Non frenare i dischi applicando una contropressione laterale. La direzione in cui si desidera eseguire il taglio è importante. L'elettroutensile deve sempre funzionare nella direzione opposta a quella del taglio, perciò

non muovere mai l'elettroutensile nell'altra direzione! Vi è il rischio che l'elettroutensile si incagli nel taglio provocando un contraccolpo e la conseguente perdita di controllo.

Suggerimenti per un utilizzo ottimale

- Bloccare il pezzo da lavorare in una morsa. Utilizzare un morsetto per i pezzi di piccole dimensioni.
- Tenere l'elettroutensile con entrambe le mani.
- Accendere l'elettroutensile.
- Attendere che l'elettroutensile raggiunga la velocità piena.
- Posizionare il disco sul pezzo da lavorare.
- Muovere lentamente l'elettroutensile lungo il pezzo da lavorare, premendo con decisione il disco contro il pezzo.
- Non esercitare troppa pressione sull'elettroutensile. Lasciare che l'elettroutensile svolga il lavoro.
- Spegnere l'elettroutensile e attendere che si arresti completamente prima di appoggiarlo.

4. MANUTENZIONE



Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia e intervento di manutenzione spegnere sempre l'elettroutensile e staccare la spina dalla presa di corrente.

Pulire regolarmente il corpo dell'elettroutensile con un panno morbido, preferibilmente dopo ogni uso. Assicurarsi che le prese d'aria siano libere da polvere e sporcizia. Rimuovere lo sporco particolarmente ostinato con un panno morbido inumidito con acqua e sapone. Non utilizzare solventi come benzina, alcol, ammoniaca, ecc. Le sostanze chimiche di questo tipo danneggiano i componenti sintetici.

Sostituire il cavo di alimentazione

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal costruttore, da un suo rappresentante addetto all'assistenza o da altre persone con qualifica simile al fine di evitare rischi per la sicurezza.

Sostituzione della spina (solo per il Regno Unito)

Se la spina tripolare stampata attaccata al cavo di alimentazione dell'elettroutensile è danneggiata

e deve essere sostituita, è importante che sia correttamente demolita e sostituita con una spina fusa BS 1363/7A omologata e che si seguano le seguenti istruzioni per il collegamento dei fili elettrici. I fili all'interno del cavo di alimentazione sono colorati in base al seguente codice:

blu neutro
 marrone sotto tensione

Poiché i colori dei fili all'interno del cavo di alimentazione potrebbero non corrispondere alle marcature colorate che identificano i terminali nella spina, procedere come segue:

- il filo blu deve essere collegato al terminale contrassegnato con la lettera N o di colore nero;
- il filo marrone deve essere collegato al terminale contrassegnato con la lettera L o di colore rosso.

Verifica e sostituzione delle spazzole in carbonio (Figure A e G)

Se le spazzole in carbonio sono usurate, devono essere sostituite da un operatore del servizio di assistenza del costruttore o da un'altra persona con qualifica similare.



Utilizzare esclusivamente spazzole in carbonio originali.

- Rimuovere il coperchio della spazzola in carbonio (4) allentando la vite, aprire il coperchio estraendolo dal corpo dell'elettrotensile.
- Rilasciare la molla (17) dalla spazzola in carbonio e tenere ferma la molla (17) con un cacciavite. Rimuovere la spazzola in carbonio (18) dal relativo supporto (mantenere il filo di rame (19) attaccato all'elettrotensile).
- Tenendo ferma la molla (17), posizionare la nuova spazzola in carbonio all'interno del supporto.
- Rilasciare la molla (17) riportandola in posizione e assicurarsi che tenga ferma la spazzola (come illustrato nella Figura G).
- Allentare la vite (16) che rilascerà il filo di rame (19) della vecchia spazzola. Stringere nuovamente la vite (16), assicurandosi che il filo di rame (19) della nuova spazzola in carbonio sia ben fissato.
- Risistemare il coperchio (4) al suo posto,

assicurandosi che nessun filo rimanga impigliato, e stringere la vite.

- Accertarsi sempre di sostituire entrambe le spazzole in carbonio nello stesso momento.
- Dopo aver montato le nuove spazzole in carbonio lasciare funzionare l'elettrotensile a vuoto per 15 minuti.

GARANZIA

Le condizioni della garanzia possono essere consultate sul foglio di garanzia separato allegato al presente manuale.

RISPETTO AMBIENTALE



Le apparecchiature elettriche o elettroniche difettose e/o scartate devono essere raccolte presso gli opportuni siti di riciclaggio.

Solo per i Paesi CE

Non smaltire gli elettrotensili insieme ai rifiuti domestici. Secondo la Direttiva europea 2002/96/EC sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e relativa implementazione nelle normative locali, gli elettrotensili ormai inutilizzabili devono essere raccolti separatamente e smaltiti in modo ecologico.

Il prodotto e il manuale per l'utente sono soggetti a modifiche. I dati tecnici possono essere modificati senza ulteriore notifica.

VINKELSLIP

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Tack för att du har köpt denna Fermprodukt. Genom att göra så har du nu en utmärkt produkt, levererad av en av Europas ledande leverantörer. Alla produkter som Ferm levererar till dig tillverkas enligt de högsta standarderna för prestanda och säkerhet. Som en del av vår filosofi tillhandahåller vi också utmärkt kundtjänst som täcks av vår omfattande garanti. Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna produkt i många år framöver.

1. SÄKERHETSANVISNINGAR



VARNING

Läs de medföljande säkerhetsvarningarna, de kompletterande säkerhetsvarningarna och anvisningarna. Underlätenhet att följa säkerhetsvarningarna och anvisningarna kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarlig skada. **Spara säkerhetsvarningarna och anvisningarna för framtida bruk.**

Följande symboler används i användarhandboken eller på produkten:



Läs användarhandboken.



Anger risk för personskada, dödsfall eller skada på verktyget om anvisningarna i denna handbok inte följs.



Risk för elstöt



Ta genast ut strömkontakten från strömkällan om strömkabeln skadas samt vid rengöring och underhåll.



Risk för flygande föremål. Håll kringstående borta från arbetsområdet.



Använd alltid ögonskydd!



Använd hörselskydd.



Använd skyddshandskar.



Tryck inte på spindellåsknappen när motorn är igång.



Risk för brand.



Kassera inte produkten i olämpliga containrar.



Produkten uppfyller gällande säkerhetsnormer i EU-direktiven.

Säkerhetsvarningar gemensamma för slipning och kapslipning:

- Detta elverktyg är avsett att användas som ett slipverktyg. Läs alla säkerhetsvarningar, anvisningar, illustrationer och specifikationer som medföljer detta elverktyg. Underlätenhet att följa alla anvisningar som anges nedan kan resultera i elstöt, brand och/eller allvarlig skada.*
- Det rekommenderas att sandning, stålborstning och polering inte utförs med detta elverktyg. Användning av elverktyget i andra syften än det avsedda kan medföra fara och orsaka personskada.*
- Använd inte tillbehör som inte specificerats och rekommenderats av verktygstillverkaren. Bara för att tillbehöret kan användas med ditt elverktyg innebär det inte att det är säkert.*
- Tillbehörets nominella varvtal får inte vara högre än det högsta varvtalet som anges på elverktyget. Tillbehör som körs med högre varvtal än det nominella varvtalet kan gå sönder och flyga isär.*
- Ditt tillbehörs ytter diameter och tjocklek måste vara i enlighet med ditt elverktygs kapacitetsklassning. Tillbehör av felaktig storlek kan inte skyddas och kontrolleras i tillräcklig utsträckning.*
- Tillbehör med gänginsats måste passa exakt till slipspindelns gänga. Om*

- tillbehör monteras med fläns måste tillbehörets håldiameter passa till flänsens infästningsdiameter.** Tillbehör som inte passar elverktygets monteringshårdvara kommer att vara i obalans och vibrera för mycket, vilket kan leda till att du förlorar kontrollen.
- g) **Använd inte ett skadat tillbehör.** Inspektera slipskivor och slippallt för flisor, sprickor och slitage samt stålborsten för lösa eller spruckna ledningar före användning. Om elverktyget eller ett tillbehör tappas, inspektera det för skador eller installera ett oskadat tillbehör. Efter inspektion och installation av ett tillbehör, håll dig själv och kringstående borta från det roterande tillbehörets rotationsplan och kör verktyget med maximalt tomgångsvarvtal i en minut. Skadade tillbehör faller normalt sönder under denna testtid.
- h) **Bär personlig skyddsutrustning.** Använd ansiktsmask eller skyddsglasögon beroende på tillämpning. Bär dammask, hörselskydd, handskar och skyddsförkläde som kan stoppa små bitar av slipmaterial och arbetsstycken. Ögonskyddet måste kunna stoppa flygande flisor som skapas vid olika tillämpningar. Dammasken eller andningsmasken måste kunna filtrera partiklar som skapas vid ditt arbete. Lång exponering för buller kan orsaka hörselnedsättning.
- i) **Håll kringstående på ett säkert avstånd från arbetsområdet.** Alla som befinner sig på arbetsområdet måste bära skyddsutrustning. Bitar av arbetsstycken eller trasiga tillbehör kan flyga iväg och orsaka skada även bortom arbetsområdets omedelbara närhet.
- j) **Håll endast elverktyget i de isolerade grepppsyttorna när du utför arbete där skärtillbehör kan komma i kontakt med dolda ledningar eller den egna sladden.** Skärtillbehör som kommer i kontakt med en strömförande ledning kan orsaka att elverktygets synliga metalldelar blir strömförande och ger användaren en elstöt.
- k) **Håll sladden borta från det roterande tillbehöret.** Om du förlorar kontrollen kan sladden kapas eller fastna och din hand eller arm kan dras in i det roterande tillbehöret.
- l) **Lägg aldrig ifrån dig elverktyget före tillbehöret har stannat helt.** Det roterande tillbehöret kan få tag i ytan och dra med sig elverktyget så att du förlorar kontrollen.
- m) **Låt inte elverktyget vara igång när du bär det vid din sida.** Det roterande tillbehöret kan oavsiktligt fastna i dina kläder och dra verktyget mot din kropp.
- n) **Rengör ditt elverktygs luftventiler regelbundet.** Motorns fläkt drar in damm i huset och stor ansamling av metalldamm kan orsaka elfara.
- o) **Använd inte elverktyget nära lättantändliga material.** Gnistor kan antända sådana material.
- p) **Använd inte tillbehör som kräver kylvätskor.** Användning av vatten eller andra kylvätskor kan resultera i elstöt eller elchock.
- ### Rekyl och relaterade varningar
- Rekyl är en plötslig reaktion på en klämd eller fastkörd roterande skiva, slippallta, borste eller något annat tillbehör. Klämning eller fastköring orsakar snabb överstegring hos det roterande tillbehöret, vilket i sin tur tvingar det okontrollerade elverktyget i motsatt riktning mot tillbehörets rotation vid punkten där det kommer i kläm. Om en slipskiva till exempel fastnar eller kläms fast i arbetsstycket kan skivans kant som går in i en klämpunkt gräva in sig i materialets yta, vilket kan orsaka att skivan går av. Skivan kan antingen hoppa mot eller från användaren, beroende på skivans rörelseriktning vid punkten där det fastnar. Slipskivor kan också gå sönder under dessa förhållanden. Rekyl är ett resultat av verktygsmis bruk och/eller felaktiga arbetsprocedurer eller förhållanden och kan undvikas genom tillämpning av försiktighetsåtgärderna som beskrivs nedan.
- a) **Ha ett stadigt grepp om elverktyget och placera din kropp och arm på ett sätt som gör att du ta upp rekylkrafterna.** Använd alltid stödhanttag om sådana finns för maximal kontroll över rekyl- och momentreaktioner under igångsättning. Användaren kan ha kontroll över momentreaktioner och rekylkrafter om rätt försiktighetsåtgärder vidtas.
- b) **Placera aldrig din hand nära det roterande tillbehöret.** Tillbehöret kan rekylera över din hand.
- c) **Placerar inte din kropp i området dit elverktyget kommer att röra sig i händelse**

av rekul. Rekylkraften driver verktyget i motsatt riktning mot slipskivans rörelse vid punkten där det fastnar.

- d) **Var särskilt försiktig när du bearbetar hörn, skarpa kanter osv. Undvik att låta tillbehöret studsa eller fastna.** Hörn, skarpa kanter och studsning har en tendens att få det roterande tillbehöret att fastna och orsaka förlust av kontroll eller rekul.
- e) **Montera inte en sågkedja för träkarvning eller ett tandat sågblad.** Sådana blad orsakar ofta rekul och förlust av kontroll.

Särskilda säkerhetsvarningar för slipning och kapslipning:

- a) **Använd endast skivtyper som rekommenderas för ditt elverktyg och skyddsvakter som har utformats för vald skiva.** Skivor som inte har utformats för elverktyget kan inte skyddas i tillräcklig utsträckning och de är osäkra.
- b) **Skålade slipskivor måste monteras så att skivans slipyta inte skjuter ut över skyddskantens plan.** En felaktigt monterad skiva som skjuter ut över skyddskantens plan kan inte skyddas i tillräcklig utsträckning.
- c) **Skyddsvakten måste säkras till elverktyget och placeras så att så lite som möjligt av skivan exponeras mot användaren för maximal säkerhet.** Skyddsvakten skyddar användaren från bitar av trasiga skivor, oavsiktlig kontakt med skivor och gnistor som kan antända kläder.
- d) **Skivor får endast användas för rekommenderade tillämpningar.** Slipa till exempel inte med sidan av en kapskiva. Kapskivor med slipfunktion är avsedda för perifer slipning. Om de utsätts för sidotryck kan de brytas sönder.
- e) **Använd alltid oskadade skivflänsar av rätt storlek och form för din valda skiva.** Rätt skivflänsar stödjer skivan och detta minskar risken för att skivan går sönder. Flänsarna för kapskivor kan skilja sig från flänsarna för slipskivor.
- f) **Använd inte utslitna skivor från större elverktyg.** Skivor avsedda för större elverktyg är inte lämpliga för högre varvtal med mindre verktyg. De kan gå sönder.

Kompletterande säkerhetsvarningar för kapslipning:



Kapning är endast lämplig med en särskild skyddsvakt (ingår inte) fig. C2 - D2

- a) **Se till att kapskivan inte kommer i kläm och utsätt den inte för högt tryck.** Försök inte skära för djupt. Om skivan påfrestas för mycket kan den överbelastas. Risken ökar då för att den snedvrids eller kommer i kläm, orsakar rekul eller att skivan går sönder.
- b) **Placera inte din kropp framför och bakom den roterande skivan.** Om skivan rör sig bort från din kropp när elverktyget är igång kan det slungas direkt mot dig i händelse av rekul.
- c) **Om skivan kommer i kläm eller arbetet avbryts av någon anledning, koppla från elverktyget och håll det stadigt tills skivan stannar helt.** Försök aldrig dra ut den roterande kapskivan ur skärspåret då detta kan leda till rekul. Undersök anledningen för inklämningen och vidta korrigerande åtgärder.
- d) **Starta inte om kapningen om elverktyget är i arbetsstycket.** Låt skivan uppnå fullt varvtal och för försiktigt in den i skärspåret. I annat fall kan skivan klämmas fast, hoppa ur arbetsstycket eller orsaka rekul.
- e) **Stöd paneler och stora arbetsstycken för att minimera risken för att skivor kläms fast och för rekul.** Stora arbetsstycken tenderar att ge efter till följd av deras egenvikt. Stöd måste därför placeras under arbetsstycket, nära skärspåret och vid kanten, på båda sidor om skivan.
- f) **Var särskilt försiktig vid "fickkapning" i befintliga väggar eller andra dolda områden.** Den utstående skivan kan kapa gas- eller vattenledningar, elledningar eller föremål som kan orsaka rekul.

Elsäkerhet

Följ alltid säkerhetsföreskrifterna som gäller i ditt land när du arbetar med elverktyg för att minska risken för brand, elstöt och personskada. Läs följande säkerhetsanvisningar och även de medföljande säkerhetsanvisningarna.



Kontrollera alltid att strömspänningen motsvarar spänningen som anges på märketiketten.



Klass II-maskin - dubbel isolering - du behöver ingen jordad kontakt.

Använd jordfelsskydd (RCD) om arbete med ett elverktyg i fuktig miljö är oundvikligt. Användning av RCD minskar risken för elstöt.

- användning av verktyget för andra tillämpningar, eller med olika eller dåligt underhållna tillbehör kan avsevärt öka exponeringsnivån
- de gånger då verktyget stängs av eller är på men egentligen inte används kan minska exponeringsnivån betydligt.

2. MASKININFORMATION

Avsedd användning

Din vinkelclip har utformats för slipning av murverk och stålmaterial utan användning av vatten. Vid kapning måste en särskild skyddsvakt användas (ingår inte). Fig. D2.

Tekniska specifikationer

	AGM1116P	AGM1118P
Strömpänning	220-240 V~	
Strömeffekt	50/60 Hz	
Inneffekt	2300W	
Nominellt varvtal	8.500 /min	6.500 /min
Slipskiva		
Diameter	180 mm	230 mm
Hål	22.2 mm	
Tjocklek	6 mm	
Kapskiva		
Diameter	180 mm	230 mm
Hål	22.2 mm	
Tjocklek	3 mm	
Spindelgång	M14	
Vikt	6.0 kg	6.1 kg
Ljudtryck (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Ljudeffekt (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Vibration "ytslipning" $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²	

Vibrationsnivå

Vibrationsutsläppsnivån som anges i denna bruksanvisning har uppmäts i enlighet med ett standardiserat test i EN 60745, som kan användas för att jämföra verktyg med varandra och som en preliminär bedömning av exponering för vibrationer när du använder verktyget för angivna arbeten

Skydda dig mot effekterna av vibrationer genom att underhålla verktyget och dess tillbehör, hålla händerna varma och organisera ditt arbetsmönster.

Beskrivning

Siffrorna i texten hänvisar till diagrammen på sidorna 2-4

Fig. A

1. Spindellåsknapp
2. Insexskruv
3. Skyddsvakt (fig. D1+D2)
4. Lock för kolborste
5. Växelbrytare
6. Anslutningspunkt för sidohandtag
7. Sidohandtag
8. Insexnyckel
9. Bakre handtag
10. Handtagsfrigöringsvred

Fig. B

11. Spindel
12. Monteringsfläns
13. Slipskiva (ingår inte)
14. Spännmutter
15. Skiftnyckel

Fig. C1 & D1

Skyddsvakt för slipning

Fig. C2 & D2

Skyddsvakt för kapning (ingår inte)

Fig. G

16. Skruv
17. Bussning
18. Kolborste
19. Borstråd

Montering



Stäng alltid av maskinen och ta ut strömkontakten från strömkällan innan montering.

Montering av skyddsvakten (fig. C och D)

- Placera maskinen på ett bord med spindeln (11) pekandes uppåt.
- Placera skyddsvakten (3) över maskinhuvudet enligt figur C. Se till att skyddsvaktens räfflor faller in i maskinhuvudets skåror.
- Vrid skyddsvakten moturs enligt figur D.
- Skruva fast insekskruven (2) på skyddsvakten med inseknyckeln (8).
- Du kan justera skyddsvaktens position genom att frigöra insekskruven (2). Justera skyddsvakten till önskad position och skruva fast insekskruven igen.



Försök aldrig använda maskinen utan skyddsvakten.

Montering och borttagning av skiva (fig. B)

- Använd alltid lämpliga slipskivor med denna maskin med diametern AGM1116P Ø180mm / AGM1118P Ø230mm samt hål från 22,2 mm. Skivans tjocklek ska vara 6 mm för slipskivor och 3 mm för kapskivor. Den monterade slipskivan får inte vidröra skyddsvakten.

Montering

- Placera maskinen på ett bord med skyddsvakten (3) pekandes uppåt.
- Montera flänsen (12) på spindeln (11).
- Placera slipskivan (13) på spindeln (11).
- Håll spindellåsknappen (1) nedtryckt och dra åt spännmuttern (14) ordentligt på spindeln (11) med skiftnyckeln (15).

Borttagning

- Placera maskinen på ett bord med skyddsvakten (3) pekandes uppåt.
- Håll spindellåsknappen (1) nedtryckt och lossa spännmuttern (14) med skiftnyckeln (15).
- Ta bort slipskivan (13) från spindeln (11).
- Håll spindellåsknappen (1) nedtryckt och dra åt spännmuttern (14) ordentligt med skiftnyckeln (15).

Montering av sidohandtaget (fig. A och B)

- Sidohandtaget (7) kan skruvas fast i något av sidohandtagets tre anslutningspunkter (6).

3. ANVÄNDNING



Se till att arbetsstycket får tillräckligt stöd och att det är fixerat och håll strömsladden borta från arbetsområdet.

Bakre handtag



Stäng alltid av maskinen och ta ut strömkontakten från strömkällan innan handtaget roteras.

1. Lås upp handtaget (9), genom att trycka och hålla handtagets frigöringsvred (10).
2. Vrid handtaget (9) till en av de 5 lediga positionerna och lossa handtagsfrigöringsvredet (10).



Innan du slår på verktyget ska du se till att handtagets frigöringsvred (10) klickar och låses på plats när du byter handtaget.

Igångsättning och avstängning (fig. A)

- Tryck samtidigt på växelbrytaren (5) för att sätta igång maskinen.
- Frigör växelbrytaren (5) för att stänga av maskinen.

Håll maskinen borta från arbetsstycket när du sätter igång den och stänger av den eftersom slipskivan kan skada arbetsstycket.

- Spän fast arbetsstycket ordentligt eller se på annat sätt till att arbetsstycket inte kan flytta sig under bearbetningen.
- Kontrollera skivorna regelbundet. Slitna slipskivor påverkar maskinens effektivitet negativt. Byt till ny slipskiva i god tid.
- Stäng alltid av maskinen efter användning innan du tar ut kontakten från uttaget.

Gradning (fig. E)

En lutningsvinkel på 30° till 40° ger bästa gradningsresultat. Rör maskinen fram och tillbaka under lätt tryck. Detta förhindrar att arbetsstycket missfärgas eller blir för varmt och att spår skapas.



Använd aldrig kapskivor med slipfunktion vid gradning!

Kapning (fig. F)

Vid kapning måste en särskild skyddsvakt (fig. D2) användas (ingår inte).

Upprätthåll stadig kontakt med arbetsstycket för att undvika vibrationer. Luta inte och anbringa inte tryck vid kapning. Använd lätt tryck vid bearbetning, lämpligt för materialet som du arbetar med. Sakta inte ner kapskivor genom att anbringa sidledes mottryck. Kapningsriktningen är viktig. Maskinen måste alltid arbeta mot kapningsriktningen. Flytta aldrig maskinen i motsatt riktning! Det finns en risk för att maskinen fastnar i skärspråret och orsakar en rekyl, vilket kan göra att du förlorar kontrollen.

Tips för optimal användning

- Spänna fast arbetsstycket. Använd en spännenhet för små arbetsstycken.
- Håll maskinen med båda händerna.
- Sätt igång maskinen.
- Vänta tills maskinen har uppnått full hastighet.
- Placera slipskivan på arbetsstycket.
- Rör sakta maskinen längs arbetsstycket genom att stadigt trycka slipskivan mot det.
- Tryck inte maskinen för hårt. Låt maskinen göra arbetet.
- Stäng av maskinen och vänta tills maskinen står helt still innan du lägger ifrån dig den.

4. UNDERHÅLL



Stäng alltid av maskinen och ta ut strömkontakten från strömkällan innan rengöring och underhåll.

Rengör maskinen hus regelbundet med en mjuk trasa, helst efter varje gång du använder maskinen. Se till att ventilationsöppningarna är fria från damm och smuts. Ta bort mycket ihållande smuts med en mjuk trasa fuktad med tvålösning. Använd inte lösningsmedel som bensin, alkohol, ammoniak osv. Sådana kemikalier skadar de syntetiska komponenterna.

Byte av strömsladdar

Om en strömsladd är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens serviceombud eller liknande kvalificerad personal för att undvika fara.

Byte av strömkontakt (endast Storbritannien)

Om den gjutna 3-stiftskontakten som medföljer enheten skadas och behöver bytas är det viktigt att den förstörs på rätt sätt och byts mot en godkänd BS 1363/7A-säkringskontakt och att följande kabeldragningsanvisningar följs. Ledningarna i strömkabeln är färgkodade enligt följande:

blå	neutral
brun	strömförande

Gör så här eftersom färgerna på ledningarna i strömkabeln kanske inte motsvarar färgmarkeringarna som identifierar terminalerna i kontakten:

- Ledningen som är blåfärgad måste anslutas till terminalen som är markerad med bokstaven N eller som är svartfärgad.
- Ledningen som är brunfärgad måste anslutas till terminalen som är markerad med bokstaven L eller som är rödfärgad.

Kontroll och byte av kolborstar (fig. A & G)

Om kolborstarna är slitna måste de bytas av tillverkarens kundtjänstavdelning eller liknande kvalificerad personal.



Använd endast rätt kolborstar av originaltyp.

- Ta bort locken för kolborstarna (4) genom att lossa skruven, öppna locket genom att lyfta ut det från maskinen.
- Frigör bussningen (17) från kolborsten och håll fast bussningen (17) med en skruvmejsel. Ta bort kolborsten (18) från hållaren (lät kopparträden (19) vara fäst till maskinen).
- Placera den nya kolborsten inuti hållaren medan du håller bussningen (17).
- Sätt tillbaka bussningen (17). Se till att den håller fast borsten (enligt fig. G).
- Lossa skruven (16) som frigör den gamla borstens kopparträd (19). Dra åt skruven (16) igen. Se till att den nya kolborstens kopparträd (19) ligger mellan.
- Sätt tillbaka locket (4). Se till att inga ledningar klämms fast och dra åt skruven.
- Byt alltid båda kolborstarna samtidigt.
- Låt maskinen köra utan belastning i 15 minuter efter montering av nya kolborstar.

GARANTI

Garantivillkoren finns på separat medföljande garantikort.

MILJÖ



Felaktig och/eller kasserad elektrisk eller elektronisk utrustning måste lämnas in på lämpliga återvinningsstationer.

Endast för EU-länder

Kassera inte elverktyg i hushållsavfall. Enligt den europeiska riklinjen 2012/19/EU om kasserad elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning i nationell rätt måste elverktyg som inte längre är användbara samlas in separat och kasseras på ett miljövänligt sätt.

Produkten och använderhandboken kan ändras. Specifikationerna kan ändras utan förvarning.

KULMAHIOMAKONE

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Kiitämme tämän Ferm-tuotteen hankkimisesta. Olette hankkineet erinomaisen tuotteen, jonka tarjoaa yksi Euroopan johtavista toimittajista. Kaikki Fermin valmistamat tuotteet on valmistettu korkeimpien suorituskykyä ja turvallisuutta koskevien standardien mukaisesti. Osana filosofiamme tarjoamme myös korkealuokkaisen asiakaspalvelun sekä kaiken kattavan takuun. Toivomme, että nautitte tämän tuotteen käytöstä monien vuosien ajan.

1. TURVALLISUUSOHJEET

VAROITUS

Lue tämän ohjekirjan varoitukset, lisäturvallisuusohjeet ja ohjeet.

Jos turvallisuusvaroituksia ja ohjeita ei noudateta, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava henkilövahinko. **Säilytä turvallisuusvaroitukset ja ohjeet tulevaa käyttöä varten.**

Ohjekirjassa ja tuotteessa käytetään seuraavia merkkejä:



Lue ohjekirja.



Ilmoittaa henkilövahingon, kuoleman tai työkalun vaurioitumisen vaarasta, jos tämän ohjekirjan ohjeita ei noudateta.



Sähköiskun vaara.



Irrota pistoke välittömästi pistorasiasta, jos virtajohto vaurioituu sekä puhdistuksen ja huoltamisen ajaksi.



Sinkoavien osien vaara. Pidä ulkopuoliset kaukana työalueelta.



Käytä aina suojalaseja!



Käytä kuulonsuojaaimia.



Käytä suojakäsineitä.



Älä paina karan lukituspainiketta moottorin käydessä.



Tulipalovaara.



Älä hävitää tuotetta virheellisesti.



Tuote täyttää Euroopan direktiivien soveltuivien turvallisuusstandardien vaatimukset.

Hiomis- tai leikkaustoimintoja koskevat turvallisuusvaroitukset:

- Tämä sähköökalu on tarkoitettu toimimaan hiomakoneena. Lue kaikki tämän sähköökalun mukana toimitetut varoitukset, ohjeet, kuvat ja tekniset tiedot. Jos alla olevia ohjeita ei noudata, seurauksena voi olla sähköisku, tulipalo ja/tai vakava henkilövahinko.
- Hiomapaperilla hiomista, teräsharjausta tai kihillotusta ei ole suositeltavaa suorittaa tällä sähköökalulla.** Toimenpiteet, joita sähköökalua ei ole tarkoitettu, voivat aiheuttaa vaaratilanteita ja henkilövahinkoja.
- Älä käytä lisävarusteita, joita työkalun valmistaja ei ole erityisesti määrittänyt ja suositellut. Vaikka lisävaruste voitaisiin kiinnittää sähköökaluun, sen käyttö ei ole vältämättä turvallista.
- Lisävarusteen nimellisnopeuden on oltava vähintään yhtä suuri kuin sähköökalun merkity maksiminopeus.** Jos lisävarusteet pyörivät nimellisnopeutta nopeammin, ne voivat rikkoutua osiin.
- Lisävarusteen ulkoisen halkaisijan ja paksuuden on oltava sähköökalun nimelliskapasiteetin mukaisia.** Virheellisen kokoisia lisävarusteita ei voida suojata tai hallita riittävän hyvin.
- Lisävarusteiden kierteiden on oltava hiomakoneen karan kierteiden mukaisia.** Kun lisävarusteet asennetaan laippoja käyttäen, lisävarusteen kiinnitysreiän on oltava laipan halkaisijan mukainen. Jos lisävarusteet eivät sovi sähköökalun asennusosiin, kone joutuu epätasapainoon, se tärisee liikaa ja seurauksena voi olla hallinnan menetys.
- Älä käytä vaurioitunutta lisävarustetta.** Tarkista lisävaruste ennen jokaista käyttökertaa: hiomalaikat lovien ja halkeamien varalta, alusta halkeamien ja kulumien varalta, teräsharja löysien tai haljenneiden lankojen varalta. Jos sähköökalu tai lisävaruste pudotetaan, tarkista se vaurioiden varalta tai asenna ehjä lisävaruste. Kun lisävaruste on tarkistettu ja asennettu, asetu pois pyörivän lisävarusteen tasosta varmistamalla, että myös muut henkilöt ovat pois siitä, ja käytä sähköökalua maksimaalisella kuormittamattomalla nopeudella yhden minuutin ajan. Vaurioituneet lisävarusteet rikkoutuvat normaalisti tämän testiajan aikana.
- Käytä henkilökohtaisia suojaavarusteita.** Käytä sovelluksesta riippuen kasvosuojaa tai suojalaseja. Käytä tarvittaessa hengityssuojaa, kuulonsuojaaimia, suojakäsineitä ja suojavaatteita, jotka suojaavat pieniltä hankaavilta sirpaleilta tai työkappaleen sirpaleilta. Silmälasi on voitava estää eri toimenpiteistä syntvät lentävät jäämät. Hengityssuojan tai hengityslaitteen on suodatettava toimenpiteestä aiheutuneet hiukkaset. Pitkääikäinen altistuminen suurelle melutasolle voi aiheuttaa kuulovaurioita.
- Pidä ohikulkijat turvallisen välimatkan päässä työalueelta.** Kaikkien työalueelle tulevien henkilöiden on käytettävä henkilökohtaisia suojaavarusteita. Työstökappaleen tai rikkoutuneen lisävarusteen pienet osat voivat singota ja aiheuttaa henkilövahinkoja välittömän työalueen ulkopuolella.
- Pidä sähköökalua vain eristetyistä pinnoista, kun leikkausväline voi käytön aikana koskettaa piilossa oleviin sähköjohtoihin tai laitteen virtajohtoon.** Jos leikkausväline koskettaa jännitteenalaiseen

- johtoon, virta voi välittyä sähkötyökalun metalliosiin ja sähköiskuvaara on olemassa käyttäjälle.
- k) **Vie johto pois pyörivästä lisävarusteesta.** Jos hallinta menetetään, johto voi leikkautua tai kiertyä ja käyttäjän käsi tai käsivarsi voi joutua vetovoiman seurauksesta pyörivään lisävarusteesseen.
- l) **Älä koskaan aseta sähkötyökalua alas ennen kuin se on pysähtynyt kokonaan.** Pyörivä lisävaruste voi kiinnityä pintaan ja vetää sähkötyökalua, jolloin seurauksesta on hallinnan menetys.
- m) **Älä käynnistä sähkötyökalua, kun kuljetat sitä sivussa.** Jos pyörivään lisävarusteesseen kosketetaan vahingossa, se voi juuttua vaatteisiisi vetää lisävarusteen kehoosi.
- n) **Puhdista sähkötyökalun tuuletusaukot säännöllisesti.** Moottorin puhallin imee pölyn kotelon sisälle ja metallipölyn liian suuri kertyminen voi aiheuttaa sähkövoaroja.
- o) **Älä käytä sähkötyökalua sytytysten materiaalien lähellä.** Kipinät voivat sytyttää kyseiset materiaalit.
- p) **Älä käytä lisävarusteita, jotka vaativat nestemäisten jäähdytysaineiden käyttöä.** Veden tai muiden jäähdytysnesteiden käyttö voi johtaa sähkötpaturmaan tai -iskuun.

Takaisinisku ja vastaavat varoitukset

Takaisinisku on pyörivän laikan, alustan, harjan tai muun lisävarusteen kiinni juuttumisen reaktio. Kiinni juuttuminen aiheuttaa pyörivän lisävarusteen nopean pysähtymisen, jolloin kontrolloimaton työkalu siirtyy voimalla lisävarusteen kiertoa vastakkaiseen suuntaan kiinni juuttumisen kohdassa. Jos esimerkiksi hiomalaikka juuttuu kiinni työstökappaleeseen, laikan kiinni juuttumiskohaan siirtyvä reuna voi siirtyä syvemmäs materiaalin pintaan aiheuttaen laikan siirtymisen ylös tai takaisiniskun. Laikka voi joko hypähtää eteenpäin tai käyttäjästä poispäin laikan kiertosuunnasta riippuen kiinni juuttumisen aikana. Hiomalaikat voivat myös rikkoutua näissä olosuhteissa. Takaisinisku johtuu sähkötyökalun väärinkäytöstä ja/tai virheellisistä toimenpiteistä tai olosuhteista ja ne voidaan välttää noudattamalla asianmukaisia alla kuvattuja varotoimia.

- a) **Säilytä hyvä ote sähkötyökalusta ja aseta keho ja varsi niin, että voit vastata takaisiniskuun.** Käytä aina lisäkahvaa (jos olemassa) säilyttääksesi maksimaalisen takaisiniskun tai väntöreaktion hallinnan käynnistymisen aikana. Käyttäjä voi hallita väntöreaktioita tai takaisiniskuvoimia, jos oikeaoppiiset varotoimenpiteet suoritetaan.
- b) **Älä koskaan aseta kättä kiertävän lisävarusteen lähelle.** Lisävaruste voi iskeytyä takaisin käteesi.
- c) **Älä aseta kehoa alueelle, johon sähkötyökalu siirtyy mahdollisen takaisiniskun aikana.** Takaisinisku siirtää työkalua vastakkaiseen suuntaan laikan suuntaan nähden kiinni juuttumisen hetkellä.
- d) **Ole erityisen varovainen kulmien, terävien reunojen jne. kohdalla.** Vältä lisävarusteen hypähtelyä ja kiinni juuttumista. Pyörivä lisävaruste voi juuttua helposti kiinni ja aiheuttaa hallinnan menetyksen tai takaisiniskun kulmissa, terävissä reunissa tai hypähtelyn seurauksesta.
- e) **Älä kiinnitä sahan ketjun puunveistoterää tai hammastettua sahanterää.** Kyseiset terät aiheuttavat usein takaisiniskuja ja hallinnan menetyksen.

Erityisesti hiomis- tai leikkaustoimintoja koskevat turvallisuusvaroitukset:

- a) **Käytä ainoastaan sähkötyökaluun suositeltuja laikkatyyppejä sekä valittuun laikkaan tarkoitettua suojusta.** Laikat, joihin sähkötyökalua ei ole tarkoitettu, ei voida suojaa asianmukaisesti ja ne ovat vaarallisia.
- b) **Keskeltä painettujen laikkojen hioma-alue tulee asentaa suojuksen huulen tason alapuolelle.** Virheellisesti asennettua laikkaa, joka siirtyy suojuksen huulen läpi, ei voida suojaa asianmukaisesti.
- c) **Suojuksen tulee kiinnittää hyvin sähkötyökaluun ja sijoittaa maksimaalista turvallisuutta varten niin, että käyttäjä altistuu mahdollisimman vähän laikalle.** Suojuksen auttaa suojaamaan käyttäjän rikkoutuneilta laikan osilta, laikkaan vahingossa koskettamiselta sekä kipinöiltä, jotka voivat sytyttää vaatetuksen.
- d) **Laikkoja tulee käyttää vain suositeltuihin käyttötarkoituksiin.** Esimerkki: älä hio

- leikkauslaikan sivulla.** Hiomakoneen leikkauslaikat on tarkoitettu reunan hiomiseen, ne voivat rikkouttaa mahdollisten sisusuuntaisten voimien seuraauksena.
- e) **Käytää aina ehjiä laikan laippoja, joiden koko ja muoto ovat oikeita valittuun laikkaan.** Asianmukaiset laikan laipat tukevat laikkaa ja vähentävät täten niiden rikkoutumisen vaaraa. Leikkauslaikkojen laipat voivat poiketa hiomalaikan laipoista.
- f) **Älä käytä suurempien sähkötyökalujen kuluneita laikkoja.** Suurempien sähkötyökaluihin tarkoitettu laikka ei sovi pienemmän koneen suurempaan nopeuteen ja se voi pirstoutua.

Hiomakoneella suoritettuja leikkaustoimenpiteitä koskevat lisäturvallisuusvaroitukset:



Leikkaustoimenpiteet voidaan suorittaa vain erityisellä suojuksella (ei kuulu pakkaukseen) Kuva C2 - D2

- a) **Älä ylikuormita tai kohdista liiallista paineita leikkauslaikkaan.** Älä yrity suorittaa liian syvää leikkausta. Laikan ylikuormitus lisää sen rasitusta ja kääntymisen tai kiinni juuttumisen vaaraa sekä takaisiniskun tai laikan rikkoutumisen vaaraa.
- b) **Älä aseta kehoa samalle linjalle pyörivän laikan kanssa tai sen taakse.** Kun laikka siirtyy käytön aikana kehosta poispäin, mahdollinen takaisinisku voi aiheuttaa laikan ja sähkötyökalun pyörimisen suoraan sinua kohti.
- c) **Jos laikka on juuttunut kiinni tai leikkaus keskeyttyy jostakin syystä, kytke sähkötyökalu pois päältä ja pidä sitä paikoillaan, kunnes laikka pysähtyy kokonaan.** Älä koskaan yrity poistaa leikkauslaikkaa leikkauksesta laikan ollessa liikkeessä. Muutoin vaarana on takaisinisku. Määritä laikan kiinni juuttumisen syy ja pyri poistamaan se.
- d) **Älä käynnistä konetta uudelleen laikan ollessa kiinni työstökappaleessa.** Anna laikka saavuttaa täysi nopeus ja aseta se sen jälkeen varoно leikkaukseen. Laikka voi juutta kiinni, siirtyä ylös päin tai iskeä takaisin, jos sähkötyökalu käynnistetään laikan ollessa kiinni työstökappaleessa.

- e) **Tue paneeleja tai muita liian suuria työstökappaleita, jotta laikka ei juuttuisi kiinni tai takaisiniskuja ei syntyisi.** Suuret työstökappaleet painuvat yleensä oman painonsa vuoksi. Tukikappaleet tulee asettaa työstökappaleen alapuolelle leikkauslinjan lähelle ja työstökappaleen reunan lähelle laikan molemilla puolilla.
- f) **Ole erityisen varovainen, kun suoritat "taskuleikkauksen" olemassa oleviin seiniin tai muihin umpinaiisiin alueisiin.** Ulos tuleva laikka voi leikata kaasu- tai vesiputkia, sähköjohtoja tai takaisiniskun aiheuttavia kohteita.

Sähköturvallisuus

Noudata aina sähkötyökaluihin soveltuvia maakohtaisia turvallisuusmääräyksiä tulipalon, sähköiskun ja henkilövahinkovaaran välttämiseksi. Lue seuraavat turvallisuusohjeet sekä tuotteen mukana toimitetut turvallisuusohjeet.



Tarkista aina, että virtalähteen jännite vastaa laitteen tyypikilven jännitearvoa.



Luokan II kone - Kaksoiseristys - Maadoitettu pistoke ei ole tarpeen.

Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa ympäristössä, käytä vikavirtasuojakytintä (RCD). Vikavirtasuojakytikimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

2. KONEEN TIEDOT

Käyttötarkoitus

Kulmahiomakone on tarkoitettu muurauksen ja teräsmateriaalien hiomiseen vettä käytämättä. Eriistystä suojusta on käytettävä leikkaamiseen (ei sisällä pakkaukseen). Kuva D2.

Tekniset tiedot

	AGM1116P	AGM1118P
Verkkojännite	220-240 V~	
Verkkotaajuus	50/60 Hz	
Ottoteho	2300W	
Nimellisnopeus	8.500 /min	6.500 /min

Hiomalaikka

Halkaisija	180 mm	230 mm
Sylinterin halkaisija	22.2 mm	
Paksuus	6 mm	
Leikkauslaikka		
Halkaisija	180 mm	230 mm
Sylinterin halkaisija	22.2 mm	
Paksuus	3 mm	
Karan kiertet	M14	
Paino	6.0 kg	6.1 kg
Äänipaine (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Ääniteho (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Tärinä "Pintahionta" $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²	

Tärinätaso

Tässä ohjekirjassa annettu tärinätaso on mitattu standardin EN 60745 mukaisen standardisoidun testin mukaisesti. Sen avulla voidaan verrata eri työkaluja ja sitä voidaan käyttää tärinälle altistumisen alustavaan arvointiin, kun työkalua käytetään mainittuihin käyttötarkoituksiin

- jos työkalua käytetään eri sovelluksissa tai erillä tai huonokuntoisilla lisävarusteilla, altistumistaso voi olla huomattavasti suurempi
- sammatusajat tai käyttämättömät ajat voivat huomattavasti laskea altistumistasoa.

Suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä työkalua ja sen lisävarusteita, pidä kädet lämpiminä ja käytä organisoituja työtoimenpiteitä.

Kuvaus

Tekstin numerot viittaavat sivujen 2-4 kaavioihin.

Kuva A

1. Karan lukituspainike
2. Kuusiokoloruvi
3. Suojus (kuva D1+D2)
4. Hiiliharjan kanssi
5. Virtakytkin
6. Sivukahvan liitintä
7. Sivukahva
8. Kuusiokoloavain
9. Takakahva
10. Kahvan vapautusnuppi

Kuva B

11. Kara
12. Asennuslaippa
13. Laikka (ei kuulu pakkaukseen)
14. Kiinnitysmutteri
15. Ruuviavain

Kuva C1 & D1

Hiomisen suojuus

Kuva C2 & D2

Leikkaussuojuus (ei kuulu pakkaukseen)

Kuva G

16. Ruuvi
17. Jousi
18. Hiiliharja
19. Harjan johto

Asentaminen

Sammuta kone ja irrota pistoke sähköverkosta aina ennen asentamista.

Suojuksen asentaminen (kuva C ja D)

- Aseta kone pöydälle kara (11) ylöspäin osoittaa.
- Aseta suojuus (3) koneen pään päälle kuvan C mukaisesti varmistaen, että suojuksen harjat sopivat koneen päässä oleviin uriin.
- Käännä suojusta vastapäivään kuvan D mukaisesti.
- Kiinnitä kuusiokoloruvi (2) suojukseen kuusiokoloavaimella (8).
- Voit säätää suojuksen asennon vapauttamalla kuusiokoloruuvin (2), säätämällä suojuksen haluamaasi asentoon ja kiristämällä kuusiokoloruuvin uudelleen.



Älä koskaan yritä käyttää konetta ilman suojusta.

Laikan asentaminen ja poistaminen (kuva B)

- Käytä aina koneeseen sopivaa laikkaa, jonka halkaisija on AGM1116P Ø180mm / AGM1118P Ø230mm ja sylinterin halkaisija 22,2 mm. Laikan paksuuden on oltava 6 mm hiomalaikan kohdalla ja 3 mm leikkauslaikan kohdalla. Asennettu laikka ei saa koskettaa suojukseen.

Asentaminen

- Aseta kone pöydälle suojuus (3) ylöspäin osoittaen.
- Asenna laippa (12) karaan (11).
- Asenna laikka (13) karaan (11).
- Pidä karan lukituspainiketta (1) alhaalla ja kiristää kiinnitysmutteri (14) tiukasti karaan (11) ruuvivavainta (15) käyttäen.

Poistaminen

- Aseta kone pöydälle suojuus (3) ylöspäin osoittaen.
- Pidä karan lukituspainiketta (1) alhaalla ja löysää kiinnitysmutteri (14) ruuvivavainta (15) käyttäen.
- Poista laikka (13) karasta (11).
- Pidä karan lukituspainiketta (1) alhaalla ja kiristää kiinnitysmutteri (14) ruuvivavainta (15) käyttäen.

Sivukahvan asentaminen (kuva A ja B)

- Sivukahva (7) voidaan ruuvata yhteen kolmesta sivukahvan liitännöstä (6).

3. KÄYTÖTÖ



Varmista, että työstökappaletta tuetaan oikeaoppisesti tai että se on kiinnitetty ja pidä virtajohto kaukana työalueelta.

Takakahva



Sammuta kone ja irrota pistoke sähköverkosta aina ennen kahvan kääntämistä.

1. Avaa kahvan (9) lukitus painamalla ja pitämällä kahvan vapautusnupbia (10) alhaalla.
2. Käännä kahva (9) johonkin 5 asennosta ja vapauta kahvan vapautusnuppi (10).



Ennen työkalun käynnistämistä tulee varmistaa, että kahvan vapautusnuppi (10) napsahtaa ja lukittuu paikoilleen kahvan asentoa muuttaessa.

Pääälle ja pois päältä kytkeminen (kuva A)

- Kytke kone pääälle painamalla virtakytkintä (5).
- Kytke kone pois päältä vapauttamalla virtakytkin (5).

Pidä konetta kaukana työstökappaaleesta sen pääälle ja pois päältä kytkemisen aikana, koska laikka voi vaurioittaa työstökappaletta.

- Kiinnitä työstökappaalle hyvin tai varmista muulla tavoin, että se ei voi liikkua käytön aikana.
- Tarkista laikat säännöllisesti. Kuluneet laikat heikentävät koneen tehoa. Vaihda ajoissa uuteen laikkaan.
- Kytke kone aina ensin pois päältä käytön jälkeen ennen pistokkeen irrottamista pistorasiasta.

Purseenpoisto (kuva E)

Kallistuskulma 30° - 40° mahdollistaa parhaat tulokset purseenpoiston aikana. Siirrä konetta taakse- ja eteenpäin kevyellä paineella. Tätten estät työstökappaleen värimuutokset tai kuumentumisen liian kuumaksi ja epätasaisuuksien syntymisen.



Älä koskaan käytä leikkauslaikkoja purseenpoistoon!

Leikkaaminen (kuva F)

Erityistä suljettava suojusta (kuva D2) on käytettävä leikkaamiseen (ei sisälly pakkaukseen). Säilytä hyvä kosketus työstökappaleeseen tärinän estämiseksi, älä kallista tai käytä painetta leikkaamisen aikana. Käytä kohtalaista painetta käytön aikana työstettävän materiaalin mukaan. Älä hidasta laikkaa kohdistamalla siihen vastapainetta sivusuunnassa. Leikkaussuunta on tärkeä. Koneen tulee aina toimia leikkaussuuntaa vastakkaiseen suuntaan. Älä koskaan siirrä konetta toiseen suuntaan! Kone voi muutoin juuttua leikkaukseen, aiheuttaa takaisiniskun ja hallinnan menetyksen.

Vinkkejä optimaalista käytöä varten

- Kiinnitä työstökappaletta paikoilleen. Käytä puristuslaitetta pienien työstökappaleiden kohdalla.
- Pidä koneesta kiinni molemilla käsiillä.
- Kytke kone toimintaan.
- Odota, kunnes kone on saavuttanut täyden nopeuden.
- Asenna laikka koneeseen.
- Siirrä konetta hitaasti työstökappaletta pitkin, painaa laikkaa hyvin työstökappaletta vasten.
- Älä kohdista koneeseen liikaa painetta. Anna koneen hoittaa tehtävä.
- Sammuta kone ja odota, kunnes se pysähtyy kokonaan ennen kuin asetat koneen alas.

4. HUOLTO



Sammuta kone ja irrota pistoke sähköverkosta aina ennen puhdistusta ja huoltoa.

Puhdista koneen ulkokuoret säännöllisesti pehmeällä liinalla, mieluuten jokaisen käyttökerran jälkeen. Varmista, että tuuletusaukoissa ei ole pölyä tai likaa. Poista vaikeat tahrat käytämällä saippuaavahtoon kostutettua pehmeää liinaa. Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä, alkoholia, ammoniakkia jne. Vastaavat kemikaalit vaurioittavat synteettisiä komponentteja.

Virtajohtojen vaihto

Jos virtajohto on vaurioitunut, se tulee vaihdattaa valmistajalla, valmistajan huoltopalvelussa tai vastaavalla pätevällä asiantuntijalla vaarojen välttämiseksi.

Pistokkeen vaihto (koskee vain Isoa-Britanniaa)

Jos laitteeseen liitetty valettu 3-nastainen pistoke on vaurioitunut ja sen vaihto on tarpeen, se tulee hävittää oikeaoppisesti ja vaihtaa hyväksyttyyn BS 1363/13A sulakkeella varustettuun pistokkeeseen ja seuraavia johdotusohjeita on noudatettava. Virtajohdon johtimet on värkoodattu seuraavasti:

sininen	nollajohdin
ruskea	jännitteenalainen johdin

Koska laitteen virtajohdon johtimien värit eivät välttämättä vastaa pistokkeen liitäntöjen värimerkintöjä, toimi seuraavasti:

- Sininen johdin tulee liittää kirjaimella N tai mustalla värillä merkittyyn liitäntään.
- Ruskea johdin tulee liittää kirjaimella L tai punaisella värillä merkittyyn liitäntään.

Hiihilharjojen tarkistaminen ja vaihtaminen (kuva A ja G)

Jos hiihilharjat ovat kuluneet, ne tulee vaihdattaa valmistajan asiakaspalvelussa tai vastaavalla pätevällä asiantuntijalla.



Käytä ainoastaan alkuperäisiä hiihilharjoja.

- Poista hiihilharjan kannet (4) kiertämällä ruuvi auki, avaa kanssi nostamalla se pois koneesta.
- Vapauta jousi (17) hiihilharjasta ja pidä jousi (17) paikoillaan ruuvimeisselillä. Poista hiihilharja (18) vastaanvasta pidikkeestä (pidä kuparijohto (19) kiinni koneessa).
- Pidä jousi (17) paikoillaan ja aseta uusi hiihilharja pidikkeen sisään.
- Vapauta jousi (17) takaisin paikoilleen ja varmista, että se pitää harjan paikoillaan (kuva G mukaisesti).
- Löysää ruuvia (16), joka vapauttaa vanhan harjan kuparijohdon (19). Kiristä ruuvi (16) uudelleen varmistamalla, että uuden hiihilharjaksen kuparijohto (19) on välissä.
- Aseta kanssi (4) takaisin paikoilleen varmistamalla, ettei johtoja jää väliin ja kiristä ruuvi.
- Vaihda aina molemmat hiihilharjat samanaikaisesti.
- Anna koneen käydä kuormittamalla nopeudella 15 minuutin ajan uusien hiihilharjojen asentamisen jälkeen.

TAKUU

Takuuehdot löytyvät erillisestä takuu kortista.

YMPÄRISTÖ



Vialliset ja/tai hävitetyt sähkö- ja elektroniset laitteet tulee viedä asianmukaisiin erilliskeräyksiin.

Vain EU-maat

Älä hävitä sähkötyökaluja kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja vastaavien kansallisten lakiens mukaisesti sähkötyökalut tulee hävittää erilliskeräysessä ja ympäristöstäävällisesti niiden käyttöiän päätyttyä.

Tuotteeseen ja ohjekirjaan voidaan tehdä muutoksia. Teknisiihin tietoihin voidaan tehdä muutoksia ilmoituksetta.

VINKELSLIPER

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Takk for at du kjøpte dette Ferm-produktet. Ved å gjøre det, har du nå et utmerket produkt som leveres av en av Europas ledende leverandører. Alle produkter som leveres til deg av Ferm blir produsert etter de høyeste standardene for yteevne og sikkerhet. Som en del av filosofien vår gir vi også utmerket kundeservice som støttes av den utstrakte garantien vår. Vi håper du nyter å bruke dette produktet i mange år fremover.

1. SIKKERHETSINSTRUKSJONER



ADVARSEL

**Les vedlagte sikkerhetsadvarsler,
ytterligere sikkerhetsadvarsler**

og instruksjonene. Unnlatelse fra å følge sikkerhetsadvarslene og instruksjonene kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade. **Oppbevar sikkerhetsadvarslene og instruksjonene for fremtidig referanse.**

De følgende symbolene brukes i brukerhåndboken eller på produktet.



Les brukerhåndboken.



Angir risiko for personskade, tap av liv eller skade på verktøyet i tilfelle instruksjonene i denne håndboken ikke følges.



Risiko for elektrisk støt



Fjern hovedpluggen fra strømnettet umiddelbart hvis hovedkabelen blir skadd under rengjøring eller vedlikehold.



Risiko for flyvende gjenstander. Hold tilskuere unna arbeidsområdet.



Bruk alltid øyevern!



Bruk hørselsvern.



Bruk vernehansker.



Ikke trykk spindellås-knappen mens motoren kjører.



Brannfare.



Ikke kast produktet i upassende beholdere.



Produktet er i overensstemmelse med gjeldende sikkerhetsstandarder i de europeiske direktivene.

Vanlige sikkerhetsadvarsler for sliping eller skurende avskjæring:

- Dette elektroverktøyet har til hensikt å fungere som et slipeverktøy. Les alle sikkerhetsadvarsler, instruksjoner, illustrasjoner og spesifikasjoner som gis med dette elektroverktøyet. Unnlatelse fra å følge alle instruksjonene som listes nedenfor kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig skade.
- Operasjoner som polering, stålborsting og pussing anbefales ikke med dette elektroverktøyet.** Operasjoner som elektroverktøyet ikke ble designet for kan resultere i en fare og forårsake personskade.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er spesifikt designet og anbefalt av verktøysfabrikanten.** Selv om et tilbehør kan festes til elektroverktøyet, sikrer det ikke sikker drift.
- Merkeomdreiningstallet til tilbehøret må være minst lik maksimumshastigheten som vises på elektroverktøyet.** Tilbehør som kjøres fortare enn merkeomdreiningstallet kan bli ødelagt og fly fra hverandre.
- Diameter på utsiden og tykkelsen til tilbehøret ditt må være innen kapasitetsrangeringen til elektroverktøyet.** Tilbehør med feil størrelse kan ikke beskyttes eller kontrolleres i stor nok grad.
- Gjenget montering av tilbehør må matche sliperens spindelgjenging.** For tilbehør

- som monteres med ribber, må akselhullet til tilbehøret passe styrediametren til ribben. Tilbehør som ikke matcher monteringsmaskinvaren til elektroverktøyet vil kjøres med dårlig balanse, vibrere mye og kan forårsake tap av kontroll.**
- g) Ikke bruk et skadet tilbehør. Før hver bruk må du inspisere tilbehøret, sånn som slipeskiver for avskalling og sprekker, slipedisker for sprekker, rifter eller overdreven slitasje, stålborster for løse eller sprukne metalltråder. Hvis elektroverktøyet eller tilbehør mistes, inspisér for skade eller installer et uskadet tilbehør. Etter inspisering og installering av et tilbehør, plasser deg selv og tilskuere unna planet til det roterende tilbehøret og kjør elektroverktøyet på maksimal hastighet uten belastning i ett minutt. Skadet tilbehør vil vanligvis gå i stykker i løpet av denne prøvetiden.**
- h) Bruk personlig verneutstyr. Avhengig av bruken, bruk ansiktsvern eller sikkerhetsbriller. Bruk støvmaske, hørselsvern, hanskér og verkstedsforkle som er i stand til å stoppe små fragmenter av slipemiddel eller arbeidsstykker når det er passende. Øyevernet må være i stand til å stoppe flygende biter som genereres av forskjellige operasjoner. Støvmasken eller røykmasken må være i stand til å filtrere partikler som genereres av operasjonen. Langvarig eksponering for høyt støy kan forårsake hørselstap.**
- i) Hold tilskuere på sikker avstand fra arbeidsområdet. Alle som går inn i arbeidsområdet må bruke personlig verneutstyr. Fragmenter av arbeidsstykker eller til et ødelagt tilbehør kan fly vekk og forårsake skade utenfor umiddelbar nærhet av driften.**
- j) Hold elektroverktøyet kun etter isolerte gripeflater ved utføring av en operasjon hvor skjæretilbehøret kan komme i kontakt med skjult kabling eller egen ledning. Skjæretilbehør som kommer i kontakt med en strømledende ledning kan gjøre ubeskyttede deler av elektroverktøyet strømførende og kan gi operatøren et elektrisk støt.**
- k) Plasser ledningen klar av roterende tilbehør. Hvis du mister kontroll, kan ledningen bli kuttet eller trukket og hånden eller armen din kan trekkes inn i det roterende tilbehøret.**
- l) Legg aldri elektroverktøyet ned før tilbehøret har stoppet helt. Det roterende tilbehøret kan gripe tak i overflaten og trekke elektroverktøyet ut av kontroll.**
- m) Ikke slå på elektroverktøyet mens du bærer det på siden din. Uforutsett kontakt med det roterende tilbehøret kan trekke klærne dine og trekke tilbehøret inn mot kroppen din.**
- n) Rengjør elektroverktøyets luftehull regelmessig. Motorenens vifte vil trekke støvet inn i motorkassen og overdreven samling av knust metall kan føre til elektrofarer.**
- o) Ikke operer elektroverktøyet i nærheten av brennbare materialer. Gnister kan tenne disse materialene.**
- p) Ikke bruk tilbehør som krever flytende kjølemiddel. Bruk av vann eller annet flytende kjølemiddel kan resultere i elektrisk støt.**

Tilbakeslag og beslektede advarsler

Tilbakeslag er en plutselig reaksjon på presset eller trukket roterende hjul, slipedisk, børste eller annet tilbehør. Pressing eller trekking forårsaker hurtig stopp av det roterende tilbehøret som igjen forårsaker at det ukontrollerte elektroverktøyet tvinges i motsatt retning av tilbehøres rotasjon ved bindepunktet.

Hvis, for eksempel, en slipeskive trekkes eller presses av arbeidsstykket, kan kanten av skiven som går inn i trykkpunktet støte inn i overflaten til materialet og forårsake at skiven stiger ut eller slår ut. Skiven kan enten hoppe mot eller vekk fra operatøren, avhengig av skivens bevegelse og trykkpunktet. Slipeskiver kan også gå i stykker under disse forholdene. Tilbakeslag er resultat av misbruk og/eller feilaktige driftsprosedyrer for elektroverktøyet og kan unngås ved å bruke riktige forholdsregler som gitt nedenfor.

- a) Oppretthold et fast grep på elektroverktøyet og plasser kroppen og armen din sånn at du kan motstå tilbakeslagskrefter. Bruk alltid hjelpehåndtaket, hvis det gis, for maksimal kontroll over tilbakeslag eller momentreaksjon under oppstart. Hvis riktige forholdsregler brukes, kan operatøren kontrollere momentreaksjoner og tilbakeslagskrefter.**
- b) Plasser aldri hånden din i nærheten av det roterende tilbehøret. Tilbehøret kan slå tilbake over hånden din.**

- c) Ikke plasser kroppen din i området hvor elektroverktøyet vil bevege seg hvis tilbakeslag oppstår. *Tilbakeslag vil drive verktøyet i motsatt retning av skivens bevegelse ved bindepunktet.*
- d) Vær spesielt oppmerksom når du jobber på vinkler, skarpe kanter osv. Unngå støting og huking av tilbehøret. Vinkler, skarpe kanter og støting har en tendens til å huke det roterende tilbehøret og forårsake tap av kontroll eller tilbakeslag.
- e) Ikke fest et treskjæringsblad med sagkjede eller tagget sagblad. Slike blad skaper hyppige tilbakeslag og tap av kontroll.

Spesifikke sikkerhetsadvarsler for sliping og skurende avskjæring:

- a) Bruk kun skivetyper som anbefales for elektroverktøyet og den spesifikke beskyttelsen som er designet for valgt skive. Skiver som elektroverktøyet ikke ble designet for kan ikke beskyttes skikkelig og er ikke sikre.
- b) Slipoverflaten til skriver som trykkes ned på midten må monteres under planet til beskyttelsesranden. En skrive som ikke er skikkelig montert som stikker fram gjennom planet til beskyttelsesranden kan ikke beskyttes godt nok.
- c) Beskyttelsen må bli godt festet til elektroverktøyet og plasseres for maksimal beskyttelse sånn at minst mulig av skiven blottes mot operatøren. Beskyttelsen hjelper til å beskytte operatøren fra bryte skivefragmenter, utilsiktet kontakt med skiven og gnister som kan antenne klær.
- d) Skiver må kun brukes for anbefalte bruksområder. **For eksempel: ikke slip med siden av en avskjæringskive.** Slipende avskjæringskiver er tiltenkt ytre sliping, sidekrefter som påføres disse skivene kan føre til at de splinters.
- e) Bruk alltid uskadde skiveribber som er riktig størrelse og form for skiven du velger. Riktige skiveribber støtter skiven og reduserer dermed muligheten for skiveskade. Ribber for skjæreskiver kan være forskjellige fra ribber for slipeskiver.
- f) Ikke bruk nedslitte skiver fra større elektroverktøy. Skive som er beregnet for større elektroverktøy er ikke passende for den høyere hastigheten til et mindre verktøy og kan brieste.

Ytterligere sikkerhetsadvarsler for og skurende avskjæring:

-  **Avskjæringer er kun passende med en spesiell beskyttelse (ikke inkludert) fig. C2 - D2**
- a) Ikke "press" avskjæringskiven eller påfør overdrevet trykk. Ikke prøv å foreta for dype kutt. Overspenning av skiven øker belastningen og følsomheten ovenfor vridning eller binding av skiven i kuttet og muligheten for tilbakeslag eller skivebrudd.
 - b) Ikke plasser kroppen på linje med og bak den roterende skiven. Når skiven, i driftspunktet, beveger seg vekk fra kroppen din, kan det mulige tilbakeslaget drive den roterende skiven og elektroverktøyet direkte mot deg.
 - c) Når skiven bindes eller når du avbryter et kutt uansett grunn, slå av elektroverktøyet og hold elektroverktøyet stille til skiven stopper helt. Prøv aldri å fjerne skjæreskiven fra kuttet mens skiven er i bevegelse, tilbakeslag kan oppstå. Undersøk og foreta korrigeringstiltak for å fjerne årsaken til skivebinding.
 - d) Ikke start skjæreoperasjonen igjen inne i arbeidsstykket. La skiven nå full hastighet og gå sakte inn i kuttet igjen. Skiven kan bindes, bevege seg opp eller få tilbakeslag hvis elektroverktøyet startes igjen inne i arbeidsstykket.
 - e) Støtt paneler eller eventuelle arbeidsstykker som er for store for å minimere risikoen for at skiven klemmes eller får tilbakeslag. Store arbeidsstykker har en tendens til å sige ned under sin egen vekt. Støtter må plasseres under arbeidsstykket i nærheten av kuttlinjen og i nærheten av kanten av arbeidsstykket på begge sider av skiven.
 - f) Vær ekstra forsiktig når du utfører et "lommekutt" inn i eksisterende vegg eller andre blindområder. Den utstikkende skiven kan kutte gass- eller vannrør, elektriske kabler eller gjenstander som kan forårsake tilbakeslag.

Elektrisk sikkerhet

Overhold alltid sikkerhetsforskriftene som gjelder i landet ditt når du bruker elektriske maskiner for å redusere risikoen for brann, elektrisk støt og personskade. Les de følgende sikkerhetsinstruksjonene og de vedlagte sikkerhetsinstruksjonene.



Sjekk alltid at spenningen til strømtilførselen er lik spenningen på etiketten på merkeplaten.



Klasse II maskin - Dobbel isolering - Du trenger ikke et jordet støpsel.

Hvis bruk av et elektroverktøy på et fuktig sted ikke kan unngås, bruk en strømtilførsel som beskyttes med jordfeilbryter (RCD). Bruk av en RCD reduserer risikoen for elektrisk støt.

2. MASKININFORMASJON

Tiltenkt bruk

Vinkelsliperen har blitt designet for å slipe mur- og stålmaterialer uten bruk av vann. For kutting må en spesiell beskyttelse brukes (ikke inkludert) Fig. D2.

Tekniske spesifikasjoner

	AGM1116P	AGM1118P
Matespenning	220-240 V~	
Nettfrekvens	50/60 Hz	
Inngangseffekt	2300W	
Merkeomdreiningstall	8.500 /min	6.500 /min
Felgplate for sliping		
Diameter	180 mm	230 mm
Bor	22.2 mm	
Tykkelse	6 mm	
Felgplate for kutting		
Diameter	180 mm	230 mm
Bor	22.2 mm	
Tykkelse	3 mm	
Spindelgjenge	M14	
Vekt	6.0 kg	6.1 kg
Lydtrykk (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	

Lydstyrke (L_{WA}) 107 + 3 dB(A)

Vibrasjon "overflatesliping" 9.81 + 1.5 m/s²
 $a_{h,AG}$

Vibrasjonsnivå

Vibrasjonsnivået som oppgis i denne instruksjonshåndboken har blitt målt i henhold til en standardisert test gitt i EN 60745. Den kan brukes for å sammenligne et verktøy med et annet og som forberedende vurdering av utsettelse for vibrasjon når verktøyet brukes for bruksområdene som nevnes

- bruk av verktøyet for andre bruksområder eller dårlig vedlikeholdt tilbehør kan øke eksponeringsnivået betraktelig
- gangene verktøyet er slått av eller når det gjøres uten å gjøre jobben kan redusere eksponeringsnivået betraktelig

Beskytt deg mot effekten av vibrasjon ved å vedlikeholde verktøyet og tilbehøret, holde hendene dine varme og organisere jobbmönsteret ditt.

Beskrivelse

Tallene i teksten henviser til diagrammene på side 2-4

Fig. A

1. Spindellås-knapp
2. Unbrakoskrue
3. Beskyttelse (fig. D1+D2)
4. Kullbørstedeksel
5. På-/av-bryter
6. Tilkoblingspunkt for sidehåndtak
7. Sidehåndtak
8. Unbrakonøkkel
9. Bakre håndtak
10. Håndtakets låsekast

Fig. B

11. Spindel
12. Monteringsribbe
13. Felgplate (ikke inkludert)
14. Spennmutter
15. Skiftenøkkel

Fig. C1 & D1

Beskyttelse for sliping

Fig. C2 & D2

Beskyttelse for kutting (ikke inkludert)

Fig. G

- 16. Skrue
- 17. Fjær
- 18. Kullbørste
- 19. Børsteståltråd

Montering

Slå alltid av maskinen og fjern hovedpluggen fra strømnettet før montering.

Montering av beskyttelsen (fig. C og D)

- Plasser maskinen på et bord med spindelen (11) pekende oppover.
- Plasser beskyttelsen (3) over maskinhodet som vist i figur C, og sorg for at rillene på beskyttelsen går inn i innsnittene til maskinhodet.
- Vri beskyttelsen mot klokken som vist i figur D.
- Fest unbrakoskruen (2) på beskyttelsen med unbrakonøkkelen (8)
- Du kan justere posisjonen til beskyttelsen ved å frige unbrakoskruen (2), justere beskyttelsen til ønskelig posisjon og stramme unbrakoskruen igjen.



Prøv aldri å bruke maskinen uten beskyttelsen.

Montering og fjerning av skiven (fig. B)

- Bruk alltid passende felgplate for denne maskinen med diameter AGM1116P Ø180mm / AGM1118P Ø230mm et bor fra 22,2 mm, tykkelsen for felgplaten skal være 6 mm for felgplate for sliping og 3 mm for felgplate for kutting, felgplaten for montering kan ikke berøre beskyttelsen.

Montering

- Plasser maskinen på et bord med beskyttelsen (3) pekende oppover.
- Monter ribben (12) på spindelen (11).
- Plasser felgplaten (13) på spindelen (11).
- Hold spindellås-knappen (1) trykket og stram spennmutteren (14) godt på spindelen (11) med skiftenøkkelen (15).

Fjerning

- Plasser maskinen på et bord med beskyttelsen (3) pekende oppover.
- Hold spindellås-knappen (1) trykket og løsne spennmutteren (14) med skiftenøkkelen (15).
- Fjern felgplaten (13) fra spindelen (11).
- Hold spindellås-knappen (1) trykket stram spennmutteren (14) godt med skiftenøkkelen (15).

Montering av sidehåndtaket (fig. A og B)

- Sidehåndtaket (7) kan bli skrudd inn i et av tre tilkoblingspunkt for sidehåndtak (6).

3. DRIFT

Sørg for at arbeidsstykket er godt støttet eller festet og hold strekket av strømledningen unna arbeidsområdet.

Bakre håndtak

Før du roterer håndtaket, slå alltid av maskinen og trekk ut stopselet fra strømnettet.

1. For å låse opp håndtaket (9), skyv inn og hold håndtakets låsekast (10).
2. Roter håndtaket (9) inn i en av de 5 mulige posisjonene og slipp håndtakets låsekast (10).



Før du slår på verktøyet, forsikre deg om at håndtakets låsekast (10) klikker og låser seg på plass når du skifter posisjon av håndtaket.

Skru på og av (fig. A)

- For å skru maskinen på, trykk så på-/av-bryteren (5).
- Frigi på-/av-bryteren (5) for å slå av maskinen. Hold maskinen unna arbeidsstykket når du slår den på og av ettersom felgplaten kan skade arbeidsstykket.
- Klem arbeidsstykket godt sammen eller bruk en annen måte for å sikre at det ikke kan bevege seg under arbeidet.
- Sjekk skivene regelmessig. Slitte felgplater har en negativ effekt på maskinens effektivitet. Bytt til en ny felgplate i god tid.
- Slå alltid av maskinen etter bruk før du fjerner kontakten fra stopselet.

Avgrating (fig. E)

En helningsvinkel på 30° til 40° vil gi best resultat ved avgraving. Flytt maskinen frem og tilbake under lett trykk. Dette vil forhindre at arbeidsstykket misfarges eller blir for varmt og vil forhindre fordypninger.



Bruk aldri skurende skjæreskiver for avgatingsarbeid!

Kutting (fig. F)

For cutting må en spesiell lukket beskyttelse (Fig. D2) brukes (ikke inkludert). Oppretthold fast kontakt med arbeidsstykket for å forhindre vibrasjon og ikke hell eller påfør trykk under cutting. Bruk moderat trykk under arbeid som er passende for materialet du jobber med. Ikke brems ned felgplaten ved å påføre mottrykk sidelengs. Retningen du ønsker å kutte er viktig. Maskinen må alltid jobbe mot retningen til kuttet, så beveg aldri maskinen i en annen retning! Det er en risiko for at maskinen vil gripe tak i kuttet og forårsake tilbakeslag og at du vil miste kontroll.

Hint for optimal bruk

- Klem arbeidsstykket sammen. Bruk en fastspenningsanordning for små arbeidsstykker.
- Hold maskinen med begge hender.
- Skru på maskinen.
- Vent til maskinen har nådd full hastighet.
- Plasser felgplaten på arbeidsstykket.
- Beveg maskinen sakte langs arbeidsstykket og trykk felgplaten fast mot arbeidsstykket.
- Ikke påfør for mye trykk på maskinen. La maskinen gjøre arbeidet.
- Skru av maskinen og vent til maskinen stopper helt før du legger den ned.

4. VEDLIKEHOLD



Slå alltid av maskinen og fjern hovedpluggen fra strømnettet før rengjøring og vedlikehold.

Rengjør maskinbekledningen regelmessig med en myk klut, helst etter hver bruk. Sørg for at ventilasjonsåpningene er fri for støv og skitt. Fjern veldig utholdende skitt med en myk klut fuktet med såpeskum. Ikke bruk noen løsemidler som

bensin, alkohol, ammoniakk osv. Slike kjemikalier vil skade de syntetiske komponentene.

Bytte strømledninger

Hvis strømledningen er skadet, må den byttes av fabrikanten, fabrikantens serviceverksted eller personer med lignende kvalifisering for å forhinde en fare.

Bytte av nettstøpsel (kun Storbritannia)

Hvis det formstøpte støpselet med 3 pinner som er festet til enheten er skadet og trenger bytte, er det viktig at den blir ødelagt på riktig måte og byttet med et godkjent støpsel med innsatt BS 1363/13A-sikring og at de følgende ledningsinstruksjonene følges. Ledningene i nettkabelen er farget etter den følgende koden:
 blå nøytral
 brun strømførende
 Siden fargene til ledningene i nettkabelen til enheten muligens ikke matcher fargemerkingen som identifiserer terminalene i støpselet, fortsetter du som følger:

- Ledningen som er farget blått må kobles til terminalen som er markert med bokstaven N eller farget svart.
- Ledningen som er farget brunt må kobles til terminalen som er markert med bokstaven L eller farget rødt.

Sjekk og bytte av kullbørstene (fig. A og G)

Hvis kullbørstene er slitte, må kullbørstene byttes av kundeserviceavdelingen til fabrikanten eller en person med lignende kvalifisering.



Bruk kun riktige originaltyper av kullbørster.

- Fjern kullbørstedekselene (4) ved å løsne skruen, åpne dekselet ved å løfte det ut av maskinen.
- Frigi fjæren (17) fra kullbørsten og hold fjæren (17) med et skrujern. Fjern kullbørsten (18) fra beholderen (hold kobbertråden (19) festet til maskinen).
- Mens du holder fjæren (17), plasser den nye kullbørsten inn i beholderen.
- Frigi fjæren (17) tilbake på plass og sørг for at den holder børsten (som vist i Fig. G).
- Løsne skruen (16) som vil frigi kobbertråden (19) til den gamle børsten. Stram skruen (16)

igjen og sørge for at kobbertråden (19) til den nye kullbørsten er imellom.

- Plasser dekselet (4) på plass igjen og sørge for at ingen kabling blir fastklemt og stram skruen.
- Sørg alltid for å bytte ut begge kullbørstene samtidig.
- La maskinen kjøre uten belastning i 15 minutter etter du monterer nye kullbørster.

GARANTI

Garantibetingelsene finnes i garantikortet som er vedlagt for seg selv.

MILJØ



Defekt og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må samles på passende resirkuleringsanlegg.

Kun for EU-land

Ikke kast elektroverktøy i husholdningsavfall. Ifølge den europeiske veileddningen 2012/19/EU for kassert elektrisk og elektronisk utstyr og implementeringen dens inn i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke er brukbare lengre samles inn hver for seg og avhendes på en miljøvennlig måte.

Produktet og brukerhåndboken er underlagt endringer. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

VINKELSLIBER

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Tak for dit køb af dette Ferm-produkt. Du har hermed tilegnet dig et fremragende produkt, der er leveret af en af Europas førende leverandører. Alle produkter, du modtager fra Ferm, er fremstillet i overensstemmelse med de højeste standarder inden for ydeevne og sikkerhed. Som en del af vores filosofi leverer vi også en fremragende kundeservice, der understøttes af vores omfattende garanti. Vi håber, at du vil få glæde af dette produkt mange år fremover.

1. SIKKERHEDSANVISNINGER



ADVARSEL

Læs de vedlagte sikkerhedsadvarsler, de yderligere sikkerhedsadvarsler og vejledningen. Hvis sikkerhedsadvarslerne og vejledningen ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader. **Gem sikkerhedsadvarslerne og vejledningen til fremtidig brug.**

Følgende symboler anvendes i brugervejledningen eller på produktet:



Læs brugervejledningen.



Angiver risiko for personskade, dødsfald eller beskadigelse af værktojet i tilfælde af manglende overholdelse af anvisningerne i denne vejledning.



Risiko for elektrisk stød



Tag øjeblikkeligt netstikket ud af stikkontakten, hvis netkablet bliver beskadiget, samt under rengøring og vedligeholdelse.



Risiko for flyvende genstande. Tilskuere skal holde sig på afstand af arbejdsmrådet.



Bær altid øjenværn!



Bær høreværn.



Bær sikkerhedshandsker.



Tryk ikke på spindellåseknappen, mens motoren kører.



Risiko for brand.



Bortskaf ikke produktet i uegnede beholdere.



Produktet er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsstandarder i EU-direktiverne.

Fælles sikkerhedsadvarsler for slibende eller slibeskiveskærende handlinger:

- Dette maskinværktøj er beregnet til at blive anvendt som slibeværktøj. Læs alle sikkerhedsadvarsler, anvisninger, illustrationer og specifikationer, der følger med dette maskinværktøj. Hvis alle nedenstående anvisninger ikke følges, kan det resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlige personskader.
- Det anbefales ikke at udføre handlinger såsom pudsnings, stålbørstning og polering med dette maskinværktøj. Handlinger, som maskinværktøjet ikke er udformet til, kan være farlige og forårsage personskader.**
- Brug ikke tilbehør, som ikke er udformet specifikt og anbefalet af værktøjsproducenten. Bare fordi tilbehøret kan sættes på maskinværktøjet, betyder det ikke nødvendigvis, at handlingen er sikker.
- Tilbehørets nominelle hastighed skal være mindst lig med den maksimale hastighed, der er angivet på maskinværktøjet. Tilbehør, der drives hurtigere end deres nominelle hastighed, kan gå i stykker og flyve fra hinanden.
- Den udvendige diameter og tykkelsen af dit tilbehør skal være inden for dit maskinværktøjs nominelle kapacitet. Tilbehør i forkerte størrelser kan ikke beskyttes eller styres på passende vis.
- Gevindmontering af tilbehør skal passe til slibeværktøjets spindelgevind. I forbindelse med tilbehør, der flangemonteres, skal tilbehørets buehul passe til flangens positionsdiameter. Tilbehør, der ikke passer til monteringsudstyret på maskinværktøjet, kommer ud af balance, vibrerer for meget og kan resultere i tabt kontrol.
- Brug ikke beskadiget tilbehør. Inden hver anvendelse skal du efterse tilbehøret, som f.eks. sliberuller for splinter og revner, bagpuder for revner og for kraftigt slid, metalbørste for løse eller revnede metaltråde. Hvis maskinværktøjet eller tilbehøret tabes, skal det efterset for skader, eller der skal monteres et stykke tilbehør, der ikke er beskadiget. Når du har efterset og monteret et stykke tilbehør, skal du selv og evt. tilskuere stille jer på afstand af det roterende tilbehørs plane overflade og tænde maskinværktøjet ved maksimal hastighed uden last i et minut. Beskadiget tilbehør går som regel i stykker i løbet af denne testtid.
- Bær personligt sikkerhedsudstyr. Afhængigt af anvendelsen bør du bruge ansigtsskærm eller sikkerhedsbriller. Bær om nødvendigt støvmaske, høreværn, handsker og værkstedsforklæde, der kan stoppe små slibestykker eller fragmenter. Øjenværnet skal kunne stoppe flyvende rester, der opstår under forskellige handlinger. Støvmasken eller filtermasken skal kunne filtrere partikler, der opstår under handlingen. Længerevarende eksponering for høje lyde kan resultere i høretab.
- Tilskuere skal holde sig på sikker afstand af arbejdsområdet. Alle, der bevæger sig ind på arbejdsområdet, skal bære personligt sikkerhedsudstyr. Fragmenter eller ødelagt tilbehør kan flyve væk og forårsage personskader uden for handlingens nærmeste område.
- Hold kun maskinværktøjet ved de isolerede gribeflader, når du udfører en handling, hvor skæretilbehøret muligvis kan komme i

kontakt med skjulte ledningstråde eller dets egen ledning. Hvis skæretilbehør kommer i kontakt med en strømført ledning, kan det gøre maskinværktøjets eksponerede metaldele strømført og dermed give operatøren stød.

- k) **Anbring ledningen væk fra det roterende tilbehør.** Hvis du mister kontrol, kan ledningen blive skæret over eller fanget, og din hånd eller arm kan blive trukket ind i det roterende tilbehør.
- l) **Læg aldrig maskinværktøjet ned, før tilbehøret er standset helt.** Det roterende tilbehør kan gribe fat i overfladen og trække maskinværktøjet ud af din kontrol.
- m) **Lad ikke maskinværktøjet være tændt, mens du bærer det ved siden af dig.** En utilsigtet kontakt med det roterende tilbehør kan gribe fat i dit toj, hvormed tilbehøret trækkes ind til din krop.
- n) **Rengør maskinværktøjets udluftningshuller regelmæssigt.** Motorblæseren trækker stov ind i huset, og en for stor akkumulering af metalpulver kan forårsage el-farer.
- o) **Brug ikke maskinværktøjet i nærheden af brændbare materialer.** Gnister kan antænde disse materialer.
- p) **Brug ikke tilbehør, der kræver flydende kalemidler.** Hvis der bruges vand eller andre flydende kalemidler, kan det resultere i stød, som evt. forårsager dødsfald.

Tilbageslag og relaterede advarsler

Tilbageslag er en pludselig reaktion på en roterende rulle, en bagpude, børste eller andet tilbehør, der bliver klemt eller fanget. Når det roterende tilbehør bliver klemt eller fanget, standser det hurtigt, hvilket til gengæld tvinger det ukontrollerede maskinværktøj i den modsatte retning af tilbehørets rotation ved fastsættelsespunktet.

Hvis en sliberulle f.eks. bliver klemt eller fanget af arbejdssyklet, kan kanten af rullen, der trænger ind i klempunktet, gribe fat i materialets overflade og dermed få rullen til at ryge ud eller slå ud. Rullen kan enten bevæge sig hen mod eller væk fra operatøren, afhængigt af rullens bevægelsesretning ved klempunktet. Sliberuller kan også blive ødelagt under disse forhold. Tilbageslag opstår som et resultat af misbrug af maskinværktøjet og/eller forkerte operationsprocedurer eller forhold og kan undgås ved at træffe de passende foranstaltninger, som angivet herunder.

- a) **Hold godt fast i maskinværktøjet, og anbring din krop og arm på en sådan måde, at du kan modstå tilbageslagskræfter.** Brug altid hjælpehåndtaget, hvis det forefindes, for at få en maksimal kontrol over tilbageslag og momentreaktion under opstart. Operatøren kan styre momentreaktioner eller tilbageslagskræfter, hvis der træffes de passende foranstaltninger.
- b) **Hold aldrig hånden i nærheden af det roterende tilbehør.** Tilbehør kan slå tilbage over hånden.
- c) **Du må aldrig befinde dig i det område, hvor maskinværktøjet bevæger sig hen, hvis der opstår tilbageslag.** Tilbageslag driver værkøjet i den modsatte retning af rullens bevægelse ved hindringspunktet.
- d) **Vær særlig forsiktig, når du arbejder på hjørner, skarpe kanter osv.** Undgå at bumphit tilbehøret og udsætte det for hindringer. Hjørner, skarpe kanter eller bump har tendens til at hindre det roterende tilbehør og forårsage tab af kontrol eller tilbageslag.
- e) **Påmontré ikke et savkædeskæreblad eller en savklinge.** Disse klinger kan skabe hyppigt tilbageslag og tab af kontrol.

Specifikke sikkerhedsadvarsler for slibende eller slibeskiveskærende handlinger:

- a) **Brug kun rulletyper, der anbefales til dit maskinværktøj, og den specifikke afskærmning, der er udformet til den valgte rulle.** Ruller, som maskinværktøjet ikke er udformet til, kan ikke sikres på passende vis og dermed farlige.
- b) **Slibeoverfladen af de midterste nedtrykkede ruller skal monteres under den plane flade af afskærmningskanten.** En forkert monteret rulle, der projekteres ud gennem den plane flade af afskærmningskanten, kan ikke beskyttes på passende vis.
- c) **Afskærmningen skal være fastgjort sikkert til maskinværktøjet og anbringes med henblik på maksimal sikkerhed, så den mindst mulige mængde af rullen eksponeres mod operatøren.** Afskærmningen hjælper med at beskytte operatøren mod ødelagte rullefragmenter, utilsigtet kontakt med rullen og gnister, der kan antænde toj.

- d) **Ruller må kun bruges til anbefalede anvendelser. F.eks.: slib ikke med siden af en afskæringsrulle. Slibende afskæringsruller er beregnet til periferisk slibning, og hvis disse ruller påføres kraft fra siden, kan det knuse dem.**
- e) **Brug altid ubeskadigede rulleflanger, der har den rigtige størrelse og form, til din valgte rulle. Korrekte rulleflanger understøtter rullen og reducerer dermed risikoen for, at en rulle bliver ødelagt. Flanger til afskæringsruller kan variere fra sliberulleflanger.**
- f) **Brug ikke nedslidte ruller fra større maskinværktøjer. Ruller, der er beregnet til større maskinværktøjer, er ikke velegnede til den højere hastighed af et mindre værkøj og kan sprænge.**

Yderligere sikkerhedsadvarsler for slobeskiveskærende handlinger:



Slobeskiveskæring er kun velegnet, hvis der bruges en særlig afskærmning (medfølger ikke) fig. C2 - D2

- a) **Undgå at få afskæringsrullen i klemme eller at bruge for mange kræfter. Forsøg ikke at foretage et for dybt snit. Hvis rullen overbelastes, øges belastningen og risikoen for, at rullen bliver snoet eller sætter sig fast i snittet samt for, at der opstår tilbageslag eller rullebeskadigelse.**
- b) **Undgå at stille dig på linje med og bag den roterende rulle. Når rullen bevæger sig væk fra din krop under handlingen, kan det mulige tilbageslag drive den roterende rulle og maskinværktøjet direkte hen mod dig.**
- c) **Når rullen sætter sig fast, eller når et snit af en eller anden årsag afbrydes, skal du slukke for maskinværktøjet og holde det stille, indtil rullen stopper helt. Forsøg aldrig at fjerne afskæringsrullen fra snittet, mens rullen er i bevægelse, da der så kan opstå tilbageslag. Undersøg og træf korrigende foranstaltninger for at fjerne årsagen til fastsættelsen af rullen.**
- d) **Start ikke forfra med skærehandlingen i arbejdsstykket. Lad rullen nå den fulde hastighed og før den forsigtigt ind i snittet. Rullen kan sætte sig fast, ryge op eller slå tilbage, hvis maskinværktøjet startes i arbejdsstykket igen.**
- e) **Understøt paneler eller et evt.**

- overdimensioneret arbejdsstykke for at minimere risikoen for, at rullen bliver klemt fast og slår tilbage. Større arbejdsstykker har tendens til at falde sammen under deres egen vægt. Der skal anbringes støtter under arbejdsstykket nær snitlinjen og nær kanten af arbejdsstykket på begge sider af rullen.**
- f) **Vær ekstra forsiktig, når du laver et "lommesnit" i eksisterende vægge eller andre blinde områder. Rullen, der stikker ud, kan skære gas- eller vandrør, el-ledninger eller genstande over, som kan forårsage tilbageslag.**

El-sikkerhed

Når du bruger el-maskiner, skal du altid overholde de gældende sikkerhedsbestemmelser i dit land for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personskader. Læs følgende sikkerhedsanvisninger samt de medfølgende sikkerhedsanvisninger.



Kontrollér altid, at strømforsyningens spænding svarer til spændingen på ydelsesskiltets mærkat.



Klasse II-maskine - Dobbeltisolert - Du har ikke brug for et jordstik.

Hvis det ikke kan undgås at bruge et maskinværktøj i et fugtigt miljø, bør du anvende en forsyning, der er beskyttet af en fejlstrømsafbryder (RCD). Brugen af en RCD reducerer risikoen for elektrisk stød.

2. MASKINOPLYSNINGER

Tilsigtet brug

Din vinkelsliber er udformet til at slibe murværk og stålmaterialer uden brug af vand. Ved skæring skal der bruges en særlig afskærmning som beskyttelse (medfølger ikke) Fig. D2.

Tekniske specifikationer

	AGM1116P	AGM1118P
Netspænding	220-240 V~	
Netfrekvens	50/60 Hz	
Indgangseffekt	2300W	
Nominel hastighed	8.500 /min	6.500 /min

Rulleskive til slibning

Diameter	180 mm	230 mm
Boringsdiameter	22.2 mm	
Tykkelse	6 mm	

Rulleskive til skæring

Diameter	180 mm	230 mm
Boringsdiameter	22.2 mm	
Tykkelse	3 mm	
Spindelgevind	M14	
Vægt	6.0 kg	6.1 kg
Lydtryk (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Lydeffekt (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Vibration "Overfladeslibning" $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²	

Vibrationsniveau

Det udsendte vibrationsniveau, der er angivet i denne brugsvejledning, er blevet målt i overensstemmelse med en standardiseret test i henhold til EN 60745. Den kan bruges til at sammenligne et værktøj med et andet og som en indledende vurdering af eksponering for vibration, når værktøjet bruges til de nævnte anvendelser

- når værktøjet bruges til forskellige anvendelser, eller med forskelligt eller dårligt vedligeholdt tilbehør, kan eksponeringsniveauet øges betydeligt
- de gange, hvor værktøjet er slukket, eller når det er tændt, men ikke bruges til opgaven på det pågældende tidspunkt, kan det reducere eksponeringsniveauet betydeligt

Beskyt dig mod vibrationseffekterne ved at vedligeholde værktøjet og dets tilbehør, holde dine hænder varme og organisere dine arbejdsmønstre.

Beskrivelse

Tallene i teksten henviser til diagrammerne på side 2-4

Fig. A

1. Spindellåseknap
2. Unbrakoskrue
3. Afskærmning (fig. D1+D2)
4. KulborstedækSEL
5. Tænd/sluk-kontakt

6. Tilslutningspunkt for sidehåndtag
7. Sidehåndtag
8. Unbrakonøgle
9. Bageste håndtag
10. Knap til frigivelse af håndtag

Fig. B

11. Spindel
12. Monteringsflange
13. Rulleskive (medfølger ikke)
14. Fastspændingsmøtrik
15. Skruenøgle

Fig. C1 & D1

Afskærmning til slibning

Fig. C2 & D2

Afskærmning til skæring (medfølger ikke)

Fig. G

16. Skrue
17. Fjeder
18. Kulbørste
19. Børstetråd

Montering

Før monteringen skal du altid slukke for maskinen og trække netstikket ud af kontakten.

Montering af afskærmningen (fig. C og D)

- Stil maskinen på et bord, så spindlen (11) vender opad.
- Anbring afskærmningen (3) over maskinhovedet, som vist på Figur C, mens du sørger for, at ryggene på afskærmningen falder ind i maskinhovedets hakker.
- Vend afskærmningen mod uret, som vist på figur D
- Fastgør unbrakoskruen (2) på afskærmningen med unbrakonøglen (8)
- Du kan justere afskærmningens position ved at frigive unbrakoskruen (2), justere afskærmningen til den ønskede position og fastgøre unbrakoskruen igen.



Forsøg aldrig at bruge maskinen uden afskærmningen.

Montering og fjernelse af skiven (fig. B)

- Brug altid en velegnet rulleskive til denne maskine med diameter AGM1116P Ø180mm / AGM1118P Ø230mm og en boringsdiameter fra 22,2 mm. Rulleskiven skal have en tykkelse på 6 mm ved slibning og 3 mm ved skæring. Monteringsrulleskiven må ikke berøre afskærmningen.

Montering

- Stil maskinen på et bord, så afskærmningen (3) vender opad.
- Montér flangen (12) på spindlen (11).
- Anbring rulleskiven (13) på spindlen (11).
- Hold spindellåseknappen (1) nede, og stram fastspændingsmøtrikken (14) godt på spindlen (11) ved hjælp af skruenøglen (15).

Fjernelse

- Stil maskinen på et bord, så afskærmningen (3) vender opad.
- Hold spindellåseknappen (1) nede, og løsn fastspændingsmøtrikken (14) ved hjælp af skruenøglen (15).
- Fjern rulleskiven (13) fra spindlen (11).
- Hold spindellåseknappen (1) nede, og stram fastspændingsmøtrikken (14) godt ved hjælp af skruenøglen (15).

Montering af sidehåndtaget (fig. A og B)

- Sidehåndtaget (7) kan skrues ind i et af håndtagets tresidede forbindelsespunkter (6).

3. DRIFT



Sørg for, at arbejdsstykket understøttes og er fastgjort korrekt, og hold forsyningsledningen på afstand af arbejdsmrådet.

Bageste håndtag

 Før rotation af håndtaget skal du altid slukke for maskinen og trække netstikket ud af kontakten.

- For at låse op for håndtaget (9) skal du trykke og holde på knappen til frigivelse af håndtaget (10).
- Drej håndtaget (9) ind i en af de 5 tilgængelige positioner, og slip knappen til frigivelse af håndtaget (10).



Inden du tænder for værktojet, skal du sikre, at knappen til frigivelse af håndtaget (10) klikker og låses fast, når du skifter håndtagsposition.

Tænd og sluk (fig. A)

- Tænd for maskinen ved at trykke på tænd/sluk-kontakten (5).
 - Sluk for maskinen ved at frigive tænd/sluk-kontakten (5).
- Hold maskinen væk fra arbejdsstykket, når du tænder og slukker den, da rulleskiven ellers kan beskadige arbejdsstykket.
- Spænd arbejdsstykket godt fast, eller brug en anden metode til at sikre, at det ikke kan flytte sig under arbejdet.
 - Kontrollér regelmæssigt skiverne. Slidte rulleskiver har en negativ virkning på maskinens ydeevne. Skift til en ny rulleskive i god tid.
 - Sluk altid først for maskinen efter brug, inden du trækker stikket ud af kontakten.

Afgratning (fig. E)

En vinkelhældning på mellem 30° og 40° giver de bedste resultater ved afgratning. Bevæg maskinen frem og tilbage med et let tryk. Dette forhindrer, at arbejdsstykket bliver affarvet eller varmt, og at der bliver lavet riller.



Brug aldrig slipeskæreskiver til afgratningsarbejde!

Skæring (fig. F)

Ved skæring skal der bruges en særlig lukket afskærmning som beskyttelse (Fig. D2) (medfølger ikke).

Hold god kontakt med arbejdsstykket for at forhindre vibrationer, og undlad at vippe eller påføre tryk under skæringen. Brug et moderat tryk under arbejdet, som passer til det materiale, der arbejdes på. Sænk ikke rulleskivernes hastighed ved at påføre modtryk fra siden. Den retning, du vil skære i, er vigtig. Maskinen skal altid arbejde imod skæreretningen. Bevæg derfor aldrig maskinen i den anden retning! Der er risiko for, at maskinen sætter sig fast i snittet og dermed forårsager tilbageslag, og at du mister kontrollen.

Tips til optimal brug

- Fastspænd arbejdsstykket. Brug en fastspændingsenhed til små arbejdsstykker.

- Hold maskinen med begge hænder.
- Tænd for maskinen.
- Vent, til maskinen har nået fuld hastighed.
- Anbring rulleskiven på arbejdsstykket.
- Bevæg langsomt maskinen langs arbejdsstykket, mens du trykker rulleskiven fast ned mod arbejdsstykket.
- Påfør ikke for meget tryk på maskinen. Lad maskinen gøre arbejdet.
- Sluk for maskinen, og vent på, at den standser helt, inden du lægger maskinen fra dig.

- Ledningen med den brune farve skal sluttes til den terminal, der er mærket med bogstavet L eller farvet rød.

Kontrol og udskiftning af kulbørsterne (fig. A & G)

Hvis kulbørsterne er slidte, skal de udskiftes af producentens kundeserviceafdeling eller en lignende kvalificeret person.



Brug kun den korrekte og originale type kulbørster.

4. VEDLIGEHOLDELSE

 *Før rengøring og vedligeholdelse skal du altid slukke for maskinen og trække netstikket ud af kontakten.*

Rengør maskinbeklædningerne regelmæssigt med en blød klud, helst efter hver anvendelse. Sørg for, at der ikke er støv eller snavs i ventilationsåbningerne. Fjern snavs, der sidder meget godt fast, med en blød klud, der er fugtet i sæbevand. Brug ikke opløsningsmidler, som f.eks. benzin, sprit, ammoniak osv. Kemikalier som disse beskadiger de syntetiske komponenter.

Udskift elledninger

Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dens serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå farer.

Udskiftning af netstik (kun i Storbritannien)

Hvis det formstøbte 3-bens stik, der er fastgjort til enheden, bliver beskadiget og skal udskiftes, er det vigtigt, at det destrueres korrekt og udskiftes med et godkendt BS 1363/13A stik med sikring, samt at følgende ledningsanvisninger følges. Ledningerne i netkablet er farvet i overensstemmelse med følgende kode:
blå neutral
brun strømførende

Da ledningsfarverne i enhedens netkabel muligvis ikke stemmer overens med de farvede mærkningsrader, der identificerer terminalerne i stikket, bedes du gøre følgende:

- Ledningen med den blå farve skal Sluttes til den terminal, der er mærket med bogstavet N eller er farvet sort.

- Fjern kulbørstedækslerne (4) ved at løsne skruen, og åbn dækslet ved at løfte det ud af maskinen.
- Frigiv fjederen (17) fra kulbørsten, og hold fjederen (17) med en skruetrækker. Fjern kulbørsten (18) fra dens holder (lad kobbertråden (19) være fastgjort til maskinen).
- Anbring den nye kulbørste i holderen, mens du holder fjederen (17).
- Slip fjedere (17), så den falder på plads, mens du sikrer dig, at den holder børsten (som vist på Fig. G).
- Løsn skruen (16), hvilket frigiver den gamle børstes kobbertråd (19). Stram skruen (16) igen, mens du sørger for, at den nye kulbørstes kobbertråd (19) befinner sig imellem.
- Sæt dækslet (4) på plads, mens du sørger for, at ingen ledninger sætter sig fast, og stram skruen.
- Sørg altid for at udskifte begge kulbørster samtidigt.
- Lad maskinen være tændt uden last i 15 minutter, når du har monteret de nye kulbørster.

GARANTI

Garantibetingelserne findes på det garantikort, der er vedlagt separat.

MILJØ



Defekte og/eller bortskaffede elektriske og elektroniske apparater skal afleveres på en passende genbrugsstation.

Kun for lande i EU

Maskinværktøj må ikke bortsaffes sammen med husholdningsaffald. Ifølge EU-direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr og dets gennemførelse i den nationale lovgivning skal maskinværktøjer, der ikke længere anvendes, afleveres separat og bortsaffes på en miljøvenlig måde.

Produktet og brugervejledningen er genstand for ændringer. Specifikationer kan ændres uden yderligere varsel.

SAROKCSISZOLÓ

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Köszönjük, hogy Ferm terméket választott. Ezzel egy kiváló termék tulajdonosa lett, Európa egyik vezető szállítójától. minden Ferm által forgalmazott termék a legszigorúbb teljesítményre és biztonságra vonatkozó szabványok szerint készül. Filozófiánk részeként a nyújtott kiváló vevőszolgálatot teljes körű garanciával is kiegészítjük. Reméljük, termékünket hosszú éveig megelégedéssel fogja használni.

1. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**FIGYELEM**

 Olvassa el az összes mellékelt biztonsági figyelmeztetést. A figyelmeztetések és utasítások be nem tartása áramütéshez, tűz keletkezéséhez vagy akár súlyos személyi sérüléshez vezethet. Őrizze meg a biztonsági figyelmeztetéseket és utasításokat későbbre is.

A használati útmutatóban és a terméken a következő jelölésekkel találkozhat:



Olvassa el a használati útmutatót.



A használati útmutató utasításainak be nem tartása esetén balesetveszély, életveszély vagy a szerszám károsodásának veszélyét jelöli.



Áramütés veszélye



Azonnal húzza ki a hálózati csatlakozódugót, ha a kábel megsérült, amikor takarít és, ha karbantartást végez.



Repülő tárgyak veszélye. Ne engedjen bármérsékletet a munkaterületre.



Mindig viseljen szemvédő felszerelést!



Vegyen fel hallásvédelmet.



Húzzon fel biztonsági kesztyűt.



Amikor jár a motor, ne nyomja meg a tengelyrögzítő gombot.



Tűzveszély.



A terméket hulladékként ne tegye arra nem alkalmas konténerbe.



A termék megfelel az európai irányelvek rá vonatkozó biztonsági követelményeinek.

Általános munkavédelmi figyelmeztetések köszörülési, és köszörűkoronggal történő darabolási műveletekre vonatkozóan:

- A szerszámgép rendeltetése szerint köszörülésre szolgál. Ismerje meg a szerszámgéphez kapott minden figyelmeztetést, utasítást, ábrát és műszaki adatot. Az alább felsorolt utasítások be nem tartása esetén áramütés, tűz vagy akár súlyos sérülés is bekövetkezhet.
- Csiszolásra, drótkefélésre, polírozásra nem ajánlott ez a villamos kéziszerszám. A gépnek a rendeltetésétől eltérő célra történő használata veszélyhelyzetet teremthet, akár személyi sérülést is okozhat.
- Csak kifejezetten a termékhez készült vagy a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon. Attól, hogy valamely tartozék felhelyezhető a gépre, még nem jelenti, hogy biztonságos is a használata.
- A tartozék névleges fordulatszám értéke legalább akkora legyen, mint a villamos kéziszerszámmon megadott legnagyobb fordulatszám érték. A névleges fordulatszámuknál nagyobb sebességgel meghajtott tartozékok könnyen eltörnek, darabjaik szétrepülnek.
- A tartozék külső átmérőt és vastagságot a villamos kéziszerszám terhelhetőségi értékein belül kell megválasztani. A nem jó méretezésű tartozék nem irányítható megfelelően, ilyen esetben a védőburkolat sem képes megfelelő védelmet nyújtani.
- A menetes rögzítésű tartozékoknak méretben illeszkednie kell a csiszoló tengelymenetére. A karimás rögzítésű tartozékoknál a tengelyfurat méretnek pontosan illenie kell a felfogókarima átmérőhöz. Ha a tartozék nem illik a villamos kéziszerszám rögzítő szerelvényébe, nem lesz egyensúlyban, erősen rázkodni fog, sőt a gép akár irányíthatatlanná is válhat miatta.
- Sérült tartozékot ne használjon. Használat előtt minden vizsgálja meg, hogy a köszörűkorongon nincs-e hasadás vagy repedés, az alapalatén nincs-e nyoma repedésnek, törésnek vagy erős kopásnak, a drótkefe drótszálai nincsenek-e kilazulva vagy eltörve. Ha a gép vagy valamelyik tartozéka leesett, ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg, vagy szereljen fel másik, ép tartozékot. A tartozék vizsgálatát és felszerelését követően győződjön meg hogy sem Ön, sem más nincs a forgó tartozék síkjában és járassa a gépet egy percen keresztül a legnagyobb üresjáratú sebességen. Ha a tartozék sérült, ennyi idő alatt rendszerint széttörök.
- Viseljen személyi védőfelszerelést. Az adott munkától függően arcvédő pajzsot, biztonsági szemüveget vagy védőszemüveget használjon. Szükség esetén porvédő álarcot, hallásvédelmet, kesztyűt, valamint a kisebb csiszolóanyag darabkák és munkadarab forgácsok kivédésére alkalmas védőkötényt is viseljen. A szemvédelemnek képesnek kell lennie megvédeni a szemet a különböző műveleteknél keletkező repülő törmeléktől. A porvédő álarcnak vagy légzőkészüléknek ki kell szűrnie a munka közben keletkező részecskéket. Az erős zaj hosszabb idő alatt halláskárosodást tud okozni.
- Gondoskodjon arról, hogy a bármésszükön a biztonságos távolságban maradjanak a munkaterülettől. A munkaterületen mindenkinet személyi védőfelszerelést kell hordania. A munkadarabról vagy az esetlegesen törött tartozékról kirepülő forgács a közvetlen munkaterületen túl is sérülést okozhat.
- A villamos kéziszerszámot minden csak a

szigetelő markolatnál fogja, ha fennáll az esély, hogy a vágótárcsa rejttet vezetékbe vagy a szerszám saját vezetékébe ütközhet.

Ha a vágótárcsa feszültség alatt levő vezetékhez ér, a szerszám fém részei feszültség alá kerülve áramütést okozhatnak.

- k) **A csatlakozózinór minden legyen távol a forgó résztől.** Ha ugyanis elveszíteti uralmát a gép felett, akkor előfordulhat, hogy a forgó tartozék elvágja vagy behúzza a csatlakozózinort, amely aztán a kezét vagy karját is a forgó tartozéknak rántja.
- l) **Tilos a gépet letenni, amíg a tartozék forgása teljesen le nem állt.** Megtörténhet, hogy a forgó tartozék belemar a felületbe, és a gépet kírántja a kezéből.
- m) **Ne járassa a gépet, miközben az oldalánál lógvat egyik helyről a másikra viszi.** A forgó tartozék a ruhát véletlenül elkapva a testébe ütközhet.
- n) **Rendszeresen tisztítsa meg a gépen a szellőző nyílásokat.** A motor ventilátor ugyanis beszívja a port a házba, a sok összegyűlt fémpor pedig villamosság szempontjából veszélyes helyzetet teremthet.
- o) **Ne használja a villamos kéziszerszámot tűzveszélyes anyagok közelében.** A szikrák tüzet okozhatnak.
- p) **Hűtőfolyadékot igénylő tartozékokat ne használjon.** A víz vagy más hűtőfolyadék használata áramütést okozhat.

Visszarúgás és hozzá kapcsolódó figyelmeztetések

A visszarúgás a gép hirtelen reakciója a forgó csiszolókorong, alapalátét, kefe vagy egyéb tartozék megszorulására. A megszorulás hatására a forgó tartozék hirtelen elakad, a kezelő uralma alól kiszabadult gép pedig a tartozéknak a befeszülési ponton fennálló forgásirányával ellentétes irányba löködik.

Amikor például a köszörűkorong elakad vagy megszorul a munkadarabban, megtörténhet, hogy a korongnak a megszorulási ponton belépő pereme beleváj a munkadarab felületébe, amitől a korong kicsúszik vagy visszarúg. A tárcsa a kezelő irányába vagy ellentétes irányba is löködhet, attól függően, hogy éppen milyen irányban mozog a korong az elakadási ponton. A csiszolótárcsa ilyen helyzetben könnyen el is törhet. A visszarúgás minden esetben a villamos

kéziszerszám rossz használatának, a nem megfelelő munkamódszernek vagy körülmenynek a következménye, az alább felsorolt megfelelő óvintézkedésekkel elkerülhető.

- a) **Markolja meg erősen a gépet, és tartsa úgy a karját, illetve úgy álljon a gép mellett, hogy le tudja győzni a visszarúgás erejét.** Ha van, minden használja a segédfogantyút, segít legyőzni a visszarúgás erejét és a beindításkor keletkező torziós nyomatéket. A kezelő a torziós nyomatéket, a visszarúgás erejét megfelelő óvintézkedésekkel le tudja győzni.
- b) **Ne tegye kezét a forgó rész közelébe.** A tartozék visszarúghat a kéz felé.
- c) **Soha ne álljon arra a helyre, amely felé visszarúgás esetén a gép mozogna.** Visszarúgáskor a szerszám minden az ellenkező irányba lendül, mint amilyen irányú a korong mozgása az elakadási ponton.
- d) **Legyen különösen óvatatos a sarkoknál, éles széleken stb. Akadályozza meg, hogy a tartozék ide-oda ugráljon vagy befeszüljön.** A sarkok, éles peremek vagy a gép ugrálása miatt a forgó tartozék könnyen megszorul, amitől a gépkezelő elveszítheti uralmát a gép felett vagy a gép visszarúghat.
- e) **Tilos a gépre fűrészláncos farafágó kést vagy fogazott fűrészlapot felerősíteni.** Ilyen szerszámok gyakran váltanak ki visszarúgást vagy a gép felett uralom elvesztését.

Speciális munkavédelmi figyelmeztetések a köszörülési és darabolási műveletekre vonatkozóan:

- a) Mindig a kisgéphez kifejezetten ajánlott korongfajtákat és kifejezetten a kiválasztott korongfajtához előírt védőburkolatot használjon. A kisgép rendeltetésének nem megfelelő korongokkal szemben nem lehet kellő védelmet nyújtani, ezért az ilyen korong használata nem biztonságos.
- b) **A középen süllyeszett korongok csiszolófelületét a védőburkolat él síkja alá kell szerelni.** A nem jól felszerelt, a védőburkolat él síkján túlnyúló korong nem kaphat kellő védelmet.
- c) **A védőburkolatot szilárdan kell felerősíteni a kisgépre, és szerelési helyzetét úgy kell beállítani, hogy a lehető legnagyobb**

védelmet nyújtsa, vagyis a korong lehető legkisebb része maradjon fedetlen. A védőburkolat védi a gépkezelőt a törött korong szétrepülő darabkáitól és attól, hogy véletlenül hozzáérjen a koronghoz, valamint a ruha megavulladását okozó szíkraktól.

- c) **A korongokat kizárálag az ajánlott rendeltetési célra szabad használni.**
Tilos például köszörülni a daraboló köszörűkorong oldalával. A daraboló köszörűkorong kerületi csiszolásra, köszörülésre szolgál, a korongra oldalirányban ható erőktől viszont darabokra töphet.
 - e) **Mindig a kiválasztott korongnak megfelelő méretű és alakú, ép illesztőperemekkel dolgozzon.** A megfelelő illesztőperemek megtámasztják a korongot, és ezáltal csökkentik a korongtörés esélyét. A daraboló köszörűkorongokhoz alkalmas illesztőperemek eltérhetnek a csiszoló-vagy köszörűkorongokhoz alkalmas illesztőperemektől.
 - f) **Ne használjon nagyobb méretű gépeken lekötöttetett korongokat.** A nagyobb méretű gépekre való korong nem alkalmas kisebb méretű, nagyobb sebességű géphez, szítenedhet.

További munkavédelmi figyelmezettel kifejezetten köszörűkoronggal történő darabolásra:



Darabolást csak speciális nyitott végű védőburkolattal (külön szerezhető be) lehet végezni C2 D2 ábra

- a) Ne „erőltesse” a daraboló köszörűkorongot, és ne gyakoroljon rá túlontúl nagy nyomást. **Ne próbáljon túlságosan mélyen vágni vele.** A túl nagy erőhatás fokozza a korong terhelését növelve a korong vágatba szorulásának, görbüléssének esélyét, ami visszarúgás vagy korongtörés oka is lehet.
 - b) **Soha ne álljon a forgó koronggal egy vonalba vagy a forgó korong mögé.**
Amikor a korong a műveletvégzés pontjában éppen távolodik a kezelőtől, egy esetleges visszarúgáskor a forgó korong, a gép egyenesen a gépkezelő felé fog lökődni.
 - c) **Ha a korong megszorul vagy valamilyen okból meg kell szakítani a vágást, akkor a**

gépet kikapcsolás után tartsa mozdulatlanul, amíg a korong forgása teljesen le nem áll. A még forgó korongot ne próbálja kiemelni a vágatból, mert visszarúgás következhet be.

- d) A vágást ne indítsa újra úgy, hogy a korong a munkadarabban van. Várjon, amíg a korong eléri teljes fordulatszámát, majd óvatosan engedje vissza a vágatba. A korong beköthet, felfelé kicsúszhat vagy visszarúghat, ha a munkadarabban indítja újra.
 - e) A megszorulás és visszarúgás esélyét csökkentheti a nagy méretű munkadarabok alátámasztásával. A nagy méretű munkadarabok hajlamosak megereszkedni saját súlyuk alatt. A korong mindenkor mindenkor oldalán, a vágás vonalának közelében és a munkadarab széléhez közel is helyezzen el támasztékokat.
 - f) Legyen különösen óvatos, ha bemélyedést vág meglévő falba. A kiálló koronggal belevághat a gáz- és vízvezeték csövekbe, elektromos vezetékebe vagy más tárgyba, ami visszarúgást okozhat.

Elektromos biztonság

Villamos kisgépek használatakor minden esetben tartson be az adott ország tűz és áramütés elleni és egyéb balesetek elkerülését célzó szabályokat. Olvassa el a következő biztonsági utasításokat és a géphez mellékelt munkavédelmi utasításokat is.



Mindig ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség valóban megegyezzen típustábla szerinti adatokkal



II érintésvédelmi osztályú gép - Kettős szigetelés: földvezeték nélküli csatlakozó alizatról is használható

Ha a szerszámgépet mindenféle nedves környezetben kell használni, akkor használjon áramvédő kapcsolóval ellátott tápforrást. Az áramvédő kapcsolóval ellátott tápforrás használatával mérhető az elektromos áramütés veszélye.

2. GÉP ISMERTETÉSE

Rendeltetése

A sarokcsiszoló fém és falazóanyagok köszörülésére szolgál víz használata nélkül. Daraboláshoz külön védőburkolatot kell használni (nem része a csomagnak). D2 ábra

Műszaki adatok

	AGM1116P	AGM1118P
Hálózati feszültség	220-240 V~	
Hálózati frekvencia	50/60 Hz	
Felvett teljesítmény	2300W	
Névleges fordulatszám	8.500 /min	6.500 /min
Köszörűkorong		
Átmérő	180 mm	230 mm
Furat	22.2 mm	
Vastagság	6 mm	
Wheel disc for cutting		
Átmérő	180 mm	230 mm
Furat	22.2 mm	
Vastagság	3 mm	
Tengelymenet	M14	
Súly	6.0 kg	6.1 kg
Hangnyomásszint (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Hangteljesítményszint (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Rezgéskibocsátás, "Síkköszörülés" $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²	

Rezgés értékek

A használati útmutatóban megadott rezgéskibocsátási értékek mérése az EN 60745 sz. szabvány szerinti egységesített eljárással történt; az értékek használhatók gépek összehasonlítására és a munkavégzés közbeni rezgés terhelés előzetes megbecsélésere az adott alkalmazási területen

- ha az elektromos kéziszerszámot más területen használják vagy más vagy rossz karban tartott tartozékkal, a rezgés terhelés jelentősen megnövekedhet
- azok az időtartamok, amely alatt a gép üresen jár vagy áll, jelentősen csökkenhetik a tényleges terhelést

Védje magát a rezgés hatásától, tartsa karban a gépet és a tartozékokat, melegítsen be és szervezze meg okosan a munkáját.

Leírás

A szövegbeli számok a 2-4 oldal képeire utalnak.

A ábra

- Tengelyrögzítő gomb
- Belső kulcsnyílású csavar
- Védőburkolat (D1+D2 ábra)
- Szénkefe fedél
- Ki-/bekapcsoló
- Oldalfogantyú csatlakozási pontja
- Oldalfogantyú
- Belső kulcsnyílású csavar
- Hátsó fogantyú
- Fogantyú kioldógombja

B ábra

- Tengelyorsó
- Szerelőkarima
- Korong (nincs a csomagban)
- Biztosítóanya
- Kulcs

D1 ábra

Védőburkolat köszörüléshez

D2 ábra

Védőburkolat daraboláshoz (nincs a csomagban)

G ábra

- Csavar
- Rugó
- Szénkefe
- Kefehuzal

Összeszerelés



Szerelés előtt minden kapcsolja ki a gépet és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

A védőburkolat felszerelése (C és D ábra)

- Tegye a gépet az asztalra a tengelyorsó (11) nézzen felfelé.
- Tegye a védőburkolatot (3) az orsóvégre a C ábrán látható módon, ügyelve, hogy a védőburkolat bőtykei éppen az orsóvég hornyiba kerüljenek.

- A védőburkolatot fordítsa balra, ahogy a D ábra mutatja.
- Az imbuszkulccsal (8) rögzítse a belső kulcsnyílású csavart (2) a védőburkolaton.
- A védőburkolat helyzetét az imbuszkulccsot (2) megoldva tudja állítani, állítsa be, majd a belső kulcsnyílású csavart rögzítse újra.



A gépet védőburkolat nélkül használni tilos.

A tárcsa felhelyezése, levétele (B ábra)

- Mindig a géphez való korongot használjon AGM1116P Ø180mm / AGM1118P Ø230mm átmérőjűt, a furat 22,2 mm-től kezdődhet, a korong vastagság köszörüléshez 6 mm, daraboláshoz 3 mm lehet, a szerelőkorong nem érhet hozzá a védőburkolathoz.

Felszerelés

- Tegye a gépet az asztalra, a védőburkolat (3) nézzen felfelé.
- Tegye rá a szerelőkarimát (12) a tengelyorsóra (11).
- Tegye rá a korongot (13) a tengelyorsóra (11).
- A tengelyrögzítő gombot (1) nyomva tartva erősen húzza rá a biztosítóanyát (14) az tengelyorsóra (11) a kulccsal (15).

Levétele

- Tegye a gépet az asztalra, a védőburkolat (3) nézzen felfelé.
- A tengelyrögzítő gombot (1) nyomva tartva oldja meg a biztosítóanyát (14) a kulccsal (15).
- Vegye le a korongot (13) a tengelyorsóról (11).
- A tengelyrögzítő gombot (1) nyomva tartva húzza meg szorosra a biztosítóanyát (14) a kulccsal (15).

Az oldalfogantyú felszerelése (A és B ábra)

- Az oldalfogantyt (7) a három csatlakoztatási pont egyikébe (6) lehet becsavarni.

3. MŰKÖDÉS



A munkadarab legyen rendesen alátámasztva vagy rögzítve, a csatlakozó vezetéket a munkaterületen kívül vezesse.

Hátsó fogantyú

A fogantyú forgatása előtt minden kapcsolja ki a gépet és húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

- A fogantyú (9) kioldásához nyomja le és tartsa lenyomva a fogantyú kioldógombját (10).
- Forgassa a fogantyút (9) az 5 lehetséges pozíció egyikébe, majd engedje el a kioldógombot (10).



A szerszám bekapcsolása előtt győződjön meg arról, hogy a fogantyú kioldógombja (10) bepattant a helyére, és rögzítődött, miután a fogantyú pozícióján változtatott.

Bekapcsolás, kikapcsolás (A ábra)

- A gép bekapcsolásakor nyomja meg a bekapcsoló kapcsolót (5).
 - A gép kikapcsolásakor engedje el a bekapcsoló kapcsolót (5).
- A gép bekapcsolásakor, kikapcsolásakor tartsa a munkadarabtól távol a gépet, mert a korong kárt tehet a munkadarabban.
- Erősen fogja be vagy más módszerrel biztosítsa, hogy a munkadarab ne mozdulhasson el munka közben.
 - Rendszeresen ellenőrizze a korongot. Ha kopott a korong, a gép teljesítménye gyengül. Időben cserélje a korongot.
 - Használat után először minden kapcsolja ki a gépet, csak azután húzza ki a hálózati csatlakozódugót.

Sorjátlanítás (E ábra)

Sorjátlanításkor legjobb eredményt 30° - 40° fok közötti dőlésszöggel lehet elérni. Enyhe nyomással mozgassa a gépet előre-hátra. Így elkerülhető, hogy a munkadarab elszíneződjön, túlságosan felmelegedjen és nem képződnek barázdák.



Soha ne használjon sorjátlanításhoz daraboló köszörűkötvet!

Vágás (F ábra)

Daraboláshoz külön védőburkolatot kell használni (nem része a csomagnak).

Biztosan érjen a munkadarabhoz, hogy ne rezegjen, vágáskor ne döntse és ne is fejtsen ki nyomást. Munka közben a megmunkált anyaghoz

megfelelő, mérsékelt nyomást fejtsen ki. Ne lassítsa a korongot oldalirányú ellennyomással. Az irány a fontos, amerre a vágás történik. A gépnek mindenkor a vágás irányában kell dolgoznia; ne mozgassa a gépet a másik irányba! Fennáll a veszély, hogy a gép a vágásba kap, visszarángás következhet be vagy irányíthatatlanná válhat.

Hasznos ötletek

- Fogja be a munkadarabot. Kis munkadaraboknál használjon satut.
- Mindkét kezével tartsa a gépet.
- Kapcsolja be a gépet.
- Várja meg, amíg a gép teljes sebességre gyorsul.
- Helyezze rá a korongot a munkadarabra.
- Lassan mozgassa a gépet a munkadarabon, közben szilárdan nyomja a korongot a munkadarabnak.
- Ne nyomja túl erősen a gépet. Hagya, hogy a gép dolgozzon.
- Kapcsolja ki a gépet, majd várja meg, amíg teljesen leáll, csak utána tegye le.

4. KARBANTARTÁS

Tisztítás és karbantartás előtt mindenkor kapcsolja ki a gépet és húzza ki a hálózati csatlakozódugót. A gép vázát rendszeresen, lehetőleg minden használat után törölje át puha ruhával. Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílásokat por, piszok ne törmje el. Makacs szennyeződésekhez használjon szappanos vízzel átitatott ruhát. Oldószer, gázolajat, alkoholt, ammóniát stb. ne használjon. Ezek a vegyszerek kárt tesznek a szintetikus részekben.

Csatlakozó zsinór csere

Ha a hálózati csatlakozódugó megsérült, a veszélyhelyzetek elkerülése érdekében ki kell cserélgetni a gyártóval, megbízott szervizzel vagy más, hasonlóan képzett személlyel.

Hálózati csatlakozódugó csere (csak Nagy-Britannia)

Ha az egység 3 villás csatlakozódugója tönkremegy és cserélni kell, fontos, hogy rendesen meg legyen semmisítve és BS 1363/13A biztosítékos csatlakozódugóra legyen cserélve a következő bekötést követve: A hálózati kábel

vezetékeinek jelölése a következő:

- kék nullavezeték
- barna fázis

Mivel az egység hálózati csatlakozókábelében a vezetékek színei nem feltétlenül felelnek meg a dugó kapcsainak, a következőképpen járjon el:

- A kék színű vezetéket a dugó N-nel jelölt vagy fekete színű kapcsára kell kötni.
- A barna színű vezetéket a dugó L-lel jelölt vagy piros színű kapcsára kell kötni.

A szénkefék ellenőrzése, cseréje (A és G ábra)

Ha a szénkefék elkopottak, a gyártó vevőszolgálatával vagy más, hasonlóképp jogosult személytel ki kell cserélgetni.



Csak az eredetivel megegyező típusú szénkefét szabad használni.

- Oldja meg a csavart, majd emelje ki a gépből a szénkefe fedeleit (4).
- Oldja meg a rugót (17) a szénkefén és csavarhúzával tartsa meg a rugót (17). Vegye ki a szénkefét (18) a tartóból (tartsa meg a géphez csatolt rézhuzalt (19)).
- Miközben tartja a rugót (17), helyezze a tartóba a szénkefét.
- Engedje vissza a rugót (17) a helyére, hogy a kefét tartsa (ahogy a G ábrán látható).
- Lazítsa ki a csavart (16), amely a régi kefe rézhuzalt (19) tartja. Húzza meg újra a csavart (16), hogy az új szénkefe rézhuzal (19) között legyen.
- Tegye vissza a helyére a fedeleit (4), a vezetékekre ügyelve szorítsa rá a csavart.
- Fontos, hogy a két szénkefét mindenkor egyszerre kell cserélgetni.
- Az új szénkefe behelyezése után járassa a gépet 15 percig üresjáraton.

JÓTÁLLÁS

A jótállási feltételek a mellékelt külön jótállási jegyen találhatók.

KÖRNYEZETVÉDELEM



A hibás vagy már feleslegessé vált elektromos, elektronikus készülékeket az ezzel foglalkozó begyűjtő helyeken kell leadni.

Csak EU országokban

Villamos kéziszerszámok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba. Az elektromos és elektronikai hulladékokra vonatkozó, 2012/19/EU európai irányelv és annak a nemzeti törvénykezésbe történő áltültetése értelmében az elhasználódott elektromos készülékeket külön kell gyűjteni és hulladékot környezetbarát módon kell kezelni.

A termék és a használati útmutató változtatásának jogát fenntartjuk. A műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül változhatnak.

ÚHLOVÁ BRUSKA

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku značky Ferm. Nyní máte k dispozici vynikající výrobek dodávaný jedním z hlavních evropských dodavatelů. Všechny výrobky dodávané společností Ferm jsou vyráběny podle požadavků nejnáročnějších norem týkajících se výkonu a bezpečnosti. Jako součást naší firemní filozofie poskytujeme také vynikající zákaznický servis, který je podporován naší komplexní zárukou. Doufáme, že vám náš výrobek bude řádně sloužit mnoho let.

1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ

Přečtěte si přiložené bezpečnostní výstrahy, dodatečné bezpečnostní výstrahy a bezpečnostní pokyny. Nebudete-li dodržovat tyto bezpečnostní výstrahy a pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo k způsobení vážného zranění. **Uschověte tyto bezpečnostní výstrahy a pokyny pro budoucí použití.**

V tomto návodu nebo na výrobku jsou použity následující symboly:



Přečtěte si návod k obsluze.



Upozorňuje na riziko zranění osob, ztráty života nebo poškození nářadí, nebudou-li dodržovány pokyny uvedené v tomto návodu.



Riziko úrazu způsobeného elektrickým proudem



Ihned odpojte zástrčku napájecího kabelu od sítové zásuvky, dojde-li k jeho poškození nebo prováděte-li čištění a údržbu.



Riziko zranění odlétávajícími předměty. Zamezte přístupu nepovolených osob do pracovního prostoru.



Vždy používejte ochranu zraku!



Používejte ochranu sluchu.



Používejte ochranné rukavice.



Je-li motor v chodu, netiskněte zajišťovací tlačítka vřetena.



Riziko způsobení požáru.



Nevyhazujte tento výrobek do nevhodného kontejneru.



Tento výrobek je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami, které jsou uvedeny ve směrnících EU.

Společné bezpečnostní výstrahy pro brusné i řezné pracovní operace:

- Toto elektrické nářadí je určeno k tomu, aby bylo používáno jako nářadí pro broušení. Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy, pokyny, ilustrace a technické údaje dodané s tímto elektrickým nářadím. Nebudete-li dodržovat všechny níže uvedené pokyny, může dojít k úrazu elektrickým proudem, k vzniku požáru nebo k způsobení vážného zranění.
- Pracovní operace, jako jsou broušení, používání drátěných kartáčů, leštění, nejsou doporučeny, aby byly prováděny pomocí tohoto elektrického nářadí. Pracovní operace, pro které není toto elektrické nářadí určeno, mohou vytvářet určitá rizika a mohou vést k způsobení zranění.
- Nepoužívejte příslušenství, které není specificky navrženo a doporučeno výrobcem tohoto nářadí. Jen to, že může být příslušenství připevněno k vašemu nářadí, nezaručuje jeho bezpečné použití.
- Jmenovité otáčky příslušenství musí minimálně odpovídat maximálním otáčkám uvedeným na štítku nářadí. Příslušenství pohybující se rychleji, než jsou jeho jmenovité otáčky, se může rozlomit a může se rozletět na různé strany.
- Vnější průměr a tloušťka vašeho příslušenství musí odpovídat kapacitě vašeho elektrického nářadí. Příslušenství s nesprávnou velikostí nemůže být odpovídajícím způsobem chráněno a ovládáno.
- Montážní závity příslušenství se musí shodovat se závitem vřetena brusky. U příslušenství montovaného pomocí přírub se musí upínací otvor pro hřidel shodovat s polohovacím průměrem příruby. Příslušenství, která se neshodují s montážními prvky elektrického nářadí, budou nevyvážená, budou nadměrně vibrovat a mohou způsobit ztrátu ovladatelnosti.
- Nepoužívejte poškozené příslušenství. Před každým použitím zkontrolujte příslušenství, jako jsou řezací kotouče, zda nejsou popraskány nebo jinak poškozeny, dále podpěrné podložky, zda nejsou prasklé, roztrhané nebo nadměrně opotřebované a zda nejsou příliš uvolněny nebo ulamány dráty kartáče. Dojde-li k pádu elektrického nářadí nebo příslušenství, zkontrolujte, zda nedošlo k jejich poškození nebo použijte nepoškozené příslušenství. Po kontrole a instalaci příslušenství se postavte vy i ostatní osoby tak, abyste nestáli v ose rotace otáčejícího se příslušenství a uveděte elektrické nářadí na jednu minutu do maximálních otáček. Během této zkoušební doby dojde u poškozeného příslušenství běžně k jeho zničení.
- Používejte prvky osobní ochrany. Podle prováděné práce používejte obličejový štit a ochranné nebo bezpečnostní brýle. V závislosti na provozních podmínkách používejte masku proti prachu, ochranu sluchu, rukavice a dílnskou zástěru, která je schopná odolat odlétávajícím částečkám materiálu. Ochrana zraku musí být schopna zastavit odlétávající částečky materiálu vznikající při různých operacích. Maska proti prachu nebo respirátor musí být schopny filtrovat částečky vytvářené při prováděné práci. Dlouhodobé působení vysoké hlučnosti může způsobit ztrátu sluchu.
- Udržujte okolo stojící osoby v bezpečné vzdálenosti od pracovního prostoru. Každá osoba vstupující do pracovního prostoru musí používat prvky osobní ochrany. Odlétávající fragmenty obrubku nebo úlomky

- příslušenství mohou způsobit zranění i mimo bezprostřední pracovní prostor.
- j) **Při provádění prací, během kterých se může pracovní nástroj dostat do kontaktu se skrytým elektrickým vedením nebo s vlastním napájecím kabelem, držte elektrické náradí pouze za izolovaná místa určená pro úchop.** Pracovní příslušenství, které se dostane do kontaktu s „živým“ elektrickým vodičem, může způsobit, že nechráněné kovové části náradí budou také „živé“, což by mohlo vést k úrazu obsluhy elektrickým proudem.
 - k) **Vedte napájecí kabel tak, aby se nedostal do blízkosti rotujícího příslušenství.** Dojde-li k vaší nepozornosti, napájecí kabel může být přetržen nebo může dojít k jeho zachycení a vaše ruce nebo paže může být vtažena do rotujícího příslušenství.
 - l) **Nikdy elektrické náradí neodkládejte, dokud nedojde k úplnému zastavení jeho pracovního příslušenství.** Rotující příslušenství se může zachytit o povrch, čímž může dojít k ztrátě kontroly nad náradím.
 - m) **Přenášete-li elektrické náradí v ruce podél těla, nikdy jej nespouštějte.** Při náhodném kontaktu s rotujícím pracovním příslušenstvím, které by se mohlo zachytit o váš oděv, by mohlo dojít k vašemu zranění.
 - n) **Pravidelně čistěte větrací otvory elektrického náradí.** Ventilátor motoru bude nasávat prach do skříně motoru a nadmerné nahromadění kovového prachu uvnitř náradí může způsobit závadu nebo úraz elektrickým proudem.
 - o) **Nepoužívejte elektrické náradí v blízkosti hořlavých materiálů.** Jiskry mohou způsobit vznícení těchto materiálů.
 - p) **Nepoužívejte pracovní nástroje vyžadující použití chladicí kapaliny.** Použití vody nebo jiné chladicí kapaliny může vést k smrtelnému nebo k vážnému zranění elektrickým proudem.

Zpětný ráz a příslušná rizika

Zpětný ráz je náhlou reakcí na zaseknutí nebo zablokování rotujícího kotouče, podpěrné podložky, kartáče nebo jiného pracovního příslušenství. Zaseknutí nebo zablokování způsobí rychlé zastavení rotujícího pracovního příslušenství, což způsobí nekontrolovaný pohyb elektrického náradí v opačném směru, než je směr otáčení pracovního příslušenství v místě jeho zablokování.

Dojde-li například k zaseknutí nebo zablokování brusného kotouče v obrobku, část kotouče, která vniká do místa zablokování, se může zarýt do povrchu materiálu, což způsobí vyběhnutí nebo vyhození kotouče. Kotouč může vyskočit směrem k obsluze nebo směrem od obsluhy, v závislosti na směru pohybu kotouče v místě jeho zablokování. V takových situacích dochází také k prasknutí brusných kotoučů. Zpětný ráz vzniká v důsledku nesprávného použití elektrického náradí nebo v důsledku nesprávných provozních postupů či provozních podmínek. Zpětnému rázu může být zabráněno, budou-li dodržovány níže uvedené pokyny.

- a) **Stále udržujte pevný úchop elektrického náradí a udržujte takovou polohu vašeho těla a paží, která vám umožní odolávat silám zpětného rázu.** Vždy používejte přidavnou rukojet, je-li dodána s tímto náradím, aby byla zaručena maximální ovladatelnost i v případě zpětného rázu nebo během momentové reakce při spuštění náradí. Jsou-li prováděna správná opatření, obsluha může zvládat momentové reakce nebo síly zpětného rázu.
- b) **Nikdy nepokládejte vaše ruce do blízkosti rotujícího příslušenství.** Mohlo by dojít k zpětnému rázu příslušenství přes vaše ruce.
- c) **Nestoupejte si do prostoru, do kterého se bude pohybovat elektrické nářadí, dojde-li k zpětnému rázu.** Zpětný ráz způsobí pohyb náradí ve směru, který je opačný, než je pohyb kotouče v místě jeho zablokování.
- d) **Při práci v rozích nebo na hranách obrobků budte velmi opatrní.** Zabraňte odrážení a zachytávání pracovního příslušenství. Rohy, ostré hrany nebo odskakování mají tendenci způsobovat zablokování rotujícího pracovního příslušenství a mohou způsobit ztrátu kontroly nad náradím nebo jeho zpětný ráz.

- e) Nepoužívejte s touto bruskou kotouče s řetězem pro rezání dřeva nebo ozubené pilové kotouče. Při použití téhoto kotoučů dochází často k zpětným rázům a k ztrátě kontroly nad nářadím.

Bezpečnostní výstrahy specifické pro brusné i řezné pracovní operace:

- a) Používejte pouze typy kotoučů, které jsou doporučeny pro vaše elektrické nářadí a specifický ochranný kryt určený pro zvolený kotouč. Kotouče, pro které není toto elektrické nářadí určeno, nemohou být odpovídajícím způsobem chráněny a jsou nebezpečné.
- b) Brusná plocha kotoučů s prohloubeným středem musí být namontována pod rovinou okraje ochranného krytu. Nesprávně namontovaný kotouč, který přečnívá přes rovinu okraje ochranného krytu, nemůže být odpovídajícím způsobem chráněn.
- c) Ochranný kryt musí být rádně a bezpečně připevněn k elektrickému nářadí a musí být nastaven tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost. Směrem k obsluze může být odkryta pouze minimální část kotouče. Tento ochranný kryt pomáhá chránit obsluhu před ulomenými fragmenty kotouče, před náhodným kontaktem s kotoučem a před jiskrami, které by mohly způsobit vznícení oděvu.
- d) Kotouče mohou být použity pouze pro doporučené aplikace. Nepochovávejte například broušení boční plochou rezacího kotouče. Rezací kotouče jsou určeny pro obvodové broušení a boční síly působící na tyto kotouče mohou způsobit jejich roztržení.
- e) Vždy používejte nepoškozené příruby kotoučů, které mají správnou velikost a tvar odpovídající zvolenému kotouči. Správné zvolené příruby podpírají kotouč a omezují riziko jeho zlomení. Příruby určené pro rezaci kotouče mohou být odlišné od přírub pro brusné kotouče.
- f) Nepoužívejte opotřebované kotouče z větších brusek. Kotouč určený pro větší elektrické nářadí není vhodný pro vyšší otáčky menšího nářadí a může být zničen.

Doplňkové bezpečnostní výstrahy specifické pro řezné pracovní operace:

 **Řezné operace mohou být prováděny pouze se speciálním ochranným krytem (není dodáván) obr. C2 - D2**

- a) Dbejte na to, aby nedošlo k zablokování řezného kotouče a nevyvíjíte na něj příliš velký tlak. Nepokoušejte se provádět rezání s příliš velkou hloubkou řezu. Nadmerné namáhání kotouče zvětšuje jeho zatížení a jeho sklon ke kroucení nebo zasekávání v řezu a možnost zpětného rázu nebo jeho zlomení.
- b) Nestoupejte si tak, abyste stáli v ose kotouče nebo za rotujícím kotoučem. Pohybuje-li se kotouč v místě zablokování směrem od vašeho těla a dojde-li k zpětnému rázu, rotující kotouč a nářadí mohou být odhozeny přímo na vás.
- c) Dojde-li z jakéhokoli důvodu k zablokování kotouče nebo k přerušení řezu, vypněte elektrické nářadí a držte toto nářadí bez pohybu, dokud nedojde k úplnému zastavení kotouče. Nikdy se nepokoušejte vyjmout řezný kotouč z řezu, je-li tento kotouč v pohybu, protože by mohlo dojít k zpětnému rázu. Přezkoumejte situaci a provedte opravnou akci, abyste eliminovali příčinu zablokování kotouče.
- d) Nezahajujte znova řez, nachází-li se kotouč v obrobku. Počkejte, dokud kotouč nedosáhne maximálních otáček a opatrne jej zavedete do řezu. Dojde-li k opětovnému spuštění nářadí v řezu, kotouč se může zaseknout, vyskočit z řezu nebo může dojít k zpětnému rázu.
- e) Rozměrné panely nebo příliš velké obrobky si podepřete, abyste minimalizovali riziko přivření kotouče a zpětného rázu. Velké obrobky mají tendenci se působením vlastní hmotnosti prohýbat. Podpěry musí být umístěny pod obrobkem v blízkosti čáry řezu a v blízkosti okrajů na obou stranách obrobků.
- f) Budte velmi opatrní při provádění ponorných řezů do stávajících stěn nebo do jiných ploch, ze které nevidíte. Přesahující část kotouče může přeřezat plynové nebo vodovodní potrubí, elektrické vedení nebo předměty, které mohou způsobit zpětný ráz.

Elektrická bezpečnost

Používejte-li elektrická zařízení, vždy dodržujte platné bezpečnostní předpisy, aby bylo omezeno riziko způsobení požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění osob. Přečtěte si následující bezpečnostní pokyny i přiložené bezpečnostní pokyny.



Vždy zkontrolujte, zda napájecí napětí sítě odpovídá napájecímu napětí na štítku nářadí.



Nářadí třídy II - Dvojitá izolace - Není nutné použít uzemňovacího vodiče.

Musíte-li používat toto elektrické nářadí ve vlhkém prostředí, používejte v elektrickém obvodu proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

2. INFORMACE O NÁŘADÍ

Určené použití

Vaše úhlová bruska je určena pro broušení stavebních a ocelových materiálů bez použití vody. Provádítě-li řezání, musíte použít speciální ochranný kryt (není dodáván) obr. D2.

Technické údaje

	AGM1116P	AGM1118P
Napájecí napětí	220-240 V~	
Frekvence	50/60 Hz	
Příkon	2300W	
Jmenovité otáčky	8.500 /min	6.500 /min
Kotouč pro broušení		
Průměr	180 mm	230 mm
Upínací otvor	22.2 mm	
Tloušťka		6 mm
Kotouč pro řezání		
Průměr	180 mm	230 mm
Upínací otvor	22.2 mm	
Tloušťka		3 mm
Závit vřetena		M14
Hmotnost	6.0 kg	6.1 kg
Akustický tlak (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	

Akustický výkon (L_{WA})	107 + 3 dB(A)
Vibrace při broušení povrchu	9.81 + 1.5 m/s ²

Vibrace

Velikost vibrací uvedená v tomto návodu k obsluze byla měřena podle normalizovaných požadavků, které jsou uvedeny v normě EN 60745 a může být použita pro vzájemné srovnání jednotlivých náradí mezi sebou a tato hodnota může být použita pro předběžný odhad vibrací působících na obsluhu při uvedených aplikacích

- použití tohoto nářadí pro jiné aplikace, nebo s odlišným nebo nedostatečně udržovaným příslušenstvím, může značně zvýšit hodnotu působících vibrací
- doba, kdy je nářadí vypnuto nebo kdy je v chodu naprázdno, může dobu působení vibrací na obsluhu značně zkrátit

Chraňte se před působením vibrací prováděním řádné údržby tohoto nářadí i jeho příslušenství, udržujte ruce v teple a provádějte práci správným způsobem.

Popis

Čísla v následujícím textu odkazují na obrázky na stranách 2 - 4.

Obr. A

1. Zajistovací tlačítko vřetena
2. Šroub s hlavou s vnitřním šestihranem
3. Ochranný kryt (obr. D1 + D2)
4. Kryt uhlíků
5. Spínač zapnuto/vypnuto
6. Místo připojení boční rukojeti
7. Boční rukojeť
8. Šestihranný klíč
9. Zadní rukojeť
10. Uvolňovací tlačítko rukojeti

Obr. B

11. Vřeteno
12. Montážní příruba
13. Kotouč (není dodáván)
14. Upínací matice
15. Klíč

Obr. C1 & D1


Ochranný kryt pro broušení

Obr. C2 & D2

Ochranný kryt pro řezání (není dodáván)

Obr. G

- 16. Šroub
- 17. Pružina
- 18. Uhlík
- 19. Vodič uhlíku

Sestavení**Montáž ochranného krytu (obr. C a D)**

- Položte nářadí na stůl tak, aby vřeteno (11) směřovalo nahoru.
- Položte ochranný kryt (3) na hlavu nářadí, jak je zobrazeno na obr. C a ujistěte se, zda výstupky na ochranném krytu zapadnou do drážek na hlavě nářadí.
- Otočte ochranný kryt proti směru pohybu hodinových ručiček, jak je zobrazeno na obr. D.
- Upevněte šroub s hlavou s vnitřním šestihranem (2) pomocí šestihránného klíče (8) na ochranný kryt.
- Polohu ochranného krytu můžete nastavit uvolněním šroubu s hlavou s vnitřním šestihranem (2), nastavením krytu do požadované polohy a opětovným utažením šroubu s hlavou s vnitřním šestihranem.

**Montáž a demontáž kotouče (obr. B)**

- Vždy použijte kotouč, který je vhodný pro toto nářadí, s průměrem AGM1116P Ø 180 mm / AGM1118P Ø 230 mm a s průměrem upínacího otvoru 22,2 mm. Tloušťka kotouče pro broušení by měla být 6 mm a 3 mm u kotouče pro řezání. Namontovaný kotouč se nesmí dotýkat ochranného krytu.

Montáž

- Položte nářadí na stůl tak, aby byl ochranný kryt (3) otočen nahoru.
- Namontujte přírubu (12) na vřeteno (11).
- Nasadte kotouč (13) na vřeteno (11).
- Držte stisknuto zajišťovací tlačítko (1) a pomocí

klíče (15) pevně utáhněte upínací matici (14) na vřetenu (11).

Demontáž

- Položte nářadí na stůl tak, aby byl ochranný kryt (3) otočen směrem nahoru.
- Držte rádně stisknuto zajišťovací tlačítko (1) a pomocí klíče (15) povolte upínací matici (14).
- Sejměte kotouč (13) z vřetena (11).
- Držte rádně stisknuto zajišťovací tlačítko (1) a pomocí klíče (15) pevně utáhněte upínací matici (14).

Montáž boční rukojeti (obr. A a B)

- Boční rukojeť (7) může být našroubována do jednoho ze tří otvorů (6), pro upevnění boční rukojeti.

3. POUŽITÍ

Ujistěte se, zda je obrobek rádně podepřen nebo upevněn a ved'te napájecí kabel nářadí mimo pracovní prostor.

Zadní rukojeť

Před otočením rukojeti vždy vypněte nářadí a odpojte zástrčku napájecího kabelu od síťové zásuvky.

1. Chcete-li rukojeť (9) uvolnit, stiskněte a držte uvolňovací tlačítko rukojeti (10).
2. Otočte rukojeť (9) do jedné z 5 možných poloh a uvolněte uvolňovací tlačítko rukojeti (10).



Po provedení změny polohy rukojeti se před zapnutím nářadí ujistěte, zda došlo ke kliknutí uvolňovacího tlačítka rukojeti (10) a k jeho usazení na určeném místě.

Zapnutí a vypnutí (obr. A)

- Chcete-li nářadí zapnout, držte spínač zapnuto/vypnuto (5).
 - Chcete-li nářadí vypnout, uvolněte spínač zapnuto/vypnuto (5).
- Při zapínání a vypínání držte nářadí v bezpečné vzdálenosti od obrobku, protože by kotouč mohl poškodit obrobek.
- Proveďte rádné upnutí obrobku nebo použijte jinou metodu pro jeho upevnění, abyste

zajistili, že během práce nebude docházet k jeho pohybu.

- Provádějte pravidelnou kontrolu kotoučů. Opotřebované kotouče snižují účinnost brusky. Provádějte výměnu nových kotoučů včas.
 - Po použití vždy před odpojením zástrčky napájecího kabelu od sítové zásuvky nejdříve vypněte náradí.

Odstraňování otřepů (obr. E)

Při odstraňování otřepů vám sklon kotouče v úhlu 30° až 40° zaručí nejlepší výsledky. S mírným přitlakem pohybujte s nářadím dopředu a dozadu. Tak zabráníte změně barvy obrobku nebo jeho příliš velkému zahrátí a zabráníte vytváření drážek.



Nikdy nepoužívejte řezné kotouče pro odstraňování otřepů!

Řezání (obr. F)

Prováděte-li řezání, musíte použít speciální uzavřený ochranný kryt (není dodáván) (obr. D2). Udržujte pevný kontakt s obrobkem, abyste zabránili působení vibrací a kotouč při řezání nenaklánějte a nevyvíjejte na něj boční tlak. Při práci používejte pouze příměřený tlak, který bude odpovidat právě obráběnému materiálu. Neprovádějte zpomalování kotouče vyvýjením bočního tlaku na kotouč. Směr, jakým chcete provádět řez, je velmi důležitý. Nářadí musí vždy pracovat proti směru řezu, a proto nikdy nepohybujte nářadí v jiném směru! V takovém případě by hrozilo riziko zablokování nářadí v řezu, což by vedlo k způsobení zpětného rázu a k následné ztrátě kontroly nad nářadím.

Rady pro optimální použití

- Upněte obrobek. Používejte upínací zařízení pro malé obrobky.
 - Držte nářadí oběma rukama.
 - Zapněte nářadí.
 - Počkejte, dokud nářadí nedosáhne maximálních otáček.
 - Přiložte kotouč k obrobku.
 - Pomalou pohybujejte nářadím podél obrobku a řádně přitlačujte kotouč k obrobku.
 - Nevyvíjejte na nářadí příliš velký tlak. Nechejte nářadí pracovat jeho vlastním tempem.
 - Před odložením nářadí vypněte a počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení jeho pracovního příslušenství.

4. ÚDRŽBA



Před čištěním a prováděním údržby náradí vždy vypněte a odpojte zástrčku napájecího kabelu od sítové zásuvky.

Pravidelně čistěte kryt náradí měkkým hadříkem, pokud možno po každém použití. Ujistěte se, zda nejsou větrací otvory zaneseny prachem nebo jinými nečistotami. Odolnější nečistoty odstraňte pomocí měkkého hadříku navlhčeného v mydlové pěně. Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jak jsou benzín, lít, čpavek atd. Takové chemické látky mohou způsobit poškození dílů z umělé hmoty.

Výměna napájecího kabelu

Dojdě-li k poškození napájecího kabelu, musí být vyměněn výrobcem, jeho autorizovaným servisem nebo osobou s příslušnou kvalifikací, aby bylo zabráněno možným rizikům.

Výměna síťové zástrčky (Pouze UK)

Dojde-li k poškození zástrčky se třemi kolíky, která je připojena k napájecímu kabelu náradí a musí-li být tato zástrčka vyměněna, je důležité, aby byla původní zástrčka rádně zničena. Musí být nahrazena schválenou zástrčkou BS 1363, která je opatřena pojistkou 13A. Při zapojování vodičů postupujte podle následujících pokynů. Vodiče v napájecím kabelu mají následující barevné označení:
modrá nulový vodič
bílá živý vodič

Protože vodiče v napájecím kabelu náradí nemusí odpovídat barevnému označení příslušných svorky v zástrčce, postupujte následovně:

- Vodič, který má modrou barvu, musí být připojen k svorce, která je označena písmenem N nebo která má černou barvu.
 - Vodič, který má hnědou barvu, musí být připojen k sorce, která je označena písmenem L nebo která má červenou barvu.

Kontrola a výměna uhlíků (obr. A a G)

Jsou-li uhlíky opotřebovány, musí být provedena jejich výměna v autorizovaném servisu výrobce nebo technikem s příslušnou kvalifikací.



Používejte pouze správný a originální typ uhlíků.

- Povolte upevňovací šroub krytu uhlíku a zvedněte a sejměte kryt uhlíku (4) z nářadí.
- Uvolněte pružinu (17) z uhlíku a držte pružinu (17) pomocí šroubováku. Vyjměte uhlík (18) z jeho držáku (a nechejte měděný vodič (19) připevněný k nářadí).
- Držte pružinu (17) a zasuňte nový uhlík do jeho držáku.
- Uvolněte pružinu (17), aby se vrátila do původní polohy a ujistěte se, zda správně drží uhlík na svém místě (jak je zobrazeno na obr. G).
- Povolte šroub (16), který uvolní měděný vodič (19) od starého uhlíku. Znovu utáhněte šroub (16) a ujistěte se, zda je řádně upevněn měděný vodič (19) nového uhlíku.
- Nasadte kryt (4) na původní místo, ujistěte se, zda nedošlo k přiskřipnutí vodičů a potom utáhněte šroub.
- Vždy provádějte výměnu obou uhlíků současně.
- Po montáži nových uhlíků nechejte nářadí 15 minut v chodu naprázdno.

ZÁRUKA

Záruční podmínky můžete nalézt na přiloženém záručním listě.

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ



Poškozená a likvidovaná elektrická nebo elektronická zařízení musí být odevzdána ve sběrných dvorech, které jsou určeny pro tento účel.

Pouze pro země EU

Nevyhazujte elektrická nářadí do běžného domácího odpadu. Podle evropské směrnice 2012/19/EU týkající se likvidace elektrických a elektronických zařízení a její implementace do vnitrostátního práva, musí být nepoužívaná elektrická nářadí shromažďována odděleně a jejich likvidace musí být provedena tak, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Na tomto výrobku a v tomto návodu mohou být prováděny změny. Technické údaje mohou být změněny bez předchozího upozornění.

UHLOVÁ BRÚSKA

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Ďakujeme vám, že ste si zakúpili produkt značky Ferm. Získaли ste tým špičkový produkt od jedného z popredných európskych dodávateľov. Všetky produkty, ktoré vám boli dodané spoločnosťou Ferm sa vyrábajú podľa najvyšších štandardov výkonu a bezpečnosti. V rámci našej podnikovej filozofie poskytujeme aj špičkové zákaznické služby v kombinácii s komplexnou zárukou. Dúfame, že nás produkt vám bude dobre slúžiť ešte mnoho rokov.

1. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



VAROVANIE

Prečítajte si priložené bezpečnostné varovania, doplnkové bezpečnostné varovania a pokyny. Nedodržiavanie bezpečnostných varovaní a pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo vážnu újmu na zdraví. Všetky bezpečnostné varovania a pokyny si odložte na budúce použitie.

V používateľskej príručke alebo priamo na produkte nájdete nasledujúce symboly:



Prečítajte si používateľskú príručku.



Vypovedá o riziku ujmy na zdraví, usmrtenia a poškodenia náradia v prípade nedodržiavania pokynov v tejto príručke.



Riziko zásahu elektrickým prúdom



V prípade poškodenia napájacieho kábla okamžite odpojte napájací kábel od elektrickej siete. To isté platí v prípade čistenia a údržby.



Riziko odletujúcich objektov. Zabezpečte, aby sa v pracovnej oblasti nenachádzali okoloidúci.



Vždy majte nasadenú ochranu zraku!



Majte nasadenú ochranu sluchu.



Majte nasadené ochranné rukavice.



Tlačidlo blokovania vretena nestláčajte, kým je motor v prevádzke.



Riziko požiaru.



Produkt nelikvidujte v nevhodných kontajneroch.



Produkt je v súlade s platnými bezpečnostnými štandardmi obsiahnutými v európskych smerniciach.

Bezpečnostné varovania typické pre brúsenie a abrazívne rezanie:

- Toto elektrické náradie má slúžiť ako brúška. Preštudujte si všetky bezpečnostné varovania, pokyny, obrázky a špecifikače dodávané s týmto elektrickým náradím. Nedodržiavanie všetkých pokynov môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, vznik požiaru a/alebo vážnu ujmu na zdraví.
- Činnosti ako šmirgľovanie, brúsenie drôtenou kefou a leštenie sa nemajú vykonávať týmto elektrickým náradím. Činnosti, na ktorých realizáciu toto elektrické náradie nie je určené, môžu byť nebezpečné a spôsobiť ubliženie na zdraví.
- Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré nebolo špecificky navrhnuté alebo odporučené výrobcom náradia.** Samotná skutočnosť, že sa príslušenstvo dá upevníť na vaše elektrické náradie, ešte nie je zárukou jeho bezpečnej prevádzky.
- Nominálne otáčky príslušenstva sa musia minimálne rovnať maximálnym otáčkam uvedeným na elektrickom náradí.** Príslušenstvo prevádzkované nad hranicou nominálnych otáčok sa môže odlomiť a rozletieť sa.
- Vonkajší priemer a hrúbka príslušenstva musí spĺňať nominálnu kapacitu elektrického náradia.** Príslušenstvo nesprávnej veľkosti sa nedá riadne chrániť krytkami a ovládať.
- Pri montovaní príslušenstva so závitom musí byť zaručená zhoda s rozmerom závitu na vretene brúsky.** V prípade príslušenstva upevňovaného pomocou prírub musí besiedkový otvor príslušenstva zodpovedať lokačnému priemeru príruby. Príslušenstvo, ktoré nedosahuje zhodu s montážnym hardvérom elektrického náradia, bude pracovať nevyvážene, bude nadmerne vibrovať a môže spôsobiť stratu kontroly.
- Nepoužívajte poškodené príslušenstvo.** Pred každým použitím príslušenstvo ako abrazívne kolieska skontrolujte z hľadiska prítomnosti prasklín a odrení, podkladovú podložku z hľadiska prítomnosti prasklín, trhlín alebo nadmerného opotrebenia a drôtenú kefu z hľadiska prítomnosti uvoľnených alebo prasknutých drôtov. Ak elektrické náradie alebo príslušenstvo spadne na zem, skontrolujte, či sa nepoškodilo alebo namontujte nepoškodené príslušenstvo. Po kontrole a namontovaní príslušenstva sa spolu s okolostojacimi osobami postavte mimo rovinu rotujúceho príslušenstva a nechajte elektrické náradie jednu minútu pracovať pri maximálnej rýchlosťi bez záťaze. Poškodené príslušenstvo sa za normálnych okolností v tomto časovom intervale rozpadne.
- Používajte prostriedky osobnej ochrany.** V závislosti od účelu použitia si nasadte tvárový štít, ochranné okuliare alebo ochranné rukavice. Podľa potreby si nasadte protiprachovú masku, ochranu sluchu, rukavice a pracovnú zásteru schopnú zastaviť drobné abrazívne úlomky odletujúce z obrobku. Ochrana zraku musí byť schopná zastaviť odletujúce úlomky vznikajúce pri rôznych operáciách. Protiprachová maska alebo respirátor musia byť schopné odfiltrovať časticu generované vašou prevádzkou. Dlhodobé vystavenie hluku vysokej intenzity môže spôsobiť poškodenie sluchu.
- Zabezpečte, aby sa v pracovnej oblasti nenachádzali okoloidúci. Každá osoba vstupujúca do pracovnej oblasti musí mať**

nasadené prostriedky osobnej ochrany.

Fragmenty z obrobku alebo odlomené príslušenstvo môže odletieť a spôsobiť zranenie aj mimo bezprostrednej oblasti prevádzky.

- j) **Pri úkonoch, kedy rezné príslušenstvo môže pŕist do kontaktu so skrytou kabelážou alebo vlastným napájacím káblom, elektrické náradie držte len za izolované úchopné povrchy.** Rezné príslušenstvo v kontakte s káblom pod napäťom môže spôsobiť, že odhalené kovové časti elektrického náradia budú taktiež pod napäťom, v dôsledku čoho by mohlo dôjsť k zásahu obsluhy elektrickým prúdom.
- k) **Kábel umiestnite do bezpečnej vzdialenosť od rotujúceho príslušenstva.** Ak stratíte kontrolu, môže dôjsť k prerezaniu alebo zachyteniu kábla, pričom môže dôjsť k vtiahnutiu vašej ruky do rotujúceho príslušenstva.
- l) **Elektrické náradie nikdy nepoložte, kým sa príslušenstvo úplne nezastaví.** Rotujúce príslušenstvo by sa mohlo zachytiť o podklad a náradie sa vám môže vymknúť spod kontroly.
- m) **Elektrické náradie neprevádzkujte, keď ho prenášate popri tele.** Neúmyselný kontakt s rotujúcim príslušenstvom môže zachytiť váš odev a vtiahnuť príslušenstvo do vášho tela.
- n) **Vzduchové prieduchy elektrického náradia pravidelne čistite.** Ventilátor motora bude nasávať prach do vnútra zapuzdrenia, pričom nadmerné usadenie prachu kovového pôvodu môže vyvolať riziko zásahu elektrickým prúdom.
- o) **Elektrické náradie neprevádzkujte v blízkosti horľavín.** Iskry by mohli spôsobiť vznietenie týchto látok.
- p) **Nepoužívajte príslušenstvo, ktoré si vyžaduje tekuté chladivá.** Použitie vody alebo iných tekutých chladív môže spôsobiť zásah elektrickým prúdom.

Spätný ráz a sprievodné varovania

Spätný ráz je prudká reakcia na zaseknutie alebo zablokovanie rotačného disku, podkladovej podložky, kefy alebo iného príslušenstva. Zaseknutie alebo zachytenie spôsobí prudké zastavenie rotačného príslušenstva, ktoré následne vyvolá prudké vymrštenie elektrického náradia v smere opačnom k smeru otáčania príslušenstva v bode ukotvenia.

Ak sa napríklad abrazívny disk zachytí alebo zasekne v obrobku, okraj disku, ktorý vstupuje do materiálu môže zahrabnúť do povrchu materiálu v dôsledku čoho disk vylezie von alebo prudko vyskočí von. Disk môže vyskočiť buď v smere k obsluhe, alebo od obsluhy v závislosti od smeru pohybu disku v okamihu zachytenia. Abrazívne disky sa za týchto okolností tiež môžu złomit. Spätný ráz je výsledkom nenáležitého použitia elektrického náradia alebo nesprávneho postupu či podmienky obsluhy a je možné mu predísť dodržiavaním nižšie uvedených preventívnych opatrení.

- a) **Elektrické náradie držte pevne a rameno držte v takej polohe, aby ste dokázali odolať spätnému rázu.** Vždy používajte pomocnú rukoväť (ak je vo výbave) v záujme maximálnej kontroly nad spätným rázom alebo reakciu na točivý moment vo fáze rozbehu. Ak sa uplatnia náležité preventívne opatrenia, obsluha dokáže kontrolovať reakcie na točivý moment a spätný ráz.
- b) **Nikdy neumiestňujte ruku do blízkosti rotujúceho príslušenstva.** Môže dôjsť k spätnému rázu príslušenstva cez vašu ruku.
- c) Žiadnu časť tela neumiestňujte do oblasti, kam sa predpokladá pohyb elektrického náradia v prípade spätného rázu. Spätný ráz vymrší náradie v smere opačnom k smeru pohybu disku v bode zachytenia.
- d) **Pri práci v rohoch, na ostrých hranách atď. budťe veľmi opatrný.** Predchádzajte nadskakovaniu a zachytávaniu príslušenstva. Rohy, ostré okraje alebo nadskakovanie majú tendenciu zachytiť rotujúce príslušenstvo a spôsobiť stratu kontroly alebo spätný ráz.
- e) **Nenasadzujte čepel reťazovej pily na rezanie do dreva ani ozubenú čepel pily.** Tieto čepele spôsobujú často spätný ráz a stratu kontroly.

Bezpečnostné varovania špecifické pre brúsenie a abrazívne rezanie:

- a) **Používajte len typy diskov, ktoré sú odporúčané pre vaše elektrické náradie a špecifický kryt určený pre príslušný disk.** Disky, pre ktoré elektrické náradie nebolo určené, nie je možné riadne chrániť krytom, a preto nie sú bezpečné.

- b) **Brúsný povrch centrálnie stlačených diskov sa musí osádzať po rovinu okraja krytu.**
Nesprávne nasadený disk, ktorý vystupuje cez rovinu okraja krytu nie je možné riadne chrániť.
- c) **Chránič musí byť bezpečne upevnený k elektrickému náradiu a umiestnený v záujme dosiahnutia maximálnej bezpečnosti, aby v smere k operátorovi bola odhalená čo najmenšia časť disku.**
Kryt pomáha obsluhu chrániť pred odletujúcimi úlomkami disku, neúmyselným kontaktom s diskom a iškrami, ktoré by mohli vyvoláť vzniecenie odevu.
- d) **Disky sa musia používať len na odporúčané účely. Príklad: Nebrúste pomocou bočnej strany disku na rezanie.** Abrazívne rezné disky sú určené na periférne brúsenie; v prípade, ak sa na ne vyvinie tlak z bočnej strany, môžu sa roztriesť.
- e) **Vždy používajte nepoškodené diskové príruba správneho rozmeru a tvaru vzhľadom na zvolený disk.** Správne diskové príruba správne upevnia disk, čím znížujú pravdepodobnosť zlomenia disku. Príruba pre rezné disky sa môžu odlišovať od prírub kolesa na brúsenie.
- f) **Nepoužívajte opotrebované disky z väčších elektrických náradí.** Disk určený pre väčšie elektrické náradie nie je vhodný pre vyššiu rýchlosť menšieho náradia a môže sa rozpadnúť.
- c) **Ked' sa disk zachytáva alebo z akejkoľvek príčiny dochádza k prerušeniu rezu,** elektrické náradie vypnite a držte ho nehybne, kým sa disk celkom nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte odstraňovať rezný disk, kým je ešte v pohybe, pretože by mohlo dôjsť k spätnému rázu. Vykonalte kontrolu a vykonajte nápravné činnosti v snahe o elimináciu príčiny zachytávania disku.
- d) **Cinnosť rezania nespúšťajte s diskom umiestneným na obrobku.** **Disk nechajte dosiahnuť plné otáčky a až následne náradie opatrne zavedte do reznej štrbiny.** Ak sa elektrické náradie reštartuje na obrobku, disk sa môže zachytiť, vystúpiť von alebo môže dôjsť k spätnému rázu.
- e) **Panely alebo nadzorné obrobky podoprite, aby sa minimalizovalo riziko uviaznutia a spätného rázu.** Veľké obrobky majú tendenciu klesať účinkom vlastnej hmotnosti. Podpery je potrebné umiestniť pod obrobok v blízkosti línie rezu a v blízkosti okraja obrobku po oboch stranach disku.
- f) **Pri realizácii „vačkového rezu“ do už stojacich stien alebo iných „slepých“ oblastí budte mimoriadne opatrní.** Vystupujúci disk môže prezať plynové a vodovodné potrubia, elektrické vedenia a objekty, ktoré by mohli spôsobiť spätný ráz.

Doplnkové bezpečnostné varovania špecifické pre abrazívne rezanie:



Operácie rezania sú žiaduce len so špeciálnym otvoreným ochranným krytom (nie je súčasťou dodávky) obr. C2 - D2

- a) **Predchádzajte zasekávaniu rezného disku ani naď nepôsobe nadmerne veľkou silou.** Nepokúšajte sa rezať do nadmernej hĺbky. Nadmerné zaťaženie kolesa zvyšuje zaťaženie a náhylnosť na pretočenie alebo uviaznutie disku v reznej štrbine, v dôsledku čoho môže dôjsť k spätnému rázu alebo zlomeniu disku.
- b) **Žiadne časti tela neumiestňujte do roviny ani za rovinu rotujúceho disku.** Ked' sa disk v okamihu prevádzky pohybuje smerom od vášho tela, potenciálny spätný ráz môže vymrštiť rotačný

- disk a elektrické náradie priamo na vás.
- c) **Ked' sa disk zachytáva alebo z akejkoľvek príčiny dochádza k prerušeniu rezu,** elektrické náradie vypnite a držte ho nehybne, kým sa disk celkom nezastaví. Nikdy sa nepokúšajte odstraňovať rezný disk, kým je ešte v pohybe, pretože by mohlo dôjsť k spätnému rázu. Vykonalte kontrolu a vykonajte nápravné činnosti v snahe o elimináciu príčiny zachytávania disku.
- d) **Cinnosť rezania nespúšťajte s diskom umiestneným na obrobku.** **Disk nechajte dosiahnuť plné otáčky a až následne náradie opatrne zavedte do reznej štrbiny.** Ak sa elektrické náradie reštartuje na obrobku, disk sa môže zachytiť, vystúpiť von alebo môže dôjsť k spätnému rázu.
- e) **Panely alebo nadzorné obrobky podoprite, aby sa minimalizovalo riziko uviaznutia a spätného rázu.** Veľké obrobky majú tendenciu klesať účinkom vlastnej hmotnosti. Podpery je potrebné umiestniť pod obrobok v blízkosti línie rezu a v blízkosti okraja obrobku po oboch stranach disku.
- f) **Pri realizácii „vačkového rezu“ do už stojacich stien alebo iných „slepých“ oblastí budte mimoriadne opatrní.** Vystupujúci disk môže prezať plynové a vodovodné potrubia, elektrické vedenia a objekty, ktoré by mohli spôsobiť spätný ráz.

Elektrická bezpečnosť

Pri používaní elektrických zariadení vždy dodržiavajte bezpečnostné nariadenia platné vo vašej krajine, aby sa minimalizovalo riziko požiaru, zásahu elektrickým prúdom a ujmy na zdraví. Prečítajte si nasledujúce bezpečnostné pokyny a tiež priložené bezpečnostné pokyny.



Vždy kontrolujte, či napätie zdroja elektrickej energie zodpovedá napätiu na údajovom štítku zariadenia.



Zariadenie triedy II - dvojité izolácia - nevyžaduje si uzemnenú zástrčku.

Ak sa práci s výkonovým nástrojom vo vlhkých priestoroch nemôžete vyhnúť, používajte napájací zdroj so zariadením na ochranu pred zvyškovým prúdom (RCD). Používanie RCD znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

2. INFORMÁCIE O ZARIADENÍ

Cieľové použitie

Vaša uhliová brúška je určená na zbrusovanie murárskych a ocelových materiálov bez použitia vody. V prípade rezania sa musí používať špeciálny ochranný kryt (nie je súčasťou dodávky). Obr. D2.

Technické špecifikácie

	AGM1116P	AGM1118P
Elektrické napätie	220-240 V~	
Elektrická frekvencia	50/60 Hz	
Napájací vstup	2300W	
Nominálne otáčky	8.500 /min	6.500 /min
Kotúčový disk na brúsenie		
Priemer	180 mm	230 mm
Vŕtanie	22.2 mm	
Hrúbka	6 mm	
Kotúčový disk na rezanie		
Priemer	180 mm	230 mm
Vŕtanie	22.2 mm	
Hrúbka	3 mm	
Závit vretena	M14	
Hmotnosť	6.0 kg	6.1 kg
Zvukový tlak (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Akustický výkon (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Vibrácie „povrchové brúsenie“ $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²	

Hladina vibrácií

Hladina vibráčnych emisií uvádzaná v tejto používateľskej príručke bola nameraná podľa štandardizovaného testu definovaného v štandarde EN 60745; môže sa použiť na porovnanie jedného náradia s druhým a ako predbežné hodnotenie vibrácií pri používaní náradia na uvádzané účely.

- používanie náradia na rôzne účely alebo s rôznym či nevhodne udržiavaným príslušenstvom môže výrazne zvýšiť hladinu expozície
- obdobia, keď je náradie vypnuté alebo sa prevádzkuje na vol'nobeh, môžu výrazne znížiť hladinu expozície

Pred účinkami vibrácií sa chráňte údržbou náradia a príslušenstva, udržiaváním rúk v teple a vhodnou organizáciou pracovných postupov.

Popis

Čísla uvedené v texte sa odvoľávajú na diagrame na stranach 2-4

Obr. A

1. Tlačidlo blokovania vretena
2. Imbusová skrutka
3. Ochranný kryt (obr. D1+D2)
4. Kryt karbónovej kefy
5. Spínač Zap./Vyp.
6. Miesto na pripojenie postrannej rukoväte
7. Postranná rukoväť
8. Imbusový kľúč
9. Zadná časť rukoväte
10. Gombík na uvoľnenie rukoväte

Obr. B

11. Vreteno
12. Montážna príruba
13. Diskový kotúč (nie je súčasťou dodávky)
14. Svkrová matica
15. Kľúč

Obr. D1

Ochranný kryt na brúsenie

Obr. D2.

Ochranný kryt na rezanie (nie je súčasťou dodávky)

Obr. G

16. Skrutka
17. Pružina
18. Karbónová kefa
19. Drôtená kefa

Montáž



Pred montážou vždy vypnite zariadenie a zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky.

Nasadenie ochranného krytu (obr. C a D)

- Zariadenie postavte na stôl s vretenom (11) smerom nahor.
- Ochranný kryt (3) umiestnite na hlavicu stroja podľa znázornenia na obrázku C, pričom sa uistite, aby okraje ochranného krytu zapadli do

zárezov na hlavici zariadenia.

- Otáčajte ochranný kryt proti smeru hodinových ručičiek podľa znázornenia na obrázku D
- Zatiahnite imbusovú skrutku (2) na kryte imbusovým klúčom (8)
- Polohu ochranného krytu môžete nastaviť uvoľnením imbusovej skrutky (2), pričom následne nastavte kryt do požadovanej polohy a znova zatiahnite imbusovú skrutku.



Zariadenie sa nikdy nepokúšajte používať bez krytu.

Montáž a demontáž kotúča (obr. B)

- V prípade tohto zariadenia vždy používajte vhodný disk kotúča s priemerom AGM116P Ø180mm / AGM118P Ø230mm a vŕtaním od 22,2 mm, pričom hrúbka disku kotúča má byť 6 mm v prípade diskov kotúča na brúsenie a 3 mm v prípade diskov kotúča na rezanie; osádzaný disk kotúča sa nesmie dotýkať bezpečnostného krytu.

Montáž

- Zariadenie postavte na stôl s ochranným krytom (3) smerom nahor.
- Prírubu (12) nasadte na vreteno (11).
- Disk kotúča (13) umiestnite na vreteno (11).
- Tlačidlo blokovania vretna (1) držte stlačené a pevne zatiahnite svorkovú maticu (14) na vreteno (11) pomocou klúča (15).

Demontáž

- Zariadenie postavte na stôl s ochranným krytom (3) smerom nahor.
- Tlačidlo blokovania vretna (1) držte stlačené a uvoľnite svorkovú maticu (14) pomocou klúča (15).
- Disk kotúča (13) odstráňte z vretna (11).
- Tlačidlo blokovania vretna (1) držte stlačené a pevne zatiahnite svorkovú maticu (14) pomocou klúča (15).

Montáž postrannej rukoväte (obr. A a B)

- Postranná rukoväť (7) sa dá zaskrutkovať do jedného z troch pripojovacích bodov na vreteno (6).

3. PREVÁDZKA



Uistite sa, že obrobok je riadne podoprený alebo upevnený a napájací kábel vedie bezpečne mimo pracovnú oblasť.

Zadná časť rukoväte



Pred otočením rukoväte vždy vypnite spotrebič a zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky.

1. Na odomknutie rukoväte (9) stlačte a podržte stlačený gombík na uvoľnenie rukoväte (10).
2. Otočte rukoväť (9) do jednej z 5 dostupných pozícii a pustite gombík na uvoľnenie rukoväte (10).



Pred zapnutím nástroja sa uistite, že pri zmene pozície rukoväte gombík na uvoľnenie rukoväte (10) zaklikne a uzamkne sa na svojom mieste.

Zapnutie a vypnutie (obr. A)

- Ak chcete zariadenie zapnúť, smerom k sebe a potom stlačte lopatkový spínač Zap./Vyp. (5).
- Ak chcete zariadenie vypnúť, uvoľnite lopatkový spínač Zap./Vyp. (5). Pri zapínaní a vypínaní zariadenie držte mimo obrobku, pretože diskový kotúč by mohol poškodiť obrobok.
- Obrobok pevne uchyťte do zveráka alebo iným spôsobom ho znehybnite.
- Kotúče pravidelne kontrolujte. Opotrebované diskové kotúče majú negatívny efekt na účinnosť zariadenia. V správnom čase starý disk nahradte novým.
- Pred odpojením zástrčky od elektrickej zásuvky vždy v prvom rade vypnite zariadenie po použití.

Zahľadzovanie ostrín (obr. E)

Pri zahľadzovaní ostrín sa najlepšie výsledky dosiahnu pri sklonu 30° až 40°. Zariadenie pohybujte dozadu a dopredu, pričom vyvýjajte mierny tlak. Zabráňte tým odfarbeniu alebo nadmernému zahriatiu obrobku a predídeťte formovaniu drážok.



Na zahľadzovanie ostrín nikdy nepoužívajte disky na abrazívne rezanie!

Rezanie (obr. F)

V prípade rezania sa musí používať špeciálny ochranný kryt (nie je súčasťou dodávky). Zachovávajte pevný kontakt s obrobkom, aby ste zabránili vibráciám, a pri rezaní nenakláňajte ani nevyvíjajte tlak. Pri práci zachovávajte stredne vysoký tlak vhodný vzhladom na materiál, na ktorom pracujete. Nespomaľujte kotúčové disky vyvýjaním postranného protitlaku. Dôležitý je smer, v ktorom chcete rezať. Zariadenie musí vždy pracovať proti smeru rezu; takže zariadením nikdy nepohybujte opačným smerom! Hrozí riziko záchytenia v reznej štrbine, vzniku spätného rázu a straty kontroly.

Tipy na optimálnu obsluhu

- Obrobok uchyťte do zveráka. Použite zverák pre drobné obrobky.
- Zariadenie držte oboma rukami.
- Zapnite zariadenie.
- Počkajte, kým zariadenie dosiahne plné otáčky.
- Kotúčový disk položte na obrobok.
- Zariadením pomaly pohybujte pozdĺž obrobku, pričom kotúčový disk pevne tlačte voči obrobku.
- Na zariadenie nevyvíjajte nadmerný tlak. Nechajte zariadenie, aby zariadenie urobilo prácu za vás.
- Vypnite zariadenie a počkajte, kým sa úplne nezastaví. Až potom ho položte.

4. ÚDRŽBA



Pred čistením a údržbou vždy vypnite zariadenie a zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky.

Puzdro zariadenia vyčistite jemnou tkaninou, podľa možností po každom použití. Uistite sa, že vetracie otvory neobsahujú prach a nečistoty. Odolné nečistoty odstráňte jemnou tkaninou navlhčenou v mydlovej vode. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín, alkohol, amoniak a pod. Takéto chemické látky poškodia syntetické komponenty.

Výmena napájacích káblov

Ak dôjde k poškodeniu napájacieho kábla, vymeniť ho môže len výrobca, jeho servisný agent alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby nedošlo k ublíženiu na zdraví.

Výmena elektrickej zástrčky (len VB)

Ak sa lisovaná 3-kolíková zástrčka upevnená k jednotke poškodí a vyžaduje sa jej výmena, je dôležité, aby bola riadne zlikvidovaná a nahradená schválenou zástrčkou 1363/13A vybavenou poistkou a bol dodržaný nasledujúci postup zapojenia. Vodič na napájacom káble sú farebne odlišené podľa nasledujúceho kódu:

- modrý nula
- hnedý žila

Kedže farby vodičov na napájacom káble jednotky nemusia zodpovedať farebným značkám identifikujúcim terminály na zástrčke, postupujte nasledovne:

- Modrý vodič sa musí pripojiť k terminálu, ktorý je označený písmenom N alebo je čiernej farby.
- Hnedý vodič sa musí pripojiť k terminálu, ktorý je označený písmenom L alebo je červenej farby.

Kontrola a výmena karbónových kief (obr. A a G)

Ak sa karbónové kefy opotrebujú, je potrebné ich vymeniť na oddelení služieb zákazníkom výrobcu, prípadne tento úkon musí vykonať iná podobne kvalifikovaná osoba.



Používajte len pôvodný originálny typ karbónových kief.

- Odstráňte kryty karbónových kief (4) povolením skrutky a otvorte kryt jeho zdvihnutím zo zariadenia.
- Uvoľnite pružinu (17) z karbónovej kefy a uchyťte pružinu (17) skrutkovačom. Odstráňte karbónovú kefu (18) z držiaka (medený drôt (19) ponechajte pripevnený k zariadeniu).
- Za súčasného držania pružiny (17) umiestnite novú karbónovú kefu do vnútra držiaka.
- Uvoľnite pružinu (17) späť na miesto, pričom sa uistite, že drží kefu (podľa znázornenia na obr. G).
- Povoľte skrutku (16), ktorá uvoľní medený drôt (19) starej kefy. Skrutku (16) znova zatiahnite tak, aby došlo k záchyteniu medeného drôtu (19) novej karbónovej kefy.
- Kryt (4) dajte späť na miesto, pričom sa uistite, že nedošlo k záchyteniu kabeláže a zatiahnite skrutku.
- Uistite sa, že vždy vymieňate obe karbónové kefy súčasne.

- Po namontovaní nových karbónových kieľ nechajte zariadenie pracovať 15 minút na voľnobeh.

ZÁRUKA

Záručné podmienky nájdete v samostatne priloženom záručnom liste.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE



Chybné alebo vyradené elektrické či elektronické zariadenia musia byť zberané v príslušných recyklačných zberniach.

Len pre krajiny ES

Elektrické náradie nelikvidujte ako súčasť komunálneho odpadu. Podľa Európskej smernice 2012/19/EU o vyradených elektrických a elektronických zariadeniach a jej implementácie do národného práva sa elektrické náradie, ktoré je viac nepoužiteľné, musí zberať ako separovaný odpad a likvidovať ekologickým spôsobom.

Produkt a používateľská príručka podliehajú zmenám. Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

SZLIFIERKA KĄTOWA

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Dziękujemy za zakup tego produktu Ferm. Nabylaście Państwo doskonąły produkt, dostarczany przez jednego z wiodących dostawców w Europie. Wszystkie produkty dostarczane Państwu przez Ferm są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami wydajności i bezpieczeństwa. W ramach naszej filozofii zapewniamy również doskonąłą obsługę klienta, wspartą wszechstronną gwarancją. Mamy nadzieję, że będziecie Państwo z przyjemnością korzystali z tego produktu przez wiele lat.

1. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



OSTRZEŻENIE

Przeczytać dołączone ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, dodatkowe ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcję.

Nieprzestrzeganie ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała. **Zachować ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje na przyszłość.**

Następujące symbole są umieszczone w instrukcji obsługi lub na produkcie:



Przeczytać instrukcję obsługi.



Oznacza ryzyko obrażeń ciała, śmierci lub uszkodzenia narzędzia w razie nieprzestrzegania poleceń z instrukcją.



Ryzyko porażenia prądem



Niezwłocznie odłączyć wtyczkę zasilania sieciowego od gniazdką sieciowego, jeśli przewód zasilania sieciowego zostanie uszkodzony, a także na czas czyszczenia i konserwacji.



Ryzyko wyrzucenia przedmiotów w powietrzu. Nie pozwalać osobom postronnym zbliżać się do obszaru pracy.



Zawsze nosić okulary ochronne!



Nosić ochronniki słuchu.



Nosić rękawice ochronne.



Nie wciskać przycisku blokady wrzeciona, gdy silnika pracuje.



Ryzyko pożaru.



Nie wyrzucać produktu do nieodpowiednich pojemników.



Produkt spełnia wymogi odpowiednich norm bezpieczeństwa podanych w dyrektywach UE.

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa wspólnie dla szlifowania i przecinania szlifierką:

- To elektronarzędzie jest przeznaczone do użytku w roli szlifierki. Przeczytać wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa, ilustracje oraz dane techniczne dołączone do tego elektronarzędzia. Nieprzestrzeganie wszystkich instrukcji podanych poniżej może prowadzić do porażenia prądem, pożaru i/lub poważnych obrażeń ciała.
 - Nie zalecamy wykonywania tym elektronarzędziem czynności, takich jak szlifowanie drewna, szczotkowanie szczotką metalową i polerowanie. Używanie elektronarzędzia do prac niezgodnych z jego przeznaczeniem może być ryzykowne i powodować obrażenia ciała.
 - Nie używać akcesoriów, które nie są specjalnie przeznaczone do tego narzędzia i zalecane przez jego producenta. Fakt, że akcesorium można podłączyć do elektronarzędzia nie oznacza, że jego użytkowanie będzie bezpieczne.
- d) **Znamionowe obroty akcesorium muszą być co najmniej równe maksymalnym obrotom podanym na elektronarzędziu. Akcesoria pracujące z obrotami przekraczającymi obroty znamionowe mogą pęknąć i rozlecieć się na kawałki.**
- e) **Zewnętrzna średnica i grubość akcesorium muszą mieścić się w zakresie dopuszczalnym dla elektronarzędzia. Akcesoria o nieodpowiednich rozmiarach nie mogą być poprawnie osłonięte ani sterowane.**
- f) **Akcesoria z mocowaniem gwintowanym muszą pasować do gwintu wrzeciona szlifierki. W przypadku akcesoriów mocowanych za pomocą kołnierza, otwór centralny akcesorium musi pasować do średnicy mocującej kołnierza. Akcesoria nie pasujące do osprzętu mocującego elektronarzędzia będą pracować bez wyważenia, nadmiernie drgać i mogą powodować utratę panowania nad narzędziem.**
- g) **Nie używać uszkodzonych akcesoriów.**
Przed każdym użyciem sprawdzać akcesoria, takie jak tarcze ścierne, pod kątem pęknięć i odłamów, takie jak podkładki pod kątem pęknięć, rozerwania lub nadmiernego zużycia, a szczotki druciane pod kątem luźnych lub pękniętych drutów. Jeśli elektronarzędzie lub akcesorium zostanie upuszczone, sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub zamocować nieuszkodzone akcesorium. Po sprawdzeniu i zamocowaniu akcesorium ustawić własne ciało oraz osoby postronne z dala od płaszczyzny obrotów akcesorium obrotowego i uruchomić elektronarzędzie z maksymalnymi obrotami bez obciążenia na minutę. Uszkodzone akcesoria zwykle rozpadają się w czasie takiego testu.
- h) **Nosić środki ochrony osobistej. W zależności od zastosowania stosować tarczę chroniącą twarz lub ochronne okulary. W razie potrzeby nosić maskę przeciwpyłową, ochronniki słuchu, rękawice i roboczy fartuch, zatrzymujący małe elementy cierne lub drobne kawałki obrabianego przedmiotu. Środki ochrony oczu muszą być w stanie zatrzymać wyrzucone w powietrze odłamki powstające podczas**

- różnych prac. Maska przeciwpłyłowa lub oddechowa musi być w stanie filtrować cząstki powstające podczas wykonywanej pracy. Przedłużona ekspozycja na hałas o wysokim natężeniu może powodować utratę słuchu.
- i) **Osoby postronne muszą znajdować się w bezpiecznej odległości od obszaru pracy. Każda osoba wchodząca w obszar pracy musi mieć na sobie środki ochrony osobistej.** Kawalki obrabianego przedmiotu lub pękniętego akcesorium mogą zostać wyrzucone w powietrze i spowodować obrażenia ciała poza bezpośredniem obszarem pracy.
 - j) **Trzymać narzędzie tylko za izolowane powierzchnie do chwytania podczas wykonywania prac, podczas których osprzęt tnący może zetknąć się z ukrytym okablowaniem lub przewodem narzędziem.** Zetknięcie się osprzętu tnącego z przewodem pod napięciem może sprawić, że odsłonięte metalowe części narzędzia również będą pod napięciem i spowodować porażenie operatora prądem.
 - k) **Umieszczać przewód zasilania z dala od obracających się akcesoriów.** W razie utraty panowania nad narzędziem przewód może zostać przecięty lub pochwycony, a dłoń lub ręka użytkownika może zostać wciągnięta w obracające się akcesorium.
 - l) **Nigdy nie odkładać elektronarzędzia, dopóki akcesorium całkowicie się nie zatrzyma.** Obracające się akcesorium może zaczepić o powierzchnię i wyrwać elektronarzędzie z rąk użytkownika.
 - m) **Nie włączać elektronarzędzia podczas przenoszenia go u boku.** Przypadkowy kontakt z obracającym się akcesorium może spowodować zaczepienie ubrania, wciągając akcesorium w ciało użytkownika.
 - n) **Regularnie czyścić otwory wentylacyjne elektronarzędzia.** Wentylator silnika wciąga pył do wnętrza obudowy, a nadmierne nagromadzenie się opiórków metalu może powodować zagrożenia elektryczne.
 - o) **Nie używać elektronarzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych.** Iskry mogą spowodować ich zaplon.
 - p) **Nie używać akcesoriów wymagających płynnych chłodziw.** Użycie wody lub innego płynnego chłodziwa może spowodować porażenie prądem.
- Ostrzeżenia dotyczące odrzutu itp.**
- Odrzut to nagła reakcja na zablokowanie lub zaczepienie się obracającej się tarczy, podkładki, szczotki lub innego akcesorium. Ściśnięcie lub zaczepienie powoduje nagłe utknięcie obracającego się akcesorium, co z kolei prowadzi do utraty panowania nad elektronarzędziem i odrzucenia go w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów akcesorium w punkcie utknięcia. Na przykład, jeśli tarcza ścierna zostanie zaczepiona lub ściśnięta przez obrabiany przedmiot, krawędź tarczy wchodząca w miejsce ściśnięcia może zagłębić się w powierzchnię materiału, powodując wyskoczenie lub wyrzucenie tarczy. Tarcza może wyskoczyć w kierunku operatora lub od operatora, w zależności od kierunku ruchu tarczy w momencie ściśnięcia. Tarcze ścierne mogą także pękać w takich okolicznościach. Odrzut jest rezultatem błędnego użytkowania elektronarzędzia i/lub stosowania błędnych metod bądź warunków pracy i można go unikać, stosując środki ostrożności opisane poniżej.
- a) **Utrzymywać silny chwyt elektronarzędzia i ustawać ciało oraz ramię tak, aby móc stawić opór sile odrzutu.** Zawsze stosować uchwyt pomocniczy, jeśli jest dołączony, aby uzyskać maksymalne panowanie nad odrzutem oraz reakcję momentu obrotowego podczas rozruchu. Operator może kontrolować reakcję momentu obrotowego oraz siły odrzutu, przestrzegając odpowiednich środków ostrożności.
 - b) **Nigdy nie umieszczać ręki w pobliżu akcesorium obrotowego.** Akcesorium może zostać odrzucone w rękę.
 - c) **Nie ustawiać ciała w obszarze, gdzie przemieści się elektronarzędzie w razie wystąpienia odrzutu.** Odrzut pchnie narzędzie w kierunku przeciwnym do ruchu tarczy w punkcie utknięcia.
 - d) **Zachować szczególną ostrożność podczas pracy z rogami, ostrymi krawędziami itp.** Unikać odbijania i zaczepiania akcesorium. Rogi, ostre krawędzie lub odbicie często powodują utykanie obrotowego akcesorium i utratę panowania nad narzędziem albo odrzut.
 - e) **Nie podłączać brzeszczotu do cięcia drewna od płyty lańcuchowej ani żebatego brzeszczotu płyty.** Takie brzeszczoty powodują częsty odrzut i utratę panowania.

Szczególne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa szlifowania i przecinania szlifierką:

- a) Używać tylko rodzajów tarcz zalecanych dla elektronarzędzia i specjalnych osłon przeznaczonych dla wybranej tarczy. Tarcze nieprzeznaczone dla elektronarzędzia nie mogą być odpowiednio zabezpieczone osłoną i są niebezpieczne.
 - b) Powierzchnia ścierna tarcz o wkleśnym środku musi być zamocowana poniżej płaszczyzny krawędzi osłony. Błędnie zamocowana tarcza wystająca poza płaszczyznę krawędzi osłony nie zapewnia odpowiedniej ochrony.
 - c) Osłona musi być dobrze zamocowana do elektronarzędzia i ustawiona w sposób zapewniający maksymalne bezpieczeństwo, tak aby jak najmniejsza część tarczy była odsłonięta dla operatora. Osłona pomaga chronić operatora przed kawałkami pękniętej tarczy, przypadkowym dotknięciem tarczy oraz iskrami, które mogłyby zapalić ubranie.
 - d) Tarcze stosować jedynie zgodnie z przeznaczeniem. Na przykład: nie szlifować bokiem tarczy do odcinania. Tarcze do odcinania ściernego są przeznaczone do szlifowania obwodowego, a siła działająca na te tarcze z boku może powodować ich rozpad.
 - e) Zawsze stosować nieuszkodzone kołnierze tarcz o odpowiednim rozmiarze i kształcie dla wybranej tarczy. Odpowiednie kołnierze tarcz podporządkowane są zmniejszając ryzyko ich pęknięcia. Kołnierze do tarcz do odcinania mogą być różne od kołnierzy dla tarcz do szlifowania.
 - f) Nie używać zużytych tarcz z większych elektronarzędzi. Tarcze przeznaczone dla większych elektronarzędzi nie są odpowiednie dla wyższych obrotów mniejszego narzędzia i mogą się rozpaść.
- Dodatkowe szczególne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa przecinania szlifierką:**



Przecinanie można wykonywać jedynie ze specjalną osłoną (nie dodłączoną) Rys. C2 - D2

- a) Nie blokować tarczy odcinającej ani nie stosować nadmiernego nacisku. Nie

podejmować prób wykonywania cięcia o nadmiernej głębokości. Przeciążenie tarczy zwiększa obciążenie i ryzyko skręcenia lub utknięcia tarczy w miejscu cięcia oraz ryzyko odrzutu lub pęknięcia tarczy.

- b) Nie ustawiać ciała w jednej linii i za obrótową tarczą. Kiedy tarcza w miejscu pracy porusza się w kierunku od ciała operatora, możliwy odrzut może pchnąć obracającą się tarczę i elektronarzędzie bezpośrednio w operatora.
- c) Kiedy tarcza utyka lub w razie przerwania cięcia z jakiegoś powodu, wyłączyć elektronarzędzie i trzymać je nieruchomo, aż do całkowitego zatrzymania tarczy. Nigdy nie próbować wyjmować tarczy do odcinania z miejsca cięcia, gdy tarcza się porusza, bo w przeciwnym razie może dojść do odrzutu. Sprawdzić i usunąć przyczynę utykania tarczy.
- d) Nie wznawiać cięcia, gdy tarcza jest w obrabianym przedmiocie. Pozwolić tarczy na osiągnięcie pełnych obrotów i ostrożnie ponownie wprowadzić ją w miejsce cięcia. Tarcza może utykać, unosić się z miejsca cięcia albo powodować odrzut, jeśli elektronarzędzie zostanie uruchomione ponownie z tarczą w miejscu cięcia.
- e) Podpierać panele lub zbyt duże obrabiane przedmioty, aby ograniczyć ryzyko utykania tarczy i odrzutu. Duże obrabiane przedmioty często opadają pod własnym ciężarem. Umieścić podpory pod obrabianym przedmiotem w pobliżu linii cięcia i w pobliżu krawędzi obrabianego przedmiotu po obu stronach tarczy.
- f) Zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania cięcia "kieszonowego" w istniejących ścianach lub innych zasłoniętych miejscach. Wystająca tarcza może przeciąć rury z gazem lub wodą, przewody elektryczne lub obiekty mogące powodować odrzut.

Bezpieczeństwo elektryczne

Podczas korzystania z elektronarzędzi należy zawsze przestrzegać krajowych przepisów BHP w celu ograniczenia ryzyka pożaru, porażenia prądem i obrażeń ciała. Przeczytać poniższe instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz dołączone instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.



Zawsze sprawdzać, czy napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.



Maszyna klasy II - Podwójna izolacja - Nie trzeba stosować wtyczek z uziemieniem.

Jeśli obsługa elektronarzędzia w wilgotnym miejscu jest nieunikniona, użyć zasilania wyposażonego w wyłącznik różnicowoprądowy. Użycie wyłącznika różnicowoprądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

2. INFORMACJE O MASZYNIE

Przeznaczenie

Szlifierka kątowa jest przeznaczona do szlifowania materiałów murowanych i stalowych bez użycia wody. Do cięcia należy zastosować specjalną osłonę ochronną (nie dołączona) Rys. D2.

Dane techniczne

	AGM1116P	AGM1118P
Napięcie sieciowe	220-240 V~	
Częstotliwość sieciowa	50/60 Hz	
Pobór mocy	2300W	
Obroty znamionowe	8.500 /min	6.500 /min
Tarcza do szlifowania		
Średnica	180 mm	230 mm
Otwór środkowy	22.2 mm	
Grubość		6 mm
Tarcza do cięcia		
Średnica	180 mm	230 mm
Otwór środkowy	22.2 mm	
Grubość		3 mm
Gwint wrzeciona		M14
Ciązar	6.0 kg	6.1 kg
Ciśnienie akustyczne (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Moc akustyczna (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Drgania "Szlifowanie powierzchni" $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²	

Poziom drgań

Poziom emisji drgań podany w tej instrukcji obsługi został zmierzony zgodnie ze standaryzowanym testem podanym w normie EN 60745; może on służyć do porównywania narzędzi ze sobą oraz do wstępnego oszacowania ekspozycji na drgania podczas użytkowania narzędzia do podanych zastosowań

- używanie narzędzia do innych zastosowań lub z innymi lub źle konserwowanymi akcesoriami może znacząco zwiększać poziom ekspozycji
- okresy, gdy narzędzie jest wyłączone lub okresy, gdy jest włączone, ale nie pracuje, mogą znacząco zmniejszać poziom ekspozycji

Chronić się przed wpływem drgań, konserwując odpowiednio narzędzie i akcesoria, utrzymując ciepłość dloni oraz odpowiednio organizując pracę.

Opis

Liczby w tekście odnoszą się do rysunków na stronach 2-4.

Rys. A

1. Przycisk blokady wrzeciona
2. Śruba imbusowa
3. Osłona ochronna (Rys. D1+D2)
4. Pokrywa szczotki węglowej
5. Włącznik
6. Miejsce podłączania uchwytu bocznego
7. Uchwyt boczny
8. Klucz imbusowy
9. Uchwyt tylny
10. Przycisk zwalniający uchwytu

Rys. B

11. Wrzeciono
12. Kołnierz mocujący
13. Tarcza (nie dołączona)
14. Nakrętka mocująca
15. Klucz

Rys. C1 & D1

Osłona ochronna do szlifowania

Rys. C2 & D2

Osłona ochronna do cięcia (nie dołączona)

Rys. G

- 16. Śruba
- 17. Sprężyna
- 18. Szczotka węglowa
- 19. Przewód szczotki

Montaż

Przed rozpoczęciem montażu zawsze wyłączać maszynę i wyjmować wtyczkę zasilania sieciowego z gniazdka.

Montaż osłony ochronnej (Rys. C i D)

- Położyć maszynę na stole z wrzecionem (11) skierowanym do góry.
- Nałożyć osłonę ochronną (3) na głowicę maszyny zgodnie z Rysunkiem C, dopilnowując, aby krawędzie osłony ochronnej weszły w nacięcia w głowicy maszyny.
- Przekręcić osłonę ochronną przeciwne do wskazówek zegara zgodnie z Rysunkiem D
- Przykręcić śrubę imbusową (2) osłony kluczem imbusowym (8)
- Można dostosować położenie osłony ochronnej poprzez poluzowanie śruby imbusowej (2), przestawienie osłony w żądane położenie i ponowne przykręcenie śruby imbusowej.



Nie podejmować prób użytkowania maszyny bez osłony.

Mocowanie i demontaż tarczy (Rys. B)

- Zawsze używać tarcz odpowiednich dla tej maszyny o średnicy AGM1116P Ø180mm / AGM1118P Ø230mm i otworze środkowym 22,2 mm. Grubość tarczy powinna wynosić 6 mm dla tarcz do szlifowania i 3 mm dla tarcz do cięcia, a mocowana tarcza nie może stykać się z osłoną ochronną.

Mocowanie

- Położyć maszynę na stole z osłoną ochronną (3) skierowaną do góry.
- Założyć kołnierz (12) na wrzeciono (11).
- Założyć tarczę (13) na wrzeciono (11).
- Trzymając wcisnięty przycisk blokady wrzeciona (1), mocno dokręcić nakrętkę mocującą (14) na wrzecionie (11) przy pomocy klucza (15).

Zdejmowanie

- Położyć maszynę na stole z osłoną ochronną (3) skierowaną do góry.
- Trzymając przycisk blokady wrzeciona (1) wcisnięty, poluzować nakrętkę mocującą (14) kluczem (15).
- Zdjąć tarczę (13) z wrzeciona (11).
- Trzymając przycisk blokady wrzeciona (1) wcisnięty, mocno dokręcić nakrętkę mocującą (14) kluczem (15).

Montaż uchwytu bocznego (rys. A i B)

- Uchwyt boczny (7) można przykręcić do jednego z trzech punktów mocowania uchwytu (6).

3. OBSŁUGA

Dopilnować, aby obrabiany przedmiot był poprawnie podarty lub unieruchomiony i umieścić przewód zasilania z dala od miejsca pracy.

Uchwyt tylny

Przed obróceniem uchwytu zawsze wyłączać maszynę i wyjmować wtyczkę zasilania sieciowego z gniazdka.

1. Aby odblokować uchwyt (9), wcisnąć i przytrzymać przycisk zwalniania uchwytu (10).
2. Obrócić uchwyt (9) w jedno z 5 dostępnych położen i zwolnić przycisk zwalniania uchwytu (10).



Przed włączeniem narzędzia dopilnować, aby przycisk zwalniania uchwytu (10) zatrzasnął się i zablokował w prawidłowym położeniu po zmianie pozycji uchwytu.

Włączanie i wyłączanie (Rys. A)

- Aby włączyć maszynę następnie wcisnąć włącznik (5).
- Aby wyłączyć maszynę, zwolnić włącznik (5). Trzymać maszynę z dala od obrabianego przedmiotu podczas włączania i wyłączania, ponieważ tarcza może uszkodzić obrabiany przedmiot.
- Mocno zacisnąć obrabiany przedmiot zaciskami lub użyć innego sposobu gwarantującego jego unieruchomienie podczas pracy.

- Regularnie sprawdzać tarcze. Zużyte tarcze mają negatywny wpływ na sprawność maszyny. Zmieniać tarcze na nowe z odpowiednim wyprzedzeniem.
- Zawsze najpierw wyłączać maszynę po użyciu, a potem wyjmować wtyczkę z gniazdka.

Szlifowanie (Rys. E)

Kąt nachylenia od 30° do 40° zapewnia najlepsze rezultaty podczas szlifowania. Przesuwać maszynę do tyłu i naprzód, stosując lekki nacisk. Zapobiegnie to odbarwieniu obrabianego przedmiotu lub jego nadmiernemu rozgrzaniu i pozwoli uniknąć wycięcia rowków.



Nigdy nie używać tarczy do cięcia do szlifowania!

Cięcie (Rys. F)

Do cięcia należy zastosować specjalną ostonę ochronną (nie dołączona) (Rys. D2). Utrzymywać stały i silny kontakt z obrabianym przedmiotem, aby zapobiec organiom, nie przechylać narzędzi ari nie naciąkać go podczas cięcia. Stosować umiarkowany nacisk podczas pracy, odpowiedni dla obrabianego materiału. Nie spowalniać tarczy stosując nacisk w bok. Ważny jest żądany kierunek cięcia. Maszyna musi zawsze pracować w kierunku przeciwnym do kierunku cięcia, dlatego nigdy nie wolno jej poruszać w przeciwnym kierunku! Istnieje ryzyko utknięcia maszyny w cięciu, co spowoduje odrzut i utratę panowania.

Porady dotyczące optymalnego użytkowania

- Mocować obrabiany przedmiot zaciskami. Używać urządzenia ściskającego (np. imadła) do małych obrabianych przedmiotów.
- Trzymać maszynę obiema rękami.
- Włączyć maszynę.
- Poczekać, aż maszyna osiągnie maksymalne obroty.
- Dotknąć obrabianego przedmiotu tarczą.
- Powoli przesuwać maszynę wzdłuż obrabianego przedmiotu, mocno dociskając tarczę do obrabianego przedmiotu.
- Nie naciąkać maszyny za mocno. Pozwolić jej wykonać swoją pracę.
- Wyłączyć maszynę i poczekać, aż całkowicie się zatrzyma przed jej odłożeniem.

4. KONSERWACJA



Przed rozpoczęciem czyszczenia i konserwacji zawsze wyłączać maszynę i wyjmować wtyczkę zasilania sieciowego z gniazdka.

Czyścić obudowę maszyny regularnie miękką ścieżeczką, najlepiej po każdym użyciu. Dopolnować, aby otwory wentylacyjne były wolne od pyłu, kurzu i zabrudzeń. Usuwać oporne zabrudzenia miękką ścieżeczką zwilżoną mydlinami. Nie używać żadnych rozpuszczalników, takich jak benzyna, alkohol, amoniak itp. Takie substancje chemiczne spowodują uszkodzenie części z tworzyw sztucznych.

Wymieniać przewody zasilania

Jeśli przewód zasilania jest uszkodzony, musi go wymienić producent, jego przedstawiciel serwisowy lub podobnie, odpowiednio wykwalifikowana osoba, aby uniknąć zagrożenia.

Wymiana wtyczki zasilania sieciowego (tylko Wielka Brytania)

Jeśli trójbolcowa wtyczka dołączona do urządzenia ulegnie uszkodzeniu i wymaga wymiany, należy ją poprawnie zniszczyć i wymienić na wtyczkę z bezpiecznikiem z atestem BS 1363/13A, przestrzegając poniższych instrukcji okablowania. Przewody w kablu zasilania sieciowego są oznaczone kolorami zgodnie z następującymi kodem:

- niebieski zerowy
- brązowy pod napięciem

Ponieważ kolory przewodów w przewodzie zasilania sieciowego urządzenia mogą nie być zgodne z oznaczeniami kolorowymi styków we wtyczce, postępować zgodnie z opisem poniżej:

- Przewód oznaczony niebieskim kolorem należy podłączyć do styku oznaczonego literą N lub kolorem czarnym.
- Przewód oznaczony brązowym kolorem należy podłączyć do styku oznaczonego literą L lub kolorem czerwonym.

Sprawdzanie i wymiana szczotek węglowych (Rys. A i G)

Jeśli szczotki węglowe są zużyte, należy je wymienić w dziale obsługi klienta producenta lub przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.



Korzystać jedynie poprawnego rodzaju szczotek węglowych zgodnego z oryginalnym.

- Zdjąć pokrywy szczotek węglowych (4), odkręcając śrubę, po czym otwierając pokrywę, wyjmując ją z maszyny.
- Zwolnić sprężynę (17) ze szczotki węglowej i przytrzymać sprężynę (17) wkrętakiem. Wyjąć szczotkę węglową (18) z uchwytu (nie odłączać przewodu miedzianego (19) od maszyny).
- Przytrzymując sprężynę (17), włożyć nową szczotkę węglową do uchwytu.
- Zwolnić sprężynę (17), pozwalając jej wejść z powrotem na miejsce, dopilnowując, by trzymała szczotkę (jak na Rys. G).
- Poluzować śrubę (16), co zwolni przewód miedziany (19) starej szczotki. Ponownie dokręcić śrubę (16), dopilnowując, aby przewód miedziany (19) nowej szczotki węglowej znalazł się pomiędzy elementami.
- Założyć pokrywę (4) na miejsce, dopilnowując, aby nie ścisnąć żadnych przewodów, po czym dokręcić śrubę.
- Zawsze jednocześnie wymieniać obie szczotki węglowe.
- Po zamocowaniu nowych szczotek węglowych pozwolić maszynie pracować bez obciążenia przez 15 minut.

elektronarzędzia, które już nie nadają się do użytku, podlegają oddzielnej zbiórce oraz utylizacji w sposób przyjazny dla środowiska.

Produkt i instrukcja obsługi podlegają zmianom. Dane techniczne podlegają zmianom bez uprzedzenia.

GWARANCJA

Warunki gwarancji są opisane w oddzielnej, dołączonej karcie gwarancyjnej.

ŚRODOWISKO



Uszkodzone i/lub niepotrzebne urządzenia elektryczne lub elektroniczne podlegają zbiórce w odpowiednich punktach recyklingu.

Tylko kraje WE

Nie wyrzucać elektronarzędzi wraz z odpadami z gospodarstw domowych. Zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU dotyczącą zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz jej wdrożeniem do prawodawstwa krajowego,

KAMPINIS ŠLIFUOKLIS

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Ačiū, kad įsigijote šį „Ferm“ gaminį. Dabar turite puikų gaminį, kurį pateikia vieni svarbiausiu Europos tiekėjų. Visi „Ferm“ tiekiami gaminiai yra pagaminti pagal aukščiausius veikimo ir saugos standartus. Be to, mes užtikriname puikią techninę priežiūrą, pagrįstą mūsų visapusiaška garantija. Mes tikimės, kad šis įrankis puikiai tarnaus jums ilgus metus.

1. SAUGOS TAISYKLĖS



ISPĖJIMAS

Perskaitykite pateiktus įspėjimus dėl saugos ir papildomas saugos taisykles bei nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų saugos taisykių ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus. **Išsaugokite saugos taisykles ir naudojimo instrukciją ateičiai.**

Šioje naudojimo instrukcijoje ir arba ant įrenginio naudojami simboliai:



Perskaitykite naudojimo instrukciją.



Reiškia susižeidimo pavojų, pavojų gyvybei ar įrankio sugadinimo grėsmę nesilaikant instrukcijos nurodymų.



Elektros smūgio pavojus



Nedelsdami ištraukite elektros kištuką iš elektros tinklo, jeigu maitinimo kabelis būtų pažeistas ir atlikdami valymo bei techninės priežiūros darbus.



Saugokite svaidomų objektų. Neleiskite jų darbo vietą pašalinių asmenų.



Visada naudokite akių apsaugos priemones!



Naudokite klausos apsaugos priemones.



Mūvėkite apsaugines pirštines.



Nespauskite veleno fiksavimo mygtuko varikliui veikiant.



Gaisro pavojus.



Neišmeskite šio prietaiso į netinkamus kontenerius.



Šis gaminys atitinka galiojančius Europos direktyvų standartus.

Saugos įspėjimai, taikytini atliekant šlifavimo arba šlifuojamojo pjovimo darbus

- Šis elektrinis įrankis yra numatytas veikti kaip šlifuoklis. **Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos įspėjimus, nurodymus, paveikslėlius ir techninius duomenis.** Jeigu nesivedavo ausite visais toliau pateiktais nurodymais, galite gauti elektros smūgi, sukelti gaisrą ir (arba) sunkiai susižeisti.
- Šiuo elektriniu įrankiu nerekomenduojama atlikti tokiu operacijų kaip galandimas arba pjovimas. **Atlikti darbus, kuriems daryti elektrinis įrankis néra skirtas, gali būti pavojinga ir galima susižeisti.**
- Nenaudokite priedų, kurių specialiai nesukūrė ir nerekomendavo šio įrankio gamintojas.** Jeigu priedų ir galima uždėti ant šio elektrinio įrankio, tai dar nereiškia, kad dirbtis su juo bus saugu.
- Nustatytasis priedo sukimosi greitis privalo būti bent jau lygus maksimaliam ant elektrinio įrankio nurodytam greičiu.** Priedai, kurie sukasi greičiau, nei numatyta, gali sulūžti ir būti nusvesti.
- Priedo išorinis skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio įrankio pajėgumo koeficientą.** Netinkamo dydžio priedų negalima tinkamai apsaugoti apsauginiais gaubtais ar valdyti.
- Užsriegiamų priedų sriegiai privalo atitikti šlifuoklio veleno sriegius.** Naudojant

- priedus, montuojamus jungėmis, vidinė priedo anga privalo atitikti jungės fiksavimo skersmenį.** Priedai, kurie neatitinka elektinio įrankio montavimo prietaisų, bus nesubalansuoti, pernelyg vibruos ir dėl to galima netekti įrankio kontrolės.
- g) **Nenaudokite apgadintų priedų.** Pries kiekvieną naudojimą, patirkinkite priedą, pavyzdžiu, šlifavimo diską, ar jis nejskiles ir nejtrūkės, ar atraminis padas nejtrūkės, nesuplėštas ar pernelyg nenusidėvėjęs, ar neatsilaisvino arba nesutrūkinėjo vielinio šepečio vielelės. Jeigu elektrinis įrankis ar jo priedas buvo numestas, patirkinkite, ar nėra pažeidimų arba naudokite nepažeistą priedą. Patirkinę ir uždėję priedą, atsistokite atokiai nuo sukamojo priedo vietas ir neleiskite artyn pašalinii asmenų; paleiskite elektrinį įrankį vienai minutei maksimaliu pajėgumu be apkrovos. Paprastai sugadinti priedai šio patirkrinimo metu sulūs.
- h) **Dévėkite asmeninės saugos priemones.** Priklausomi nuo pritaikymo, naudokite apsauginį antveidi, tamsius arba apsauginius akinius. Pagal aplinkybes dévėkite respiratorių, ausų apsaugas, mūvėkite pirštines ir darbinę priuostę, kuri sulaikytų smulkias šlifavimo daleles arba ruošinio dalis. Akiniai turi būti pajėgūs sulaikyti jvairių darbų metu susidarančias, išmetamas daleles. Apsauginė kaukę arba respiratorius turi filtruoti dalelytes, susidariusias jums vykdant operacijas. Dėl intensyvaus ilgalaičio triukšmo galima prarasti klausą.
- i) **Laikykite stebinčiuosius toliau nuo darbo vietas.** Visi įeinantieji į darbo teritoriją, privalo dévēti asmenines saugos priemones. Ruošinio dalelės arba sulūžę priedai gali būti nusvesti ir sužeisti šalia darbo vietas esančius asmenis.
- j) **Atlikdami veiksmus, kurių metu pjovimo priedas gali prisiliesti prie paslepčių laidų ar įrankio laido, laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuoto suémimo paviršiaus.** Pjovimo daliai prisilietus prie „gyvo“ laido, neizoliuotos metalinės elektrinio įrankio dalys gali sukelti elektros smūgių ir nutrenkti operatorių.
- k) **Nutieskite laidą atokiai nuo besisukančio priedo.** Jeigu netektumėte pusiausvyros, laidas gali būti nupjautas arba jis gali užsikabinti ir įtraukti jūsų ranką į besisukančią priedą.
- l) **Niekada nepadékite įrankio, kol jo antgalis visiškai nesustos.** Besisukančios priedas gali užsikabinti už paviršiaus ir negalésite jo valdyti.
- m) **Nejunkite elektrinio įrankio, kai nešeate jį sau prie šono.** Netyčia prisilietus prie besisukančio priedo, jis gali įtraukti jūsų drabužius ir priedas sužalos jūsų kūną.
- n) **Reguliariai išvalykite elektrinio įrankio ventiliacijos angas.** Variklio ausintuvą įtraukus dulkes į korpuso vidų, ir susikaupusios metalo dulkės galės sukelti elektros pavoju.
- o) **Nenaudokite elektrinio įrankio šalia degių medžiagų.** Kibirkštys gali uždegti šias medžiagas.
- p) **Nenaudokite priedų, kuriuos reikia aušinti aušinimo skyčiais.** Naudojant vandenį arba kitas skystas aušinimo medžiagas, galima žuti nuo elektros srovės arba elektros smūgio.

Atatranka ir su ja susiję įspėjimai

Atatranka - tai staigi reakcija į besisukančio disko, atraminio pado, šepetėlio ar kokio nors kito priedo užstrigimą ar užkliuvimą. Suspaudimas arba sugriebimas sukelia staigū besisukančio priedo sulaikymą, dėl kurio nevaldomas elektrinis įrankis sulaikymo taške verčiamas judėti priešinga priedo sukimuisi kryptimi.

Pavyzdžiu, jei šlifavimo diskas yra sugnybiamas arba užstringa ruošinyje, disko kraštas, įeinantis į sužnybimo tašką, gali ištrigti medžiagos paviršiuje, priversdamas diską išlékti ir atšokti.

Diskas gali atšokti į operatorių arba nuo jo; tai priklauso nuo disko sukimosi krypties suspaudimo metu. Esant tokios sąlygomis, šlifuojamieji diskai gali suskilti. Atatranka yra piktnaudžiavimo elektriniui įrankiui ir (arba) netinkamų darbo procedūrų ar sąlygų rezultatas, jos galima išvengti vadovaujantis toliau nurodytomis atsargumo priemonėmis.

- a) **Tvirtai laikykite elektrinij įrankį ir stovėkite taip, kad jūsų kūnas bei ranka netrukdytų priešintis atatrankos jégoms.** Visuomet naudokite pagalbinę rankeną, jei ji įrengta, kad galėtumėtė maksimaliai suvaldyti įrankį atatrankos arba sukimimo momento reakcijos metu. Operatorius gali suvaldyti sukimimo momento reakcijos arba atatrankos jégas, jei imsis tinkamų atsargumo priemonių.

- b) Niekada nekiškite rankų prie besisukančio priedo. Priedas gali atšokti nuo jūsų rankos.
- c) Nestovėkite tokiuoje padėtyje, į kurią galėtų atšokti įrankis įvykus atatrankai. Atatranka svies įrankį kryptimi, priešinga disko sukimosi kryptčiai sugnybimo taške.
- d) Būkite itin atsargūs, apdirbdami kampus, aštrius kraštus ir pan. Stenkite, kad įrankis neatšokyt ir neužklūt. Kampai, aštrūs kraštai arba šoktelėjimas gali priversti besisukantį priedą užklūti ir sukelti atatranką, arba įrankis gali tapti nesuvaldomas.
- e) Nemontuokite grandininio pjūklo medžio drožimo disko arba dantyto pjūklo disko. Tokie diskai dažnai sukelia atatranką ir įrankis tampa nevaldomas.

Saugos įspėjimai, taikytini atliekant šlifavimo ir šlifuojamojo pjovimo darbus

- a) Naudokite tik šiam elektriniams įrankiui rekomenduojamus diskus ir konkretiems pasirinktiems diskams pritaikytus apsauginius gaubtus. Diskų, kurie nėra skirti naudoti su šiuo įrankiu, negalima tinkamai apsaugoti apsauginiais gaubtais, su jais dirbtu nesaugu.
- b) Diskų su įspaustais centrais šlifavimo paviršius privalo būti sumontuotas taip, kad jis būtų žemiau apsauginio gaubto krašto plokštumos. Netinkamai sumontuoto disko, kuris išsikiša pro apsauginio gaubto krašto plokštumą, tinkamai apsaugoti neįmanoma.
- c) Siekiant maksimalaus saugumo, reikia saugiai, tinkamai uždėti apsauginį skydą, kad būtų neuždengta minimali disko dalis. Apsauginis gaubtas padeda apsaugoti operatorių nuo skrejančių sulūžusio disko dalelių, atsiskirtinio prisilielimo prie disko ir kibirkščių, kurios gali uždegti drabužius.
- d) Diskus reikia naudoti tik tiems darbams, kuriems jie yra rekomenduojami. Pavyzdžiu, nešlifuokite pjovimo disko šonu. Šlifuojamieji pjovimo diskai skirti periferiniams galandimui, šoninės jėgos juos gali suskaldyti.
- d) Visuomet naudokite neapgadintas, tinkamo dydžio ir formos, pagal pasirinktą diską, diskų junges. Tinkamos diskų jungés laiko diską ir taip sumažina disko sulaužymo galimybę. Pjovimo diskams skirtos jungés gali būti visai kitokios nei šlifavimo diskų jungés.

- f) Nenaudokite nuo didesnių elektrinių įrankių nuimtų, susidėvėjusių diskų. Didesniems elektriniams įrankiams skirti diskai netinka greičiau besisukančiam mažesniams įrankiui, jie gali sprogti.

Papildomi saugos įspėjimai atliekant šlifuojamojo pjovimo darbus:

 **Pjovimo darbus galima atlikti tik naudojant specialų atvirą apsauginį gaubtą (nepateikiamas) C2-D2 pav.**

- a) Nespauskite pjovimo disko ir nenaudokite pernelyg didelio slėgio. Neméginkite atlikti pernelyg gilių pjūvių. Per daug spaudžiant diską, padidėja apkrova ir diskas gali greičiau sulinkti arba užstrigtį pjūvyje bei sukelti atatranką arba diskas gali suskilti.
- b) Nestovėkite vienoje linijoje su besisukančiu disku arba už jo. Kai diskas darbo metu juda nuo jūsų kūno, galima atatranka gali sviesti besisukantį diską ir elektrinį įrankį tiesiai į jus.
- c) Kai diskas užstringo arba kai pjovimas dėl kitų priežasčių nutraukiamas, išjunkite elektrinį įrankį ir nejudinkite jo, kol diskas visiškai nenustos suktis. Niekada nebandykite ištraukti disko iš pjūvio, kol diskas sukas, kitaip gali įvykti atatranka. Ištirkite ir pataisykite gedimą, kad diskas daugiau neužstrigtu.
- d) Nepradékite iš naujo pjauti, kai diskas ruošinyje. Palaukite, kol diskas ims suktis visu greičiu, tada vėl atsargiai nuleiskite jį į pjūvį. Vėl paleidus elektrinį įrankį ruošinyje, jis gali užstrigtį, iššokti arba gali vėl įvykti atatranka.
- e) Paremkite plokštės arba kitus labai didelius ruošinius, kad maksimaliai sumažėtų pavojus suspausti diską ir sukelti atatranką. Dideli ruošiniai dažnai linksta nuo savo pačių svorio. Ruošinį reikia paremti iš abiejų disko pusiu, šalia pjovimo linijos ir prie ruošinio krašto.
- f) Ypač būkite atsargūs įpjaudami sienas arba kitas aklinias vietas. Atsikišęs diskas gali prapjauti duju ar vandens vamzdžius, elektros laidus arba objektus, kurie gali sukelti atatranką.

Elektros sauga

Naudodami elektrinius įrenginius visuomet laikykite jūsų šalyje taikytinų saugos nuostatų, kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ir susižeidimo pavojų. Perskaitykite šiuos saugos nurodymus, o taip pat ir pridėtus papildomus saugos nurodymus.



Visada patikrinkite, ar maitinimo tinklo įtampa atitinka įtampą, nurodytą techninių duomenų plokštéléje.



II klasės prietaisas - dviguba izoliacija - Nereikia jokio jėzminio kištuko.

Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite energijos šaltinių, apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisus (RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų.

2. INFORMACIJA APIE ĮRENGINI

Naudojimo paskirtis

Šis kampinis šlifuoklis skirtas mūrui ir plieninėms medžiagoms šlifuoti nenaudojant vandens. Norint atlilti pjovimo darbus, privaloma naudoti specialų apsauginį gaubtą (nepateikiamas). D2 pav.

Techniniai duomenys

	AGM1116P	AGM1118P
Elektros tinklo įtampa	220-240 V~	
Elektros tinklo dažnis	50/60 Hz	
Galios ivestis	2300W	
Nominalus sukimosi greitis	8.500 /min	6.500 /min
Šlifavimo diskas		
Skersmuo	180 mm	230 mm
Vidinė anga	22.2 mm	
Storis	6 mm	
Pjovimo diskas		
Skersmuo	180 mm	230 mm
Vidinė anga	22.2 mm	
Storis	3 mm	
Veleno sriegis	M14	
Svoris	6.0 kg	6.1 kg

Gаро slėgis (L_{PA})	96 + 3 dB(A)
Gаро galia (L_{WA})	107 + 3 dB(A)
Vibracija šlifuojant paviršių a_{H,AG}	9.81 + 1.5 m/s²

Vibracijos lygis

Šioje naudojimo instrukcijoje nurodytas vibracijos lygis nustatytas atsižvelgiant į standartinį bandymo metodą, pateiktą EN 60745; jį galima naudoti palyginimui su kitais įrankiais ir preliminariam vibracijos poveikio įvertinimui naudojant įrankį minėtiems darbams atliliki

- naudojant įrankį kitokiams darbams arba naudojant su kitokiais arba prastai techniškai prižiūrėtais priedais, poveikio lygis gali ženkliai padidėti
- kai įrankis yra išjungtas arba kai jis veikia, bet faktiškai nėra naudojamas, poveikio lygis gali ženkliai sumažėti

Apsisaugokite nuo vibracijos poveikio, techniškai prižiūrēdami įrankį ir jo priedus, laikydami rankas šiltai, planuodami darbus.

Apaščias

Šiame tekste esantys skaičiai atitinka 2-4 psl. esančius paveikslėlius.

A pav.

1. Veleno fiksavimo mygtukas
2. Šešiakampis varžtas
3. Apsauginis gaubtas (D1+D2 pav.)
4. Anglinio šepetėlio gaubtelis
5. Ijungimo/išjungimo jungiklis
6. Šoninės rankenos prijungimo taškas
7. Šoninė rankena
8. Šešiakampis veržliaraktis
9. Galinė rankena
10. Rankenos atlaisvinimo mygtukas

B pav.

11. Velenas
12. Montavimo jungė
13. Diskas (nepateikiamas)
14. Suveržimo veržlė
15. Atsuktuvas

D1 pav.

Apsauginis gaubtas šlifavimui

D2 pav.

Apsauginis gaubtas pjovimui (nepateikiamas)

G pav.

- 16. Varžtas
- 17. Spyruoklė
- 18. Anglinis šepetėlis
- 19. Šepetėlio laidas

Surinkimas

Prieš surinkdami įrankį, visada išjunkite ji ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros lizdo.

Apsauginio gaubto montavimas (C ir D pav.)

- Padékite prietaisą ant stalo velenu (11) aukštyn.
- Dėkite apsauginį gaubtą (3) ant prietaiso galutės, kaip pavaizduota C paveikslyje: apsauginio gaubto kraštai būtinai turi atsiųtuti prietaiso galutės grioveliuose.
- Sukite apsauginį gaubtą prieš laikrodžio rodyklę, kaip pavaizduota D paveikslyje
- Šešiakampiu veržliarakčiu (8) užveržkite gaubtą šešiakampiu varžtu (2).
- Apsauginio gaubto padėti galite reguliuoti: atskrite šešiakampį varžtą (2), pareguliukite gaubtą, nustatydami norimą padėtį, tada vėl užveržkite šešiakampį varžtą.



Niekada nebandykite naudoti šio įrankio be apsauginio gaubto.

Disko uždėjimas ir nuémimas (B pav.)

- Visada naudokite šiam prietaisui tinkamą, AGM1116P Ø180 mm / AGM1118P Ø230 mm skersmens diską; disko vidinė anga turi būti 22,2 mm; šlifavimo disko storis turi būti 6 mm, o pjovimo disko storis - 3 mm; sumontuotas diskas neturi liesti apsauginio gaubto.

Montavimas

- Padékite prietaisą ant stalo apsauginiu gaubtu (3) aukštyn.
- Uždékite jungę (12) ant veleno (11).
- Uždékite diską (13) ant veleno (11).
- Laikydami nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (1), veržliarakčiu (15) užveržkite suveržimo veržlę (14) ant veleno (11).

Nuémimas

- Padékite prietaisą ant stalo apsauginiu gaubtu (3) aukštyn.
- Laikydami nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (1), veržliarakčiu (15) atsukite suveržimo veržlę (14).
- Nuimkite diską (13) nuo veleno (11).
- Laikydami nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką (1), veržliarakčiu (15) tvirtai užverkite užveržkite suveržimo veržlę (14).

Šoninės rankenos montavimas (A ir B pav.)

- Šoninę rankeną (7) galima įsukti į vieną iš triju šoninės rankenos pritvirtinimo taškų (6).

3. NAUDOJIMAS

Įsitikinkite, ar ruošinys yra tinkamai paremtas arba įtvirtintas; maitinimo laiką nutieskite atokiai nuo darbo vietas.

Galinė rankena

Prieš atlirkdami įrenginio valymo ir techninės priežiūros darbus, visada išjunkite ji ir atjunkite nuo elektros tinklo lizdo.

1. Jei norite atlaisvinti rankeną (8), paspauskite ir laikykite nuspaudę rankenos atlaisvinimo mygtuką (9).
2. Pasukite rankeną (8) į vieną iš 5 galimų padėcių, tada atleiskite rankenos atlaisvinimo mygtuką (9).



Prieš įjungdami įrankį, įsitikinkite, kad, pakeitus rankenos padėtį, rankenos atlaisvinimo mygtukas (10) spragtelėjo ir tinkamai užsifiksavo.

Ijungimas ir išjungimas (A pav.)

- Ijunkite įrankį, tada paspauskite ijungimo/ išjungimo svirjinį jungiklį (5).
- Jeigu įrankį norite išjungti, atleiskite ijungimo/ išjungimo svirjinį jungiklį (5).
- Ijungdami ir išjungdami įrankį, laikykite ji atokiai nuo ruošinio, nes diskas gali ji apgadinti.
- Tvirtai įtvirtinkite ruošinį spaustuvais arba kitokiu būdu, kad dirbant jis nepajudėtų.
- Reguliariai tikrinkite diskus. Nusidėvėję diskai neigiamai veikia įrankio darbo našumą. Tinkamu metu pakeiskite diską nauju.

- Panaudojė įrankį, prieš ištraukdami kištuką iš sieninio lizdo, visuomet pirma išjunkite įrankį.

Nugalandimas (E pav.)

Geriausi nugalandimo rezultatai pasiekiami pasirinkus 30° - 40° posvyrio kampą. Judinkite prietaisą pirmyn - atgal, nestipriai ji spausdami. Tuomet ruošinys nepakeis spalvos, per daug neįkais, bus be griovelio.



Niekada nenaudokite šlifuojamųjų pjovimo diskų nugalandimo darbams!

Pjovimas (F pav.)

Norint atlirkti pjovimo darbus, privaloma naudoti specialų apsauginį gaubtą (nepateikiamas). Įrankį reikia tvirtai atremti į ruošinį, kad nekiltų vibracija, o pjaunant įrankio negalima pakreipti arba smarkiai spausti. Dirbdami naudokite vidutinę jėgą, atsižvelgdami į medžiagą, kurią apdirbate. Nebandykite mažinti diskų sukimosi greičio, atremdamai ką nors į jų šonus. Svarbi kryptis, kuria norite pjauti. Įrankis visada turi veikti pjūvio krypciai priešinga kryptimi; todėl niekada nestumkite įrankio kita kryptimi! Antraip kyla pavojus, kad įrankis užstrigs pjūvye ir sukelks atatranką, todėl galite nesuvaldyti įrankio.

Patarimai, kaip optimaliai naudoti įrankį

- Įtvirtinkite ruošinį. Mažus ruošinius įtvirtinkite spaustuvais.
- Tvirtai laikykite prietaisą abejomis rankomis.
- Ijunkite prietaisą.
- Palaukite, kol prietaisas pasieks maksimalų sukimosi greitį.
- Dėkite diską ant ruošinio.
- Lėtai stumkite įrankį išilgai ruošinio, tvirtai įrémę diską į ruošinį.
- Per daug nespauskite prietaiso. Leiskite prietaisui pačiam atlirkti darbą.
- Prieš padėdami įrankį į vietą, visada ji išjunkite ir palaukite, kol diskas visiškai sustos.

4. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA



Prieš atlikdami valymo ir techninės priežiūros darbus, visada išjunkite ji ir ištraukite maitinimo laidą kištuką iš elektros lizdo.

Reguliariai valykite prietaiso korpusą sausa šluoste, pageidautina po kiekvieno panaudojimo. Ventiliacijos angos turi būti švarios: nedulkėtos ir nepurvinos. Išisenėjusį purvą nuvalykite minkšta šluoste, suvilgyta muiliuotame vandenye. Nenaudokite jokių tirpikių, pavyzdžiui, benzino, alkoholio, amoniako ir panašiai, nes tokios cheminės medžiagos gali sugadinti sintetines įrankio sudedamąsias dalis.

Pakeiskite maitinimo laidą

Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, ji leidžiama keisti tik gamintojui, gamintojo klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvalifikacijos asmeniui - kitaip gali kilti pavojus.

Elektros kištuko keitimas (tik Jungtinės Karalytés vartotojams)

Jeigu vientisai prie įrenginio prijungtas 3 kontaktų kištukas sugestų ir ji reikėtų pakeisti, svarbu ji tinkamai sugadinti ir pakeisti aprobuotu, saugikliu apsaugotu BS 1363/13A kištuku, vadovaujantis toliau pateiktais laidų sujungimo nurodymais.

Maitinimo kabelio laidų spalvos atitinka šiuos pažymėjimus:

- mėlynas neutralus
- rudas turintis įtampą

Jei prietaiso maitinimo kabelio laidų spalvos neatitinka spalvių žymų, nurodančių išvadus kištuke, elkités taip:

- Mėlynas laidas turi būti jungiamas prie išvado, pažymėto raide „N“, arba juodos spalvos išvado.
- Rudas laidas turi būti jungiamas prie išvado, pažymėto raide „L“, arba raudonos spalvos išvado.

Anglinių šepetelių tikrinimas ir keitimas (A ir G pav.)

Jeigu angliniai šepeteliai nusidėvėtų, juos privalo pakeisti gamintojo klientų aptarnavimo skyriaus atstovas arba tinkamai kvalifikuotas asmuo.



Naudokite tik tinkamo tipo originalius anglinius šepetelius.

- Nuimkite anglinių šepetelių gaubtelius (4): atskukite varžą ir nuimkite gaubtelį nuo įrankio.
- Atlaivinkite spruoklę (17) nuo anglinio šepetėlio ir laikykite spruoklę (17)

veržiliarakčiu.

- Išmikite anglinį šepetėlį (18) iš jo laikiklio (varinis laidas (19) turi likti pritvirtintas prie įrankio).
- Laikydami spryruoklę (17), įdékite naują anglinį šepetėlį į laikiklį.
- Atleiskite spryruoklę (17), kad ji sugrižtų į vietą; įsitikinkite, ar ji laiko šepetėlį (kaip pavaizduota G pav.).
- Atsukite varžtą (16), kad atlaisvintumėte seno šepetėlio varinį laidą (19). Vėl užveržkite varžtą (16), įsitikindami, ar naujo anglinio šepetėlio varinis laidas (19) yra tarpe.
- Vėl uždékite gaubtelį (4): varžtas būtinai turi suspausti ir užveržti laidą.
- Vienu metu visada pakeiskite abu anglinius šepetelius.
- Sumontavę naujus anglinius šepetelius, įjunkite įrenginį ir leiskite jam paveikti be apkrovų 15 minučių.

GARANTIJA

Garantines sąlygas galite rasti atskirai pridėtoje garantijos kortelėje.

APLINKOSAUGA



Sugedusius ir (arba) išmestus elektrinius arba elektroninius aparatus reikia pristatyti į atitinkamus perdibimo punktus.

Taikoma tik EB šalims

Neišmeskite elektrinių įrankių kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Atsižvelgiant į ES Direktyvą 2012/19/EU dėl elektrinių ir elektroninių įrenginių bei jos įgyvendinimą pagal nacionalinius teisės aktus, visi elektriniai įrankiai privalo būti surenkami atskirai nuo buitinės atliekų bei perdibami tokiu būdu, kad nebūtų daroma žala aplinkai.

Gaminys ir naudojimo instrukcija gali būti keičiami. Techniniai duomenys gali būti keičiami ne išankstinio įspėjimo.

LENKA SLIPMAŠINA

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Pateicamies, ka iegādājāties šo Ferm izstrādājumu. Tādējādi jums tagad ir lielisks izstrādājums, ko izgatavojis viens no Eiropas vadošajiem ražotājiem. Visi izstrādājumi, ko ražojis Ferm, ir izgatavoti atbilstoši visaugstākajiem veiktpējas un drošības standartiem. Mūsu filosofijas pamatā ir arī izcils klientu apkalpošanas serviss, kas ietilpst mūsu daudzpusīgajā garantijā. Mēs ceram, ka šo izstrādājumu ar prieku lietosiet gadiem ilgi.

1. DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI



BRĪDINĀJUMS!

Izlasiet šeit pievienotos drošības brīdinājumus, papildu drošības

brīdinājumus un norādījumus. Ja netiek ievēroti drošības brīdinājumi un norādījumi, var gūt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagus ievainojumus. **Saglabājiet drošības brīdinājumus un norādījumus turpmākām uzzīnām.**

Šajā lietošanas rokasgrāmatā vai uz instrumenta tiek lietoti šādi apzīmējumi:



Izlasiet lietošanas rokasgrāmatu.



Apzīmē ievainojuma, nāves vai instrumenta bojājuma risku, ja netiek ievēroti šajā rokasgrāmatā sniegtie norādījumi.



Elektriskās strāvas trieciena risks.



Nekavējoties atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla, ja barošanas vads ir bojāts vai ja veicat tiršanu un apkopi.



Gaisā izsviestu priekšmetu birstamība. Neļaujet nepiederošām personām atrasties darba zonā.



Vienmēr valkājiet acu aizsargus!



Valkājiet ausu aizsargus.



Valkājiet aizsargcimdus.



Nedrīkst spiest vārpstas bloķešanas pogu, kamēr dzinējs darbojas.



Ugunsgrēka risks.



Nododot instrumentu atkritumos,
neievietojiet to nepiemērotās tvertnēs.



Instruments atbilst spēkā esošiem
Eiropas direktīvu drošības standartiem.

Drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanu un abrazīviem nogriešanas darbiem

- Šo elektroinstrumentu paredzēts lietot kā slīpmašīnu. Izlasiet visus drošības brīdinājumus, norādījumus, ilustrācijas un tehniskos datus, kas atrodas elektroinstrumenta komplektācijā. Ja netiek ievēroti visi turpmāk redzamie norādījumi, var saņemt elektriskās strāvas triecienu, izraisīt ugunsgrēku un/vai gūt smagu ievainojumu.
- Ar šo elektroinstrumentu nav ieteicams veikt smirgelēšanas, slīpēšanas ar suku un pulēšanas darbus.** Veicot darbus, kam šis elektroinstruments nav paredzēts, var rasties bīstami apstākļi un varat gūt ievainojumus.
- Lietojiet tikai šī instrumenta ražotāja īpaši izgatavotos un ieteiktos piederumus. Kaut arī kādu citu piederumu ir iespējams piestiprināt pie instrumenta, tā lietošana nav droša.
- Piederuma nominālajam ātrumam jābūt vismaz vienādam ar maksimālo ātrumu, kas atzīmēts uz elektroinstrumenta. Piederumi, kas kustas ātrāk par nominālo ātrumu, var salūzt un nolidot nost.
- Piederuma ārējam diametram un biezumam jābūt elektroinstrumenta jaudas koeficienta

robežās. Nepareiza izmēra piederumus nav iespējams pietiekami uzmanīt vai kontrollēt.

- Piederumu montāžas vītnes izmēram jāatbilst slīpmašīnas vārpstas vītnes izmēram. To piederumu iekšējam diametram, kurus uzstāda ar atloku palīdzībū, jāatbilst atloka izvirzījuma diametram. Piederumi, kuri neatbilst elektroinstrumenta vārpstas lielumam, sāk svārstīties un pārmēriģi vibrēt, kā arī to dēļ var zaudēt kontroli pār instrumentu.
- Nelietojiet bojātu piederumu. Pirms katras ekspluatācijas reizes pārbaudiet piederuma stāvokli, piemēram, vai ripā nav robu un plaisu, vai atbalsta paliknis nav saplaisājis, nodilis vai pārlieku nolietojies un vai stieplu suka nav vaļīga un kādā stāvoklī ir tās stieplu sari. Ja elektroinstruments vai piederums ir tīcis nomests zemē, pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Ja ir, uzstādīt jaunu piederumu. Kad pārbaude ir veikta un piederums ir piestiprināts, gan jums, gan apkārtējām personām jāstāv drošā attālumā no piederuma rotēšanas zonas, bet elektroinstruments vienu minuti jādarbina maksimālajā ātrumā bez noslodzes. Bojāti piederumi šajā pārbaudes laikā parasti salūzt.
- Valkājiet personīgo aizsargapārkojumu.** Atkarībā no veicamā darba valkājiet sejas aizsargu, aizsargbrilles vai brilles. Ja vajadzīgs, valkājiet putekļu masku, ausu aizsargus, cimdus un darba priekšautu, kas aiztur mazas abrazīvas vai materiāla daļīņas. Acu aizsargapārkojumam jāaiztur lidojoši netīrumi, kas rodas dažādu darbu veikšanas laikā. Putekļu maskas vai respiratora filtram jāaiztur darba laikā radušās daļīņas. Ilgstoša un loti intensīva trokšņa iedarbībā varat zaudēt dzirdi.
- Neļaujiet nepiederošām personām atrasties darba zonā. Ikvienam, kas atrodas darba zonā, jāvilkā personīgais aizsargapārkojums. Apstrādājamā materiāla vai bojāta piederuma daļīņas var aizlidot un izraisīt ievainojumus tiem, kas atrodas darba zonas tuvumā.
- Veicot darbu, turiet elektroinstrumentu pie izolētajām satveršanas virsmām, ja grieznis varētu saskarties ar apslēptu elektroinstalāciju vai ar savu vadu. Ja

- grieznis saskaras ar vadiem, kuros ir strāva, visas instrumenta ārējās metāla virsmas vada strāvu un rada elektriskās strāvas trieciena risku.
- k) **Novietojet vadu tā, lai tas nepieskartos rotējošam piederumam.** Ja zaudējat kontroli, instruments var pārgriezt vai aizkert vadu, bet jūsu roka var tikt ierauta rotējošajā piederumā.
 - l) **Elektroinstrumentu nedrīkst nolikt malā, līdz piederums nav pilnībā pārstājis darboties.** Rotējošais piederums var satvert virsmu un izraut elektroinstrumentu jums no rokām.
 - m) **Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt, kad pārnēsājat to, turot virzienā pret sevi.** Ja apgērbs nejausi pieskaras rotējošajam piederumam, tas var tikt satverts, piederumu ieraujot jūsu ķermenī.
 - n) **Regulāri tīriet elektroinstrumenta gaisa atveres.** Dzinēja ventilators ierauj puteklus korpusā un pārāk liels uzkrātā metāla pulvera daudzums var izraisīt elektrobistamību.
 - o) **Elektroinstrumentu nedrīkst darbināt viegli užliesmojošu materiālu tuvumā.** Dzirksteles var aizdedzināt šos materiālus.
 - p) **Nelietojiet tādus piederumus, kam vajadzīgi dzesēšanas šķidrumi.** Ja tiek izmantots ūdens vai citi dzesēšanas šķidrumi, jūs varat gūt nāvējošu vai elektriskās strāvas triecieni.

Atsitiens un ar to saistīti brīdinājumi

Atsitiens ir pēkšņa reakcija uz rotējošas ripas, atbalsta paliktna, sukas vai cita piederuma saspiešanu vai satveršanu. Saspiešanas vai satveršanas rezultātā rotējošais piederums pēkšni apstājas, tādēļ elektroinstrumentu vairs nav iespējams savalāt, un tas ar spēku triecas pretēji rotācijas virzienam saķeres punktā.

Piemēram, ja apstrādājamais materiāls ir saspiedis vai satvēris abrazīvo ripu, tās mala, kas atrodas pret saspiešanas vietu, var iegriezties materiāla virsmā, izraisot ripas izkrišanu vai atsitienu ar spēku. Ripa var atsisties gan operatora, gan tam pretējā virzienā, atkarībā no ripas kustības virziena saspiešanas vietā. Abrazīvās ripas šajos apstākļos var arī salūzt. Atsitiens rodas instrumenta nepareizas lietošanas un/vai nepareizu darba paņēmienu vai apstākļu rezultātā, un to var novērst, veicot attiecīgus piesardzības pasākumus, kā norādīts turpmāk.

- a) **Nepārtraukti cieši turiet mehanizēto instrumentu un novietojet savu ķermenī un rokas tā, lai varētu pretoties atsitienu spēkiem.** Lai pēc iespējas labāk novaldītu atsitienu vai griezes momentu iedarbināšanas laikā, vienmēr lietojiet palīgokturi, ja tāds ir. Operators var novaldīt griezes momenta reakciju vai atsitienu spēku, ja veic attiecīgus piesardzības pasākumus.
- b) **Rokas nedrīkst turēt rotējošā piederuma tuvumā.** Piederums var radīt atsitienu rokai.
- c) **Nedrīkst atrasties tajā vietā, kur elektroinstruments virzīsies atsitiena gadījumā.** Aitsitienu spēka ietekmē instruments virzīsies pretēji ripas kustības virzienam saspiešanas vietā.
- d) **Ievērojiet īpašu piesardzību, apstrādājot stūrus, asas malas, u.c.** Novērsiet piederuma atlēcienus un sadursmes ar šķēršļiem. Stūri, asas malas vai atlēcieni mēdz izraisīt rotējošā piederuma iekeršanos, kā rezultātā varat zaudēt kontroli pār instrumentu vai ciest no atsitienu.
- e) **Nedrīkst uzstādīt kēdes zāģa kokgriešanas asmeni vai zāģa asmeni ar zobiem.** Šādi asmeni bieži izraisa atsitienu un instrumenta nevaldāmu darbību.

Īpaši drošības brīdinājumi attiecībā uz slīpēšanu un abrazīviem nogriešanas darbiem

- a) **Izmantojiet tikai šim elektroinstrumentam paredzētus ripu veidus un izvēlētajai ripai piemērotu aizsargu.** Ripas, kas nav paredzētas šim elektroinstrumentam, nav iespējams pienācīgi uzstādīt, un tās nav drošas lietošanai.
- b) **Slīppripu ar ieliekto centru slīpēšanas virsmai jāatrodas zem aizsarga pārkarmalas plaknes.** Ja ripa ir nepareizi uzstādīta un izvirzās ārpus aizsarga pārkarmalas plaknes, ripa netiek pieteikami aizsargāta.
- c) **Aizsargam ir jābūt cieši piestiprinātam pie elektroinstrumenta un maksimāli droši novietotam tā, lai pret operatoru būtu paversta vismazākā iespējamā ripas daļa.** Aizsargs palīdz aizsargāt operatoru pret salūzūšas ripas atlūzām, nejaunas saskaršanās ar ripu un dzirkstelēm, kas var aizdedzināt apgērbu.
- b) **Ripas drīkst lietot tikai tām paredzētajiem mēriem.** **Piemēram, ar griezējripas malu nedrīkst slīpēt.** Abrazīvas griezējripas paredzētas perifērai slīpēšanai, tāpēc, ja uz šim

- ripām iedarbojas sānu spēks, tās var salūzt.
- e) **Jālieto tikai nebojāti ripu atloki, kuru izmērs un forma atbilst izvēlētai ripai. Pareizi ripu atloki balsta ripas, tādējādi samazinot ripas salūšanas iespējamību. Griezējripām paredzētie atloki var atšķirties no slīpripas atlokiem.**
- f) **Nedrīkst lietot nodilušas ripas, kas bijušas lietotas ar lielākiem elektroinstrumentiem. Ripa, kas paredzēta lielākiem elektroinstrumentiem, nav piemērota mazāka instrumenta lielākam rotācijas ātrumam un var saplīst.**

Papildu īpaši drošības brīdinājumi attiecībā uz abrazīviem nogriešanas darbiem

-  **Nogriešanas darbus drīkst veikt tikai ar īpašu aizsargu (nav iekļauts komplektācijā) C2.-D2. att.**
- a) **Nepieļaujiet griezējripas iestrēgšanu, kā arī nespiediet pārāk cieši uz tās. Necentieties veikt pārāk dziļu iegriezumu. Ja ripa tiek spiesta pārāk spēcīgi, palielinās risks ripai saliekties vai iestrēgt materiālā, kā rezultātā var tikt izraisīts atsitiens vai ripu salūzt.**
- b) **Nenostājieties vienā līmenī ar rotējošo ripu vai aiz tās. Ja ripa darba laikā rotē pretējā virzienā no jums, iespējama atsitienu spēka ietekmē rotējošā ripa un elektroinstruments virzās tieši jūsu virzienā.**
- c) **Ja ripa ir iestrēgusi vai ja kāda iemesla dēļ slīpēšana/griešana ir pārtraukta, izslēdziet elektroinstrumentu un turiet to nekustīgi, līdz ripa pilnībā pārstāj darboties. Nekādā gadījumā neizņemiet griezējripu no iegriezuma materiālā, kamēr ripa atrodas kustībā, citādi var notikt atsitiens. Novērtējet situāciju un vērsiet to par labu, lai novērstu ripas iestrēgšanas céloni.**
- d) **Neatsāciet darbu ar instrumentu, ja ripa atrodas materiālā. Nogaidiet, līdz ripa sasniedz maksimālo ātrumu, un uzmanīgi atsāciet griešanu. Ja atsāksiet darbu ar instrumentu, kas atrodas materiālā, ripa var iestrēgt, izlēkt ārā vai izraisīt atsitienu.**
- e) **Atbalstiet paneļus vai jebkuru citu pārāk lielu materiāla gabalu, lai līdz minimumam samazinātu ripas iespiešanās un atsitiema risku. Lielu materiāla gabali mēdz nosēsties paši zem sava svara. Atbalsti ir jānovieto zem**

materiāla gabala griezuma līnijas tuvumā un materiāla gabala malas tuvumā abās ripas pusēs.

- f) **Ievērojiet īpašu piesardzību, veicot iezāgējumus ēku sienās vai citās nosegtās vietās. Ripa, kas izvirzās materiāla otrā pusē, var sagriezt gāzes vai ūdens caurulvadus, elektroinstalāciju vai citus priekšmetus, tādējādi izraisot atsitienu.**

Elektrodrošība

Ekspluatējot elektriskos instrumentus, vienmēr ievērojiet jūsu valstī spēkā esošos drošības noteikumus, lai mazinātu ugunsgrēka, elektriskā trieciena un ievainojuma risku. Izlasiet šeit minētos drošības norādījumus, kā arī pievienotos drošības norādījumus.



Pārbaudiet, vai barošanas avota spriegums atbilst kategorijas plāksnītē norāditajam spriegumam.



II kategorijas instruments; dubulta izolācija; nav jālieto iezemēta kontaktdakša.

Ja elektroinstrumentu nākas ekspluatēt mitrā vidē, ierīkojiet elektrobarošanu ar noplūdstrāvas aizsargierīci. Lietojot noplūdstrāvas aizsargierīci, mazinās elektriskās strāvas trieciena risks.

2. INSTRUMENTA DATI

Paredzētā lietošana

Šī lenķa slīpmašīna ir paredzēta mūra un metāla slīpēšanai, neizmantojot ūdeni. Griešanas darbiem ir jāizmanto īpašs aizsargs (nav iekļauts komplektācijā). D2. att.

Tehniskie dati

	AGM1116P	AGM1118P
Elektrotīkla spriegums	220-240 V~	
Elektrotīkla frekvence	50/60 Hz	
Ieejas jauda	2300W	
Nominālais ātrums	8.500 /min	6.500 /min
Slīpripas disks		
Diametrs	180 mm	230 mm
Iekšējais diametrs		22.2 mm

Biezums	6 mm	
Griezējripas disks		
Diametrs	180 mm	230 mm
Iekšējais diametrs	22,2 mm	
Biezums	3 mm	
Vārpstas vītne	M14	
Svars	6,0 kg	6,1 kg
Skaņas spiediens (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Skaņas jauda (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Vibrācija: virsmas slīpēšana $a_{h,AG}$	9,81 + 1,5 m/s ²	

Vibrāciju līmenis

Šajā lietošanas rokasgrāmatā norādīta vibrāciju emisijas vērtība ir izmērīta saskaņā ar standarta pārbaudes metodi, kas norādīta EN 60745, un to var izmantot viena instrumenta salīdzināšanai ar citu un tam, lai iepriekš novērtētu vibrācijas iedarbību, ja instrumentu lieto iepriekš minēto darbu veikšanai:

- vibrāciju iedarbība var būt ievērojami lielāka, ja instrumentu lieto citu darbu veikšanai, ja tam uzstāda citus piederumus vai ja uzstādītajiem piederumiem nav veikta pietiekami laba apkope;
- vibrācijas iedarbība var būt ievērojami mazāka tajā laikā, kad instruments ir izslēgts vai darbojas tukšgaitā.

Pasargājiet sevi no vibrācijas iedarbības, veicot instrumenta un piederumu apkopi, rūpējoties, lai rokas būtu siltas un organizējot darba gaitu.

Apraksts

Tekstā norādītie numuri attiecas uz 2.-4. lpp. redzamajiem attēliem.

A. att.

1. Vārpstas Bloķēšanas Poga
2. Sešstūru Skrūve
3. Aizsargs (D1., D2. Att.)
4. Ogles Suku Pārsegs
5. Ieslēgšanas/Izslēgšanas Slēdzis
6. Sānu Roktura Savienojuma Vieta
7. Sānu Rokturis
8. Sešstūru Atslēga
9. Aizmugurējais Rokturis
10. Roktura Atbrīvošanas Kloķis

B. att.

11. Vārpsta
12. Montāžas Atloks
13. Ripas Disks (nav iekļauts komplektācijā)
14. Spīlējuma Uzgrieznis
15. Uzgriežņu Atslēga

C1 & D1. att.

Slīpēšanas aizsargs

C2 & D2. att.

Griešanas aizsargs (nav iekļauts komplektācijā)

G. att.

16. Skrūve
17. Atspere
18. Ogles Sukas
19. Suku Kabelis

Salikšana

 *Pirms salikšanas instruments ir jāizslēdz un kontaktdakša ir jāatvieno no barošanas avota.*

Aizsarga salikšana (C., D. att.)

- Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai vārpsta (11) būtu vērsta augšup.
- Novietojiet aizsargu (3) uz instrumenta galviņas, kā norādīts C. attēlā, tā, lai aizsarga izcilpi iegultu instrumenta galviņas ierobos.
- Pagrieziet aizsargu pretēji pulksteņrādītā virzienam, kā norādīts D. attēlā.
- Ar sešstūru atslēgu (8) pieskrūvējiet sešstūru skrūvi (2) pie aizsarga.
- Atskrūvējot sešstūru skrūvi (2), var noregulēt aizsarga pozīciju. Pēc vajadzības noregulējiet aizsargu vajadzīgajā pozīcijā un tad pievelciet sešstūru skrūvi.



Ar instrumentu nedrīkst strādāt, ja nav uzstādīts aizsargs.

Ripas diska uzstādīšana un nonemšana (B. att.)

- Jālieto šīm instrumentam piemērots ripas disks ar AGM1116P Ø180mm / AGM1118P Ø230mm; ripas diska iekšējais diametrs ir 22,2 mm; slīpripas diska biezums ir 6 mm, griezējripas diska biezums ir 3 mm; uzstādītais ripas disks nedrīkst saskarties ar aizsargu.

Uzstādīšana

- Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai aizsargs (3) būtu vērstas augšup.
- Novietojiet aizsargu (12) uz vārpstas (11).
- Novietojiet ripas disku (13) uz vārpstas (11).
- Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (1) un ar uzgriežu atslēgu (15) cieši pievelciet spilējuma uzgriezni (14) uz vārpstas (11).

Noņemšana

- Novietojiet instrumentu uz galda tā, lai aizsargs (3) būtu vērstas augšup.
- Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (1) un ar uzgriežu atslēgu (15) atskrūvējiet spilējuma uzgriezni (14).
- Noņemiet ripas disku (13) no vārpstas (11).
- Turiet nospiestu vārpstas bloķēšanas pogu (1) un ar uzgriežu atslēgu (15) cieši pievelciet spilējuma uzgriezni (14).

Sānu roktura uzstādīšana (A., B. att.)

- Sānu rokturi (7) var pieskrūvēt vienā no trim sānu roktura savienojuma vietām (6).

3. EKSPLOATĀCIJA



Apstrādājamajam materiālam ir jābūt pareizi atbalstītam un nostiprinātam, kā arī barošanas vadam ir jābūt novietotam drošā attālumā no darba zonas.

Aizmugurējais rokturis



Pirms roktura pagriešanas instruments ir jāizslēdz un kontaktdakša ir jāatvieno no barošanas avota.

1. Lai atbloķētu rokturi (8), nos piediet un turiet roktura atbrīvošanas kloki (9).
2. Pagrieziet rokturi (8) vienā no 5 pieejamajām pozicijām un atlaidiet roktura atbrīvošanas kloki (9).



Pirms instrumenta ieslēgšanas pārliecieties, vai roktura atbrīvošanas kloķis (10) nofiksējas vietā pēc tam, kad ir mainīta roktura pozīcija.

Ieslēgšana un izslēgšana (A. att.)

- Lai ieslēgtu instrumentu tad nos piediet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5).

- Lai izslēgtu instrumentu, atlaidiet ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (5).

Ieslēdzot un izslēdzot instrumentu, neturiet to uz apstrādājamā materiāla, jo ripas disks var sabojāt apstrādājamo materiālu.

- Cieši nostipriniet apstrādājamo materiālu vai tam līdzīgā veidā norošiniet to pret izkustēšanos darba laikā.
- Regulāri pārbaudiet diskus, Ja ripu diskis ir nodiluši, tie var nelabvēlīgi ietekmēt instrumenta darba efektivitāti. Laikus nomainiet tos pret jauniem ripu diskiem.
- Kad darbs ir pabeigts, vispirms izslēdziet instrumentu un tikai tad atvienojiet vadu no barošanas avota.

Atskabargu slīpēšana (E. att.)

Slīpējot atskabargas, vispiemērotākais instrumenta slīpums ir 30° - 40°. Virziet instrumentu uz priekšu un atpakaļ, to viegli piespiezot. Tādējādi apstrādājamais materiāls nezaudē krāsu, pārmērīgi nesakarst un tāja nerodas nevajadzīgi iegriezumi.



Atskabargu slīpēšanai nedrīkst izmantot abrazīvās griezējripas!

Griešana (F. att.)

Griešanas darbiem ir jāizmanto īpašs noslēgtais aizsargs (nav iekļauts komplektācijā) (D2. att.). Cieši turiet instrumentu uz apstrādājamā materiāla, lai novērstu vibrāciju, un griežot nesasveriet un nespiediet instrumentu. Darba laikā piespiediet instrumentu ar vidēji lielu spēku atkarībā no apstrādājamā materiāla veida. Nemēģiniet samazināt ripas diska ātrumu, spiežot uz tās no sāniem. Svarīgs ir virziens, kurā vēlaties griezt. Instrumentam vienmēr jāvirzās pret griešanas virzienu, tāpēc nekādā gadījumā nevirziet to citā virzienā! Pastāv risks instrumentam iestregt griezuma vietā, izraisot atsitienu, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār instrumentu.

Ieteikumi optimālai darbībai

- Nostipriniet apstrādājamo materiālu. Mazus materiālus nostipriniet ar spailēm.
- Turiet instrumentu ar abām rokām.
- Ieslēdziet instrumentu.
- Nogaidiet, līdz instruments darbojas pilnā ātrumā.

- Novietojet ripas disku uz apstrādājamā materiāla.
- Lēnām virziet instrumentu pa apstrādājamā materiālu, cieši piespiežot ripas disku pie materiāla.
- Nes piediet instrumentu pārāk spēcīgi. Ľaujiet instrumentam darboties savā gaitā.
- Izslēdziet instrumentu un nogaidiet, līdz tas pilnībā pārstāj darboties, un tikai tad nolieciet instrumentu nost.

4. APKOPE



Pirms tīrišanas un apkopes instruments ir jāizslēdz un kontaktdakša ir jāaatvieno no barošanas avota.

Ar mīkstu lupatiņu regulāri - ieteicams, pēc katras ekspluatācijas reizes - iztīriet instrumenta korpusu. Regulāri iztīriet puteklus un netīrumus no ventilācijas atverēm. Ľoti noturīgus traipus tīriet ar ziepjūdenī samērcētu mīkstu lupatiņu. Nelietojiet nekādus šķīdumus, piemēram, benzīnu, spiritu, amonjaku, u.c. Šāda veida ķīmiskās vielas sabojās sintētiskās detaļas.

Nomainiet barošanas vadu pret jaunu

Ja barošanas vads ir bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā servisa pārstāvis vai tam līdzīgi kvalificēta persona, lai novērstu bīstamību.

Barošanas vada kontaktdakšas nomainīja (tikai Apvienotajai Karalistei)

Ja trīskontaktu kontaktdakša ir bojāta un jānomainīta pret jaunu, svarīgi i atrīvoties no tās pareizā veidā un nomainīt pret pareizu, BS 1363/13A apstiprinātu kontaktdakšu ar drošinātāju, kā arī ievērot tālāk minētos elektroinstalācijas norādījumus. Vadi barošanas kabeli ir iekrāsoti atbilstoši šādiem kodiem:
zils - neitrāls
brūns spriegums

Tā kā vadu krāsa barošanas kabeli var nesakrist ar krāsainiem apzīmējumiem uz kontaktdakšas spailēm, rīkojties šādi:

- zilais vads jāpievieno spailei, kas ir apzīmēta ar burtu N vai ir melnā krāsā;
- brūnais vads jāpievieno spailei, kas ir apzīmēta ar burtu L vai ir sarkanā krāsā.

Ogles suku pārbaude un nomainīja (A., G. att.)

Ja ogles sukas ir nodilušas, tās ir jānomaina ražotāja klientu apkalpošanas dienesta speciālistiem vai tam līdzīgi kvalificētai personai.



Lietojet tikai pareiza veida oriģinālās ogles sukas.

- Atskrūvējiet skrūvi un noņemiet ogles suku pārsegus (4), noceļot tos nost no instrumenta.
- Atbrīvojiet atsperi (17) no ogles sukas un turiet atsperi (17) ar skrūvgriezi. Izņemiet ogles suku (18) no ogles sukas turētāja (vara kabelim (19) savienotam ar instrumentu).
- Turot atsperi (17), ievietojiet turētājā jaunu ogles suku.
- Atlaidiet atsperi (17) un ļaujiet tai atgriezties sākotnējā pozīcijā tā, lai atspere turētu suku (kā norādīts G. attēlā).
- Atskrūvējiet skrūvi (16), lai atvienotu vara kabeli (19) no vecās ogles sukas. Vēlreiz pievelciet skrūvi (16) tā, lai jaunās ogles sukas vara kabelis (19) atrastos pa vidu.
- No jauna uzstādīet pārsegu (4) tā, lai neiespiestu tajā vadus, un pievelciet skrūvi.
- Abas ogles sukas ir jānomaina vienlaicīgi.
- Kad ogles sukas ir nomainītas, ļaujiet instrumentam 15 minūtes darboties bez noslodzes.

GARANTIJA

Garantijas nosacījumi ir izklāstīti atsevišķā garantijas kartē, kas pievienota šai rokasgrāmatai.

APKĀRTĒJĀ VIDE



Bojāta un/vai nolietota elektriskā vai elektroniskā aparatura jānogādā piemērotā utilizācijas centrā.

Tikai EK valstīm

Neizmetiet elektroinstrumentus sadzīves atkritumos. Saskaņā ar Eiropas Direktīvu 2012/19/EU par elektisko un elektronisko iekārtu atkritumiem un īstenojot to saskaņā ar valsts tiesību aktiem, visi elektroinstrumenti, kam beidzies ekspluatācijas laiks, jāsavāc atsevišķi un jānodod videi nekaitīgā pārstrādes iekārtā.

Instruments var tikt pārveidots un lietošanas rokasgrāmatā var tikt izdarīti grozījumi. Tehniskie dati var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

POLIZOR UNGHIULAR

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Vă mulțumim că ati achiziționat acest produs Ferm. Procedând astfel, aveți acum un produs excelent, livrat de unul din cei mai importanți furnizori din Europe. Toate produsele livrate de Ferm sunt fabricate respectând cele mai înalte standarde de performanță și siguranță. De asemenea, ca parte a filosofiei noastre, asigurăm servicii de asistență excelente și o garanție cuprinzătoare. Sperăm să utilizați cu placere acest produs în anii ce urmează.

1. INSTRUCTIUNI DE SIGURANȚĂ



AVERTIZARE

Cititi avertizările de siguranță, avertizările de siguranță suplimentare și instrucțiunile. Nerespectarea avertizărilor de siguranță poate cauza producerea de electrocutări, incendii și/sau răniri grave. Păstrați avertizările de siguranță și instrucțiunile pentru referințe viitoare.

În manualul de utilizare sau pe produs se utilizează următoarele simboluri:



Cititi manualul de utilizare.



Indică riscul de răniere personală, pierderea vieții sau deteriorarea sculei în cazul în care nu se respectă instrucțiunile din acest manual.



Pericol de electrocutare



Îndepărtați imediat fișa de la priza de rețea în cazul în care cablul de alimentare se deteriorează în timpul procedurilor de curățare și de întreținere.



Pericol de obiecte zburătoare. Nu permiteți accesul altor persoane în zona de lucru.



Întotdeauna purtați protecție pentru ochi!



Purtați protecții antifonice.



Purtați mănuși de protecție.



Nu apăsați butonul de blocare a axului în timp ce motorul este în funcțiune.



Pericol de incendiu.



Nu scoateți din uz produsul în containere neadecvate.



Produsul este în conformitate cu standardele de siguranță aplicabile din directivele europene.

Avertizări de siguranță specifice operațiunilor de șlefuire sau tăiere abrazivă:

- Această sculă este destinată să funcționeze ca o sculă de șlefuit. Citiți toate avertizările de siguranță, instrucțiunile, ilustrațiile și specificațiile furnizate împreună cu această sculă electrică.** Nerespectarea tuturor instrucțiunilor enumerate mai jos poate cauza producerea de electrocutări, incendii și/sau răniri grave.
- Nu se recomandă utilizarea acestei scule electrice pentru operațiuni precum șlefuirea, perierea, lustruirea. Operațiile pentru care nu este destinată scula electrică pot crea pericole și pot cauza rănire personală.**
- Nu utilizați accesoriu care nu sunt special concepute și recomandate de producătorul mașinii.** Doar pentru că un accesoriu poate fi atașat de scula electrică, acest lucru nu asigură funcționarea în siguranță.
- Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puțin egală cu viteza maximă marcată pe scula electrică.** Accesoriile care funcționează mai rapid decât viteza lor nominală se pot rupe sau se pot desprinde.
- Diametrul exterior și grosimea accesoriului dumneavoastră trebuie să se înscrive în**

capacitatea nominală a sculei electrice.

Accesoriile incorrect dimensionate nu pot fi protejate sau controlate în mod adecvat.

- Montajul filetat al accesoriilor trebuie să corespundă cu filetul axului mașinii de șlefuit.** În cazul accesoriilor montat cu flanșe, orificiul axului accesoriului trebuie să se potrivească cu diametrul localizat al flanșei. Accesorile care nu se potrivesc cu componentele de montaj ale sculei electrice se vor dezechilibra, vor vibra excesiv și pot cauza pierderea controlului.
- Nu utilizați accesorii deteriorate.** Înainte de fiecare utilizare, inspectați accesoriul, cum ar fi discurile abrazive pentru fisuri și crăpături, tamponul de amortizare pentru crăpături, rupturi sau uzură excesivă, peria de sârmă pentru fire desprinse sau rupte. În cazul în care scăpați scula electrică sau accesoriile, inspectați dacă există daune sau instalăți un accesoriu nedeteriorat. După inspectarea și instalarea unui accesoriu, dumneavoastră și celelalte persoane stați departe de locul accesoriului de rotație și operați scula electrică la o viteză maximă fără sarcină, timp de un minut. De cele mai multe ori, accesorile deteriorate se rup în această perioadă de probă.
- Purtați echipament personal de protecție.** În funcție de utilizare, purtați o protecție completă a feței, protecție pentru ochi sau ochelari de protecție. **Dacă este cazul, purtați o mască antipraf, protecții antifonice, mănuși și șort de protecție care să vă ferească de miciile așchii sau particule de material.** Ochii trebuie protejați de corpurile străine aflate în zbor, apărute în cursul diferitelor aplicații. Mască antipraf sau masca de protecție respiratorie trebuie să poată filtra particulele generate de operația pe care o efectuați. Expunerea prelungită la zgomotul de intensitate ridicată poate cauza pierderea auzului.
- Nu permiteți persoanelor să se apropie de zona de lucru.** Oricine pătrunde în sectorul de lucru trebuie să poarte echipament personal de protecție. Fragmente din piesa de prelucrare sau din dispozitivele rupte pot zbura necontrolat și provoca răniri chiar în afara sectorului direct de lucru.
- Tineți scula numai de suprafețele de prindere izolate atunci când efectuați o operație în care accesoriul de tăiere ar**

putea atinge cablaje ascunse sau cablul de alimentare. Dacă accesoriul atinge un cablu „sub tensiune”, și părțile metalice expuse ale sculei electrice se vor afla „sub tensiune”, ceea ce poate provoca electrocutarea operatorului.

- k) **Tineți cablul de alimentare departe de accesoriile care se rotesc.** Dacă pierdeți controlul asupra mașinii, cablul de alimentare poate fi tăiat sau prins iar mâna sau brațul dumneavoastră poate nimeri sub accesoriul care se rotește.
- i) **Nu puneti niciodată jos scula electrică înainte ca accesoriul să se fi oprit complet.** Accesoriul rotativ poate ajunge în contact cu suprafața de sprijin, fapt care vă poate face să pierdeți controlul asupra sculei electrice.
- m) **Nu lăsați scula electrică să funcționeze în timp ce o transportați.** În urma unui contact accidental cu accesoriul rotativ, acesta vă poate prinde îmbrăcăminte și chiar pătrunde în corpul dumneavoastră.
- n) **Curățați regulat fantele de aerisire ale sculei dumneavoastră electrice.** Ventilatorul motorului va atrage praful în interiorul carcasei, iar acumularea excesivă de pulbere metalică poate cauza pericole electrice.
- o) **Nu operați scula electrică în apropierea materialelor inflamabile.** Scânteile pot duce la aprinderea acestor materiale.
- p) **Nu utilizați accesoriu care necesită agenți de răcire lichizi.** Utilizarea apei sau a altor agenți de răcire lichizi poate cauza electrocutare sau şoc electric.

Recul și avertizări corespunzătoare

Reculul reprezintă o reacție bruscă la un disc rotativ îndoit sau blocat, tamponul de amortizare, peria sau orice alt accesoriu. Îndoirea sau blocarea duce la oprirea rapidă a accesoriului rotativ care lăsându-l, face ca scula electrică necontrolată să fie accelerată în punctul de blocare, în sens contrar direcției de rotație a accesoriului.

Dacă, de exemplu, un disc de șlefuit se agăta sau se blochează în piesa de prelucrare, marginea discului de șlefuit care penetrează direct piesa de prelucrare se poate agăta în aceasta și duce astfel la smulgerea discului de șlefuit sau poate provoca recul. Discul se va deplasa către operator sau în sens opus acestuia, în funcție de direcția de rotație a discului în punctul de blocare. În această

situație discurile de șlefuit se pot chiar rupe. Reculul este rezultatul utilizării incorecte a mașinii și/sau al procedurilor sau al condițiilor incorecte de funcționare, care pot fi evitate urmând măsurile de precauție adecvate, după cum este indicat mai jos.

- a) **Tineți bine scula electrică și aduceți-vă corpul și brațele într-o poziție în care să puteți controla forțele de recul.** Utilizați întotdeauna un mânér auxiliar, în caz că acesta există, pentru a avea un control maxim asupra forțelor de recul sau a momentelor de reacție la turății înalte. Operatorul poate stăpâni forțele de recul și de reacție prin măsuri preventive adecvate.
- b) **Nu apropiați niciodată mâna de accesoriile aflate în mișcare de rotație.** Accesoriul se poate deplasa peste mâna dumneavoastră.
- c) **Evitați să staționați cu corpul în zona de mișcare a sculei electrice în caz de recul.** Reculul proiectează scula electrică într-o direcție opusă mișcării discului de șlefuit din punctul de blocare.
- d) **Lucrați extrem de atent în zona colturilor, muchiilor ascuțite, etc. Împiedicați ricoșarea și blocarea accesoriului.** Accesoriul aflat în mișcare de rotație are tendința să se blocheze în colțuri, pe muchii ascuțite sau când ricoșează în urma izbirii, determinând astfel pierderea controlului sau reculul.
- e) **Nu folosiți pânze de ferăstrău pentru lemn sau pânze dintate.** Asemenea dispozitive de lucru provoacă frecvent recul sau duc la pierderea controlului.

Avertizări de siguranță specifice operațiunilor de șlefuire și tăiere abrazivă:

- a) **Folosiți numai discuri abrazive admise pentru scula dumneavoastră electrică și o apărătoare de protecție prevăzută pentru aceste discuri abrazive.** Discurile abrazive care nu sunt prevăzute pentru această sculă electrică nu pot fi acoperite și protejate suficient, fiind nesigure.
- b) **Suprafața de polizare a discurilor apăsată în centru trebuie să fie montată sub planul marginii apărătoarei.** Un disc montat necorespunzător care ieșe prin planul marginii apărătoarei nu poate fi protejat în mod adecvat.

- c) Apărătoarea de protecție trebuie fixată sigur pe scula electrică și astfel ajustată încât să atingă un grad maxim de siguranță în exploatare, adică numai o porțiune extrem de mică a discului să rămână descooperită în partea dinspre operator. Apărătoarea de protecție trebuie să protejeze operatorul de fragmentele desprinse prin șlefuire, de atingerea accidentală a discului și de scânteile care pot aprinde îmbrăcăminte.
- d) **Discurile abrazive trebuie folosite numai pentru aplicațiile recomandate.** De exemplu: nu șefuiți cu partea laterală a unui disc de tăiere. Discurile de tăiere sunt destinate îndepărțării de material cu marginea discului, întrucât exercitarea forțelor laterale asupra discurilor poate duce la ruperea lor.
- e) **Folosiți întotdeauna flanșe de prindere nedeteriorate având dimensiuni și forme corespunzătoare discului ales de dumneavoastră.** Flanșele adecvate sprijină discul de șlefuit diminuând astfel pericolul ruperii acestuia. Flanșele pentru discuri de tăiere pot fi diferite față de flanșele pentru discuri de șlefuit.
- f) **Nu utilizați discuri de șlefuit uzate provenind de la sculele electrice mai mari.** Discurile de șlefuit pentru sculele electrice mai mari nu sunt concepute pentru turăriile mai ridicate ale sculelor electrice mai mici și se pot rupe.

Avertizări de siguranță suplimentare specifice operațiunilor de șlefuire și tăiere abrazivă:



Operațiile de tăiere pot fi desfășurate numai cu un dispozitiv special de protecție deschis (neinclus) fig. C2 - D2

- a) **Evitați „blocarea” discului de tăiere sau o apăsare prea puternică. Nu executați tăieri exagerat de adânci.** O supraîncărcare a discului de tăiere mărește solicitarea acestuia și tendința sa de a se răsuci în piesa de prelucrare sau de a se bloca, apărând astfel posibilitatea unui recul sau a ruperii discului.
- b) **Evitați să staționați cu corpul în zona din față și din spatele discului de tăiere care se rotește.** Dacă, în timpul operării, deplasați discul de tăiere în direcție opusă

dumneavoastră, în caz de recul, scula electrică împreună cu discul care se rotește pot fi proiectate direct spre dumneavoastră.

- c) **Dacă discul de tăiere se blochează sau dacă întrerupeți lucrul, deconectați scula electrică și nu o mișcați până când discul se oprește complet. Nu încercați niciodată să extrageți discul de tăiere din tăietură în timp ce discul este în mișcare, altfel se poate produce un recul.** Investigați și luați măsuri adecvate pentru a îndepărta cauza blocării discului.
- d) **Nu reluați niciodată operația de tăiere cât timp scula se mai află încă în piesa de prelucrare.** Lăsați discul de tăiere să atingă turăția maximă și numai după aceea continuați să tăiați cu precauție. Dacă reporniți scula electrică în piesa de prelucrare, discul se poate bloca, sări afară sau provoca recul.
- e) **Sprajiniți plăcile sau piesele de prelucrare mari pentru a diminua riscul de agățare sau de recul a discului.** Piese mari se pot încovoia sub propria greutate. Piesele de sprijin trebuie poziționate sub piesa de prelucrare, atât în apropierea liniei de tăiere cât și în apropierea marginii, pe ambele laturi ale discului.
- f) **Fiți extrem de atenți în cazul „tăierii de cavitate” în pereți deja existenți sau în alte sectoare fără vizibilitate.** La penetrarea în sectorul vizat, discul de tăiere poate cauza recul dacă nimerește în conducte de gaz sau de apă, conductori electrici sau alte obiecte.

Instructiuni de siguranță privind alimentarea electrică

Atunci când folosiți mașini electrice, respectați întotdeauna reglementările de siguranță aplicabile în țara dumneavoastră, pentru a reduce riscul de incendii, electrocutare și rănire personală. Citiți următoarele instrucțiuni de siguranță și, de asemenea, instrucțiunile de siguranță atașate.



Verificați întotdeauna dacă tensiunea rețelei electrice de alimentare tensiunii de pe plăcuța indicatoare a caracteristicilor tehnice.



Mașină clasa II - Izolație dublă - Nu aveți nevoie de nicio priză de împământare.

În cazul în care este necesară operarea sculei electrice într-o locație cu umiditate, folosiți un dispozitiv de curent rezidual (RCD) cu alimentare protejată. Utilizarea unui RCD reduce riscul de electrocutare.

2. INFORMAȚII CU PRIVIRE LA MAȘINA

Domeniul de utilizare

Polizorul unghiular a fost proiectat pentru debavurarea zidăriei și a oțelului, fără a se utiliza apă. Pentru tăiere, folosiți o apărătoare de protecție specială (neinclusă).

Specificații tehnice

	AGM1116P	AGM1118P
Tensiune rețea	220-240 V~	
Frecvența prizei	50/60 Hz	
Puterea de alimentare	2300W	
Viteza nominală	8.500 /min	6.500 /min
Disc pentru șlefuit		
Diametru	180 mm	230 mm
Alezaj	22.2 mm	
Grosime	6 mm	
Disc pentru tăiere		
Diametru	180 mm	230 mm
Alezaj	22.2 mm	
Grosime	3 mm	
Spindle thread	M14	
Filetul axului	6.0 kg	6.1 kg
Presiune sonoră (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Putere acustică (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Vibratie "Şlefuirea suprafetei" $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²	

Nivelul vibrațiilor

Nivelul emisiilor de vibrații menționat în acest manual de instrucții a fost măsurat în conformitate cu un test standardizat precizat în EN 60745; poate fi folosit pentru a compara o sculă cu alta și ca evaluare preliminară a expunerii la vibrații atunci când folosiți scula pentru aplicațiile menționate.

- utilizarea sculei pentru aplicații diferite sau cu accesorii diferite și prost întreținute, poate crește semnificativ nivelul de expunere
- momentele în care scula este opriță sau când funcționează dar nu execută nicio lucru, pot reduce semnificativ nivelul de expunere

Protejați-vă împotriva efectelor vibrațiilor prin întreținerea sculei și a accesoriilor sale, păstrând mâinile calde și organizând procesele de lucru.

Descriere

Numeralele din text se referă la diagramele de la paginile 2-4

Fig. A

1. Buton de blocare ax
2. Șurub cu locaș hexagonal
3. Apărătoare de protecție (fig. D1+D2)
4. Capac perie de cărbune
5. Comutator pornire/oprire
6. Punct de conexiune mâner lateral
7. Mâner lateral
8. Cheie hexagonală
9. Mâner posterior
10. Buton de eliberare a mânerului

Fig. B

11. Ax
12. Flanșă de montare
13. Disc (neinclus)
14. Piuliță de strângere
15. Cheie de piuliță

Fig. D1

Apărătoare de protecție pentru șlefuire

Fig. D2

Apărătoare de protecție pentru tăiere (neinclusă)

Fig. G

16. Șurub
17. Arc
18. Perie de cărbune
19. Fir perie

Asamblarea



Înainte de asamblare, opriți alimentarea electrică a mașinii și deconectați fișa cablului de alimentare de la priza de rețea.

Asamblarea apărătorii de protecție (fig. C și D)

- Amplasați mașina pe o masă cu apărătoarea de protecție (3) în sus.
- Amplasați apărătoare de protecție (3) peste capătul mașinii, așa cum este indicat în Figura C și asigurați-vă că muchiile de la apărătoarea de protecție se potrivesc în canelurile de la capătul mașinii.
- Rotiți apărătoarea de protecție în sens antiorar după cum este indicat în Figura D
- Fixați șurubul cu locaș hexagonal (2) pe apărătoare folosind cheia hexagonală (8)
- Puteți regla poziția apărătorii de protecție prin eliberarea șurubului cu locaș hexagonal (2), reglați apărătoarea în poziția dorită și fixați din nou șurubul.



Nu utilizați niciodată mașina fără apărătoare.

Montarea și îndepărțarea discului (fig. B)

- Înainte de a monta mașina, utilizați discuri adecvate pentru mașină cu diametrul de AGM1116P Ø180mm / AGM1118P Ø230mm pentru și cu un alezaj de la 22,2 mm grosimea discului trebuie să fie de 6 mm în cazul discurilor pentru șlefuire și 3 mm în cazul discurilor pentru tăiere, discul de montare nu trebuie să atingă apărătoarea de siguranță.

Montarea

- Amplasați mașina pe o masă cu apărătoarea de protecție (3) în sus.
- Montați flanșa (12) pe ax (11).
- Amplasați discul (13) pe ax (11).
- Țineți apăsat butonul de blocare a axului (1) și strângeți bine piulița de fixare (14) pe ax (11) folosind cheia de piuliță (15).

Îndepărțarea

- Amplasați mașina pe o masă cu apărătoarea de protecție (3) în sus.
- Țineți apăsat butonul de blocare a axului (1) și slăbiți piulița de fixare (14) folosind cheia de piuliță (15).
- Îndepărtați discul (13) de pe ax (11).
- Țineți apăsat butonul de blocare a axului (1) și strângeți bine piulița de fixare (14) folosind cheia de piuliță (15).

Montarea mânerului lateral (fig. A și B)

- Mânerul lateral (7) poate fi înfiletat în unul din cele trei puncte de conexiune pentru mânerul lateral (6).

3. UTILIZARE



Asigurați-vă că piesa de prelucrare este sprijinită sau fixată corespunzător și țineți cablu de alimentare departe de zona de lucru.

Mâner posterior



Înainte de a roti mânerul, opriți alimentarea electrică a mașinii și deconectați fișa cablului de alimentare de la priza de rețea.

1. Pentru a debloca mânerul (9), apăsați și țineți apăsat butonul de eliberare a mânerului (10).
2. Rotiți mânerul (9) într-o din cele 5 poziții disponibile și dați drumul butonului de eliberare a mânerului (10).



Înainte de a porni, asigurați-vă că butonul de deblocare a mânerului (10) se apasă și se blochează în poziție atunci când schimbați poziția mânerului.

Pornirea și oprirea (fig. A)

- Pentru a porni mașina apăsați comutatorul de pornire/oprire (5).
- Pentru a opri mașina, eliberați comutatorul de pornire/oprire (5).

Țineți mașina la distanță de piesa de prelucrare atunci când o porniți și o opriți, deoarece discul ar putea deteriora piesa de prelucrare.

- Prindeți bine piesa de prelucrare sau folosiți o altă metodă pentru a vă asigura că nu se mișcă în timpul funcționării.
- Verificați cu regularitate discurile. Discurile uzate afectează negativ eficiența mașinii. Înlocuiți cu un disc nou în timp util.
- Înainte de a scoate ștecherul din priză, opriți întotdeauna mașina după utilizare.

Debavurarea (fig. E)

Când efectuați operația de debavurare, veți obține cele mai bune rezultate la un unghi de înclinare cuprins între 30° și 40°. Mișcați mașina înainte și

înapoi, folosind o presiune usoară. Acest lucru va preveni decolorarea și încălzirea piesei de prelucrare, evitându-se formarea de caneluri.



Pentru lucrările de debavurare, nu utilizați niciodată discuri de tăiere abraziv!

Tăierea (fig. F)

Pentru tăiere, folosiți o apărătoare de protecție specială (Fig. D2) (neinclusă).

Tineți cu fermitate piesa de prelucrare pentru a preveni apariția vibrației și nu încinați sau nu aplicați presiune în timpul tăierii. Când operați, folosiți presiune moderată adecvată materialului pe care lucează. Nu încetiniți discurile aplicând contrapresiune laterală. Direcția în care doriți să tăiați este importantă. Mașina trebuie să opereze întotdeauna în direcția tăierii; aşadar nu deplasați niciodată mașina în cealaltă direcție! Există riscul ca mașina să se blocheze în tăietură, cauzând recul care vă va determina să pierdeți controlul.

Sfaturi pentru utilizarea optimă

- Fixați piesa de prelucrat. Utilizați un dispozitiv de fixare pentru piese de prelucrat mici.
- Tineți mașina cu ambele mâini.
- Porniți mașina.
- Așteptați până când mașina atinge turăția maximă.
- Așezați discul pe piesa de prelucrat.
- Deplasați încet mașina de-a lungul piesei de prelucrat, apăsând ferm discul abraziv pe piesa de prelucrat.
- Nu aplicați o presiune excesivă asupra mașinii. Lăsați mașina să execute operația.
- Opreți mașina și așteptați oprirea completă a mașinii înainte de a așeza mașina.

4. ÎNTREȚINERE



Înainte de curățare și întreținere, opriți alimentarea electrică a mașinii și deconectați fișa cablului de alimentare de la priza de rețea.

Curățați regulat carcasa cu o cârpă moale, de preferat după fiecare utilizare. Curățați fantele de aerisire de praf și murdărie. Îndepărtați murdăria persistentă cu o cârpă moale înmormântată în clăbuci de săpun. Nu folosiți solvenți precum benzină,

alcool, amoniac, etc. Astfel de substanțe chimice vor deteriora componentele sintetice.

Înlocuirea cablurilor de alimentare

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul de service sau de către persoane calificate în mod similar, pentru a evita pericolele.

Înlocuirea fișei de la priza de rețea (valabil numai pentru Marea Britanie)

Dacă fișa cu 3 contacte atașată de unitate este deteriorată și trebuie înlocuită, este important să fie eliminată corespunzător și înlocuită cu o siguranță fuzibilă aprobată BS 1363/13A, respectând următoarele instrucțiuni de legare la rețea. Firele cablului de rețea au culorile în conformitate cu următorul cod:

- albastru neutru
- maro sub tensiune

În cazul în care culorile firelor de la cablul de rețea al unității nu corespund cu marcajele colorate care identifică terminalele ștecherului, procedați după cum urmează:

- Firul albastru trebuie conectat la terminalul care este marcat cu litera N sau are culoarea neagră.
- Firul maro trebuie conectat la terminalul care este marcat cu litera L sau are culoarea roșie.

Verificarea și înlocuirea periilor de cărbune (fig. A și G)

Dacă periile de cărbune sunt uzate, acestea trebuie înlocuite de către departamentul de service pentru clienți al producătorului sau de către o persoană calificată în mod similar.



Utilizați numai tipul original corect de peri de cărbune.

- Îndepărtați capacele periiei de cărbune (4) slăbind șurubul, după care deschideți capacul ridicându-l de pe mașină.
- Eliberați arcul (17) de la peria de cărbune și țineți arcul (17) folosind o șurubelnită. Îndepărtați peria de cărbune (18) din suportul său (lăsați firul de cupru (19) atașat de mașină).
- În timp ce țineți arcul (17), poziționați noua perie de cărbune în suport.

- Eliberați arcul (17) din nou în poziție și asigurați-vă că susține peria (așa cum este indicat în Fig. G).
- Slăbiți șurubul (16) care va elibera firul de cupru (19) de la peria veche. Strângeți șurubul (16) din nou, asigurându-vă că firul de cupru (19) de la noua perie de cărbune se află pe mijloc.
- Positionați capacul (4) înapoi, asigurați-vă că firele nu sunt încurcate și strângeți șurubul.
- Asigurați-vă că înlocuți ambele perii de cărbune în același timp.
- După montarea noilor perii de carbon, lăsați mașina să funcționeze în gol timp de 15 minute.

GARANȚIE

Condițiile de garanție pot fi găsite pe certificatul de garanție inclus separat.

MEDIU



Aparatele electrice sau electronice deteriorate și/sau defecte trebuie colectate în locurile de reciclare corespunzătoare.

Numai pentru țările din CE

Nu aruncați echipamentele actionate electric împreună cu gunoiul menajer. Conform Indicației europene 2012/19/EU pentru echipamente electrice și electronice uzate și a implementării sale la nivel național, echipamentele acționate electric scoase din uz trebuie colectate separat și evacuate într-o manieră ecologică.

Produsul și manualul de utilizare pot suferi modificări. Specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

ъглошлиф AGM1116P 2300W - 180MM AGM1118P 2300W - 230MM

Благодарим ви, че купихте този продукт от Ferm. По този начин вече разполагате с отличен продукт, доставен от един от водещите европейски доставчици. Всички продукти, доставяни от Вас на Ferm, са произведени според най-високите стандарти за безопасност и безопасност. Като част от нашата философия ние предлагаме и отлично обслужване на клиентите, подкрепено от нашата изчерпателна гаранция. Надяваме се, че ще се радвате да използвате този продукт в продължение на много години напред.

1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



Прочетете приложените предупреждения за безопасност, допълнителните предупреждения за безопасност и инструкциите.

Неспазването на предупрежденията за безопасност и инструкциите може да доведе до токов удар, пожар и / или сериозно нараняване. Запазете предупрежденията за безопасност и инструкциите за бъдещи справки.

Следните символи се използват в ръководството за потребителя или върху него:



Прочетете ръководството за потребителя.



Обозначава рисък от нараняване, загуба на живот или повреда на инструмента в случай на неспазване на указанията в това ръководство.



Риск от токов удар.



Незабавно извадете щепсела от мрежата, ако кабельт на мрежата се повреди, по време на почистване и поддръжка.



Риск от летящи предмети. Пазете минувачите от работната зона.



Винаги носете очила!



Носете защита от слуха.



Носете предпазни ръкавици.



Не натискайте бутона за заключване на шпиндела, докато двигателят работи.



Опасност от пожар.



Не изхвърляйте продукта в неподходящи контейнери.



Продуктът е в съответствие с приложимите стандарти за безопасност в европейските директиви.

Предупреждения за безопасност, често срещани при операции по раздробяване или абразивно рязане:

- Tози електрически инструмент е предназначен да функционира като инструмент за смилане.**
Прочетете всички предупреждения за безопасност, инструкции, илюстрации и спецификации, предоставени с това електроинструмент. Неспазването на всички изброени по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и / или сериозно нараняване.
- Не се препоръчва да се извършват операции като шлайфанд, четкане на тел, полиране с този електрически инструмент.**
Операциите, за които електроинструментът не е проектиран, могат да създават опасност и да причинят нараняване.
- Не използвайте аксесоари, които не са специално проектирани и препоръчани**

от производителя на инструмента.

Само защото аксесоарът може да бъде прикрепен към вашето електроинструмент, той не гарантира безопасна работа.

- Номиналната скорост на аксесоара трябва да бъде най-малко равна на максималната скорост, маркирана на електроинструмента.** Аксесоари, работещи по-бързо от номиналната им скорост.
- Външният диаметър и дебелината на вашия аксесоар трябва да са в рамките на капацитета на вашия електроинструмент.** Неправилно приспособлените аксесоари не могат да бъдат адекватно охранявани или контролирани.
- Монтажът с резба на принадлежностите трябва да съпада с резбата на шпиндела. За аксесоарите, монтирани от фланци, отворът на арматурата на аксесоара трябва да съответства на диаметъра за разполагане на фланеца.**
Аксесоари, които не съвпадат с монтажния хардуер на електроинструмента, ще излязат от равновесие, ще вибрират прекомерно и може да причинят загуба на контрол.
- Не използвайте повреден аксесоар.** Преди всяка употреба проверете аксесоарите като абразивни колела за чипове и пукнатини, подложка за пукнатини, разкъсване или излишно износване, телена четка за насипни или напукани проводници. Ако изтече електрически инструмент или аксесоар, проверете за повреда или инсталирайте невредим аксесоар. След като проверите и инсталирате аксесоара, поставете себе си и минувачите далеч от равнината на въртящия се аксесоар и управявайте електроинструмента при максимална скорост на зареждане за една минута.
Повредените аксесоари обикновено се разпадат по време на това време за тестване.
- Носете лични предпазни средства.**
В зависимост от приложението, използвайте предпазна маска, предпазни очила или предпазни очила. Ако е уместно, носете прахова маска, предпазни средства за защита на слуха, ръкавици и работна престилка, способни да спрат малки абразивни или парчета от детайли. ащитата на очите трябва да е

в състояние да спира летящите отломки, генеририани от различни операции.

Праховата маска или респиратор трябва да могат да филтрират частици, генеририани от работата ви. Продължителното излагане на шум с висок интензитет може да доведе до загуба на слуха.

- i) **Пазете минувачите на безопасно разстояние от работната зона. Всеки, който влиза в работната зона, трябва да носи лични предпазни средства.** Фрагменти от детайл или от счупено приспособление могат да излетят и да причинят наранявания извън непосредствената зона на действие.
- j) **Дръжте електроинструмента само от изолирани захващащи повърхности, когато извършвате операция, при която аксесоарът за рязане може да се свърже със скрити кабели или със собствен кабел.** Нарязването на аксесоарите в контакт с "живчен" проводник може да направи "метални" части на електроинструмента "живи" и да причини токов удар на оператора.
- k) **Поставете кабела извън аксесоара за въртене.** Ако загубите контрол, кабельт може да бъде изрязан или закотвен, а ръката или ръката ви могат да бъдат изтегленi в аксесоара за въртене.
- l) **Никога не поставяйте електроинструмента надолу, докато аксесоарът не спре напълно.** Аксесоарът за въртене може да хване повърхността и да издърпа електроинструмента от вашето управление.
- m) **Не работете с електроинструмента, докато го носите настриани.** Случайните контакти с въртящия се аксесоар може да улучи дрехите ви и да изтеглите аксесоара в тялото си.
- n) **Редовно почиствайте вентилационните отвори на електроинструмента.** Вентилаторът на двигателя ще изтегли праха вътре в корпуса и прекомерното натрупване на прахообразен метал може да причини електрически опасности.
- o) **Не работете с електроинструмента в близост до запалими материали.** Искри могат да възпламенят тези материали.
- p) **Не използвайте аксесоари, които изискват течни охлаждащи течности.**

Използването на вода или други охлаждащи течности може да доведе до електрически удар или шок.

Възмездие и свързани предупреждения

Отблъскването е внезапна реакция към захватната ротационна колело, подложката, четката или друг г аксесоар. Притискането или закопчаването предизвикват бързо затихване на въртящия се аксесоар, което от своя страна причинява неконтролираното електроинструмент да бъде принуден в посоката, обратна на въртенето на аксесоара в точката на свързване. Например, ако абразивното колело е захватната ил и захватната от детайла, ръбът на колелото, койт о навлиза в точката на захватане, може да се вкопчи в повърхността на материала, което кара колелото да се изкачи или изрита. Колелото може или да скочи към или далеч от оператора, в зависимост от посоката на движението на колелото в точката на притискане. Абразивните колела също могат да се счупят при тези условия. Възстановяването е резултат от злоупотреба с електрически инструмент и / или неправилни операционни процедури или условия и може да бъде избегнато, като се вземат необходимите предпазни мерки, както е посочено по-долу.

- a) **Поддържайте здраво ръкохватката на електроинструмента и позиционирайте тялото и ръката си, за да ви позволи да устоите на силите на кокал. Винаги използвайте допълнителна ръкохватка, ако е предвидена, за максимално управление на отскока или реакцията на въртящия момент при стартиране.** Операторът може да контролира реакциите на въртящия момент или силите за коригиране, ако се вземат подходящи предпазни мерки.
- b) **Никога не поставяйте ръката си в близост до въртящия се аксесоар.** Аксесоарът може да отскочи върху ръката ви.
- c) **Не поставяйте тялото си в областта, където ще се движи електроинструментът, ако възникне възстановяването.** Копирането ще задвижва инструмента в посока, противоположна на движението на

- колелото в точката на захващане.
- d) **Използвайте специални грижи при работа с ъгли, остри ръбове и др.**
Избягвайте подскочането и залепването на аксесоара. Ъглите, острите ръбове или подскочането има т склонност да удрят въртящия се аксесоар и да причинят загуба на контрол или отскочане.
- e) **Не поставяйте дърворезба или режещ диск.** Такива остроиета създават чести удари и загуба на контрол.
- Специални предупреждения за безопасност при шлифовъчни и абразивни операции по срязване:**
- a) **Използвайте само типовете колела, които се препоръчват за вашето електроинструмент и специфичния предпазител, предназначен за избраното колело.** Колелите, за които електроинструментът не е проектиран, не могат да бъдат адекватно охранявани и не са безопасни.
- b) **Повърхността за шлайфане на центробежни колела трябва да се монтира под равнината на предпазната устна.** Неправилно монтираното колело, което излиза през равнината на предпазната устна, не може да бъде адекватно защитено.
- c) **Предпазителят трябва да е здраво закрепен към електроинструмента и да е позициониран за максимална сигурност, така че най-малкото колело да е изложено на оператора.** Предпазителят помага да се предпази операторът от счупени фрагменти от колелата, случайния контакт с колелото и искри, които могат да възпламенят дрехите.
- d) **Колелите трябва да се използват само за препоръчителни приложения.** Например: не се смиляйте със страната на прекъсвача. Абразивните разделителни колела са предназначени за периферно смилане, страничните сили, приложени върху тези колела, могат да ги разбият.
- e) **Винаги използвайте неподправени фланци на колелата, които са с правилен размер и форма за избраното колело.** Правилните фланцови колела поддържат колелото, като по този начин намаляват възможността за счупване на колелото. Фланците за прекъсвачите колела могат да бъдат различни от фланците за шлайфане на колела.
- f) **Не използвайте износени колела от по-големи електрически инструменти.** Колелото, предназначено за по-големи електрически инструменти, не е подходящо за по-висока скорост на по-малък инструмент и може да се спука.
- Допълнителни предупреждения за безопасност, специфични за абразивните операции за срязване:**
-  **Операциите за изключване са подходящи само със специална защитна защита (не е включена в комплекта) фиг. С2 - D2**
- a) **Не "заглушавайте" колелото за срязване или не натискайте прекалено силно. Не се опитвайте да направите прекомерна дълбочина на рязане.** Претоварването на колелото увеличава натоварването и чувствителността към завъртане или свързване на колелото в рязане и възможността за възвръщане или счупване на колелото.
- b) **Не поставяйте тялото си в линия с и за дротационното колело.** Когато колелото, в точката на действие, се отдалечава от тялото ви, възможно възвръщане може да задвижи въртящото се колело и електроинструмента директно към вас.
- c) **Когато колелото свързва или прекъсва срязване по никаква причина, изключете електроинструмента и задръжте електроинструмента неподвижно, докато колелото спре напълно.** Никога не се опитвайте да сваляте отрязаното колело от рязането, докато колелото е в движение, в противен случай може да възникне въздъхване. Проучете и предприемете коригиращи действия, за да премахнете причината за свързването на колелата.
- d) **Не рестартирайте операцията по рязане в детайла.** Нека колелото достигне пълна скорост и внимателно да влезе отново в рязането. Олелото може да се свърже, да се движи нагоре или да се повдига, ако

електрическият инструмент се рестартира в детайла.

- e) **Поддържайте панели или всякакви извънгабаритни детайли, за да сведете до минимум риска от захващане на колелата и отскок.** олемите заготовки имат тенденция `да се изпълзват под собственото си тегло. порите трябва да се поставят под детайла` близо до линията на рязане и близо до края на детайла от двете страни на колелото.
- f) **Използвайте особено внимание, когато правите "изрязване на джоб" в съществуващи стени или други слепи зони.** Изпъкналото колело може да счупи газови или водопроводни тръби, електрическото окабеляване или предмети, които могат да причинят обрат.

Електрическа безопасност

При използване на електрически машини винаги спазвайте правилата за безопасност, валидни във вашата страна, за да намалите риска от пожар, токов удар и телесни повреди. Прочетете следните инструкции за безопасност, както и приложените инструкции за безопасност.



Винаги проверявайте дали напрежението на захранването съответства на напрежението на етикета на табелката с данни.



Машина клас II - Двойна изолация - Нямate нужда от заземен щекер.

Ако е невъзможно да използвате електрически инструмент на влажно място, използвайте защитено захранване с устройство за остатъчен ток (RCD). Използването на RCD намалява риска от токов удар.

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАШИНИ

Предназначение

Вашият ъглошлайф е предназначен за шлайфане на зидария и стоманени материали без използване на вода. За рязане трябва да се използва специална защитна защита (не е включена в комплекта) Фиг. D2.

Технически спецификации

	AGM1116P	AGM1118P
Захранващо напрежение	220-240 V~	
Честота на мрежата	50/60 Hz	
Вход за захранване	2300W	
Измерена скорост	8.500 /min	6.500 /min
Дискови колела за шлайфане		
диаметър	180 mm	230 mm
досадник		22.2 mm
дебелина		6 mm
Дискови колела за рязане		
диаметър	180 mm	230 mm
досадник		22.2 mm
дебелина		3 mm
Връзка на шпиндела		M14
тегло	6.0 kg	6.1 kg
Звуково налягане (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Акустична мощност (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Вибрация "Повърхностно шлайфане" $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²	

Ниво на вибрация

Нивото на вибрационни излъчвания, посочено в това ръководство за употреба, е измерено в съответствие със стандартизираното изпитване, дадено в EN 60745; тя може да се използва за сравняване на инструмент с друг и за предварителна оценка на излагането на вибрации при използване на инструмента за упоменатите приложения.

- използването на инструмента за различни приложения или с различни или слабо поддържани принадлежности може значително да увеличи нивото на експозиция.
- времето, когато инструментът е изключен или когато той работи, но всъщност не изпълнява задачата, може значително да намали нивото на експозиция.

ащитете се от въздействието на вибрациите, като поддържате инструмента и неговите принадлежности, поддържате топли ръце и организирате работните си модели.

Описание

Цифрите в текста се отнасят до диаграмите на страници 2-4.

Фиг. А

1. Бутона за заключване на шпиндела
2. Съединител с винт
3. Предпазен предпазител (фиг. D1 + D2)
4. Капачка от въглеродна четка
5. Превключвател за включване / изключване
6. Връзка на страничната дръжка
7. Страницна дръжка
8. Ключ с вграден ключ
9. Задна дръжка
- 10.Бутона за освобождаване на дръжката

Фиг. В

- 11.Вретено
- 12.Монтажен фланец
- 13.Дискови колела (не са включени)
- 14.Захващаща гайка
- 15.гаечен ключ

Фиг. С1 и D1

Зашитна защита за шлайфана.

Фигури С2 и D2

Зашитна охрана за рязане (не е включена)

Фиг. Г

- 16.винт
- 17.пружина
- 18.Въглеродна четка
- 19.Четка кабел

МОНТАЖ



Преди монтажа, винаги изключвайте машината и извадете щепсела от електрическата мрежа.

Сглобяването на предпазителя (фигури С и D)

- Поставете машината върху маса, като шпинделтът (11) е обърнат нагоре.
- Поставете предпазния предпазител (3) над главата на машината, както е показано на фигура С, като се уверите, че ръбовете на предпазната защита падат в зъбите на главата на машината.
- Завъртете защитната защита в посока,

обратна на часовниковата стрелка, както е показано на фигура D

- Завийте винта с вътрешен шестостен (2) върху предпазителя (3) с шестограмния ключ (8)
- Можете да регулирате позицията на предпазителя, като освободите винта с вътрешен шестостен (2), регулирайте предпазителя в желаната позиция и отново завинтите винта с вътрешен шестостен.



Никога не се опитвайте да свалите защитата.

Монтиране и демонтиране на диска на колелото (фиг. В)

- За тази машина винаги използвайте подходящ диск за колелата с диаметър Ø 180 mm за AGM1116P и Ø 230 mm за AGM1118P и диаметър от 22,2 mm дебелината на диска на колелото трябва да бъде 6 mm за дисковото колело за шлайфана и 3 mm за диска на колелото за рязане , дискът на монтажното колело може да не докосне предпазния кожух.

монтиране

- Поставете машината върху маса с предпазната капачка (3) обърната нагоре.
- Монтирайте фланеца (12) върху шпиндела (11).
- Поставете диска на колелото (13) върху шпиндела (11).
- Дръжте бутона за заключване на шпиндела (1) натиснат и здраво затегнете затягашата гайка (14) върху шпиндела (11), като използвате гаечния ключ (15).

Монтирането на страницната дръжка (фигури А и Б)

- Страницната дръжка (7) може да се завинти в една от трите страницни съединителни места (6).

3. РАБОТА



Уверете се, че работният детайл е правилно подпрян или фиксиран и поддържайте захранващия кабел далеч от работната зона.

Задна дръжка



Преди завъртане на ръчката винаги изключвайте машината и изваждайте щепсела от мрежата.

- За да отключите дръжката (9), натиснете и задръжте бутона за освобождаване на дръжката (10).
- Завъртете дръжката (9) в една от 5-те налични позиции и освободете бутона за освобождаване на дръжката (10).



Преди да включите инструмента, уверете се, че бутона за освобождаване на ръкохватката (10) щраква и се застопорява при смяна на положението на дръжката.

Включване и изключване (фигура A)

- За да включите машината, дръпнете освобождаващия лост за включване / изключване на лоста (5) към себе си и след това натиснете превключвателя за включване / изключване (5).
- За да изключите машината, освободете ключа за включване / изключване (5). Дръжте машината далеч от работната част, когато я включите и изключите, защото дискът на колелото може да повреди работното парче.
- Захващайте здраво работното парче или използвайте друг метод, за да сте сигурни, че той не може да се движи по време на работа.
- Проверявайте редовно дисковете. Износените дискове имат отрицателен ефект върху ефективността на машината. Превключете на нов диск на колелото своевременно.
- Винаги първо изключвайте машината преди употреба, преди да извадите щепсела от контакта.

Изрязване (фигура E)

Ъгъл на наклон от 30 ° до 40 ° ще даде най-добри резултати при обезвляжняване.

Преместете машината напред-назад с помощта на леко натиск. Това ще попречи на обработката да се обезцвети или да стане прекалено горещо и ще избегне изработка на гори.



Никога не използвайте абразивни режещи дискове за работа по обезвреждане!

Рязане (фигура F)

За рязане трябва да се използва специална защитна защита (не е включена в комплекта). Поддържайте здрав контакт със заготовката, за да предотвратите вибрациите и не накланяйте, не натискайте и не рязвайте. Използвайте умерено налягане при работа, подходящо за материала, върху който се работи. Не забавяйте дисковете на колелата чрез прилагане на странично противоналягане. Посоката, в която искате да намалите, е важна. Машината винаги трябва да работи срещу посоката на среза; така че никога да не премествате машината в другата посока! Има риск машината да се хване в разрез, причинявайки обратен възход и да загубите контрол.

Съвети за оптимална употреба

- Захващайте работното парче. Използвайте приспособление за затягане на малки работни детайли. • Дръжте машината с двете си ръце.
- Включете устройството.
- Изчакайте, докато машината достигне пълна скорост.
- Поставете диска на колелото върху работното парче.
- Бавно преместете машината по протежение на работното парче, като здраво притискате диска на колелото към работната част.
- Не прилагайте прекалено голям натиск върху машината. Оставете машината да свърши работата.
- Изключете машината и изчакайте устройството да спре напълно, преди да сложите машината надолу.

4. ПОДДРЪЖКА



Преди почистване и поддръжка, винаги изключвайте машината и извадете щепсела от електрическата мрежа.

Почистете корпусите на машината редовно с мека кърпа, за предпочитане след всяка употреба. Уверете се, че вентилационните

отвори са без прах и мръсотия. Премахнете много устойчива мръсотия, като използвате мека кърпа, напоена със сапун. Не използвайте разтворители като бензин, алкохол, амоняк и т.н. Химични вещества като тези ще повредят синтетичните компоненти.

Сменете захранващите кабели

Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, неговия сервизен агент или лица с подобна квалификация, за да се избегне опасност.

Замяна на захранващия кабел (само за Великобритания)

Ако монтираната 3-изводна щипка, свързана към уреда, е повредена и се нуждае от подмяна, е важно тя да бъде правилно разрушена и заменена с одобрена заземена щекера BS 1363 / 7A и да бъдат следвани следните инструкции за свързване.

Проводниците в захранващия кабел са оцветени в съответствие със следния код:

- син неутрален
- кафяв жив

Тъй като цветовете на жиците в мрежовия кабел на устройството може да не съответстват на цветните маркировки, идентифициращи клемите в щекера, направете следното:

- Сигналът, който е оцветен в синьо, трябва да бъде свързан към терминала, който е означен с буквата N или е оцветен в черно.
- Кабелът, който е оцветен в кафяво, трябва да бъде свързан към терминала, който е маркиран с буквата L или е оцветен в червено.

Проверката и подмяната на въглеродните четки (фигури A и G)

Ако се носят въглеродни четки, въглеродните четки трябва да бъдат заменени от отдела за обслужване на клиенти на производителя или еквивалентно квалифицирано лице.



Използвайте само правилния тип оригинални въглеродни четки.

- Свалете капачките на четката (4), като разтегнете винта, отворете капака, като го извадите от машината.

- Освободете пружината (17) от въглеродната четка и задръжте пружината (17) с отвертка. Извадете въглеродната четка (18) от държача й (запазете медния проводник (19), прикрепен към машината).
- Докато държите пружината (17), поставете новата въглеродна четка вътре в държача.
- Освободете пружината (17) на мястото си, като се уверите, че държи четката (както е показано на фиг. G).
- Изключете медния проводник на старата въглеродна четка и свържете новата. Уверете се, че кабелът не е заседнал.
- Поставете капака (4) обратно на място, уверете се, че не се блокира окабеляването и затегнете винта.
- Винаги се уверявайте, че и двете въглеродни четки са подменени едновременно.
- След като монтирате новите въглеродни четки, оставете машината да работи без товар в продължение на 15 минути.

ГАРАНЦИЯ

Гаранционните условия могат да бъдат намерени на отделно прикрепената гаранционна карта.

ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА



Неизправните и / или изхвърлените електрически или електронни устройства трябва да се събират на съответните места за рециклиране.

Само за страните от ЕО

Не изхвърляйте електроинструментите в битови отпадъци. Съгласно Европейската насока 2012/19 / ЕС за отпадъците от електрическо и електронно оборудване и нейното прилагане в националното право електрическите инструменти, които вече не могат да се използват, трябва да се събират отделно и да се изхвърлят по екологосъобразен начин.

Продуктът и ръководството за употреба подлежат на промяна. Спецификациите могат да се променят без допълнително уведомяване.

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Благодарим за приобретение продукта FERM. Теперь у Вас есть продукт отличного качества от одного из лучших поставщиков Европы. Вся продукция компании FERM производится в соответствии с наивысшими стандартами производительности и безопасности. Политика нашей компании также включает превосходное обслуживание клиентов и полную гарантию. Мы надеемся, что этот продукт прослужит Вам многие годы.

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



ОСТОРОЖНО

Внимательно прочтите предупреждения о соблюдении техники безопасности, дополнительные предупреждения о соблюдении техники безопасности и инструкцию. Несоблюдение предупреждений о соблюдении техники безопасности и инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам. **Сохраните предупреждения о соблюдении техники безопасности и инструкцию для дальнейшего использования.**

Приведенные ниже значки используются в данном руководстве или на продукте:



Прочтите руководство пользователя.



Указывает на риск повреждения инструмента, травм или смерти в случае несоблюдения инструкций, приведенных в данном руководстве пользователя.



Опасность поражения электрическим током



В случае повреждения кабеля питания, а также во время очистки и технического обслуживания кабель питания необходимо отключить от розетки.



Опасность летящих осколков. Избегайте присутствия посторонних наблюдателей в зоне проведения работ.



Всегда используйте защитные очки!



Используйте средства защиты от шума.



Используйте защитные перчатки.



Не нажимайте на кнопку блокировки шпинделя во время работы электромотора.



Опасность пожара.



Выбрасывайте изделие только в предназначенные для этого контейнеры.



Данное изделие соответствует примененным стандартам безопасности европейских директив.



Общие предупреждения о соблюдении техники безопасности во время операций по затачиванию или отрезанию с использованием абразивных материалов:

- Данный электроинструмент предполагается использовать в качестве шлифовальной машины. Прочтите все предупреждения по безопасному использованию и ознакомьтесь с рисунками и спецификациями, которые прилагаются к данному электроинструменту. Несоблюдение приведенных ниже инструкций может

- привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезным травмам.
- b) **Не рекомендуется использовать данный электроинструмент для таких операций, как шлифовка, очистка проволочной щеткой и полировка.** Выполнение операций, для которых электроинструмент не предназначен, может представлять опасность и привести к серьезным травмам.
- c) **Запрещается использовать принадлежности, которые не были специально разработаны и зарекомендованы производителем инструмента.** Даже если принадлежность может быть прикреплена к электроинструменту, это не означает, что ее использование безопасно.
- d) **Номинальная скорость принадлежности должна быть равна или превышать максимальную скорость, обозначенную на электроинструменте.** Принадлежности, работающие сверх своей номинальной скорости, могут сломаться и разлететься.
- e) **Внешний диаметр и толщина принадлежности должны находиться в пределах рабочего диапазона электроинструмента.** При использовании принадлежностей неверного размера невозможно гарантировать безопасность и управляемость работы.
- f) **Резьбовое закрепление принадлежностей должно соответствовать резьбе шпинделя шлифмашины.** Для принадлежностей, которые крепятся на фланцах, отверстие принадлежности должно совпадать с диаметром фланца. Принадлежности, которые не соответствуют элементам крепления электроинструмента, приведут к дисбалансу, повышенным вибрациям и могут привести к потере управления.
- g) **Запрещено использовать поврежденные принадлежности!** Перед каждым использованием проверяйте принадлежности, такие как абразивные диски, на предмет сколов и трещин, диски-подошвы на предмет трещин, разрывов, излишнего износа, проволочные щетки на предмет ослабленной или сломанной проволоки. В случае падения электроинструмента или принадлежности, проверьте инструмент и принадлежность на предмет повреждений или установите новую принадлежность. После проверки и установки принадлежности расположитесь таким образом, чтобы на плоскости вращения принадлежности не находились люди, затем запустите электроинструмент на максимальной скорости без нагрузки и позвольте инструменту работать в таком режиме в течение одной минуты. Обычно за это время поврежденные принадлежности ломаются.
- h) **Используйте средства индивидуальной защиты.** В зависимости от применения, используйте лицевой щиток, предохранительные очки или защитные очки. В зависимости от ситуации также используйте пылезащитную маску, средство защиты слуха, защитные перчатки и защитный фартук, способный останавливать мелкие абразивные частицы. Защита для глаз должна иметь возможность останавливать разлетающиеся во время различных рабочих операций осколки. Пылезащитная маска или респиратор должны иметь возможность фильтрации частиц, оказавшихся в воздухе в ходе рабочей операции. Продолжительный шум высокой интенсивности может привести к повреждению и потере слуха.
- i) **Следите за тем, чтобы посторонние наблюдатели находились на безопасном расстоянии от зоны проведения работ.** Все лица, находящиеся в зоне проведения работ, должны использовать средства индивидуальной защиты. Осколки рабочих материалов, а также осколки разбитых принадлежностей могут выплыть за пределы рабочей зоны и нанести увечья посторонним лицам.
- j) **Во время выполнения рабочих операций, где существует возможность соприкосновения принадлежности со скрытой электропроводкой или кабелем питания изделия, электроинструмент необходимо держать только за изолированные поверхности рукояток.** В случае если режущее приспособление соприкоснется с кабелем под током,

металлические детали электроинструмента также будут находиться под током, и, как следствие, могут поразить оператора электрическим током.

- k) Расположите кабель подальше от вращающейся принадлежности.** В случае утери контроля над электроинструментом диск может разрезать провод или зацепиться, потянув руку в сторону вращающегося приспособления.
- l) Не кладите электроинструмент на пол до тех пор, пока принадлежность не остановится до конца.** Вращающаяся принадлежность может зацепиться за поверхность и вырвать электроинструмент из рук.
- m) Не носите электроинструмент во включенном состоянии на ремне инструментов.** Вращающаяся принадлежность может зацепиться за одежду и потянуть электроинструмент к Вашему телу.
- n) Вентиляционные отверстия электроинструмента необходимо регулярно чистить.** Во время работы вентилятор электродвигателя всасывает пыль в корпус электроинструмента, а излишнее накопление порошкового металла в изделии создает электрическую угрозу.
- o) Не используйте инструмент вблизи легковоспламеняющихся материалов.** Искры могут привести к их возгоранию.
- p) Не используйте принадлежности, для которых необходимо жидкое охлаждение.** Использование воды и прочих охлаждающих жидкостей может привести к поражению электрическим током.

Отдача и связанные с ней предупреждения
 Отдача - это результат зацепления и застревания вращающегося диска, диска-подошвы, щетки и любой другой принадлежности. Застревание и захватывание приводят к быстрой остановке вращающейся принадлежности, в результате чего потерявший управление электроинструмент вырывается в сторону, противоположную вращению вращающейся принадлежности в месте соединения.
 Например, если абразивный диск зацепится или будет защемлен рабочим материалом,

край диска, который входит в точку зажима, может врезаться в поверхность материала, что приведет к вырыванию или отдаче электроинструмента. Диск может оторваться как в сторону оператора, так и от него, в зависимости от направления движения диска в момент защемления. В таких условиях абразивные диски также могут сломаться. Отдача - это результат неверного обращения электроинструмента и/или несоблюдения надлежащих условий или процедур, которого можно избежать, если обеспечить соблюдение приведенных ниже мер предосторожности.

- a) Прочно удерживайте электроинструмент и расположите тело и руку таким образом, чтобы иметь возможность противостоять силе отдачи.** В целях обеспечения максимального контроля над отдачей, а также во время реактивного момента в ходе запуска всегда используйте дополнительную рукоятку, если она входит в комплект. При соблюдении необходимых мер предосторожности оператор имеет возможность совладать с реактивным моментом и отдачей.
- b) Никогда не помещайте руку в непосредственной близости от вращающейся принадлежности.** В результате отдачи принадлежность может отскочить в сторону Вашей руки.
- c) Располагайте свое тело таким образом, чтобы в случае возможной отдачи электроинструмент не двигался в сторону Вашего тела.** Отдача отбросит электроинструмент в направлении, обратном направлению вращения диска в месте защемления.
- d) С особенной осторожностью относитесь к работе в углах и вблизи острых краев. Избегайте отскока и защемления принадлежности.** Углы, острые края или отскоки часто приводят к зацеплению вращающейся принадлежности и потерю управления над электроинструментом или отдачей.
- e) Не устанавливайте цепные отрезные диски по дереву и дисковые пилы с зубьями.** Такие диски часто приводят к отдаче и утере контроля над электроинструментом.

Особые предупреждения о соблюдении техники безопасности во время операций по затачиванию или отрезанию с использованием абразивных материалов:

- a) Используйте только те типы дисков, которые рекомендуются для Вашего электроинструмента, а также совместимые с ними защитные щитки. Диски, которые не предназначены для электроинструмента, не могут быть надлежащим образом защищены.
- b) Поверхность шлифования шлифовального круга должна находиться под плоскостью защитного щитка. Неверно установленный круг, который выходит за плоскость защитного щитка, не может быть в достаточном мере защищен.
- c) Защитный кожух должен быть закреплен таким образом, чтобы наименьшая часть диска была направлена в сторону оператора. Защитный кожух защищает оператора от осколков разрушенного диска, непреднамеренного касания диска и искр, которые могут поджечь одежду.
- d) Диски необходимо устанавливать исключительно для тех целей, для которых они предназначены. Например, запрещается шлифовать торцевой стороной отрезного диска. Абразивные отрезные диски предназначены для шлифования периферии круга, торцевые нагрузки на эти диски могут привести к их разрушению.
- e) Всегда используйте неповрежденные фланцы дисков надлежащего размера и формы для выбранного диска. Правильные фланцы дисков поддерживают диск, тем самым снижая риск разрушения диска. Фланцы отрезных дисков могут отличаться от фланцев шлифовальных дисков.
- f) Не используйте изношенные диски с электроинструментов большого размера. Диски, предназначенные для электроинструментов большого размера, не предназначены для оборотов, предусмотренных для малых электроинструментов, и могут разрушиться.

Предупреждения о соблюдении техники безопасности во время операций по отрезанию с использованием абразивных материалов:



Отрезные работы можно выполнять только при наличии защитного кожуха (не входит в комплектацию) рис. С2 - D2

- a) **Не защемляйте и не применяйте излишнюю нагрузку на диск. Не пытайтесь силой увеличить глубину резки.** Излишние нагрузки увеличивают вероятность скручивания и сжимания диска в разрезе, что увеличивает шанс отдачи и разрушения диска.
- b) **Не располагайте тело в одной плоскости с вращающимся диском.** Когда диск во время работы направляется по направлению от ВАС, возможная отдача направит вращающийся диск и электроинструмент в Вашу сторону.
- c) **В случае застревания диска и при прерывании резки по каким-либо причинам отключите питание электроинструмента и удерживайте инструмент без движения до тех пор, пока изделие полностью не остановится.** Никогда не пытайтесь извлечь диск из разреза во время работы изделия, это может привести к отдаче. Выясните и устраните причину застревания диска.
- d) **Не включайте электроинструмент, пока диск находится в разрезе! Дождитесь, пока электроинструмент разгонится до полной скорости, затем попробуйте аккуратно поместить диск в разрез.** В случае запуска электроинструмента в разрезе диск может застрять, выскочить из разреза, или отбросить инструмент назад.
- e) **Панели и прочие рабочие материалы большого размера необходимо поддерживать, чтобы довести возможность защемления и отдачи до минимума.** Большие рабочие материалы часто ломаются под собственным весом. Поддерживающие конструкции необходимо устанавливать под рабочим материалом с обеих сторон разреза, а также по краям.

f) С особой осторожностью выполняйте операции по вырезанию отверстий.

Диск может наткнуться на газовые трубы, водопровод, электропроводку и прочие объекты, что может привести к отдаче.

Электрическая безопасность

Во время использования электроинструмента всегда соблюдайте правила техники безопасности, действующие в вашей стране, чтобы снизить риск возникновения пожара, поражения электрическим током и получения травм. Прочтите следующие инструкции по технике безопасности, а также прилагаемые инструкции по технике безопасности.



Убедитесь в том, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на табличке с техническими данными.



Изделие II класса - Двойная изоляция - В заземленной розетке нет необходимости.

Если использование электроинструмента в условиях влажной окружающей среды неизбежно, необходимо использовать источник тока, защищенный устройством защитного отключения (УЗО). Применение УЗО снижает риск поражения электрическим током.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЕ

Предполагаемое использование

Данная угловая шлифмашина разработана для шлифовки каменных и стальных материалов без охлаждения водой. Для резки необходим особый защитный кожух (не входит в комплектацию) Рис. D2.

Технические спецификации

AGM1116P AGM1118P

Напряжение сети	220-240 В~
Частота сети	50/60 Гц
Потребляемая мощность	2300 Вт
Номинальная скорость	8.500 /мин 6.500 /мин

Диаметр шлифовального диска

Диаметр	180 мм	230 мм
---------	--------	--------

Посадочный диаметр	22.2 мм
--------------------	---------

Толщина	6 мм
---------	------

Диаметр диска для резки

Диаметр	180 мм	230 мм
---------	--------	--------

Посадочный диаметр	22.2 мм
--------------------	---------

Толщина	3 мм
---------	------

Резьба шпинделя	M14
-----------------	-----

Масса	6.0 кг	6.1 кг
-------	--------	--------

Звуковое давление (L_{PA})	96 + 3 дБ(А)
--------------------------------	--------------

Акустическая мощность (L_{WA})	107 + 3 дБ(А)
------------------------------------	---------------

Вибрации «плоского шлифования» $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 м/с ²
---	-----------------------------

Уровень вибрации

Уровень вибрации, указанный в данном руководстве, был измерен в соответствии со стандартизованным испытанием, приведенным в EN 60745; он может быть использован для сравнения одного инструмента с другим, а также для предварительной оценки воздействия вибрации при использовании данного инструмента для указанных целей

- применение инструмента для других целей, а также использование принадлежностей в плохом состоянии может значительно увеличить уровень вибрации
- при выключении устройства, а также работе в холостом режиме уровень вибрации уменьшается

Для защиты от вибрации поддерживайте инструмент и принадлежности в хорошем состоянии, не давайте рукам мерзнуть и организуйте режим работы.

Описание

Цифры в тексте относятся к схемам на страницах 2 - 4

Рис. А

1. Кнопка блокировки шпинделя
2. Винт с внутренним шестигранником
3. Защитный кожух (рис. D1+D2)
4. Крышка угольной щетки

5. Выключатель
6. Место соединения боковой рукоятки
7. Боковая рукоятка
8. Ключ-шестигранник
9. Задняя рукоятка
10. Ручка разблокирования рукоятки

Рис. В

11. Шпиндель
12. Монтажный фланец
13. Диск (не входит в комплект)
14. Зажимная гайка
15. Ключ

Рис. С1 & D1

Защитный кожух для шлифовки

Рис. С2 & D2

Защитный кожух для резки (не входит в комплектацию)

Рис. G

16. Винт
17. Пружины
18. Угольная щетка
19. Провод щетки

Сборка



Перед сборкой всегда отключайте электроинструмент от электропитания.

Установка защитного кожуха (рис. С и D)

- Положите изделие на плоскую поверхность шпинделем (11) вверх.
- Установите кожух (3) на редуктор изделия, как это показано на рисунке С таким образом, чтобы выступы защитного кожуха попали в канавки редуктора.
- Установите защитный кожух в необходимое положение, как показано на рисунке D.
- Затяните винт с шестигранным шлицем (2) на защитном кожухе с помощью ключа-шестигранника (8).
- Для изменения положения защитного кожуха ослабьте винт с шестигранным шлицем (2), отрегулируйте положение и вновь затяните винт с помощью ключа-шестигранника.



Никогда не используйте изделие без защитного кожуха.

Установка и снятие диска (рис. В)

- Для этого изделия следует использовать диски диаметром AGM1116P Ø 180 мм/ AGM1118P Ø 230 мм с посадочным диаметром 22,2 мм и толщиной диска 6 мм для шлифовки и 3 мм для резки. При этом диск не должен касаться защитного кожуха.

Установка

- Поместите изделие на плоскую поверхность защитным кожухом (3) вверх.
- Установите фланец (12) на шпиндель (11).
- Установите диск (13) на шпиндель (11).
- Удерживайте кнопку блокировки шпинделя (1) и затяните зажимную гайку (14) на шпинделе (11) с помощью ключа (15).

Снятие

- Поместите изделие на плоскую поверхность защитным кожухом (3) вверх.
- Удерживайте кнопку блокировки шпинделя (1) и ослабьте зажимную гайку (14) с помощью ключа (15).
- Снимите диск (13) со шпинделя (11).
- Удерживайте кнопку блокировки шпинделя (1) и прочно затяните зажимную гайку (14) с помощью ключа (15).

Установка дополнительной рукоятки (рис. А и В)

- Дополнительную рукоятку (7) можно вкрутить в одно из трех предназначенных для этого отверстий (6).

3. ЭКСПЛУАТАЦИЯ



Убедитесь, что рабочий материал надлежащим образом зафиксирован, а кабель питания не может попасть под электроинструмент.

Задняя рукоятка

Всегда выключайте электроинструмент и отключайте его от источника питания перед поворотом рукоятки.

- Для разблокирования рукоятки (9), нажмите и удерживайте ручку разблокирования рукоятки (10).
- Поверните рукоятку (9) в одно из 5 возможных положений и отпустите ручку разблокирования рукоятки (10).



Перед включением инструмента убедитесь, что ручка разблокирования рукоятки (10) фиксируется на месте со щелчком при смене положения рукоятки.

Включение и выключение (рис. А)

- Для включения электроинструмента нажмите выключатель (5).
- Для выключения электроинструмента отпустите выключатель (5).

При включении электроинструмента держите его подальше от рабочего материала, иначе вращающийся диск может его повредить.

- Надежно закрепите рабочий материал таким образом, чтобы он не сдвинулся во время работы.
- Регулярно проверяйте состояние дисков. Изношенные диски оказывают негативное влияние на эффективность электроинструмента. Заблаговременно заменяйте изношенные диски на новые.
- Перед извлечением вилки электроинструмента из розетки всегда отключайте электроинструмент.

Удаление заусенцев (рис. Е)

При удалении заусенцев угол наклона в 30 - 40 ° предоставляет наилучшие результаты. Передвигайте электроинструмент вперед и назад, применяя небольшое давление. Таким образом, рабочий материал не будет перегреваться и не будут образованы канавки.



Не используйте абразивные диски для удаления заусенцев!

Резка (рис. F)

Для резки нельзя использовать особый закрытый защитный кожух (не входит в комплектацию).

Чтобы уменьшить вибрацию, прижимайте электроинструмент к рабочему материалу. Не наклоняйте и не нажимайте на

электроинструмент во время резки. Используйте правильное давление в зависимости от рабочего материала. Не замедляйте скорость вращения дисков путем применения бокового давления. Направление резки имеет важное значение. Электроинструмент всегда должен работать против направления разреза. Никогда не перемещайте электроинструмент в другом направлении! В противном случае существует риск зажима диска, что приведет к отдаче и потере контроля над изделием.

Советы для оптимального использования

- Закрепляйте рабочий материал. Для малых рабочих материалов используйте тиски.
- Удерживайте электроинструмент обеими руками.
- Включите электроинструмент.
- Дождитесь, пока электроинструмент наберет полные обороты.
- Поместите диск на рабочий материал.
- Прижмите диск к рабочему материалу и медленно перемещайте диск по его поверхности.
- Не нажмайтесь слишком сильно. Работу должен выполнять инструмент, а не Вы.
- Перед тем как положить электроинструмент подождите, пока он полностью остановится после выключения.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ



Перед очисткой и обслуживанием всегда отключайте электроинструмент от электропитания.

Регулярно очищайте корпус электроинструмента мягкой тряпкой, желательно, после каждого использования. Убедитесь, что вентиляционные отверстия чисты от пыли и грязи. Для удаления особо сильных загрязнений используйте мягкую тряпку с мыльной пеной. Не используйте растворители, такие как бензин, спирт, аммиак и т. д. Химические вещества повредят синтетические компоненты.

Замена кабеля питания

В случае повреждения кабеля питания его необходимо заменить у производителя, агента по обслуживанию или лиц, имеющих соответствующую квалификацию.

Замена штекера питания (только для Великобритании)

В случае повреждения 3-контактного разъема питания его необходимо заменить на штекер с предохранителем с сертификатом BS 1363/13A с соблюдением инструкций по соединению.

Провода в кабеле питания кодированы по цвету следующим образом:

синий	без напряжения
коричневый	под напряжением

В силу того, что провода кабеля питания не могут соответствовать цветовым обозначениям клемм разъема питания, действуйте следующим образом:

- Синий провод необходимо подсоединить к клемме, обозначенной буквой N или окрашенной в черный цвет.
- Коричневый провод необходимо подсоединить к клемме, обозначенной буквой L или окрашенной в красный цвет.

Проверка и замена угольных щеток (рис. A и G)

В случае износа щеток их замену должен выполнять отдел по обслуживанию или лицо с соответствующей квалификацией.



Используйте только угольные щетки правильного размера.

- Чтобы снять крышку угольной щетки (4), выверните винт и извлеките крышку из корпуса.
- Снимите пружину (17) с угольной щетки и удерживайте ее (17) с помощью отвертки. Извлеките угольную щетку (18) из держателя (не отсоединяйте медный провод (19)).
- Продолжая удерживать пружину (17), установите новую угольную щетку в держатель.
- Отпустите пружину (17) на место и убедитесь в том, что она удерживает щетку (как показано на рис. G).

- Ослабьте винт (16), это освободит медный провод (19) старой щетки. Снова затяните винт (16) и убедитесь в том, что медный провод (19) закреплен нужным образом.
- Установите крышку (4) на свое место, убедившись, что провод не был зажат.
- Всегда заменяйте обе щетки за раз, это позволит сэкономить время.
- После установки новых угольных щеток позвольте электроинструменту поработать на холостом ходу в течение 15 минут.

ГАРАНТИЯ

Гарантийные условия приведены на отдельном гарантийном листе.

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА



Неисправные электрические и электронные изделия необходимо сдавать в соответствующие пункты утилизации.

Только для стран Европейского экономического сообщества

Не выбрасывайте электроинструменты в обычные мусорные корзины. В соответствии с Европейской директивой 2012/19/EU об утилизации отработанного электрического и электронного оборудования и ее реализации в государственном законодательстве электроинструменты, которые больше не могут использоваться оп назначению необходимо подвергать утилизации дружественным по отношению к окружающей среде способом.

В изделие и руководство пользователя могут быть внесены изменения. Спецификации могут быть изменены без предварительного оповещения.

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Ferm. Έτσι αποκτήσατε ένα εξαιρετικό προϊόν, που παραδίδεται από έναν από τους κορυφαίους προμηθευτές στην Ευρώπη. Όλα τα προϊόντα που σας παραδίδονται από τη Ferm είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα απόδοσης και ασφαλείας. Ως μέρος της φιλοσοφίας μας, παρέχουμε επίσης εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών, η οποία υποστηρίζεται από την εκτενή μας εγγύηση. Ελπίζουμε να απολαύσετε αυτό το προϊόν για πολλά χρόνια στο μέλλον.

1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 Διαβάστε τις εσώκλειστες προειδοποιήσεις ασφαλείας, τις πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Η μη τήρηση των προειδοποιήσεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή σοβαρό τραυματισμό. **Φυλάξτε τις προειδοποιήσεις ασφαλείας και τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.**

Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο χρήστη ή πάνω στο προϊόν:

 Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήστη.

 Υποδηλώνει κίνδυνο τραυματισμού, απώλειας ζωής ή ζημιάς στο εργαλείο, σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών στο παρόν εγχειρίδιο.

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

 Αποσυνδέστε άμεσα το φίς ρευματοληψίας από το δίκτυο ρεύματος αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά και επίσης κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση.



Κίνδυνος από εκτινασσόμενα αντικείμενα. Κρατάτε τους παρευρισκόμενους μακριά από την περιοχή εργασίας.



Να φοράτε πάντα προστασία ματιών!



Φοράτε προστασία ακοής.



Φοράτε γάντια ασφαλείας.



Μην πιέσετε το κουμπί ασφάλισης άξονα όσο κινείται το μοτέρ.



Κίνδυνος φωτιάς.



Μην απορρίπτετε το προϊόν σε ακατάλληλους κάδους απορριμμάτων.



Το προϊόν συμμορφώνεται με τα εφαρμόσιμα πρότυπα ασφαλείας στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας κοινές για εργασίες τροχίσματος ή λειαντικής κοπής:

- Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται για λειτουργία ως εργαλείο τροχίσματος. Διαβάστε όλες τις προειδοποιήσεις ασφαλείας, οδηγίες, απεικονίσεις και προδιαγραφές που παρέχονται με το παρόν ηλεκτρικό εργαλείο. Η μη τήρηση όλων των οδηγιών που αναφέρονται παρακάτω μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, φωτιά και/ή σοβαρό τραυματισμό.
- Εργασίες όπως γυαλοχάρτισμα, βιούρτσισμα με συρματόβουρτσα, στίλβωση δεν συνιστάται να εκτελούνται με αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Εργασίες για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί το ηλεκτρικό εργαλείο μπορεί να δημιουργήσουν κίνδυνο και να προκαλέσουν τραυματισμό ατόμων.
- Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν είναι ειδικά σχεδιασμένα και δεν συνιστώνται από τον κατασκευαστή του εργαλείου. Απλά το γεγονός ότι το αξεσουάρ μπορεί να

- προσαρτηθεί στο ηλεκτρικό εργαλείο σας, δεν διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία του.
- δ) Η ονομαστική ταχύτητα λειτουργίας του αξεσουάρ πρέπει να είναι τουλάχιστον ίση με τη μέγιστη ταχύτητα που επισημαίνεται πάνω στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τα αξεσουάρ που κινούνται ταχύτερα από την ονομαστική τους ταχύτητα μπορεί να σπάσουν και τα θραύσματά τους να εκτιναχθούν.**
- ε) Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του αξεσουάρ πρέπει να είναι εντός της ονομαστικής δυναμικότητας του ηλεκτρικού σας εργαλείου.** Αν χρησιμοποιηθούν αξεσουάρ λανθασμένου μεγέθους δεν μπορεί να διασφαλιστεί η επαρκής προστασία του χρήστη ή ο έλεγχος τους εργαλείου.
- στ) Το σύστημα στερέωσης με βίδωμα των αξεσουάρ πρέπει να ταιριάζει στο σπείρωμα της ατράκου του τροχού. Για αξεσουάρ που στερεώνονται με φλάντζες, η στήριξη αξεσουάρ πρέπει να συμφωνεί με τη διάμετρο έδρασης της φλάντζας.** Αξεσουάρ που δεν συμφωνούν με το υλικό στερέωσης του ηλεκτρικού εργαλείου θα κινούνται εκτός ισορροπίας, θα δονούνται υπερβολικά και μπορεί να προκαλέσουν απώλεια του ελέγχου.
- ζ) Μη χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε αξεσουάρ έχει υποστεί ζημιά.** Πριν από κάθε χρήση ελέγχετε τα αξεσουάρ όπως τους λειαντικούς δίσκους, για εκλεπίσεις και ρωγμές, την επιφάνεια στήριξης για ρωγμές, σχισίματα ή υπερβολική φθορά, τη συρματόβουρτσα για χαλαρά ή ραγισμένα σύρματα. Αν έχει πέσει κάτω το ηλεκτρικό εργαλείο ή το αξεσουάρ, ελέγχετε το για ζημιά ή εγκαταστήστε ένα αξεσουάρ που δεν έχει υποστεί ζημιά. Μετά τον έλεγχο και την εγκατάσταση ενός αξεσουάρ, τοποθετήστε τον εαυτό σας και τους παρευρισκόμενους μακριά από το επίπεδο του περιστρεφόμενου αξεσουάρ και λειτουργήστε το ηλεκτρικό εργαλείο για ένα λεπτό στη μέγιστη ταχύτητα χωρίς φορτίο. Τα αξεσουάρ που έχουν υποστεί ζημιά, κανονικά θα διαλυθούν στη διάρκεια αυτού του χρόνου δοκιμής.
- η) Φοράτε ατομικό εξοπλισμό προστασίας.** Ανάλογα με την εφαρμογή, χρησιμοποιήστε προσωπίδα, προστατευτικά γυαλιά ασφαλείας ή γυαλιά ασφαλείας. Ανάλογα με τις απαιτήσεις της εφαρμογής, φορέστε μάσκα σκόνης, προστατευτικά ακοής, γάντια και ποδιά συνεργείου ικανή να σταματήσει μικρά θραύσματα του λειαντικού τροχού ή του τεμαχίου εργασίας. Η προστασία των ματιών πρέπει να είναι ικανή να σταματήσει εκτινασσόμενα θραύσματα που παράγονται από διάφορες εργασίες. Η μάσκα σκόνης ή η αναπνευστική συσκευή πρέπει να έχει την ικανότητα να φίλτραρει τα σωματίδια που παράγονται από την εργασία που εκτελείτε. Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- θ) Κρατάτε τους παρευρισκόμενους σε ασφαλή απόσταση από την περιοχή εργασίας σας.** Οποιοσδήποτε εισέρχεται στην περιοχή εργασίας πρέπει να φορά ατομικό εξοπλισμό προστασίας. Θραύσματα από το τεμάχιο εργασίας ή το σπασμένο αξεσουάρ μπορεί να εκτοξευτούν και να προκαλέσουν τραυματισμό και εκτός της άμεσης περιοχής εργασίας.
- ι) Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από μονωμένες επιφάνειες λαβής όταν εκτελείτε μια εργασία όπου το αξεσουάρ κοπής μπορεί να έρθει σε επαφή με το καλώδιο του ίδιου του εργαλείου.** Αν ένα αξεσουάρ κοπής έρθει σε επαφή με καλώδιο υπό τάση, μπορεί να θεσει υπό τάση και τα εκτεθειμένα μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
- ια) Ρυθμίστε τη θέση του καλωδίου ώστε να είναι μακριά από το περιστρεφόμενο αξεσουάρ.** Αν χάσετε τον έλεγχο, το καλώδιο μπορεί να κοπεί ή να τυλιχτεί σφιχτά και η παλάμη ή το χέρι σας να τραβηγχτεί προς το περιστρεφόμενο αξεσουάρ.
- ιβ) Ποτέ μην αφήστε κάτω το ηλεκτρικό εργαλείο έως ότου το αξεσουάρ έχει σταματήσει τελείως να κινείται.** Το περιστρεφόμενο αξεσουάρ μπορεί να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια και να τραβήξει το ηλεκτρικό εργαλείο εκτός ελέγχου σας.
- ιγ) Μην έχετε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο ενώ το μεταφέρετε στο πλευρό σας.** Αν το περιστρεφόμενο αξεσουάρ έρθει αθέλητα σε επαφή με τα ρούχα σας, μπορεί να τραβηγχτεί προς το σώμα σας.
- ιδ) Καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα αερισμού του ηλεκτρικού εργαλείου.** Ο ανεμιστήρας

του μοτέρ θα έλκει τη σκόνη μέσα στο περίβλημα και η υπερβολική συγκέντρωση μεταλλικών ρινισμάτων μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικούς κινδύνους.

- ιε) Μη λειτουργείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κοντά σε εύφλεκτα υλικά.** Οι σπινθήρες θα μπορούσαν να προκαλέσουν ανάφλεξη σε αυτά τα υλικά.
ιστ) Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που απαιτούν ψυκτικά υγρά. Η χρήση νερού ή άλλων ψυκτικών υγρών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία, ελαφρά ή θανατηφόρα.

Ανάδραση (κλώτσημα) του εργαλείου και σχετικές προειδοποιήσεις

Η ανάδραση είναι μια ξαφνική αντίδραση σε περίπτωση που σφηνώσει ή μπλοκάρει ο περιστρεφόμενος τροχός, η επιφάνεια στήριξης του αξεσουάρ, η βούρτσα ή οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Το σφήνωμα ή το μπλοκάρισμα προκαλεί ταχύτατη ακινητοποίηση του περιστρεφόμενου αξεσουάρ, η οποία με τη σειρά αναγκάζει το ηλεκτρικό εργαλείο να κινηθεί εκτός ελέγχου σε κατεύθυνση αντίθετη με τη φορά περιστροφής του αξεσουάρ στο σημείο που μάγκωσε.

Για παράδειγμα, αν ένας λειαντικός τροχός μπλοκαριστεί ή σφηνώσει στο τεμάχιο εργασίας, η άκρη του τροχού που εισέρχεται στο σημείο σφηνώματος μπορεί να «αρπάξει» την επιφάνεια του υλικού προκαλώντας τη σταδιακή ή απότομη κίνηση του τροχού προς τα έξω. Ο τροχός μπορεί να αναπτηδήσει είτε προς το χειριστή είτε αντίθετα από αυτόν, ανάλογα με τη φορά κίνησης του τροχού στο σημείο σφηνώματος. Οι λειαντικοί τροχοί μπορεί και να σπάσουν υπό αυτές τις συνθήκες. Η ανάδραση είναι αποτέλεσμα της κακής χρήσης και/ή των λανθασμένων διαδικασιών ή συνθηκών λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου και μπορεί να αποφευχθεί με τη λήψη κατάλληλων μέτρων προστασίας όπως αναφέρονται παρακάτω.

- α) Διατηρείτε σταθερή λαβή στο ηλεκτρικό εργαλείο και τοποθετείτε το σώμα και τα χέρια σας ώστε να σας επιτρέπουν να αντισταθείτε στις δυνάμεις ανάδρασης.** Πάντα να χρησιμοποιείτε τη βοηθητική λαβή, αν υπάρχει, για μέγιστο έλεγχο έναντι ανάδρασης ή της στρεπτικής αντίδρασης

κατά την εκκίνηση. Ο χειριστής μπορεί να ελέγχει τις δυνάμεις στρεπτικής αντίδρασης ή ανάδρασης, αν έχει λάβει κατάλληλα μέτρα.

- β) Ποτέ μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά στο περιστρεφόμενο αξεσουάρ.** Το αξεσουάρ μπορεί σε περίπτωση ανάδρασης να χτυπήσει το χέρι σας.
γ) Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην περιοχή όπου θα κινηθεί το ηλεκτρικό εργαλείο σε περίπτωση ανάδρασης. Η ανάδραση θα προκαλέσει κίνηση του εργαλείου σε κατεύθυνση αντίθετη με την κίνηση του τροχού στο σημείο μπλοκαρίσματος.
δ) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την εργασία σε γωνίες, αιχμηρές ακμές κλπ. Αποφεύγετε την αναπτήδηση και το μπλοκάρισμα του αξεσουάρ. Οι γωνίες, οι αιχμηρές ακμές ή η αναπτήδηση έχουν την τάση να προκαλέσουν μπλοκάρισμα του περιστρεφόμενου αξεσουάρ και απώλεια του ελέγχου ή ανάδραση.
ε) Μη συνδέετε στο μηχάνημα λεπίδα χυλογλυπτικής με αλυσίδα κοπής ή οδοντωτή λεπίδα κοπής. Οι λεπίδες αυτού του είδους προκαλούν συχνά ανάδραση και απώλεια ελέγχου.
- Προειδοποιήσεις ασφαλείας ειδικές για εργασίες τροχίσματος και λειαντικής κοπής:**
- α) Χρησιμοποιείτε μόνο τύπους τροχών που συνιστούνται για το ηλεκτρικό εργαλείο σας και χρησιμοποιείτε τον ειδικό προφυλακτήρα που είναι σχεδιασμένος για τον επιλεγμένο τροχό.** Με τροχούς για τους οποίους δεν έχει σχεδιαστεί το ηλεκτρικό εργαλείο, δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκής προστασία και είναι ανασφαλείς.
- β) Η λειαντική επιφάνεια των τροχών με κεντρική βύθιση πρέπει να τοποθετείται κάτω από το επίπεδο του χείλους του προφυλακτήρα.** Ένας ακατάλληλα τοποθετημένος τροχός που προεξέχει από το επίπεδο του χείλους του προφυλακτήρα δεν μπορεί να προστατευτεί επαρκώς.
- γ) Ο προφυλακτήρας πρέπει να έχει προσαρτηθεί στέρεα στο ηλεκτρικό εργαλείο και να έχει ρυθμιστεί η θέση του για μέγιστη ασφάλεια, ώστε να είναι εκτεθειμένο προς το χειριστή το μικρότερο δυνατό μέρος του τροχού.** Ο προφυλακτήρας

- βοηθά στην προστασία του χειριστή από θραύσματα του τροχού, από αθέλητη επαφή με τον τροχό και από σπινθήρες που θα μπορούσαν αν προκαλέσουν ανάφλεξη του ρουχισμού.
- δ) Οι τροχοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για τις συνιστώμενες εφαρμογές. Για παράδειγμα, μην τροχίζετε με το πλάι ενός τροχού κοπής. Οι λειαντικοί τροχοί κοπής προορίζονται για περιφερειακό τρόχισμα και αν εφαρμοστούν σε αυτούς πλευρικές δυνάμεις, μπορεί να προκληθεί θραύση και καταστροφή τους.**
- ε) Πάντα να χρησιμοποιείτε σωστού μεγέθους και σχήματος φλάντζες τροχών, ανάλογα με τον τροχό που έχετε επιλέξει. Οι σωστές φλάντζες τροχών υποστηρίζουν τον τροχό μειώνοντας έτσι την πιθανότητα θραύσης του τροχού. Οι φλάντζες για τροχούς κοπής μπορεί να είναι διαφορετικές από τις φλάντζες για τροχούς τροχίσματος.**
- στ) Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένους τροχούς από μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία. Ένας τροχός που προορίζεται για μεγαλύτερο ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλος για την υψηλότερη ταχύτητα ενός μικρού εργαλείου και μπορεί να σπάσει.**

Πρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας ειδικές για εργασίες λειαντικής κοπής:

- 
- Οι εργασίες κοπής επιτρέπονται μόνο με ειδικό ανοικτό προστατευτικό (δεν συμπεριλαμβάνεται), εικ. C2 - D2**
- α) Μη “σφηνώνετε” τον κοπτικό τροχό και μην εφαρμόζετε υπερβολική πίεση. Μην επιχειρήσετε να επιτύχετε υπερβολικό βάθος κοπής. Η υπερβολική καταπόνηση του τροχού αυξάνει την επιβολή φορτίου σε αυτόν και την ευαισθησία του σε συστροφή ή μάγκωμα του μέσα στην κοπή και επομένως την πιθανότητα ανάδρασης ή θραύσης του τροχού.**
- β) Μην τοποθετείτε το σώμα σας σε ευθεία γραμμή με και πίσω από τον περιστρεφόμενο τροχό. Όταν ο τροχός, στο σημείο της εργασίας, κινείται μακριά από το σώμα σας, μια ενδεχόμενη ανάδραση μπορεί να ωθήσει τον περιστρεφόμενο τροχό και το**

ηλεκτρικό εργαλείο απευθείας προς το μέρος σας.

- γ) Όταν ο τροχός μαγκώσει ή όταν διακόψετε μια διαδικασία κοπής για οποιονδήποτε λόγο, απενεργοποιήστε το εργαλείο κοπής και κρατήστε το ακίνητο έως ότου σταματήσει πλήρως να κινείται ο τροχός. Ποτέ μην επιχειρήσετε να αφαιρέστε τον κοπτικό τροχό από την κοπή ενώ ο τροχός κινείται, διαφορετικά μπορεί να προκύψει ανάδραση. Διερευνήστε την αιτία και πάρτε διορθωτικά μέτρα για να καταργήσετε την αιτία του μαγκώματος του τροχού.**
- δ) Μην επανεκκινήσετε την εργασία κοπής μέσα στο τεμάχιο εργασίας. Αφήστε τον τροχό να φθάσει σε πλήρη ταχύτητα και εισάγετε τον πάλι προσεκτικά μέσα στην κοπή. Ο τροχός μπορεί να μαγκώσει, να κινηθεί προς τα πάνω ή μπορεί να προκληθεί ανάδραση αν το ηλεκτρικό εργαλείο επανεκκινηθεί με τον τροχό μέσα στο τεμάχιο εργασίας.**
- ε) Υποστηρίζετε τα μεγάλα πλαίσια ή οποιοδήποτε υπερμέγεθες τεμάχιο εργασίας, για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο σφηνώματος του τροχού και ανάδρασης. Τα μεγάλα τεμάχια εργασίας τείνουν να υποχωρούν υπό το ίδιο τους το βάρος. Τα στηρίγματα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από το τεμάχιο εργασίας κοντά στη γραμμή κοπής και κοντά στην άκρη του τεμαχίου εργασίας και στις δύο πλευρές του τροχού.**
- στ) Χρησιμοποιείτε εξαιρετική προσοχή όταν πραγματοποιείτε μια “εσωτερική κοπή” σε υπάρχοντες τοίχους ή σε άλλες τυφλές περιοχές. Ο τροχός που προεξέχει μπορεί να κόψει σωλήνες αερίου ή νερού, ηλεκτρικά καλώδια ή αντικείμενα που μπορούν να προκαλέσουν ανάδραση.**

Ηλεκτρική ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά μηχανήματα, να τηρείτε πάντα τους κανονισμούς ασφαλείας που έχουν εφαρμογή στη χώρα σας, για να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπλήξιας και τραυματισμού. Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας που ακολουθούν, αλλά και τις οδηγίες ασφαλείας που συνοδεύουν το προϊόν.



Να ελέγχετε πάντα ότι η τάση της παροχής ρεύματος αντιστοιχεί με την τάση στην επικέτα της πινακίδας στοιχείων.



Μηχάνημα Κλάσης II - Με διπλή μόνωση - Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε γειωμένο φίς.

Αν είναι αναπόφευκτη η χρήση ηλεκτρικού εργαλείου σε τοποθεσία με υψηλή υγρασία, χρησιμοποιήστε παροχή που προστατεύεται από διάταξη προστασίας ρεύματος διαρροής (RCD). Η χρήση διάταξης RCD μειώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

Προβλεπόμενη χρήση

Ο γωνιακός τροχός σας έχει σχεδιαστεί για εργασίες τροχίσματος (λείανσης) σε υλικά τοιχοποιίας και χάλυβα, χωρίς τη χρήση νερού. Για εργασίες κοπής πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικός προστατευτικός προφυλακτήρας (δεν συμπεριλαμβάνεται) Εικ D2.

Τεχνικές προδιαγραφές

	AGM1116P	AGM1118P
Τάση ρεύματος δικτύου	220-240 V~	
Συχνότητα ρεύματος δικτύου	50/60 Hz	
Κατανάλωση ισχύος	2300W	
Ονομαστική ταχύτητα	8.500 /min	6.500 /min
Δίσκος τροχού τροχίσματος		
Διáμετρος	180 mm	230 mm
Οπή	22.2 mm	
Πάχος	6 mm	
Δίσκος τροχού κοπής		
Διáμετρος	180 mm	230 mm
Οπή	22.2 mm	
Πάχος	3 mm	
Σπείρωμα άξονα	M14	
Βάρος	6.0 kg	6.1 kg
Πίεση ήχου (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	

Ακουστική ισχύς (L_{WA})	107 + 3 dB(A)
Κραδασμοί "Επιφανειακό τρόχισμα" $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²

Επίπεδο κραδασμών

Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών έχει μετρηθεί σύμφωνα με την τυποποιημένη δοκιμή που αναφέρεται στο EN 60745. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με άλλο και ως προκαταρκτική εκτίμηση της έκθεσης σε κραδασμούς κατά τη χρήση του εργαλείου για τις αναφερόμενες εφαρμογές

- η χρήση του εργαλείου σε άλλες εφαρμογές ή με άλλο ή κακοσυντηρημένα αξεσουάρ μπορεί να επηρεάσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
- οι χρόνοι που το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή λειτουργεί χωρίς να εκτελεί εργασία, μπορεί να μειώσουν σημαντικά το επίπεδο έκθεσης

Προστατευτείτε έναντι των επιδράσεων των κραδασμών συντηρώντας το εργαλείο και τα αξεσουάρ του, διατηρώντας τα χέρια σας ζεστά και οργανώνοντας τα σχήματα εργασίας σας.

Περιγραφή

Οι αριθμοί στο κείμενο αναφέρονται στα διαγράμματα στις σελίδες 2-4

Εικ. A

1. Κουμπί ασφάλισης άξονα
2. Βίδα Άλεν
3. Προστατευτικός προφυλακτήρας (εικ. D1+D2)
4. Κάλυμμα ψήκτρας άνθρακα
5. Διακόπτης On/Off
6. Σημείο σύνδεσης πλευρικής λαβής
7. Πλευρική λαβή
8. Κλειδί Άλεν
9. Πίσω λαβή
10. Κουμπί απελευθέρωσης λαβής

Εικ. B

11. Άξονας
12. Φλάντζα στερέωσης
13. Δίσκος τροχού (δεν συμπεριλαμβάνεται)
14. Παξιμάδι σύσφιξης
15. Κλειδί

Εικ. C1 & D1

Προστατευτικός προφυλακτήρας για τρόχισμα

Εικ. C2 & D2

Προστατευτικός προφυλακτήρας για κοπή (δεν συμπεριλαμβάνεται)

δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με τον προστατευτικό προφυλακτήρα.

Εικ. G

- 16. Βίδα
- 17. Ελατήριο
- 18. Ψήκτρα άνθρακα
- 19. Συρματόβουρτσα

Συναρμολόγηση

Πριν τη συναρμολόγηση, πάντα να απενεργοποιείτε το μηχάνημα και να αφαιρείτε το φίς ρευματοληψίας από την πρίζα.

Συναρμολόγηση του προστατευτικού προφυλακτήρα (εικ. C και D)

- Τοποθετήστε το μηχάνημα πάνω σε ένα τραπέζι με τον άξονα (11) να κοιτάζει προς τα πάνω.
- Τοποθετήστε τον προστατευτικό προφυλακτήρα (3) πάνω από την κεφαλή του μηχανήματος, όπως δείχνει η Εικόνα C αφού βεβαιωθείτε ότι οι προεξοχές στον προστατευτικό προφυλακτήρα πέφτουν μέσα στις εγκοπές της κεφαλής του μηχανήματος.
- Περιστρέψτε τον προστατευτικό προφυλακτήρα αριστερότροφα όπως δείχνει η Εικόνα D
- Σφίξτε τη βίδα Άλεν (2) πάνω στον προφυλακτήρα χρησιμοποιώντας το κλειδί Άλεν (8)
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του προστατευτικού προφυλακτήρα ελευθερώνοντας τη βίδα Άλεν (2), ρυθμίζοντας τον προφυλακτήρα στην επιθυμητή θέση και σφίγγοντας πάλι τη βίδα Άλεν.



Ποτέ μην επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα χωρίς τον προφυλακτήρα.

Τοποθέτηση και αφαίρεση του δίσκου (εικ. B)

- Πάντα να χρησιμοποιείτε δίσκο τροχού κατάλληλο για αυτό το μηχάνημα, με διáμετρο AGM1116P Ø180mm / AGM1118P Ø230mm και οπή 22,2 mm. Το πάχος του δίσκου τροχού πρέπει να είναι 6 mm για δίσκο τροχού τροχίσματος και 3 mm για δίσκο τροχού κοπής. Ο τοποθετημένος δίσκος τροχού

Τοποθέτηση

- Τοποθετήστε το μηχάνημα πάνω σε ένα τραπέζι με τον προστατευτικό προφυλακτήρα (3) να κοιτάζει προς τα πάνω.
- Τοποθετήστε την φλάντζα (12) πάνω στον άξονα (11).
- Τοποθετήστε το δίσκο τροχού (13) πάνω στον άξονα (11).
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) ασφάλισης άξονα και σφίξτε καλά το παξιμάδι σύσφιξης (14) πάνω στον άξονα (11) χρησιμοποιώντας το κλειδί (15).

φαίρεση

- Τοποθετήστε το μηχάνημα πάνω σε ένα τραπέζι με τον προστατευτικό προφυλακτήρα (3) να κοιτάζει προς τα πάνω.
- Κρατήστε το κουμπί (1) ασφάλισης άξονα πατημένο και λασκάρετε το παξιμάδι σύσφιξης (14) χρησιμοποιώντας το κλειδί (15).
- Αφαιρέστε το δίσκο τροχού (13) από τον άξονα (11).
- Κρατήστε πατημένο το κουμπί (1) ασφάλισης άξονα και σφίξτε καλά το παξιμάδι σύσφιξης (14) χρησιμοποιώντας το κλειδί (15).

Τοποθέτηση της πλευρικής λαβής (εικ. A και B)

- Η πλευρική λαβή (7) μπορεί να βιδωθεί πάνω σε ένα από τα τρία σημεία σύνδεσης (6) που προορίζονται για την πλευρική λαβή.

3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Βεβαιωθείτε ότι το τεμάχιο εργασίας έχει υποστηριχτεί ή στερεωθεί σωστά και κρατήστε τη διέλευση του καλωδίου ρεύματος μακριά από την περιοχή εργασίας.

Πίσω λαβή

Πριν περιστρέψετε τη λαβή, πάντα να απενεργοποιείτε το μηχάνημα και να αποσυνδέσετε το φίς ρευματοληψίας από το δίκτυο ρεύματος.

1. Για να απασφαλίσετε τη λαβή (9), πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί απελευθέρωσης λαβής (10).

2. Περιστρέψτε τη λαβή (9) σε μία από τις 5 διαθέσιμες θέσεις και αφήστε ελεύθερο το κουμπί απελευθέρωσης λαβής (10).



**Πριν ενεργοποιήσετε το εργαλείο,
βεβαιωθείτε ότι το κουμπί απελευθέρωσης
λαβής (10) ασφαλίζει στη θέση του με
χαρακτηριστικό ήχο κλικ όταν αλλάζετε
θέση λαβής.**

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση (εικ. Α)

- Για να ενεργοποιήσετε το μηχάνημα πιέστε το διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (5).
- Για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα, ελευθερώστε το διακόπτη On/off (5).

Κρατήστε το μηχάνημα μακριά από το τεμάχιο εργασίας όταν το ενεργοποιείτε και το απενεργοποιείτε, επειδή ο δίσκος τροχού θα μπορούσε να προξενήσει ζημιά στο τεμάχιο εργασίας.

- Στερεώστε το τεμάχιο εργασίας καλά με σύσφιξη ή χρησιμοποιήστε άλλη μέθοδο, για να διασφαλίσετε ότι δεν μπορεί να κινηθεί κατά την εργασία.
- Ελέγχετε τους δίσκους τακτικά. Οι φθαρμένοι δίσκοι τροχών έχουν αρνητική επίδραση στην αποτελεσματικότητα του μηχανήματος. Να αντικαθιστάτε έγκαιρα το δίσκο τροχού με νέον.
- Μετά τη χρήση, πάντα να απενεργοποιείτε πρώτα το μηχάνημα πριν αφαιρέστε το φίς από την πρίζα.

Αφαίρεση γρεζιών (εικ. Ε)

Μια γωνία κλίσης 30° έως 40° θα δώσει τα καλύτερα αποτελέσματα κατά την αφαίρεση των γρεζιών. Μετακινείτε το μηχάνημα εμπρός πίσω χρησιμοποιώντας μόνο μικρή πίεση. Έτσι θα αποτραπεί αλλοίωση του χρωματισμού του τεμαχίου εργασίας ή υπερθέρμανσή του και θα αποφευχθεί η δημιουργία αυλακώσεων.



Ποτέ μη χρησιμοποιείτε δίσκους λειαντικής κοπής για εργασία αφαίρεσης γρεζιών!

Κοπή (εικ. Φ)

Για εργασίες κοπής πρέπει να χρησιμοποιείται ειδικός προστατευτικός προφυλακτήρας (δεν συμπεριλαμβάνεται) (Εικ. D2).

Διατηρείτε σταθερή επαφή με το τεμάχιο εργασίας για να αποτρέψετε κραδασμούς και επίσης μη

δίνετε κλίση και μην εφαρμόζετε πίεση κατά την κοπή. Να χρησιμοποιείτε μέτρια πίεση κατά την εργασία, ανάλογα με το υλικό στο οποίο γίνεται η εργασία. Μην επιβραδύνετε τους δίσκους τροχών ασκώντας πλευρική αντίθετη πίεση. Η κατεύθυνση στην οποία θέλετε να κάνετε την κοπή είναι σημαντική. Το μηχάνημα πρέπει πάντα να εργάζεται αντίθετα με την κατεύθυνση της κοπής. Επομένως, ποτέ μην κινείτε το μηχάνημα στην άλλη κατεύθυνση! Υπάρχει ο κίνδυνος το μηχάνημα να πιαστεί στην κοπή και να προκαλέσει ανάδραση ή απώλεια του ελέγχου.

Υποδείξεις για βέλτιστη χρήση

- Στερεώστε το τεμάχιο εργασίας με σύσφιξη. Για μικρά τεμάχια εργασίας χρησιμοποιήστε διάταξη σύσφιξης.
- Κρατήστε το μηχάνημα και με τα δύο χέρια.
- Ενεργοποιήστε το μηχάνημα.
- Περιμένετε το μηχάνημα να φτάσει πλήρη ταχύτητα.
- Τοποθετήστε το δίσκο τροχού πάνω στο τεμάχιο εργασίας.
- Κινήστε αργά το μηχάνημα κατά μήκος του τεμαχίου εργασίας, πιέζοντας σταθερά το δίσκο τροχού πάνω στο τεμάχιο εργασίας.
- Μην εφαρμόζετε υπερβολική πίεση πάνω στο μηχάνημα. Αφήστε το μηχάνημα να κάνει τη δουλειά.
- Απενεργοποιήστε το μηχάνημα και περιμένετε να σταματήσει τελείως πριν το αφήσετε κάτω.

4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ



**Πριν τον καθαρισμό και τη συντήρηση,
πάντα να απενεργοποιείτε το μηχάνημα
και να αφαιρείτε το φίς ρευματοληψίας
από την πρίζα.**

Καθαρίζετε τα περιβλήματα του μηχανήματος τακτικά με ένα μαλακό πανί, κατά προτίμηση μετατά από κάθε χρήση. Να βεβαιώνεστε ότι τα ανοίγματα αερισμού είναι ελεύθερα από σκόνη και ακαθαρσίες. Αφαιρείτε κάθε επίμονη ακαθαρσία με τη χρήση ενός μαλακού πανιού που το έχετε υγράνει με σαπωνοδιάλυμα. Μη χρησιμοποιείτε οποιονδήποτε διαλύτη όπως βενζίνη, οινόπνευμα, αρμανία κλπ. Τα χημικά αυτού του είδους θα προξενήσουν ζημιά στα συνθετικά εξαρτήματα.

Αντικατάσταση των καλωδίων ρεύματος

Αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπό του για σέρβις ή παρόμοια εξειδίκευμένα άτομα, για την αποφυγή κινδύνου.

Αντικατάσταση φις ρευματοληψίας (Ην. Βασίλειο μόνο)

Αν έχει υποστεί ζημιά το χυτό 3-πολικό φις που είναι συνδεδεμένο στη μονάδα και χρειάζεται αντικατάσταση, είναι σημαντικό να καταστραφεί σωστά το φις και να αντικατασταθεί από φις εγκεκριμένο κατά BS 1363 με ασφάλεια 13A και να τηρηθούν οι παρακάτω οδηγίες σύνδεσης. Οι αγωγοί στο καλώδιο ρεύματος δικτύου είναι χρωματισμένοι σύμφωνα με τον ακόλουθο κώδικα: μπλε ουδέτερο καφέ φάση

Επειδή τα χρώματα των αγωγών στο καλώδιο ρεύματος δικτύου της μονάδας μπορεί να μην αντιστοιχούν με τις έγχρωμες ενδείξεις που χαρακτηρίζουν τους ακροδέκτες στο φις, ενεργήστε ως εξής:

- Ο αγωγός με μπλε χρώμα πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη που φέρει σήμανση με γράμμα Ν ή έχει μαύρο χρώμα.
- Ο αγωγός με καφέ χρώμα πρέπει να συνδεθεί στον ακροδέκτη που φέρει σήμανση με γράμμα Λ ή έχει κόκκινο χρώμα.

Έλεγχος και αντικατάσταση των ψηκτρών άνθρακα (εικ. Α & G)

Αν έχουν φθαρεί οι ψηκτρες άνθρακα, αυτές πρέπει να αντικατασταθούν από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών του κατασκευαστή ή από άτομο με παρόμοια εξειδίκευση.



Να χρησιμοποιείτε μόνο το σωστό γνήσιο τύπο ψηκτρών άνθρακα.

- Αφαιρέστε τα καλύμματα (4) των ψηκτρών άνθρακα λασκάροντας τη βίδα και ανοίγοντας κάθε κάλυμμα ανυψώνοντάς το εκτός του μηχανήματος.
- Απελευθερώστε το ελατήριο (17) από την ψήκτρα άνθρακα και συγκρατήστε το ελατήριο (17) με ένα κατσαβίδι. Αφαιρέστε την ψήκτρα άνθρακα (18) από την υποδοχή της (διατηρήστε το χάλκινο σύρμα (19) συνδεδεμένο στο μηχάνημα).

- Ενώ συγκρατείτε το ελατήριο (17), τοποθετήστε τη νέα ψήκτρα άνθρακα μέσα στην υποδοχή.
- Απελευθερώστε πάλι το ελατήριο (17) ώστε να εισέλθει στη θέση του διασφαλίζοντας ότι συγκρατεί την ψήκτρα (όπως φαίνεται στην Εικ. G).
- Λασκάρετε τη βίδα (16) η οποία θα ελευθερώσει το χάλκινο σύρμα (19) της παιλιάς ψήκτρας. Σφίξτε πάλι τη βίδα (16) διασφαλίζοντας ότι το χάλκινο σύρμα (19) της νέας ψήκτρας άνθρακα είναι ανάμεσα.
- Τοποθετήστε το κάλυμμα (4) πάλι στη θέση του, διασφαλίζοντας ότι δεν θα πιαστεί κάποιο καλώδιο, και κατόπιν σφίξτε τη βίδα.
- Πάντα να βεβαιώνεστε να αντικαθιστάτε και τις δύο ψήκτρες ταυτόχρονα.
- Μετά την τοποθέτηση των νέων ψηκτρών άνθρακα, αφήστε το μηχάνημα να λειτουργήσει χωρίς φορτίο για 15 λεπτά.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Μπορείτε να βρείτε τις προϋποθέσεις της εγγύησης στη χωριστή εσώκλειστη κάρτα εγγύησης.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ



Ο ηλεκτρικός ή ηλεκτρονικός εξοπλισμός που παρουσιάζει βλάβη ή έχει φθάσει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να παραδίδεται στις κατάλληλες τοποθεσίες ανακύκλωσης.

Μόνο για χώρες EK

Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απορρίμματα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/EU περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εφαρμογή του στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλέον πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να απορρίπτονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Το προϊόν και το εγχειρίδιο χρήστη υπόκεινται σε αλλαγή. Οι προδιαγραφές μπορεί να αλλάξουν χωρίς άλλη ειδοποίηση.

أداة تجليخ الزوايا سعة 180 مم AGM1097P - 2300 واط - مقاس 230 مم AGM1098P - 2300 واط - مقاس 230 مم

شكراً لك على شراء منتج Ferm هذا. وبقيامك بعملية الشراء هذه، تمتلك الآن منتجًا ممتازًا تقدمه إحدى شركات التوريد الرائدة في أوروبا. فقد تم تصنيع جميع المنتجات، التي تقدمها إلينك شركة Ferm، وفقًا لأعلى معايير الأداء والسلامة. وكجزء من فلسفتنا، نقدم أيضًا خدمة عملاء ممتازة مدعمه بضمان شامل. نأمل أن تستمتع باستخدام هذا المنتج لسنوات عديدة قادمة.

لا تضغط على زر قفل عمود الدوران أثناء تشغيل المотор.



خطر الحرائق.



لا تخلص من المنتجات في حاويات غير مناسبة.



يتوافق المنتج مع معايير السلامة المعتمول بها والواردة في التوجيهات الأوروبية.



1. تعليمات السلامة

تحذير



اقرأ تحذيرات السلامة المرفقة، وتحذيرات السلامة الإضافية، والتعليمات. فإن التقصير في اتباع تحذيرات السلامة والتعليمات قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية و/أو نشوب حريق و/أو وقوع إصابة خطيرة. احتفظ بتحذيرات السلامة والتعليمات من أجل الرجوع إليها في المستقبل.

يتم استخدام الرموز التالية في دليل المستخدم أو المنتج:

اقرأ دليل المستخدم.



يشير إلى خطر الإصابة الشخصية أو فقدان الحياة أو تلف الأداة، في حالة عدم مراعاة التعليمات الواردة في هذا الدليل.

خطر الصدمة الكهربائية.



قم على الفور بازالة قابس مأخذ الطاقة الرئيسي من مأخذ الطاقة الرئيسي، في حالة تلف كبل مأخذ الطاقة الرئيسي وأثناء التنظيف والصيانة. لصيانة.

خطر الأشياء المنططرة. بعد الواقفين بجوارك بعيداً عن منطقة العمل.



ارتب واقي العينين دائمًا!



ارتب واقي السمع.



تحذيرات السلامة الشائعة لعمليات التجليخ أو القطع الكاشطة.

(ا) تستخدم هذه الأداة الكهربائية للعمل كآلة تجليخ. اقرأ جميع تحذيرات السلامة، والتعليمات، والتوضيحات، والمواصفات الموقرة مع هذه الأداة الكهربائية. فإن التقصير في اتباع جميع التعليمات المسجلة أدناه قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربائية و/أو نشوب حريق و/أو وقوع إصابة خطيرة.

(ب) لا يوصى بأداء عمليات، مثل الصنفرة بالرمل والتنظيف بفرشاة الأسلاك والصلق، باستخدام هذه الأداة الكهربائية. فقد تؤدي العمليات، التي لم يتم تصميم الأداة الكهربائية ل القيام بها، إلى حدوث خطر والتسبب في وقوع إصابة شخصية.

(ج) لا تستخدم الملحقات، التي لم يتم تصميمها والتوصية باستخدامها خصيصاً من قبل الشركة المصنعة للأداة، ونظراً لأنه يمكن توصيل الملحق بالأداة الكهربائية، لا يضمن التشغيل الآمن.

(د) يجب أن تتعادل السرعة المقدمة للملحق على الأقل السرعة القصوى المميزة على الأداة الكهربائية. فقد تؤدي الملحقات التي يتم تشغيلها بسرعة أكبر من سرعتها المقدمة قد إلى انكسارها وتتطايرها.

(هـ) يجب أن يكون القطر الخارجي للملحق وسمكه في نطاق تصنيف قدرات الأداة الكهربائية. ولا يمكن حماية الملحقات ذات الأحجام غير الصحيحة أو التحكم فيها بشكل كافٍ.

(و) يجب أن يتوافق التركيب الملوّب للملحقات مع سن لولب عمود دوران آلة التجليخ، وبالنسبة للملحقات المثبتة باستخدام شفاف، يجب أن تلام فتحة محور الملحق قطر الشفة الموجود. فإن الملحقات التي لا تتوافق مع أجزاء تركيب الأداة الكهربائية ستعمل بشكل غير متوازن، وستهتزل بشكل مفزع، وقد تؤدي إلى فقدان السيطرة.

(ز) لا تستخدم ملحقًا تالفاً. قبل كل استخدام، افحص الملحق، مثل الشركات الكاشطة المراقق والشقوق، وبطانة دعم للشقوق أو التمزق أو التأكل الزائد، وفرشاة الأسلاك للأسلاك المرئية أو المتشققة. وفي حالة سقوط الأداة الكهربائية أو الملحق، فتحقق منه بحثًا عن تلف أو قم بتركيب ملحق غير تالف. وبعد فحص أحد الملحقات وتركيبها، ابتعد أنت والواقفون بجوارك عن سطح الملحق البار، وقم بشغيل الأداة الكهربائية بسرعة اللاحمل القصوى لمدة دقيقة واحدة. وستختضم الملحقات التالفة بشكل طبيعي أثناء الاختبار.

- ح) ارتد معدات الحماية الشخصية. وحسب التطبيق، استخدم واقي الوجه أو النظارات الواقعية أو نظارات السلامة. وحسبما يقتضي الأمر، ارتد قناع الغبار، وواقيات السمع، ومنز ورشة العمل، والمقارات القادرة على إيقاف الشظايا الكاشطة أو شظايا قطعة العمل الصغيرة. يجب أن يكون واقي العينين قادرًا على إيقاف الحطام المتindsay الناجم عن العمليات المختلفة. ويجب أن يكون قناع الغبار أو جهاز تنفس قادرًا على فلترة الحسيمات الناشئة من العملية. فقد يؤدي التعرض لفترة طويلة إلى الضجيج شديد الكثافة إلى فقدان السمع.
- ط) أبعد الواقفين بجوارك عن منطقة العمل مسافة آمنة. ويجب على كل شخص يدخل منطقة العمل ارتداء معدات الحماية الشخصية. فقد تindsay شظايا قطعة العمل أو ملحق متقطم بعيدًا وتؤدي إلى حدوث إصابة في مكان أبعد من منطقة العملية المباشرة.
- ي) امسك الأداة الكهربائية من الأساطيل القابضة المعروفة فقط، عند إداء عملية قد يتلامس فيها ملحق القطع مع أسلال مخفية أو السلك الخاص بها. فإن ملحق القطع الملائم لسلك «كهرب» يؤدي إلى «كهربة» الأجزاء المعدنية المكتوفة للأداة الكهربائية، وقد يصيب المشغل بصدمة كهربائية.
- ك) ضع السلك بعيدًا عن الملحق الدوار. ففي حالة فقدان السيطرة، قد يتقطع السلك أو يتمزق، وقد يتم سحب يدك أو ذراعك إلى الملحق الدوار.
- ل) لا تضع الأداة الكهربائية على الأرضية حتى يتوقف الملحق عن العمل بشكل كامل. فقد يتزعزع الملحق الدوار السطح ويسحب الأداة الكهربائية بشكل يهدى بالملحق على سطحه.
- م) لا تشغل بروحة المотор الغبار إلى داخل البيت، وقد يؤدي التلامس المفاجئ مع الملحق الدوار إلى تمزيق ملابسك، مما يؤدي إلى سحب الملحق إلى جسده.
- ن) قم بتنظيف فتحات التهوية بالأداة الكهربائية بشكل منتظم. فستسحب بروحة المotor الغبار إلى داخل البيت، وقد يؤدي التراكم الزائد للدمى المسحوق إلى حدوث مخاطر كهربائية.
- س) لا تقم بتشغيل الأداة الكهربائية بالقرب من المواد القابلة للاشتعال. فقد يؤدي الشرر إلى اشتعال هذه المواد.
- ع) لا تستخدِم الملحفات التي تتطلب مبردات سائلة. فقد يؤدي استخدام المياه أو المبردات السائلة الأخرى إلى القتل بالكهرباء أو صدمة كهربائية.
- الارتداد والتغيرات ذات الصلة**
- الارتداد هو رد فعل مفاجئ لبكرة دوارة مقروضه أو ممزقة أو بطاقة دعم أو فرشاة أو أي ملحق آخر. ويؤدي القرص أو التمزق إلى توقف الملحق الدوار بسرعة، مما يؤدي إلى انفجار الأداة الكهربائية الخارجية عن السيطرة في اتجاه حركة دوران الملحق في نقطة الربط على سبيل المثال، في حالة تمزق بكرة كاشطة أو قرصها بواسطة قطعة العمل، يمكن لحافة البكرة التي تدخل في نقطه القرص الانفاس في سطح المادة، مما يؤدي إلى خروج البكرة أو ارتدادها. وقد تindsay البكرة تجاه المشغل أو بعيدًا عنه، وتلك سبب اتجاه حركة البكرة في نقطه القرص. قد تindsay الملحفات الكاشطة في هذه الظروف. إن الارتداد ينتج من سوء استخدام الأداة الكهربائية وأجراءات أو ظروف التشغيل غير الصحيحة، ويمكن تجنبه باتخاذ التدابير الاحتياطية المناسبة على النحو المبين أدناه.
- أ) امسك الأداة الكهربائية بحاكم باستمرا، وضع جسمك وذراعك في وضع يتيح لك إمكانية مقاومة قوة الارتداد. واستخدم مقبضًا إضافيًّا دانعًا، في حالة توفره، من أجل أقصى سيطرة على النحو المبين أدناه.
- أو رد فعل عزم الدوران أثناء بدء التشغيل. ويستطيع المشغل التحكم في رد فعل عزم الدوران أو قوة الارتداد، في حالة اتخاذ التدابير الاحتياطية المناسبة.
- ب) لا تضع يدك أبداً بالقرب من الملحق الدوار. فقد يرتد الملحق على يدك.
- ج) لا تضع جسمك في المنطقة التي ستتحرك فيها الأداة الكهربائية، في حالة حدوث ارتداد. فسيدفع الارتداد الأداة في اتجاه عكس حركة البكرة عند نقطة التمزق.
- د) ابتعد عن آية خاصة عند العمل في الزوايا والحواف الحادة، إلخ. وتجنب ارتداد الملحق وتنزقه. فإن الزوايا أو الحواف الحادة أو الارتداد يمهد إلى تمزيق الملحق الدوار وبسب فقدان السيطرة أو الارتداد.
- هـ) لا تقم بتوسيع شفرة تحت خشب لسلسلة المنشار أو شفرة المنشار المستندة. فإن هذه الشفرات تؤدي إلى حالات ارتداد متكررة وفقدان السيطرة.
- تحذيرات السلامة الخاصة بعمليات التجليخ أو القطع الكاشطة.**
- أ) لا تستخدم سوى أنواع البكرات الموصى بها لأدائه الكهربائية والواقي الخاص المصمم للبكرة المحددة. فالبكرات التي لم يتم تصميم الأداة الكهربائية للاستخدام معها لا يمكن قاليتها بشكل كافٍ وهي غير آمنة.
- ب) يجب تركيب سطح تجليخ البكرات الوسطي المضبوطة أسفل سطح حافة الواقع. فإن البكرة المركبة بطريقة غير سليمة والتي تسقط في سطح حافة الواقع لا يمكن حمايتها بشكل كافٍ.
- ج) يجب تثبيت الواقع بالأداة الكهربائية بحاكم ووضعه في موضع يحقق الحد الأقصى من الأمان، بحيث يكتشف أقل جزء من البكرة نهاية المشغف. ويساعد الواقع على حماية المشغل من شظايا البكرة المتطحنة، والتلامس المفاجئ مع البكرة والشرر التي يمكنها إشعال الملابس.
- د) يجب ألا يتم استخدام البكرات إلا في التطبيقات الموصى بها. على سبيل المثال: لا تقم بالتجليخ باستخدام جانب بكرة القطع. فبكلات القطع الكاشطة سُتخدم للتخلص الظرف، وقد تؤدي الفوى الجانبي المذول على هذه البكرات إلى تقطيعها.
- هـ) لا تستخدم دائمًا شفاه البكرة غير التالية وذات الحجم والشكل المناسبين في بكرتك المختارة. فشفاه البكرة السليمة تدعم البكرة، ومن ثم تقلل من احتمالية انكسار البكرة. وقد تختلف شفاه بكرات القطع عن شفاه بكرات التجليخ.
- و) لا تستخدم بكرات متائلة من أدوات كهربائية أكبر. فإن البكرة المصممة للاستخدام في آلة كهربائية أكبر غير مناسبة للسرعة العالية للأداة الأصغر وقد تنفجر.
- تحذيرات السلامة الإضافية الخاصة بعمليات القطع الكاشطة.**
- لا تكون عمليات القطع مناسبة إلا باستخدام واقي حماية خاص مفتوح (غير مضمون) الشكل ج ٢ - ٢
- 
- أ) لا «تحشر» بكرة القطع ولا تضغط عليها بشكل مفرط. لا تحاول القيام ببعض قطع زائد. فإن الضغط الزائد على البكرة يزيد من تحويل ومتناولية التواء والتتصاق البكرة في القطع واحتمال ارتداد البكرة أو انكسارها.

- ب) لا تضع جسمك بمحاذاة ولا خلف البكرة الدوارة، فعند تحرك البكرة في نقطة التشتت، بعيداً عن جسمك، فقد يدفع الارتداد المحتمل البكرة الدوارة والأداة الكهربائية تجاهك مباشرة.
- ج) عند النصاق البكرة أو انقطاع عملية قطع لأي سبب، قم بإيقاف تشغيل الأداة الكهربائية وحافظ على ثبات الأداة الكهربائية حتى تتوقف البكرة بشكل كامل، ولا تحاول أبداً إزالة بكرة القطع من القطع إثناء تحرك البكرة وإلا قد يحدث ارتداد، قم بالفحص واتخاذ إجراء تصحيحي للخالص من سبب النصاق البكرة.
- د) لا تُعد تشغيل عملية القطع في قطعة العمل. ودع البكرة تصل إلى سرعاتهاقصوى وأعد إدخال القطعة بعناية، فقد تلتصق البكرة أو تتحرك لأعلى أو ترتد، في حالة إعادة تشغيل الأداة الكهربائية في قطعة العمل.
- هـ) ادمع اللوحات أو أي قطعة عمل ججمها زائد للحد من خط قرص البكرة أو ارتدادها. وتثبيت قطع العمل الكبيرة لانحناء بفعل وزنها الخاص. يجب وضع دعامات أسلف قطعة العمل بالقرب من خط القطع وباقريل من حافة قطعة العمل على جانبى البكرة.
- و) توخي الحذر البالغ عند إجراء «قطع جيبى» في جدران موجودة أو ملتفة محوجية أخرى، فقد تقطع البكرة البارزة أنيابيب الغاز أو المياه أو الأسلاك الكهربائية أو الأشياء التي يمكنها أن تسبب ارتداداً.

السلامة الكهربائية

عند استخدام الآلات الكهربائية، راعِ دائمًا لوانح السلامة المعروض بها في بذلك للحد من خط شفوب حريق، وحدوث صدمة كهربائية، وإصابة شخصية. واقرأ تعليمات السلامة التالية وتعليمات السلامة المرفقة كذلك.

وتحقق دائمًا من توافق فولطية مصدر الطاقة مع الفولطية المذكورة على ملصق لوحدة التصنيف.

الآلية من الفئة الثانية - العزل المزدوج - لا تحتاج إلى أي قابس موزرض.



في حالة عدم تحزن تشغيل آلة كهربائية في موقع رطب، فاستخدم مصدر إمداد محمي بجهاز قاطع الدورة (RCD). فإن استخدام جهاز قاطع الدورة يقلل من خط الصدمة الكهربائية.

٢. معلومات الآلة

الاستخدام المقتصد

لقد تم تصميم آلة تجليخ الزوايا لتجليخ مواد البناء والمواد الصلبة دون استخدام المياه. وبالنسبة للقطع، يجب استخدام واقي حماية خاص (غير مضمن)، الشكل دـ.

المواصفات الفنية

AGM1118P AGM1116P

فولطية التيار الرئيسي 240-220	تردد التيار الرئيسي 50/60 هرتز
مدخل الطاقة 2300 واط	

السرعة المقودة 8.500 في الدقيقة 6.500 في الدقيقة	قرص البكرة للتجليخ
النطر 230 مم	النطر
التجويف 22.2 مم	التجويف
السمك 6 مم	السمك
قرص البكرة للقطع	
النطر 230 مم	النطر
التجويف 22.2 مم	التجويف
السمك 3 مم	السمك
لوبل عمود الدوران	لوبل عمود الدوران
الوزن 6.1 كجم	الوزن
(L _{PA}) 3 + 96 ديسيل ()	ضغط الصوت (L _{PA})
(L _{WA}) 3 + 107 ديسيل ()	طاقة الصوتية (L _{WA})
a _{HAG} 1.5 + 9.81 متراً في الثانية المربعة	اهتزاز «تجليخ السطح» a _{HAG}

مستوى الاهتزاز

لقد تم قياس مستوى ابعاثات الاهتزاز المنصوص عليها في دليل التعليمات هذا وفقاً لاختبار موحد وارد في EN 60745؛ ويمكن استخدامه مقارنة أداة واحدة مع أخرى وكتقييم أولي للتعرض للأهتزاز عند استخدام آلة للتطبيقات المذكورة.

- إن استخدام الأداة في تطبيقات مختلفة، أو مع محلقات مختلفة أو مساندة بشكل ضعيف قد يزيد بشكل كبير من مستوى التعرض.
- إن الأوقات التي يتم خلالها إيقاف تشغيل الأداة أو عند تشغيلها ولكن دون أداء المهمة بالفعل قد يقلل بشكل كبير من مستوى التعرض.

احم نفسك من أثار الاهتزاز من خلال صيانة الأداة وملحقاتها، والحفاظ على دفعه يديك، وتنظيم أنماط العمل الخاص بك.

الوصف

تنشير الأرقام الواردة في النص إلى الأشكال الموجودة في الصفحات 4-2

الشكل أ

1. زر قفل عمود الدوران
2. برغي اللين
3. وأقي الحمالية (الشكل دـ+1)
4. غطاء فرشاة الكربون
5. مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل
6. نفطة اتصال المقضي الجانبي
7. المقضي الجانبي
8. مفتاح اللين
9. المقضي الخلفي
10. زر تحرير المقضي

الشكل ب

11. عمود الدوران
12. شفة التركيب

بالإمالة أو الضغط عند القطع. واضغط ضغطاً متوسطاً عند العمل، وبما يتناسب مع المادة التي يتم العمل عليها. ولا تقم بإبطاء سرعة أقراص البكرات عن طريق استخدام الضغط العكسي من الجانبين. إن الاتجاه الذي ترغب في القطع فيه يُعد أمراً مهمًا. فلديك أن تعمل الآلة دائمًا ضد اتجاه القطع، لذا لا تحرك الآلة في الاتجاه الآخر! وهناك خطر أن تعلق الآلة في القطعة مما يسبب ارتداً وستفقد سيطرتك عليها.

- **تميجه للاستخدام الأمثل**
- قم بتنشيط قطعة العمل. واستخدم جهاز تثبيت لقطع العمل الصغيرة.
- امسك الآلة بيديك.
- قم بتشغيل الآلة.
- انتظر حتى يتبع الآلة سرعتها القصوى.
- ضع قرص البكرة على قطعة العمل.
- حرك الآلة ببطء بمavanaugh قطعة العمل، مع الضغط بالحكم على قرص البكرة ضد قطعة العمل.
- لا تضغط على الآلة بشكل أكبر من اللازم. دع الآلة تقوم بالعمل.
- قم بابيقاف تشغيل الآلة، وانتظر حتى تتوقف بشكل كامل قبل وضعها على الأرض.

4. الصيانة

قبل التنظيف والصيانة، قم دائمًا بابيقاف تشغيل الآلة، وقم بازالة قابس مأخذ الطاقة الرئيسي من مأخذ الطاقة الرئيسي.

قم بتنظيف أغطية الآلة باستخدام قطعة قماش ناعمة بصفة منتظمة، وينبغي أن يتم ذلك بعد كل استخدام. وتأكد من خلو فتحات التهوية من الأتربة والأوساخ. قم بازالة الأوساخ العienne جدًا باستخدام قطعة قماش ناعمة مغموسة في رغوة الصابون. لا تستخدم أي مذيبات، مثل البنزين والكحول والأمونيا وغيرها. فإن مثل هذه المواد الكيميائية ستؤدي إلى تلف المكونات الاصطناعية.

استبدال أسلاك الطاقة
في حالة تلف سلك الإمداد، فلديك استبداله من قبل الشركة المصنعة أو وكلكي خدماتها أو أشخاص مؤهلين مماثلين لتجنب المخاطر.

استبدال قابس مأخذ الطاقة الرئيسي (**المملكة المتحدة فقط**)
في حالة تلف القابس المشكل وتلقي الأسنان والمتصال بالوحدة والحاجة إلى استبداله، فمن المهم تدميره بشكل صحيح واستبداله بقابس منصهر BS-1363/13A معتمد وابتعاد تعليمات مد التوصيات السلكية التالية. وينبغي تأمين الأسلامك في كل التيار الرئيسي وفقاً للرمز التالي:

أزرق	محايد
بني	مكهرب

نظراً لأن ألوان الأسلامك في كل التيار الرئيسي للوحدة قد لا تتوافق مع العلامات الملونة التي تحدد الأطراف في القابس، فلديك إجراء على النحو التالي:

- يجب توصيل السلك الملون بالأزرق بالطرف المميز بالحرف **C** أو **اللون الأسود**.
- يجب توصيل السلك الملون بالبني بالطرف المميز بالحرف **A** أو **اللون بالأحمر**.

فخص **فرش الكربون واستبدالها (الشكلان أ و ز)** في حالة تأكيل **فرش الكربون**، فيجب استبدالها من قبل إدارة خدمة العملاء التابعة للشركة المصنعة أو شخص مؤهل مماثل.

لا تستخدم سوى النوع الأصلي المناسب من **فرش الكربون**.



- قم بازالة أغطية **فرش الكربون** (4) عن طريق فك البرغي، وافتح الغطاء برفق خارج الآلة.
- قم بتمرير الزنبرك (17) من فرشاة الكربون وأمسك الزنبرك (17) باستخدام مفك براغي. وقم بازالة فرشاة الكربون (18) من حاملها (حافظ على اتصال السلك التحاسى (19) بالآلة).
- أثناء امسك الزنبرك (17)، ضع فرشاة الكربون الجديدة داخل الحامل.
- قم بتمرير الزنبرك (17) مرة أخرى في مكانه مع التأكيد من امساكه بفرشاة (كما هو مبين في الشكل ز).
- قم بفك البرغي (16) الذي سيحرر السلك التحاسى (19) للفرشاة القديمة. واربط البرغي (16) مرة أخرى، مع التأكيد من وجود السلك التحاسى (19) لفرشاة الكربون الجديدة بين هذا البرغي وفرشاة الكربون.
- ضع الغطاء (4) مرة أخرى في مكانه، مع التأكيد من عدم انحسار الأسلاك، واربط البرغي.
- تأكيد دائمًا من استبدال كل من فرشاتي الكربون في نفس الوقت.
- بعد تركيب **فرش الكربون الجديدة**، اترك الآلة تستغل بسرعة اللاحمل لمدة 5١ دقيقة.

الضمان

يمكن العثور على شروط الضمان في بطاقة الضمان المرفقة بشكل مفصل.

البيئة

يجب تجميع الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية المعيبة وأدوات المهمة في موقع إعادة التدوير المناسب.



لبلدان الاتحاد الأوروبي فقط
لا تخلص من الأدوات الكهربائية في النفايات المنزلية. ووفقاً للتوجيه الأوروبي 2012/19/EC بخصوص نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية وتتيزها في حق وطني، يجب جمع الأدوات الكهربائية التي لم تعد صالحة للاستعمال بشكل منفصل والتخلص منها بطريقة صديقة للبيئة.

المنتج ودليل المستخدم عرضة للتغيير. ويمكن تغيير المواصفات دون إشعار آخر.

AÇILI TAŞLAYICI

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Bu Ferm ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu sayede artık Avrupa'nın önde gelen sağlayıcılarından biri tarafından teslim edilen, mükemmel bir ürüne sahipsiniz. Ferm tarafından size teslim edilen bütün ürünler en yüksek performans ve güvenlik standartlarına göre üretilmiştir. Felsefemizin bir parçası olarak ayrıca kapsamlı garantisiz tarafından desteklenen mükemmel bir müşteri hizmeti sağlıyoruz. Umarız bu ürünü gelecek yıllar boyunca kullanmaktan zevk alırsınız.



Duyma koruması takın.



Güvenlik eldivenleri giyin.



Motor çalışırken mil kilidi düğmesine basmayın.



Yangın riski.



Ürünü uygun olmayan kaplara atmayın.

1. GÜVENLİK TALİMATLARI



UYARI

Ekteki güvenlik uyarılarını, ilave güvenlik uyarılarını ve talimatları okuyun.

Güvenlik uyarılarını ve talimatları izlememek elektrik çarpması, yanım ve/veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir. **Güvenlik uyarılarını ve talimatları gelecekte referans olması saklayın.**

Aşağıdaki semboller kullanıcı kılavuzunda veya ürün üzerinde kullanılmaktadır:



Kullanıcı kılavuzunu okuyun.



Bu kılavuzdaki talimatlara uymama durumunda bedensel yaralanma, can kaybı veya alete hasar riskini belirtir.



Elektrik çarpması riski



Şebeke kablosu temizlik ve bakım sırasında hasar görürse şebeke fişini hemen şebekeden çıkarın.



Uçan nesne riski. Seyircileri iş alanından uzak tutun.



Her zaman göz koruması takın!



Ürün Avrupa yönergelerindeki geçerli güvenlik standartlarına uygundur.

Taşlama veya Aşındırıcı Kesme İşlemleri İçin Güvenlik Uyarıları:

- Bu elektrikli alet bir taşlama aleti işlevi için amaçlanmıştır. Bu elektrikli aletle birlikte sağlanan tüm güvenlik uyarılarını, talimatları, çizimleri ve spesifikasyonları okuyun. Aşağıda listelenen tüm güvenlik uyarılarını ve talimatları izlememek elektrik çarpması, yanım ve/veya ciddi yaralanma ile sonuçlanabilir.
- Zımparalama, telli firçalama, cilalama gibi işlemlerin bu elektrikli aletle gerçekleştirilmesi önerilmemektedir. Elektrikli aletin tasarlanmış olmadığı işlemler bir tehlike yaratır ve bedensel yaralanmaya neden olabilir.
- Alet üreticisi tarafından özellikle tasarlanmamış ve önerilmemiş aksesuarları kullanmayın. Aksesuar elektrikli aletinize takılabilip diye güvenli işlemi garanti etmez.
- Aksesuarın anma hızı elektrikli alet üzerinde işaretli maksimum hızla en azından eşit olmalıdır. Anma hızlarından hızlı çalışan aksesuarlar kırılıp parçalanabilir.
- Aksesuarınızın dış çapı ve kalınlığı elektrikli aletinizin kapasite oranında olmalıdır. Yanlış boyuttaki aksesuarlar yeterince korunamaz ve kontrol edilemez.
- Aksesuarların dişli montajı öğütücü mil dişiley eşleşmelidir. Flençlerle monte edilen aksesuarlar için, aksesuarın çark deliği flençin yerleştirme çapına uymalıdır.

- Elektrikli aletin monte donanımıyla eşleşmeyen aksesuarlar dengesizleşecektir, aşırı derecede titreyecektir ve kontrol kaybına neden olabilir.**
- g) Hasar görmüş bir aksesuari kullanmayın. Her kullanımından önce taşlama çarklarını aşırma ve çatıtlaklar, destek yastığını çatıtlaklar, yırtılma veya aşırı yıpranma, tel fırçasını gevşek veya çatılmış teller açısından gibi aksesuari kontrol edin. Elektrikli alet veya aksesuar düşürülürse, hasar açısından kontrol edin veya hasar görmemiş bir aksesuar takın. Bir aksesuari kontrol ettikten ve taktiktan sonra, kendinizi ve izleyicileri dönen aksesuarın yüzeyinden uzaklaştırın ve elektrikli aleti bir dakikalığına maksimum yüksüz hızda çalıştırın. Hasar görmüş aksesuarlar normal olarak bu test süresi içinde parçalanacaktır.**
- h) Kişisel koruyucu donanım takın. Uygulamaya bağlı olarak yüz siperi, koruyucu gözlük veya emniyet gözlüğü kullanın. Uygun görüldüğü şekilde, küçük aşındırıcı ve iş parçalarını durdurabilecek toz maskesi, duyma koruyucuları, eldivenler ve atölye önlüğü giyin. Göz koruması çeşitli işlemler tarafından üretilen uçusan molozu durdurabilecek nitelikte olmalıdır. Toz maskesi veya respiratör, yaptığıınız işlem tarafından üretilen parçacıkları filtre edebilmelidir. Yüksek yoğunlukta gürültüye uzun süre maruz kalma, işitme kaybına neden olabilir.**
- i) İzleyicileri iş alanından güvenli bir mesafede tutun. Çalışma alanına giren herkes kişisel koruyucu donanım giymelidir. İş parçası veya kırılmış bir aksesuarın parçaları fırlayabilir ve acil işlem alanının ötesinde yaralanmaya neden olabilir.**
- j) Elektrikli alet yalnızca izole edilmiş tutma yüzeylerinden tutun, bir işlem gerçekleştirirken kesme aksesuari gizli tellerle veya kendi kordonuya temas edebilir. Kesme aksesuarının "elektrikli" bir telle temas etmesi, elektrikli aletin açık metal kısımlarına "elektrik" verebilir ve operatörü elektrik çarparıbilir.**
- k) Kordonu dönen aksesuardan uzağa konumlandırın. Kontrolü kaybederseniz, kordon kesilebilir veya takılabilir ve eliniz veya kolunuz dönen aksesuara kapılabilir.**
- l) Aksesuar tamamen durana kadar elektrikli aleti asla bir yere koymayın. Dönen aksesuar yüzeyi tutabilir ve elektrikli aleti kontrolünüzden çıkarabilir.**
- m) Yan tarafınızda taşıırken elektrikli aleti çalıştmayın. Dönen aksesuarla kazara temas kıyasınızı takılabilir ve aksesuari bedeninize çekerilir.**
- n) Elektrikli aletin havalandırma deliklerini düzenli olarak temizleyin. Motorun fanı tozu yuvanın içine çekecektir ve toz haline gelmiş metalin aşırı birikimi elektrik tehlikelerine neden olabilir.**
- o) Elektrikli aleti alev alan maddelerin yakınında çalıştmayın. Kivilcimler bu maddeleri tutuşturabilir.**
- p) Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarlar kullanmayın. Su veya diğer sıvı soğutucuları kullanmak elektrik yüzünden ölüm veya elektrik çarpmasıyla sonuçlanabilir.**
- Geri Tepme ve İlgili Uyarılar**
- Geri tepme, sıkıştırılmış veya takılmış dönen çark, destek tamponu, firça veya başka diğer aksesuari ani bir tepkideir. Sıkıştırma veya takılma dönen aksesuarın hızlı teklimesine neden olur, bu da kontrol edilmeyen elektrikli aletin bağlama noktasında aksesuarın dönüşün karşısında zorlanması neden olur.
- Örneğin, bir taşlama çarkı iş parçası tarafından takılır veya sıkıştırılırsa, sıkıştırma noktasına giren çarkın kenarı çarkın yükselmesine veya atmasına neden olarak materyalin yüzeyini delebilir. Çark sıkıştırma noktasında çarkın hareketinin yönüne bağlı olarak operatöre doğru veya operatörden uzağa sıçrayabilir. Taşlama çarkları ayrıca bu koşullar altında da bozulabilir. Geri tepme elektrikli aletin hatalı kullanımı ve/veya yanlış işlem prosedürleri veya koşullarının sonucunda oluşur ve aşağıdaki gibi uygun önlemler alınarak engellenebilir.
- a) Elektrikli aleti siki tutun ve bedeninizi ve kolunuza geri tepme kuvvetlerine dayanmaya izin verecek şekilde konumlandırın. Eğer sağlandıysa çalışma sırasında geri tepme veya tork tepkisine karşı maksimum kontrol için her zaman yardımcı tutamağı kullanın. Doğru önlemler alınırsa, operatör tork tepkilerini veya geri tepme kuvvetlerini kontrol edebilir.**
- b) Elinizi asla dönen aksesuarın yakınına yerleştirmeyein. Aksesuar elinizin üzerinden geri tepebilir.**

- c) Geri tepme meydana gelirse elektrikli aletin hareket edeceğii alana bedenizi konumlandırmayın. Geri tepme, aleti çarkın takılma noktasındaki hareketinin aksi yönünde itecektir.
- d) Köşelerde, keskin kenarlarda vs. çalışırken özel dikkat gösterin. Aksesuarı sallamaktan ve taktırmaktan kaçının. Köşeler, keskin kenarlar veya sallamak, dönen aksesuarın takılması eğilimine sahiptir ve kontrol kaybına veya geri tepmeye neden olur.
- e) Zincir testere oyma bıçağı veya dişli testere bıçağı takmayın. Bu tür bıçaklar sıkılıkla geri tepme ve kontrol kaybı yaratır.

Taşlama veya Aşındırıcı Kesme İşlemleri için Özel Güvenlik Uyarıları:

- a) Yalnızca elektrikli aletiniz için önerilen çark türlerini ve seçilen çark için olarak tasarlanmış özel siperi kullanın. Elektrikli alet için tasarlanmamış çarklar yeterince korunamaz ve emniyetsizdir.
- b) Ortası çukur çarkların taşlama yüzeyi, siper contası düzleminin altına monte edilmelidir. Siper contasının düzlemi içinden yansıtma yapan uygun olmayan bir şekilde monte edilmiş çark, yeterince korunamaz.
- c) Siper, elektrikli alete güvenli bir şekilde takılı olmalı ve maksimum güvenlik için konumlandırılmalıdır, böylece operatör en az miktarda çarşa maruz kalır. Siper operatörü kırık çark parçalarından, giysileri tutturabilecek çark ve kivilcimlerla kaza sonucu temastan korumaya yardımcı olur.
- d) Çarklar yalnızca önerilen uygulamalar için kullanılmalıdır. Örneğin: kesme çarkının kenarıyla taşlama yapmayı. Aşındırıcı kesme çarkları çevresel taşlama içindir, bu çarklara uygulanan yan kuvvetler onların parçalanmasına neden olabilir.
- e) Her zaman, seitiğiniz çark için doğru boyut ve şekilde hasar görmemiş çark flençlerini kullanın. Uygun tekerlek flençleri çarkı destekleyerek çark kırılmasını olasılığını azaltır. Kesme çarkları için flençler taşlama çemberi flençlerinden farklı olabilir.
- f) Daha büyük elektrikli aletlerin aşınmış çarklarını kullanmayın. Daha büyük elektrikli alet için amaçlanan çark, daha küçük bir aletin daha yüksek hızı için uygun değildir ve patlayabilir.

Aşındırıcı Kesme İşlemleri için Özel İlave Güvenlik Uyarıları:



Kesme işlemleri yalnızca özel bir koruma siperi (dahil değildir) ile uygundur şek. C2 - D2

- a) Kesme çarkını “sıkıştırın” veya aşırı basınç uygulamayın. Aşırı derinlikte bir kesim yapmaya kalkışmayın. Çarkı aşırı germe, yüklemeyi ve kesimdeki çarkın burulmaya ve bağlanmaya duyarlığını ve geri tepme veya çark kırılması olasılığını artırır.
- b) Bedenizi dönen çarkla aynı hızaya ve arkasına getirmeyin. İşlem noktasında çark bedenizden uzaklaşırken, olası geri tepme dönen çarkı ve elektrikli aleti doğrudan size doğru itebilir.
- c) Çark bağlanırken veya herhangi bir nedenden ötürü bir kesimi yarada bıraktığında, elektrikli aleti kapatın ve çark tamamen durana kadar elektrikli aleti hareketsiz tutun. Çark hareket halindeyken kesme çarkını kesimden ayırmaya asla kalkışmayın, aksi takdirde geri tepme meydana gelebilir. Çark bağlanmasıın sebebi gidermek için araştırın ve düzeltici önlem alın.
- d) Kesme işlemini işte yeniden başlatmayın. Çarkın tam hıza ulaşmasına izin verin ve dikkatlice kesije yeniden girin. Elektrikli alet iş parçasında yeniden başlatılırsa çark bağlanabilir, yukarı çıkabilir veya geri tepebilir.
- e) Çark sıkıştırması ve geri tepme riskini azaltmak için destek panelleri veya herhangi bir büyük iş parçası. Büyük iş parçaları kendi ağırlıklarının altında çökme eğilimine sahiptir. Destekler iş parçasının altına, kesim hattının yakınına ve çarkın her iki tarafı üzerinde iş parçasının kenarının yakınına yerleştirilmelidir.
- f) Mevcut duvarlara veya diğer gölgeli bölgelere bir “cep kesimi” yaparken fazladan dikkat gösterin. Çıktınlı çark gaz veya su borularını, elektrik kablolarını veya geri tepmeye neden olabilecek nesneleri kesebilir.

Elektrik güvenliği

Elektrikli makineleri kullanırken yanım, elektrik çarpması ve bedensel yaralanma riskini azaltmak için ülkenizde geçerli güvenlik düzenlemelerine her zaman uyun. Aşağıdaki güvenlik talimatlarını ve ayrıca ekteki güvenlik talimatlarını okuyun.



Güç kaynağının voltajının, anma değeri plakası etiketi üzerindeki voltaja karşılık geldiğini her zaman kontrol edin.
corresponds to the voltage on the rating plate label.



Sınıf II makine- Çift İzolasyon -
Topraklanmış prize ihtiyacınız yok.

Elektrikli aleti nemli bir konumda çalıştırıkmak kaçınılmazsa, kaçak akım cihazı (RCD) korumalı bir kaynak kullanın. RCD kullanımı elektrik çarpması riskini azaltır.

2. MAKİNE BİLGİSİ

Kullanım amacı

Açılı taşılayıcınızın su kullanmadan taş ve çelik maddeleri taşlamak için tasarlanmıştır. Kesme için özel bir koruma siperi kullanılmalıdır (dahil değildir). Şek. D2.

Teknik spesifikasiyonlar

	AGM1116P	AGM1118P
Şebeke voltajı	220-240 V~	
Şebeke frekansı	50/60 Hz	
Güç girişi	2300W	
Anma hızı	8.500 /min	6.500 /min
Taşlama için çark diskleri		
Çap	180 mm	230 mm
İç çap	22.2 mm	
Kalınlık	6 mm	
Kesme için çark diskleri		
Çap	180 mm	230 mm
İç çap	22.2 mm	
Kalınlık	3 mm	
Dingil dişi	M14	
Ağırlık	6.0 kg	6.1 kg

Ses basıncı (L_{PA})	96 + 3 dB(A)
Akustik güç (L_{WA})	107 + 3 dB(A)
Vibrasyon "Yüzey taşlama" $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²

Vibrasyon seviyesi

Bu talimat kılavuzunda belirtilen vibrasyon emisyon seviyesi EN 60745'te verilen bir standart teste uygun olarak ölçülmüştür; bir aleti diğeryle karşılaştırmak ve aleti bahsedilen uygulamalar için kullanırken vibrasyona maruz kalmanın ön değerlendirmesi olarak kullanılabilir

- aleti farklı uygulamalar veya farklı ya da kötü bakılan aksesuarlarla kullanmak, maruz kalma seviyesini büyük ölçüde artırabilir
- aletin kapalı olduğu veya çalışıp gerçekten işi yapmadığı zamanlar maruz kalma seviyesini büyük ölçüde düşürebilir

Aletin ve aksesuarlarının bakımını yaparak, ellerinizi sıcak tutarak ve çalışma düzenlerinizi organize ederek vibrasyonun etkilerine karşı kendinizi koruyun.

Açıklama

Metindeki numaralar sayfa 2-4'teki şemaları işaret etmektedir

Şek. A

1. Mil kilidi düğmesi
2. Allen anahtarı
3. Koruma siperi (şek. D1+D2)
4. Karbon fırçası kapağı
5. Açma/Kapama anahtarı
6. Yan tutamak bağlantı noktası
7. Yan tutamak
8. Allen anahtarı
9. Arka tutma kolu
10. Tutma kolu serbest bırakma düğmesi

Şek. B

11. Mil
12. Monte flenği
13. Çark diskleri (dahil değil)
14. Sıkıştırma somunu
15. Açık ağızlı anahtar

Şek. C1 & D1

Taşlama için koruma siperi

Şek. C2 & D2

Kesim için koruma siperi (dahil değil)

Şek. G

- 16. Vida
- 17. Yay
- 18. Karbon fırçası
- 19. Fırça teli

Montaj

Montajdan önce her zaman makineyi kapatın ve şebeke prizini şebekeden çıkarın.

Koruma siperini monte etme (şek. C ve D)

- Makineyi mil (11) yukarı bakacak şekilde bir masaya koyn.
- Koruma siperini (3) Şekil C'de gösterildiği üzere, koruma siperi üzerindeki çıktıların makine kafasının çentiklerine yerleştiğinden emin olarak makine kafasının üzerine yerleştirin.
- Şekil D'de gösterildiği üzere koruma siperini saat yönünün tersine çevirin.
- Siper üzerindeki allen vidasını (2) allen anahtarıyla (8) sabitleyin
- Allen vidasını serbest bırakarak (2), siperi istenen konuma ayarlayarak ve allen vidasını tekrar sabitleyerek siperin konumunu ayarlayabilirsiniz.



Makineyi sipersiz kullanmaya asla kalkışmayın.

Diski monte etme ve çıkarma (şek. B)

- Bu makine için her zaman AGM1116P Ø 180mm / AGM1118P Ø 230mm çapında ve 22.2 mm iç çapında uygun çark diski kullanın, çark diskinin kalınlığı taşlama için çark diski için 6 mm ve kesme için çark diski için 3 mm olmalıdır, monte çark diski güvenlik siperine temas etmeyebilir.

Monte

- Makineyi koruma siperi (3) yukarı bakacak şekilde bir masa üzerine koyn.
- Flenç (12) mil (11) üzerine monte edin.
- Çark diskini (13) mil (11) üzerine yerleştirin.
- Mil kilit düğmesini (1) basılı tutun ve somun anahtarını (15) kullanarak sıkma somununu (14) mil (11) üzerine sıkın.

Sökme

- Makineyi koruma siperi (3) yukarı bakacak şekilde bir masa üzerine koyn.
- Mil kilit düğmesini (1) basılı tutun ve somun anahtarını (15) kullanarak sıkma somununu (14) gevsetin.
- Çark diskini (13) mil (11) üzerinden söküń.
- Mil kilit düğmesini (1) basılı tutun ve somun anahtarını (15) kullanarak sıkma somununu (14) sıkın.

Yan tutamağı monte etme (şek. A ve B)

- Yan tutamak (7) üç yan tutamak bağlantı noktasından (6) birine vidalanabilir.

3. ÇALIŞTIRMA

İş parçasının düzgün bir şekilde desteklenmediğinden emin olun ve besleme kablosunu çalışma alanından uzağa yönlendirin.

Arka tutma kolu

Tutma kolunu döndürmeden önce daima makineyi durdurun ve şebeke fişini prizden çıkarın.

1. Tutma kolunun (9) kilidini açmak için tutma kolu serbest bırakma düğmesine (10) basın ve basılı tutun.
2. Tutma kolunu (9) mevcut 5 pozisyonдан birine döndürün ve tutma kolu serbest bırakma düğmesini (10) serbest bırakın.



Aleti çalıştırmadan önce, kol pozisyonunu değiştirirken tutma kolu serbest bırakma düğmesinden (10) tık sesi gelerek yerine oturduğundan emin olun.

Açma ve kapama (şek. A)

- Makineyi açmak için, ileri anahtarı itin ve Açık / kapama düğmesi (5) basın.
 - Makineyi kapatmak için Açıma/Kapama anahtarını (5) serbest bırakın.
- Çark diski iş parçasına zarar verebileceğinden makineyi açıp kapatırken makineyi iş parçasından uzak tutun.
- İş parçasını iyice sıkın veya çalışırken hareket etmemesini sağlamak için başka bir yöntem kullanın.

- Diskleri düzenli olarak kontrol edin. Aşınmış çark diskleri makinenin verimliliği üzerinde olumsuz etkiye sahiptir. Zamanı gelince yeni bir çark diskiyle değiştirin.
- FİŞI prizden çıkarmadan önce her zaman kullanımdan sonra önce makineyi kapatın.

Çapak giderme (sek. E)

Çapak giderirken 30° ila 40° eğim açısı en iyi sonuçları verecektir. Hafif baskı uygulayarak makineyi ileri geri hareket ettirin. Bu, iş parçasının solmasını veya fazla ısınmasını önleyecek ve koruma yapmaktan kaçınacaktır.



Çapak giderme işi için asla aşındırıcı kesme diskleri kullanmayın!

Kesme (sek. F)

Kesme için özel bir koruma siperi (Şek. D2) kullanılmalıdır (dahil değildir).

Vibrasyonu önlemek için iş parçasıyla sabit bir şekilde temas edin ve keserken yana yatırmayı veya basınç uygulamayı. Çalışırken orta derecede, üzerinde çalışılan malzemeye uygun basınç kullanın. Yan taraftan kaşı basınç uygulayarak çark disklerini yavaşlatmayın. Kesmek istediğiniz yön önemlidir. Makine her zaman kesim yönünün aksinde çalışmalıdır; yani makineyi diğer yöne hareket ettirmeyin! Makinenin kesime takılıp geri tepmeye neden olması ve kontrolü kaybetmeniz gibi bir risk vardır.

İdeal kullanım için ipuçları

- İş parçasını sıkın. Küçük iş parçaları için bir sıkma cihazı kullanın.
- Makineyi iki elle tutun.
- Makineyi açın.
- Makine tam hızza ulaşana dek bekleyin.
- Çark diskini iş parçası üzerine yerleştirin.
- Makineyi çark diskini iş parçasına sabit bir şekilde bastırarak iş parçası boyunca yavaşça hareket ettirin.
- Makine üzerinde çok fazla basınç uygulamayın. İşi makinenin yapmasına izin verin.
- Makineyi kapatın ve makineyi bir kenara koymadan önce makinenin tamamen durmasını bekleyin.

4. BAKIM



Temizlik ve bakımdan önce her zaman makineyi kapatın ve şebeke prizini şebekeden çıkarın.

Makine kaplamalarını yumuşak bir bezle, tercihen her kullanımdan sonra düzenli olarak temizleyin. Havalandırma deliklerinin toz ve kirden arınmış olduğundan emin olun. Çok inatçı kirleri sabun köpüğüyle ıslatılmış yumuşak bir bezle çıkarın. Benzin, alkol, amonyak vs. gibi çözücü maddeleri kullanmayın. Bunlar gibi kimyasallar sentetik bileşenlere zarar verecektir.

Elektrik kablolarını değiştirin

Besleme kablosu zarar gördüğse, tehlikeden kaçınmak için üretici, servis sorumlusu veya bu gibi vasıflı kişiler tarafından değiştirilmelidir.

Şebeke fişi değişimi (yalnızca BK)

Üniteye takılı kalıplanmış 3 pimli fiş hasarıyla ve değişmesi gerekiyorsa, bunun doğru bir biçimde imha edilmesi ve onaylı bir BS 1363/13A sigortalı fişe değiştirilmesi ve aşağıdaki kablo tesisatı talimatlarının izlenmesi önemlidir. Şebeke kablosundaki teller aşağıdaki kodla uyumlu olarak renklendirilmiştir:

mavi	nötr
kahverengi	akımlı

Ünitenin şebeke kablosu içindeki tellerin renkleri fişteki uçları tanımlayan renkli işaretlere karşılık gelemeyeceğinden, aşağıdaki gibi devam edin:

- Mavi olan tel N harfi veya siyah renkli uca bağlanmalıdır.
- Kahverengi tel L harfli veya kırmızı renkli uca bağlanmalıdır.

Karbon fırçaları kontrol etme ve değiştirme (sek. A ve G)

Karbon fırçaları yıpranmışsa, karbon fırçalar üreticinin müşteri hizmetleri departmanı veya benzer şekilde vasıflı kişiler tarafından değiştirilmelidir.



Sadece doğru orijinal tipte karbon fırça kullanın.

- Karbon fırça kapaklarını (4) vidayı gevşeterek çıkarın, makineden dışarı kaldırarak kapağı açın.
- Yayı (17) karbon fırçasından çıkarın ve yayı (17) bir tornavida ile tutun. Karbon fırçasını (18) tutucusundan çıkarın (bakır teli (19) makineye takılı halde bırakın).
- Yayı (17) tutarken, yeni karbon fırçasını tutacağın içine yerleştirin.
- Yayı (17) tekrar yerine bırakın ve fırçayı tuttuğundan emin olun (Şek. G'de gösterildiği gibi).
- Eski karbon fırça bakır tel ayırin ve yeni bir tane takın. Tel sıkışmış almaz emin olun.
- Kapağı (4) tekrar yerine yerleştirin, tellerin sıkışmadığından emin olun ve vidayı sıkın.
- İki karbon fırçayı da aynı zamanda değiştirdiğinizden her zaman emin olun.
- Yeni karbon fırçaları monte ettikten sonra, makineyi 15 dakikalığına yüksüz olarak çalışmaya bırakın.

GARANTI

Garanti koşulları ayrı olarak eklenmiş garanti kartı üzerinde bulunabilir.

ÇEVRE



Arızalı ve/veya atılmış elektrikli veya elektronik ekipmanların uygun geri dönüşüm konumlarında toplanması gereklidir.

Yalnızca AT ülkeleri için

Elektrikli aletleri evsel atık olarak atmayın. Atık Elektrikli ve Elektronik Donanım için Avrupa İtlkeleri 2012/19/EU 'ye ve ulusal hak uygulamasına göre, artık kullanılamaz olan elektrikli aletler ayrı olarak toplanları ve çevre dostu bir yolla imha edilmelidir.

Ürün ve kullanıcı kılavuzu değişikliğe tabidir.
Spesifikasyonlar başka bir uyarı olmaksızın değiştirilebilir.

Аголна брусишка

AGM1116P 2300W - 180MM

AGM1118P 2300W - 230MM

Благодариме за купувањето на овој FERM производ. Со тоа имате одличен производ, испорачан од еден од водечките добавувачи во Европа. Сите производи доставени од страна на FERM се произведени според највисоките стандарди на перформанси и безбедност. Како дел од нашата филозофија обезбедуваме одлична услуга за клиентите, со врвна сеопфатна гаранција.

Се надеваме дека ќе уживате користејќи го овој производ многу наредни години.

1. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА



Прочитайте ги приложените, дополнителните безбедносни предупредувања и упатства.

Погрешното следење на безбедносните преупредувања и упатствата може да доведе до струен удар, пожар и/или тешки повреди.

Чувайте ги безбедносните преупредувања и упатствата за да можете повротно да ги прочитате.

Следните симболи се користат во упатствата или на производот:



Прочитай го упатството.



Означува ризик од повреда, губење на живот или оштетување на аламот во случај на непочитување на упатствата.



Ризик од струен удар



Веднаш извадете ја приклучницата од струја ако кабелот е оштетен како и за време на чистење и одржување.



*Ризик од разлетани објекти.
Присутните лица да се подалеку од работната област*



Секогаш носете заштита за очите!



Носете заштита за слухот.



Носете заштитни ракавици.



Не го притискајте забравникот за времено додека моторот работи.



Ризик од пожар.



Не го депонирајте производот во несоодветни садови.



Производот е во согласност со вежечките стандарди за безбедност во Европските смерници.

Безбедносни предупредувања заеднички за брусење или абразивни сечења:

- a) **Овој електричен алат е наменет за брусење.** Прочитајте ги сите безбедносни предупредувања, упатствата, илустрации и технички податоци за овој електричен алат. Ако не се придржувате кон дадените упатства, кои е се наведени подолу, постои опасност да предизвикате струен удар, пожар и/или тешки повреди.
- b) **Операции како што се пескарење, работа со жичана четка, полирање не се препорачуваат да се изведуваат со овој електричен алат.** Операциите кои не се предвидени за овој алат предизвикуваат опасност од повреди.
- c) **Не користете прибор кој не е произведен и препорачан од страна на производителот на алатот.** Дури и кога приборот ќе биде прицврстен на алатот не постои гаранција за безбедно работење.
- d) **Номиналната брзина на приборот мора да одговара на max. брзина означена на алатот.** Прибор кој работи побрзо од номиналниот број на вртежи, може да се скрши и да се распракса во околнината.
- e) **Надворешниот пречник и дебелината на приборот мора да бидат во рамките**

на капацитетот на алатот. Несоодветна големина на приборот неможе адекватно да се заштити и да се контролира.

- f) **Навојот на монтажниот прибор мора да одговара на навојот на вртенето на брусилката.** За прибор кој се монтира со прирабници, отворот на насадот мора да одговара на пречникот на прирабницата. Прибор кој не се совпаѓа со монтажната геометрија на алатот ќе биде небалансиран, интензивно ќе вибрира и може да предизвика губење на контрола.
- g) **Не користете оштетен прибор.** Пред секое користење проверете го приборот, како нпр., брусната плоча да нема пукнатини, подложното перниче да нема пукнатини или да не е изабено, жичаната четка да не е искубана или да нема искршени влакна. Ако електричниот алат или приборот паднал, проверете ги можните оштетувања или ставете неоштетен прибор. После проверката и ставањето на приборот, ракувачот и другите присутни да не стојат во рамнината на ротирањето на приборот и електричниот алат да се пушти да работи без оптеретување околу 1 min. Оштетен прибор ќе се распадне за ова време.
- h) **Носете опрема за лична заштитна според видот на работата, користете заштита за лицето, ракавици или заштитни очила.** Носете маска за прашина, заштита за слухот, ракавици и облека која штити од мали отпадоци од брусење или од струшка. Защитата за очите мора да биде во состојба да ги сопре разлетаните делови настанати при работа. Маската за прашина мора да биде во состојба да штити од прашина настаната при работа. Кога сте изложени на долготрајна бучава носете заштита за слухот.
- i) **Присутните да бидат оддалечени од работниот простор.** Секој кој влегува во работниот простор мора да носи заштитна опрема. Отпадоците од работното парче или од скршениот прибор може да се разлетаат и да предизвикаат повреди.
- j) **Држете го електричниот алат за изолирани дршки, ако се изведуваат работи кај кои резниот алат може да дојде во контакт со скриени жици или со сопствен кабел.** Со пресекување на „живи“ жици и металните делови од електричниот

алат стануваат „живи“ и ќе предизвикаат струен удар кај ракувачот.

- k) Кабелот да е подалеку од вртливиот прибор.** Ако ја изгубите контролата врз алатот, можете да го пресечете или да го зафатите кабелот и рацете да ви бидат зафатени од вртливиот прибор.
- l) Алатот да не го одложувате додека приборот не престане да се врти.** Вртливиот прибор може да дојде во контакт со површината на која се одложува и ќе се изгуби контрола врз алатот.
- m) Алатот не смее да работи кога се пренесува.** Со случаен допир со приборот ќе ви се зафати облеката и ќе се повредите.
- n) Редовно чистете ги отворите за вентилација.** Вентилаторот вовлекува прашина и при големи наслаги на метална прашина може да дојде до куса врска.
- o) Не работете со алатот во близина на запаливи материјали.** Искрите можат да ги запалат овие материјали.
- p) Не користете прибор за кој треба разладно средство.** Користење на вода или разладно средство ќе предизвика струен удар.

Причини за повратен удар и предупредувања

Повратен удар е моментна реакција на заклинета ротирачка брусна плоча, подложно перниче, четката или друг прибор. При заклинување доаѓа до брзо сопирање на ротирачкиот прибор и на тој начин електричниот алат се задвижува во спротивна насока од ротирањето, во точката на допирот. На пример, ако брусниот диск се заклини во работно парче, работ од дискот кој навлегол во точката на заклинувањето може да ја копа површината од материјалот што предизвика дискот да се качи или да отскокне. Тој може да отскокне кон или од ракувачот, во зависност од насоката на движењето во точката на заклинувањето. Дискот може да се скрши во оваа состојба. Повратниот удар е резултат на погрешно ракување со електричниот алат и/или при неправилна работна постапка или состојба, а може да се избегне со придржување кон подолу описаните мерки.

- a) Цврсто држете ја раката од алатот и телото и рацете да ви бидат во положба**

да го одбијат повратниот удар. Секогаш користите ја дополнителната рака, ако ја има, за максимална контрола при повратен удар или торзионна реакција за време на стартувањето. Ракувачот може да го контролира повратниот удар ако се превземи соодветни мерки.

- b) Не ги поставувајте рацете во близина на ротирачкиот прибор.** Приборот може да отскокне во вашите раце.
- c) Не стоите во областа во која алатот би отскокнал при повратен удар.** Повратниот удар го турка алатот во насока обратна од движењето на дискот во точката на заклинувањето.
- d) Бидете внимателни кога работите ќошиња, остри работни итн.** Избегнувајте скокање и заклинување на опремата. Ќошињата и остриите работни имаат тенденција да го заклинат вртливиот прибор и да предизвикаат повратен удар.
- e) Не поставувајте верижни листови или назабени листови за пила.** Тие создаваат чести повратни удари и губење на контрола.

Предупредувања за безбедност карактеристични за брусење и отсекување:

- a) Користете ги дисковите кои се препорачуваат за вашиот електричен алат и посебно конструираните браници за избраните дискови.** Дискови кои не се наменети за овој алат нема да можат адекватно да се заштитат со браник и се небезбедни.
- b) Брусната површина на дисковите со пресован центар мора да биде монтирана испод рамнината на браникот.** Неправилно монтиран диск, кој ја надминува рамнината на браникот, неможе да биде соодветно заштитен.
- c) Браникот мора да биде сигурно поврзан и безбедно поставен на електричниот алат, така најмалиот дел од дискот да биде изложен кон ракувачот.** Браникот помага во заштита на ракувачот од скршени делови од дискот, случаен контакт со дискот и од искри кои можат да ја запалат облеката
- d) Дискот да се применува само за соодветна работа.** На пример: не брусете со страната од дискот. Дисковите за

- отсекување се наменети за периферно брусење, страничните сили можат да ги искршат овие дискови.
- e) **Секогаш да користите неоштетени прирабници на дискот, со коректна големина и облик за избраниот диск.** Соодветни прирабници на дискот го поддржуваат дискот со што се намалува можноста дискот да се скрши. Прирабниците за дисковите за отсекување можат да се разликуваат од прирабниците за дисковите за брусење.
 - f) **Не користете истрошени дискови од поголеми електрични алати.** Дискови кои се наменети за поголеми електрични алати не се погодни за поголеми брзини кај помалите електрични алати.

Дополнителни предупредувања за безбедност карактеристични за абразивни отсекувања



Отсекувањата се применливи само со посебен бранник (не е вклучен) сп. C2 - D2

- a) **Немојте да го „заглавувате“ дискот за отсекување или да применувате голем притисок.** Не се обидувајте да правите длабоки резови. Преоптеретувањето на дискот го зголемува напрегањето и чувствителноста на осцилирање или извирање на дискот, а со тоа и можноста за повратен удар или кршење на дискот.
- b) **Немојте да стоите во линијата на дискот кој ротира.** Кога дискот, во точката на сечење, се движи од вашето тело, можноят повратен удар ќе го насочи вртливот дик директно кон вас.
- c) **Кога дискот се лепи или прави испрекинато сечење, од било која причина, исклучете го електричниот алат и држете го без движење, додека тркалото целосно не се сопре.** Не се обидувајте да го извадите дискот од зафат додека е во движење, зашто може да дојде до повратен удар. Испитајте и превземете соодветни мерки за отклонување на причината за лепење на дискот.
- d) **Не ја повторувајте операцијата со диск поставен во работно парче.** Почекајте дискот да ја постигне max. брзина и

внимателно повторете го резот. Дискот може да лепи, да се качува нагоре или да предизвика повратен удар ако алатот се стартува во работното парче.

- e) **Потпрете ги плочите или големите парчиња за да го намалите ризикот од заклинување или од повратен удар.** Големите парчиња имаат тенденција да се виткаат од сопствена тежина. Потпорите мора да се постават под парчето, во близина на линијата на сечењето и работ од парчето, од двете страни од дискот.
- f) **Бидете посебно внимателни при „нурнување“ во сидови или други површини.** Дискот може да исече цевки за вода, гас, електрична инсталација или објекти, што може да предизвика повратен удар.

Електрична безбедност

При користење на електрични машини почитувајте ги безбедносните правила во вашата земја, за да го намалите ризикот од пожар, струен удар и повреди. Прочитајте ги следните безбедносни упатства и приложените безбедносни упатства.



Секогаш проверувајте дали напонот на напојувањето одговара на наведениот напон на плочката.



Класа на машина II- Двојна изолација - Не ви е потребен приклучок за заземување.

Ако не може да се избегне работење со електричниот алат во влажна средина, користете резидуален моментен уред (RCD) со заштитен напон. Користење на RCD го намалува ризикот од струен удар.

2. ИНФОРМАЦИЈА ЗА МАШИНАТА

Намена

Вашата аголна брусилка е конструирана за брусење на бетон и челични материјали, без користење на вода. За сечење, мора да се користи посебен бранник (не е вклучен) сп. D2

Технички податоци

AGM1116P AGM1118P		
Мрежен напон	220-240 V~	
Номинална фреквенција	50/60 Hz	
Влезна моќност	2300W	
Номинална брзина	8.500 /min	6.500 /min
Брусен диск		
Дијаметар	180 mm	230 mm
Насаден отвор	22.2 mm	
Дебелина	6 mm	
Брусен диск за сечење		
Дијаметар	180 mm	230 mm
Насаден отвор	22.2 mm	
Дебелина	3 mm	
Навој на вретеното	M14	
Тежина	6.0 kg	6.1 kg
Звучен притисок (L_{PA})	96 + 3 dB(A)	
Акустична моќност (L_{WA})	107 + 3 dB(A)	
Вибрации „Брусење на површини“ $a_{h,AG}$	9.81 + 1.5 m/s ²	

Ниво на вибрации

Нивото на емисијата на вибрациите, наведено во упатството, е измерено во согласност со стандардизиран тест даден во EN 60745; тој може да се користи за споредување на еден алат со друг како и за прелиминарна процена на изложеност на вибрации при користење на алатот во споменатите апликации.

- користењето на алатот за различни апликации или со различни или слабо одржување прибор, може значително да го зголеми нивото на изложеност
- времето кога алатот е исклучен или кога работи но не ја врши работата, може значително да го намали нивото на изложеност.

Заштитете се од ефектите на вибрациите со одржување на алатот и приборот, рацете да ви бидат топли и организирајте ги работните навики.

Опис

Броевите во текстот се однесуваат на дијаграмите на стр. 2-4.

Сл. A

- Копче за забравување на вретено
- Имбус завтка
- Браник (Сл. D1+D2)
- Капак на јаглена четкичка
- On/Off прекинувач
- Точка на спојување на странична дршка
- Странична дршка
- Имбус клуч
- Задна рака
- Копче за ослободување на рака

Сл. B

- Вретено
- Монтажна прирабница
- Брусен диск (не е вклучен)
- Стезна навртка
- Клуч

Сл. C1 и D1

Браник за брусење

Сл. C2 и D2

Браник за сечење (не е вклучен)

Сл. G

- Завртка
- Пружина
- Јаглени четкички
- Жичана четка

Монтажа

 Пред монтажа исклучете ја машината и извадете го приклучокот од главниот напон.

Монтирање на браник (Сл. С и D)

- Поставете ја машината врз маса со вретено (11) свртено нагоре.
- Ставете го браникот (3) врз главата на машината, според сл. С внимавајќи испустите од браникот да навлезат во жлебовите на главата на машина.
- Свртете го браникот на лево, според сл. D
- Стегнете ја имбус завртката (2) на браникот, со имбус клучот (8)

- Можете да ја прилагодите положбата на браникот со ослободување на имбус завртката (2), поставување на браникот во сакана положба и стегање на имбус завртката.



Никогаш не го отстранувајте браникот.

Монтирање и отстранување на дискот (сл. В)

- Користете соодветен диск за оваа машина, со дијаметар AGM1116P Ø 180mm / AGM1118P Ø 230mm и насад од 22,2 mm, дебелина на диск за брусење треба да биде 6 mm, а за диск за сечење 3 mm, монтираниот диск не смее да го допира браникот.

Монтажа

- Поставете ја машината врз маса, со браник (3) свртен нагоре.
- Монтирајте ја прирабницата (12) врз вретеното (11).
- Ставете го дискот (13) на вретено (11).
- Држете го притиснатото копчето за забравување на вретеното (1) и цврсто стегнете ја навртката (14) на вретено (11), со помош на клуч (15).

Отстранување

- Поставете ја машината врз маса, со браник (3) свртен нагоре.
- Држете го притиснатото копчето за забравување на вретеното (1) и отстегнете ја навртката (14) со помош на клуч (15).
- Отстранете го дискот (13) од вретено (11).
- Држете го притиснатото копчето за забравување на вретеното (1) и стегнете ја навртката (14) со помош на клуч (15).

Монтирање на страничната дршка (сл. А и В)

- Страничната дршка (7) може да биде навртена во едно од трите сврзни точки (6) на дршката.

3. РАКУВАЊЕ



Работното парче да е соодветно потпрено или стегнато и кабелот да е подалеку од работната област.

Задна рака

Пред да ја ротирате раката, секогаш исклучете ја машината и отстранете ја приклучницата од штекер.

- За да ја отклучите раката (8), притиснете и задржете го копчето да ослободување на раката (9).
- Ротирајте ја раката (8) во едно од петте слободни позиции и ослободете ја раката со ослободување на копчето (9).



Пред да ја вклучите алатката, осигурајте го копчето за ослободување на раката (10) да кликне и да се заклучи на свое место кога се менува позиција на рака.

Вклучување и исклучување (Сл. А)

- За вклучување на машината, турнете го прекинувачот напред и притиснете го On/Off прекинувачот (5).
- За исклучување, отпуштете го On/Off прекинувачот (5).

Држете ја машината подалеку од работното парче, кога ја вклучувате и исклучувате, зашто дискот може да го оштети парчето.

- Цврсто стегнето го работното парче или користете друг начин за стегање на парчето, за да не се помести во тек на работа.
- Редовно проверувајте го дискот. Истапените дискови имаат лош ефект врз ефикасноста на машината. Сменете го дискот во вистинско време.
- Секогаш да ја исклучите машината после користење, пред да го извлечете кабелот од мрежата.

Оборување на работи (Сл. Е)

Под агол од 30° до 40° го добивате најдобрите резултати за оборување на работи. Движете ја машината назад и напред, со мал притисок. Ова ќе го спречи обезбојувањето или загревањето на парчето и ќе се избегне правење на жлебови.



Не користете дискови за сечење за оборување на работи!

Сечење (Сл. F)

За сечење, мора да се користи посебен браник (сл. D2) (не е вклучен).

Одржувајте цврст контакт со парчето за спречување на вибрации и не навалувајте или не притискајте кога сечете. Користете умерен притисок при работа, соодветен на материјалот кој се обработува. Не го успорувајте дискот со примена на страничен притисок. Насоката на сечењето е важна. Машината секогаш да работи наспроти насоката на сечењето; никогаш да не ја движите машината во друга насока! Постои ризик машината да се заглави предизвикувајќи повратен удар и губење на контрола.

Совети за оптимално користење

- Стегнете го работното парче. Користете стеги за мали парчиња.
- Држете ја машината со две раце.
- Вклучете ја машината.
- Почекајте машината да достигне полна брзина.
- Поставете го дискот врз работното парче.
- Полека движете ја машината по должината на парчето, цврсто притискајќи го дискот врз парчето.
- Не притискајте премногу врз машината. Оставете машината да ја заврши работата.
- Исклучете ја машината и почекајте целосно да се сопре, пред да ја одложите.

4. ОДРЖУВАЊЕ



*Пред чистење и одржување
исклучете ја машината и извадете го
приклучокот од главниот напон.*

Редовно чистете го кукиштето со мекана крпа, по можност после секое користење. Отворите за вентилација да бидат ослободени од прашина и нечистотија. Отстранете ја нечистотијата со мекана крпа, навлажната со сапуница. Не користете растворувачи како што е бензин, алкохол, амонијак, и др. хемикалии, зашто тие ќе ги оштетат синтетичките компоненти.

Заменете го кабелот

Ако кабелот е оштетен, тој мора да се замени од страна на производителот, неговиот овластен сервис или од квалификувано лице, за да се избегнат опасности.

Замена на мрежен приклучок (само за ВБ)

Ако 3-полниот приклучок приклучен во единицата е оштетен и треба да се замени, важно е прописно да се уништи и да се замени со одобрен од страна на BS 1363/13A осигурителен приклучок и дека се запазени следните упатства за ожичување.

Жиците во мрежниот кабел се обоени во согласност со следниов код:

- сина неутрална
- кафеава жива

Бидејќи боите на жиците во мрежниот кабел не одговараат на обоените ознаки за идентификација на терминалите во приклучокот, постапете на следниот начин:

- Жицата со сина боја мора да се поврзе со терминалот што е означен со буквата N или е со црна боја.
- Жицата со кафеава боја да се поврзе со терминалот што е означен со буквата L или е со црвена боја.

Проверка и замена на јагленi четкички (Сл. А и G)

Ако јаглените четкички се истрошени, мора да ги замени одделот за сервис за клиенти или квалификувано лице.



*Користете само точни оригинални
четкички.*

- Отстранете го капакот на четкичките (4) со отстегање на завртката, отворете го капакот подигајќи го од машината.
- Ослободете ја пружината (17) од четкичката и држете ја со помош на одвртувач. Отстранете ја четкичката (18) од држачот (бакарната жица (19) да биде прикачена за машина).
- Додека ја држите пружината (17), поставете нова четкичка во држачот.
- Ослободете ја пружината (17) на најезиното место, проверувајќи дали ја држи четкичката (како што е прикажано на сл. G).

- Исклучете ја бакарната жица од старата јаглена четкичка и поврзете ја со новата. Проверете ја жицата да не е оштетена.
- Поставете го капакот (4) на негово место, проверете да не е приклештена жицата и стегнете ја завртката.
- Секогаш да ги менувате двете четкички во исто време.
- После монтирањето на новите четкички, пуштете ја машината да работи 15 min без оптеретување.

ГАРАНЦИЈА

Гарантните условите се дадени во посебна гарантна картичка.

ОКОЛИНА



Дефектни и/или отфрлени
електрични или електронски
апарати треба да се собираат на
соодветни локации за рециклирање.

Само за земји од ЕУ

Не ги депонирајте алатите во домашен отпад. Според Европското Упатство 2012/19/ EU за отпадна електрична и електронска опрема и неговата имплементација во националното право, електричните алати кои веќе не се употребливи мораат да се собираат одделно и да се отстрануваат на еколошки начин.


Производот и упатството се предмет на промена. Карактеристиките можат да се променат без натамошно известување.

Spare parts list

AGM1116P / AGM1118P

Position	Description	AGM1116P	AGM1118P
1	Outer flange		481009
2	Inner flange		481010
3	Guard	481011	481064
4	Dustproof spacer		481012
5	Spindle		481013
6	Woodruff key 5X5X16		481014
8	Front cover		481016
9	O ring 82x1.5mm		481017
10	NSK bearing 6203		481018
11	Circlip 40mm		481019
12	Big gear	481020	481065
13	Circlip 17mm		481021
14	NSK Bearing 6000		481022
15	O ring 5.8x1mm		481023
16	Spindle lock pin		481024
18	Spindle lock cap		481026
19	Spindle lock spring		481027
22	Pinion gear	481030	481066
27	NSK Bearing 6301		481035
31	Rotor	481039	481067
32	Dustproof ring		481040
33	Flat washer 20×10.2×0.5mm		481041
34	Bearing sleeve		481042
37	Stator		481045
39	Carbon brush holder (2pcs)		481047
40	Carbon brush 6.45×16×22 (2pcs)		481048
41	Coil spring (2pcs)		481049
43	Carbon brush cover (2pcs)		481051
45	Soft start unit		481053
47	Switch		481055
50	Self-lock spring		481058
51	Unlock button adjustable handle		481059

Exploded view





DECLARATION OF CONFORMITY
AGM1116P / AGM1118P - ANGLE GRINDER

- (EN) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with directive 2011/65/EU of the European parliament and of the council of 8 June on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment is in conformity and accordance with the following standards and regulations:

(DE) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt der Direktive 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 8. Juni 2011 über die Einschränkung der Anwendung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Geräten entspricht. den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:

(NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstemming is met de volgende standaarden en reguleringen:

(FR) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants: est conforme à la Directive 2011/65/EU du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la limitation d'usage de certaines substances dangereuses dans l'équipement électrique et électronique.

(ES) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento: se encuentra conforme con la Directiva 2011/65/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos.

(PT) Declaramos por nossa total responsabilidade de que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem: está em conformidade com a Directiva 2011/65/EU do Parlamento Europeu e com o Conselho de 8 de Junho de 2011 no que respeita à restrição de utilização de determinadas substâncias perigosas existentes em equipamento eléctrico e electrónico.

(IT) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti: è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(SV) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller direktiv 2011/65/EU från Europeiska parlamentet och EG-rådet från den 8 juni 2011 om begränsningen av användning av farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning.

(FI) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädetöät: täyttää Euroopan parlamentti ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 päätyvän direktiivin 2011/65/EU vaatimukset koskien vaarallistenaineiden käytön rajoittusta sähkö- ja elektronisia laitteissa.

(NO) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarer og regler: er i samsvar med EU-direktivet 2011/65/EU fra Europa-parlamentet og Europa-rådet, pr. 8. juni 2011, om begrensning i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.

(DA) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produktet er i overensstemmelse med følgende standarer og bestemmelser: er i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU fra Europa-Parlamentet og Rådet af 8. juni 2011 om begrensning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.

(HU) Felelősséggel teljes tudatban kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak: je le souladu se směřicí 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 8. června 2011, která se týká omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém zařízení.

(CS) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že tento výrobek v souladu s následujícimi standardy a normami: Je v súlade s normou 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 týkajúcej sa obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrickom a elektronickom vybavení.

(SK) Vyhlasujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode s následujúcimi normami a predpismi: Je v súlade s normou 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 týkajúcej sa obmedzenia používania určitých nebezpečných látok v elektrickom a elektronickom vybavení.

(SL) S polno odgovornost izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom terpredpisom: je v skladu z direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o enomejnosti uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.

(PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach: jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczania stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w częściach elektrycznych i elektronicznych.

(LT) Prisimdamis visā atsakomybe deklaraujame, ka šis gaminys atitinka žemiau paminėtus standartus arba nuostatas: atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EU dėl tam tikru pavojingu medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo.

(LV) Ir atbilstoja Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvai 2011/65/ES par dažu bilstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās lekārtās.

(ET) Avgaljame ar visu atbildju, ka šis produkts ir saskaņā ar atlībi sekvojēsim standartiem un nolikumiem; Irlatībosa Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvai 2011/65/ES par dažu bilstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās lekārtās.

(RO) Declărăm prin această că răspundere deplină că produsul acesta este în conformitate cu următoarele standarde sau directive: este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 cu privire la interzicerea utilizării anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.

(HR) Izjavljujemo pod vlastitim odgovornost, ū da je strojem ukladan sa slijedešim standartima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama: usklađeno s Direktivom 2011/65/EU evropskog parlamenta i vijeća izdanom 8. lipnja 2011. o ograničenju korištenja određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.

(SRL) Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je usaglašen sa sledećim standardima ili normama: usaglašen sa direktivom 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 8. juna 2011. godine za restrikciju upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.

(RU) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам: соответствует требованиям Директивы 2011/65/EU Европейского парламента и совета от 8 июня 2011 г. по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании

(UK) На свою виноватильность заявляем, что дане обладнання відповідає наступним стандартам і нормативам: задовільняє вимоги Директиви 2011/65/CC Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 року на обмеження використання деяких небезпекливих речовин в електричному та електронному обладнанні.

(EL) Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το πρόϊόν αυτό συμφωνεί και τρέπει τους παράρτημα κανονιών και πρότυπα: υπομορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/EU του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Λόγου και του Συμβουλίου της Βρυξελλών για την περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδυνών ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

(AR) كيلى اتاشت مجهودات تطوير رعيبي انتشار قضايا مخاطر الماء على دفع

(TR) Tek sorumlusuz bir olarak bu türünden aşağıdaki standartı ve yeterlilikte geyen olduğunu beyan ederiz.

(MK) Izjavujemo sa naša čepona odgovornost deka proizvodot e vo согласност со Сменицата 2011/65/EU на Европскиот парламент и е во согласност според Советот од 9 јуни за ограничување на користење на одредени опасни супстанции во електричната и електронската опрема и дека е според следните стандарди и поглавијата:

**EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3,
EN 60745-1, EN 60745-2-3**

2006/42/EC, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Zwolle 01-09-2019



H.G.F Rosberg
CEO EEBM

EEBM - Joligenstraat 6 - 8028 PM - Zwolle - The Netherlands

1909-27

©2019 FERM

WWW.FERM.COM